城口岚天2023年城口4G传输管线项目
“8·24”一般触电事故调查报告

2023年城口4G传输管线项目

“8·24”一般触电事故调查组

2023年11月27日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故项目及相关单位概况.....2
（二）事故单位安全管理情况.....4
（三）事故发生经过.....6
（四）事故现场情况.....6
（五）人员伤亡及直接经济损失情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故应急接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）善后情况.....9
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....10
四、其他有关单位调查情况.....11
五、有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（一）建议免于追究刑事责任的人员.....13
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....14
（三）对事故有关责任人员行政处罚建议.....14
（四）其他处理建议.....15
六、事故整改和防范措施.....16

（一）元贯工程公司.....16
（二）中通三局公司.....16
（三）宁夏信友监理公司.....17
（四）中国移动重庆公司城口分公司.....17
（五）岚天乡人民政府.....17
（六）县经信委.....18

城口岚天2023年城口4G传输管线项目“8·24”一般触电事故调查报告

2023年8月24日上午11时许，城口县岚天乡境内，2023年城口4G传输管线项目施工单位重庆元贯通信工程有限公司在组织施工过程中发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约172万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，依据根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规的规定城口县人民政府成立由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县经信委等单位派员参与的“城口岚天2023年城口4G传输管线项目‘8·24’一般触电事故调查组”（以下简称调查组），同时邀请城口县纪委监委和县检察院参与事故调查。

调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查组调查认定，城口岚天2023年城口4G传输管线项目“8·24”一般触电事故是一起因劳务施工单位未向施工单位及监理单位报审的情况下违规组织作业，从业人员违规冒险作业造成

的生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故项目及相关单位概况

1．事故项目概况

项目名称：中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线－重庆）项目。合同名称：《中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线－重庆）项目框架协议》。工程建设地点：万州、开州、梁平、忠县、城口。工程工期要求：开工时间2022年1月1日，完工时间2023年12月31日。项目主要施工内容包括：包含新建杆路，光缆敷设熔接，预验收，配合完成转固、初验、结算审计、终验等工作。

项目采用“框架加订单购买”模式履行，框架内无具体工程内容，城口县境内传输管线集中采购项目由中国通信建设第三工程局有限公司通过劳务分包给重庆元贯通信工程有限公司组织实施，项目名称为：2023年城口4G传输管线项目，该项目具体施工是根据中国移动通信集团有限公司城口分公司根据辖区内实际使用情况确定增设线路后再组织施工，项目具有施工场地分散、建设周期较短、施工任务不固定的特点。

2．事故相关单位情况

建设单位：中国移动通信集团重庆有限公司（以下简称中国移动重庆公司）。有限责任公司（法人独资）（外商投资企业投资）

成立日期2002年7月31日，注册资本：302964.54万人民币，公司营业执照统一社会信用代码：91500000736550152L，经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。企业地址：重庆市渝北区******，法定代表人：夏*。

监理单位：宁夏信友监理咨询管理股份有限公司（以下简称宁夏信友监理公司）。类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），成立于2004年3月16日，注册资本：伍仟万元人民币，公司营业执照统一社会信用代码：9164110075083634l7，经营范围：工程监理及咨询服务；信息模型管理技术的咨询服务；工程设计咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。住所：银川市金凤区**********，法定代表人：常*。

施工单位：中国通信建设第三工程局有限公司（以下简称中通三局公司）。成立日期：1990年9月25日；注册资本：壹亿陆仟贰佰伍拾万圆人民币；统一社会信用代码：91420100177727600 7；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：汉江区解放大道***** ;经营范围：许可项目：餐饮服务；一般项目：可承担长途线路、市话线路、通信管道、电话交换、卫星通信、微波通信、移动通信、传输设备、通信铁塔、非话工程的通信工程施工等；法定代表人：张*涛。《安全生产许可证》证书编号：（鄂）JZ安许证字〔2005〕000247 ，许可范围：建筑施工，有效期至：2025年

12月05日。

劳务单位：重庆元贯通信工程有限公司（以下简称元贯工程公司）。成立日期：2010年9月13日；类型：有限责任公司；住所：重庆两江新区天宫殿街道***** ；注册资本：700万元；统一社会信用代码：91500000561619938P ；经营范围：许可项目：劳务派遣服务。一般项目：土石方工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；通信用户管线建设等；法定代表人：张*沛。

（二）事故单位安全管理情况

1．合同签订情况

（1）施工合同签订情况：中国移动通信集团重庆有限公司/中国移动通信集团有限公司重庆分公司（丙方）与中通三局公司于2022年3月22日签订《中国移动2022至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线－重庆）项目框架协议》，合同生效日期为签订之日至2023年12月31日；合作内容为中通三局公司根本框架协议与甲方签订施工合同，并根据施工合同向甲方及甲方关联公司提供中国移动2022年至2023年传输管线工程施工服务。

（2）监理合同签订情况：中国移动通信集团重庆有限公司/中国移动通信集团有限公司重庆分公司（丙方）与宁夏信友监理公司于2023年1月8日签订《中国移动2022至2024年通信工程专业监理服务集中采购（重庆）项目框架协议》，合作内容为根据本框架协议约定，与甲方关联公司签订监理订单或合同，提供通信工程专业监理服务。

（3）劳务合同签订情况：中通三局公司与元贯工程公司于2022年12月30日签订了《2023年劳务分包合同》，合同编号【KJ-2023-0240】；分包范围及内容：元贯工程公司作为中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线－重庆）项目的劳务分包合作方，在2023年1月1日至2023年12月31日的期限内按照框架合同约定的条件和具体劳务合同承担具体项目的建设施工工作；工期以甲方通知期限为准，工期为从项目开工之日到项目保修期满。

2．安全管理制度建立情况

中通三局公司制定了《中国通信建设第三工程局有限公司安全生产工作管理办法》《中国通信建设第三工程局有限公司安全生产责任制度》《中国通信建设第三工程局有限公司安全生产责任考核制度》等24项安全生产管理相关制度。

3．事故位置及现场管理

事故地点位于城口县岚天乡三合村潘家梁至北家坪未硬化乡村道路处一根通信电杆旁，事发时仅有丁*玖一人在现场作业，无安全管理人员和看护人员。

4．安全教育培训情况

中通三局公司在2023年3月1日对工人开展了开工前人员培训，培训内容包括：安全意识提升培训、安全知识须知、安全技术操作流程、冬季施工要求、森林防火技能培训、特种人员（登高）培训、班组长安全职责培训。5月24日、7月12日、8月16日以会议的

形式对事故班组工人进行了安全教育培训。

（三）事故发生经过

2023年8月18日，中国移动重庆公司城口分公司组织工程进度会上通报了需要在岚天新增通信线路建设任务。未正式下发施工图纸及进度计划。

8月23日20时15分，元贯工程公司项目经理董*在了解任务后，在没有填写《登高作业审批》表等工程审批手续，未向中通三局及宁夏信友监理公司申请，未向中国移动重庆公司城口分公司及岚天乡人民政府报备的情况下，电话安排劳务班组长邓*中在24日到岚天乡三合村潘家梁至北家坪间进行传输光缆架设。

8月24日7时许，邓*中带领本班组邓*秋、丁*玖、谢*春、李*海、黄*国5名工人到达城口县岚天乡三合村，6人共同将光缆沿预安装好电杆的路线铺设后，10时许便分开进行布放架空光缆线路。几名作业人员分散后平均间距约50米。丁*玖

8月24日11时许，邓*中在经过丁*玖工作位置时，发现丁*玖身体趴在斜靠着电杆的铝合金伸缩梯上，立即上前呼喊，使用附近光缆线将其拖离梯子后，发现丁*玖已没有呼吸。

（四）事故现场情况

事故发生在一通信电杆处，电杆顶部挂有尚未安装好的光缆，光缆上方约40公分处，架设有0.4KV低压线路。（见图片1）



（图片1：事故发生后现场）

该电力线路为0.4KV三河7#台区线路，其两端电杆杆号为：0.4KV三河7#台区#2-A2和0.4KV三河7#台区#2-A3。（见图片2）



（图片2：该电力线路电杆杆号）

死者丁*玖发生触电位置位于通信电杆上，其中一处触点位于通信电杆上架空钢绞线处，另一处触点位于上方0.4KV低压电力架空线路处。（见图片3）



（图片3：触点位置）

死者丁*玖使用的金属伸缩梯。（见图片4）



（图片4：丁*玖使用的金属伸缩梯）

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成丁*玖（男，汉族，身份证号码：512229196209*******，户籍地：城口县修齐镇岚山村3组17号）1人死亡。直接经济损失约172万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急接报及响应情况

事故发生后，邓*中向劳务公司现场负责人董*汇报了事故情况，董*向中通三局公司和中国移动城口分公司进行了汇报，中国移动城口分公司向相关单位进行了报告，岚天乡人民政府、县公安局、县应急管理局相继赶赴事故现场开展救援及调查处理。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，邓*中及班组工人立即轮流对丁*玖进行心肺复

苏，邓*中拨打了120急救电话，11时40分许，岚天乡卫生院医生赶到现场继续对伤者开展抢救，约20分钟后，医生宣布其死亡。

（三）善后情况

丁*玖死亡后，元贯工程公司因项目经理董*未在城口，由中国移动城口分公司与死者家属进行善后谈判工作，传达元贯工程公司相关意见。2023年8月24日夜间达成赔偿协议，由元贯工程公司赔偿死者家属一次性赔偿金172万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故单位第一时间开展救援，岚天乡人民政府、县公安局、县应急管理局等部门均第一时间赶往现场进行现场处置、救援善后处置、应急处置，未造成负面舆论。

三、事故原因分析

根据调查组调查取证和综合分析，认定造成该次事故的原因如下：

（一）直接原因

丁*玖未按照《施工组织计划方案》要求违规作业，且未仔细观察作业环境，在架设光缆线路作业时未与上方低压电力线路保持安全距离，未穿戴绝缘鞋等防护用品，在进行布放光缆线路安装时与低压线路发生接触导致触电，是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1．元贯工程公司违规组织施工作业。2023年8月18日，元贯工程公司项目经理董*在参加工程进度会了解到岚天建设任务后，

未向中通三局和宁夏信友监理公司提交施工任务审批和作业申请，也未向中国移动重庆公司城口分公司、岚天乡人民政府备案的情况下，组织劳务作业队伍进行作业。

2·元贯工程公司对作业现场管理混乱，未及时发现和制止从业人员违规作业行为，未督促下属从业人员按照《通信建设工程安全生产操作规范》（YD5201-2014）6.2.1[1]的规定穿戴和使用劳动防护用品。

3·元贯工程公司未教育和督促从业人员遵守安全操作规程。在作业过程中未督促从业人员按照《通信建设工程安全生产操作规范》（YD5201-2014）4.3.9[2]要求作业。违规在电力线路下方使用金属伸缩梯进行作业。

四、其他有关单位调查情况

（一）中通三局公司。2023年3月1日，项目经理陆*对城口县2023年4G基站传输项目进行了开工审批，并组织进行了《安全技术交底》。在项目施工期间，项目经理陆*组织召开安全教育宣贯会议2次，开展项目安全坚持巡查3次；安全员石*组织对施工项目开展安全检查巡查6次，发现问题隐患4个，按照内部进行处理3次，罚款500元。在2023年8月24日，因岚天传输管线项目建设周期短、施工场地分散，元贯工程公司组织进场施工周期仅3天，未

[1][?]《通信建设工程安全生产操作规范》（YD5201-2014）6.2.1 在供电线路附件架空作业时，作业人员必须戴安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具。

[2][?]《通信建设工程安全生产操作规范》（YD5201-2014）4.3.9 伸缩梯伸缩长度严禁超过其规定值。在电力线、电力设备下方或危险范围内，严禁使用金属伸缩梯。

向中通三局公司报审。中通三局公司项目经理陆*、安全员石*，对下属劳务施工单位管理还存在疏漏，未有效督促劳务单位严格按照《施工组织计划方案》要求组织施工作业。

（二）宁夏信友监理公司。2022年12月编制了《监理规划》，监理项目部在2023年7月13日组织了万州片区安全文明生产及隐蔽施工培训宣贯。监理项目部在城口县境内安排了一名专业监理工程师廖*强负责城口县境内传输管线施工监理工作。2023年以来，廖*强对城口境内传输管线施工开展现场监理9次，在检查发现问题2个，其中包括现场施工人员劳动防护用品配备不规范的情况。在2023年8月24日，因岚天传输管线项目建设周期短、施工场地分散，元贯工程公司组织进场施工周期仅3天，未向宁夏信友监理公司报批。

（三）中国移动重庆公司城口分公司。2023年以来，印发了《城口分公司2023年安全生产工作要点》《关于调整城口分公司安全生产委员会的通知》《城口分公司关于设立分公司和生产班组专（兼）职安全管理人员的通知》，明确了安全生产重点任务和责任分工。2023年1月至8月，组织召开了5次安全生产专题会议，主要负责人组织召开安全会议3次，带队开展安全检查巡查8次，发现问题和隐患3个，均督促施工单位整改。对工程建设领域，制定了《中国移动通信工程安全生产管理办法》，与中通三局签订了《安全生产管理协议》。2023年1月至8月，分管领导、建维部组织各施工单位和监理单位每月召开一次安全会议，每季度组织施工单位

进行安全知识考试、2023年5月举行了安全应急演练；分管领导、建维部带队开展安全巡查8次、开展监理单位安全督促7次、开展施工现场安全检查巡查36次、发现问题和隐患15个、均督促施工单位和监理单位整改。经调查，未发现中国移动重庆公司城口分公司履职不到位的情况。

（四）岚天乡人民政府。2023年1月至8月，组织召开8次安全生产专题会议，乡党委专题研究安全生产工作3次，召开安全生产工作临时会议5次。组织辖区建设施工等单位召开4次会议强调安全生产工作。开展建设施工安全生产检查累计12次，共排查治理各类隐患8项，发放各类整改通知书3份，行政处罚6000元。因事故项目在施工作业前施工单位未向岚天乡政府备案。经调查，未发现岚天乡人民政府履职不到位的情况。

（五）城口县经信委。2023年1至8月，组织召开2次通信领域安全生产工作专题会议。2023年3月，督促县内各通信企业落实“职业健康安全管理体系”，完成县内4家通信企业从安全设施到职工行为的全覆盖。2023年5月，开展“安全生产活动月”活动，对县内通信企业办公区域、营业场所、通信机房、主干线路进行了安全检查，并对各通信企业主要负责人及安全分管负责人提出安全管理职责落实的明确要求。2023年1-8月，开展通信及电力领域安全生产检查累计13次，对中国移动城口分公司开展隐患专项排查1次。城口县经信委，在开展通信施工领域执法检查力度和执法强度还有所不足。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究刑事责任的人员

丁*玖，安全意识淡薄，未按照《施工组织计划方案》要求违规作业，在作业时未与临近电力线路保持安全距离，未按照中通三局公司《施工组织计划方案》12.12（1）[3]的规定穿戴符合要求的劳动防护用品和使用绝缘工具，导致事故发生。其行为违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[4]的规定，涉嫌重大事故责任罪，应由司法机关追究其刑事责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1．元贯工程公司，现场管理和安全措施落实不力，一是未落实审批备案手续即组织施工作业；二是未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；三是未有效教育督促下属从业人员丁*玖严格遵守本单位安全生产规章制度和操作规程。对本次事故发生负有责任，违反了《安全生产法》第四十四条第一款[5]、第四十五条[6]的规定。依据《安全生产法》第一百一十四

---

[3][?]《施工组织设计方案》12.12 (1)：在供电线路附件架空作业时，作业人员必须戴安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具。

[4][?]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款："在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。"

[5][?]《安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6][?]《安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

条第一项[7]，建议由城口县应急管理局对元贯工程公司处45万元罚款的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员行政处罚建议

1·张*沛，元贯工程公司法定代表人，督促、检查安全生产工作不力，未督促管理人员及时消除作业人员违规作业的生产安全事故隐患，对本次事故发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十一条第五款[8]的规定，对本起事故负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第一项[9]的规定，建议由城口县应急管理局对张*沛处3.84万元（年收入9.6万元×40%）罚款的行政处罚。

2·董*，元贯工程公司项目经理，未按要求组织施工作业，作业前未向施工单位及监理单位报审；督促、检查安全生产工作不力，未督促管理人员及时消除作业人员违规作业的生产安全事故隐患，对本次事故发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十五条第五项[10]的规定，依据《安全生产法》第九十六条[11]的规定，建

---

[7][?]《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[8][?]《安全生产法》第二十一条第五项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9][?]《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10][?]《安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[11][?]《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事

议暂停其《通信工程施工企业专职安全生产管理人员》资格六个月，由城口县应急管理局对董*处1.58万元（年收入7.92万元×20%）罚款的行政处罚。

（四）其他处理建议

1·石*，中通三局公司安全员，未严格履行安全员职责，督促、检查本项目的安全生产工作不力，未及时发现所管理项目劳务施工单位私自组织施工作业的行为，建议中通三局公司给予其政务警告处分。

2·陆*，中通三局公司项目经理，未严格履行项目经理职责，督促、检查本项目的安全生产工作不力，未及时发现所管理项目劳务施工单位私自组织施工作业的行为，建议中通三局公司给予其诫勉。

3·廖*强，宁夏信友监理公司监理员，未严格履行监理员职责，未有效督促施工单位按《施工设计方案》组织施工，建议宁夏信友监理公司按公司内部管理规定给予其严肃处理。

4·城口县经信委，在开展通信施工领域执法检查力度和执法强度还有所不足。建议由县安委会办公室对县经信委进行警示约谈。

六、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取血

责任。

的教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）元贯工程公司

要深刻吸取本次事故教训，要进一步规范施工现场的安全管理，尤其在作业前，无论工程大小，必须完善施工报批手续才能组织施工作业；加强特种作业人员管理，杜绝从业人员冒险作业、违章作业，及时发现和消除生产安全事故隐患；进一步加强从业人员的安全综合能力素质培养，掌握好下属从业人员思想动态，及时提升从业人员安全理念、安全技能和应急能力。

（二）中通三局公司

进一步落实企业主体责任，严格落实管理人员到位、风险排查到位，加强对劳务施工单位的管理，建立完善的管理制度，有效督促劳务单位按规施工、按章作业，加大对下属劳务单位的考核风险管理力度，杜绝下属劳务单位未经审批私自作业的行为。

（三）宁夏信友监理公司

要加强和提高监理安全的思想认识，加强对施工单位、劳务单位的监理工作。加强对现场作业人员监督管理，进一步提高监理人员责任心，确保相关施工规范、标准的落实，保证项目施工活动合法有序开展，要加强项目现场安全管理及施工方案和施工组织设计的审批工作，保证施工质量及施工安全。

（四）中国移动重庆公司城口分公司

进一步加大安全管理力度，提高管理水平。全面分析本行业领域存在的安全风险，及时研判并制定可行的监管措施。定期进

行安全检查，现场核对人员资质，监督管理人员到岗到位情况，及时发现和处理施工单位存在的违法违规行为。定期不定期对监理单位履职情况进行抽查和考核，发现不履职的情况要按照合同要求严格落实奖惩措施，确保监理单位履职到位。

（五）岚天乡人民政府

督促辖区企业切实履行企业主体责任，要深入一线加大执法检查力度，认真开展重大事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，加强对临时性施工场所的监督管理，充分发挥村社网格人员作用，及时排查发现辖区未备案建设施工项目，及时纳入监管计划。

（六）县经信委

要加强风险和问题研判，确定重点检查对象，科学编制年度监督检查计划进行监督检查。重点检查业主单位不落实建设安全首要责任、弱化管理施工单位和监理单位等问题；检查施工单位和监理单位关键岗位人员不在岗履职、现场安全管控弱化等问题。坚持持续提升执法检查强度、问题查找强度和执法处罚强度。针对事故多发的所管行业，要增加执法检查频次。