四川静辰酒店管理有限公司“9·4”一般高处坠落事故调查报告

2021年9月4日11时30分许，泸州市龙马潭区龙南路216号2幢发生一起高处坠落事故，导致1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区纪委监委机关、区政府办公室、区应急局、区住房城乡建设局、区商务局、区综合行政执法局、区公安分局、区总工会、红星街道办事处等单位派员参加的四川静辰酒店“9·4”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组），全面负责事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

一、事故相关情况

（一）企业基本情况

地址为龙马潭区龙南路216号2幢，其为共5层的商业用房（以下简称该商业用房），为泸州农村商业银行股份有限公司处置的法拍房屋，原为瑶安医院，现内部的设备设施已经搬空，基本功能已经丧失。2021年7月6日李某某通过阿里拍卖以604.8731万元拍得，已支付60万元的保证金，未支付尾款。

李某某拟利用此建筑作为酒店经营地址，并注册了四川静辰酒店管理有限公司（法定代表人李某某，统一社会信用代码为91510504MA68JG2N34，成立日期为2021年3月21日），注册地址为泸州市龙马潭区龙南路216号2幢（自主申报），具体的管理交由其儿子潘某某负责，潘某某邀请其父亲潘某协助酒店装修前的垃圾清运事宜。

（二）作业基本情况

赖某某通过潘某的老表宋某某联系上潘某，并了解到此次作业内容。二人口头商定潘某支付给赖某某1万元人民币，赖某某负责组织人员清理该商业用房内的垃圾及玻璃。

2021年7月底，赖某某组织了古同全等6人来到该幢建筑进行作业；2021年8月11日潘某通过微信将1万元转给赖某某，赖某某出具了收条。

2021年9月3日下午，赖某某组织人员安装吊机，安装时未设置配重，也未固定顶部螺栓。

（三）现场勘验情况

事发时3楼正在进行玻璃渣清运作业，该幢房屋北侧三楼栏杆距离底层地面高9.7m，栏杆高0.9m，靠近北侧的栏杆附近有一堆玻璃渣和一个装满玻璃渣的推车。死者坠落处的栏杆上有明显的凹痕，正上方天花板有一处红色漆痕，三楼层高3.3m。

该幢房屋北侧楼梯处有一堆散落的玻璃，楼梯旁停有一辆装运玻璃渣的货车，楼梯上有一辆摔坏的推车，推车旁边为吊机底座，吊机的电动机位于一旁的花台上，吊机三角杆位于楼梯旁的

伸缩门上。地上有一摊血迹，血迹距离楼梯梯处的墙体 9m，距离该幢建筑墙体垂直距离 6m。

现场使用的吊机为 2021 年 7 月 31 日潘某购买红色的扒杆吊机，由电机底座、顶部支撑、一个带滑轮的三角杆、一个短杆、一个带螺纹的支撑杆、一个有抱箍的长杆组成，其中顶部支撑座的 4 颗螺丝均未启用。吊机电动机为亨百隆吊运机专用电动机，最大起重 400kg。



图 1　事故坠落现场



图 2　扒杆吊机

二、事故发生经过及应急救援处置情况

2021 年 9 月 4 日，赖某某等人来到该建筑进行作业，赖某某负责操作吊机，工人周某某等人负责将玻璃渣铲进推车里。

11 时 30 分许，赖某某在吊运一车玻璃渣时，拨杆吊机在推车的重力下倾倒掉落楼下，将站在一旁操作吊机的赖某某带出楼层坠落地面。

事故发生后，现场工人立即查看赖某某情况，并拨打了 120 急救电话，医护人员到达现场后确认赖某某已经死亡。

三、事故报告及善后处置情况

事故发生后，区应急局、区公安分局、红星街道办事处等有关部门领导及时赶到事故现场维护现场秩序和组织善后工作。死者的赔偿情况正在商谈中，目前无不良社会影响，各项工作有序

开展。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）死者基本情况

死者，赖某某，男，身份证号码51*，垃圾清运工人。

（二）事故直接经济损失情况

该事故造成的直接经济损失为100余万元。

五、事故原因及性质

（一）事故直接原因

未固定顶部螺栓的扒杆吊机在吊运玻璃渣过程中发生倾倒，将赖某某带出楼层坠落地面。

（二）事故间接原因

赖某某组织安装扒杆吊机时未固定顶部螺栓。

（三）事故性质

经调查认定，四川静辰酒店管理有限公司“9·4”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

赖某某在组织安装扒杆吊机过程中未固定紧固螺栓，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予行政处罚。

四川静辰酒店管理有限公司未与赖某某签订约定各自安全生产管理职责合同或专门的安全生产管理协议，建议由区应急局依法处理。

七、事故防范措施建议

为了从此次事故中深刻汲取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：从业人员在施工扒

杆吊机等简易吊装工具时，应严格按照产品说明书操作，做好必要的安全措施。四川静辰酒店管理有限公司涉及生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

四川静辰酒店管理有限公司“9·4”

一般高处坠落事故调查组

2021年11月16日