
乐活哈南

山东*******有限公司
“9·20”一般物体打击事故调查报告

2025年9月20日14时许，位于**区**公路、**铁路和**大道合围区域内，山东********有限公司组织灰斗安装施工过程中，发生一起物体打击事故，造成1人死亡1人受伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，**区人民政府成立了由主管区领导任组长，**区应急管理局、**区住房和城乡建设局、**区总工会、哈尔滨市公安局**分局组成的事故调查组，同时将事故情况向**区纪检委和**区检察院做了报告。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过调查取证等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经事故调查组认定，**区山东********有限公司“9·20”物体打击事故是一起因作业人员违反作业规范、事故单位未履行管理责任而引起的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

山东********有限公司（以下简称**公司），成立于2016年5月30日。法定代表人：张某某，统一社会信用代码：

91**********34R，企业类型：有限责任公司，注册地址：山东省**市**区**街道***路**路口*********号，所属行业：建筑安装业，经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修等。2025 年 5 月 19 日，**公司取得《安全生产许可证》编号：（鲁）JZ 安许证字〔2020〕******；许可范围：建筑施工；有效期至 2026 年 5 月 18 日。2025 年 7 月 17 日，**公司取得《建筑业企业资质证书》编号：**********；资质类别及等级：施工劳务不分等级；有效期至 2030 年 7 月 17 日。法定代表人张某某，2020 年 11 月 25 日取得《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》编号：鲁建安 A（2020）*******；有效期至 2023 年 11 月 25 日（已失效）。

**********有限公司（以下简称****公司），成立于 1990 年 7 月 28 日。法定代表人：岳某某，统一社会信用代码：91**********5H，企业类型：有限责任公司，注册地址：山东省**市**区*******号，所属行业：建筑业，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；人防工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；特种设备检验检测；建设工程监理；测绘服务等。

（二）合同签订情况

2025 年 8 月 5 日，****公司与**公司签订《建设工程施工作

业分包单项协议》和《工程分包 HSE 管理协议》，明确了双方施工范围、内容、要求，确定了安全管理责任、权利、义务。《建设工程施工作业分包单项协议》明确：施工范围：电除尘灰斗及支架组合、安装，以及配合消缺、配合甲方竣工资料移交；工作内容：**公司负责对现场的安全、技术、质量的管理，现场材料的管理，措施性设施安装拆除、竣工资料编制组卷、移交等工作。暂定合同价款：***万元。协议约定：**公司按照****公司的施工方案进行施工，接受****公司的施工技术交底、施工安全技术交底、安全质量学习培训等并进行签证。**公司应服从****公司相关部门制定的安全、质量、工期、文明施工、材料、机械、保卫消防、环保、废旧材料等工程管理的各项制度和考核标准。《工程分包 HSE 管理协议》明确了****公司和**公司的安全责任、权利和义务，**公司所有人员必须遵守****公司制定的各项管理制度。

公司雇佣张某某、程某某、邱某某、邱某某、许某某等工人，在公路、**铁路和****大道合围区域内进行灰斗制作工作。张某某是现场负责人，程某某、邱某某、邱某某、许某某等人负责灰斗组装工作。

（三）事故发生单位安全管理情况

****公司成立了现场项目部，机构设置及人员资质符合相关法律法规要求。项目部制定并签发《安全管理制度汇编》和《安全操作规程汇编》，包含《安全生产责任制度》《工程分包安全

管理制度》《安全教育培训、授权制度》《相关方安全管理制度》《安全事故报告调查处理制度》等安全管理制度和操作规程。根据制度和操作规程要求，****公司和**公司对张某某、程某某、邱某某、邱某某、许某某等人开展了三级安全教育培训，进行了施工技术交底和安全交底，以上人员对上述内容签字确认并经考试合格。

****公司编写了《灰斗组合施工方案》，灰斗组装流程：灰斗由四片底边5.6米、顶边1.74米、腰6.2米，重1.536吨的等腰梯形钢板组合焊接而成，进行灰斗组合时，第一片灰斗板平铺在地面上，使用吊车将两侧立式灰斗板吊起后，将侧边与第一片灰斗板侧边点焊固定。两侧灰斗板组装焊接时，各使用2根10#槽钢焊接在灰斗板内侧做防倾倒措施，满焊固定，并加设2台2吨手拉葫芦加强固定。通过手拉葫芦对角线调整两侧灰斗板位置前，每片侧板外侧增加2根10号槽钢支撑，起重机械方可摘钩。使用起重机械吊装上部灰斗板，对口完成进行外侧断焊，焊缝全部断焊完成后，起重机械摘钩。摘钩后进行满焊，外侧满焊完成后方可进行内侧满焊。内侧下部焊缝全部满焊完成，顶部灰斗板外口全部焊接完成后，方可拆除支撑及手拉葫芦。

（四）事故发生经过

2025年9月20日6时30分，张某某安排程某某、邱某某、许某某为一组在场地组装焊接灰斗。程某某负责焊接和使用手拉葫芦调整侧立灰斗板位置、邱某某负责量尺、许某某负责协助。

14 时左右，程某某在使用手拉葫芦调整侧立灰斗板位置，邱某某站在侧立灰斗板上方量尺，因安装位置与设计位置相差较大，同时防倾倒的槽钢阻碍程某某使用手拉葫芦调整灰斗板位置。为了方便调整，程某某在手拉葫芦受力时，将防倾倒作用的槽钢切割拆除。受力的灰斗板失去槽钢支撑后，立即倾倒，将正在作业的程某某压倒、邱某某从灰斗板上跌落。**公司现场人员将程某某、邱某某救出后，立即送往**区***医院救治。现场负责人张某某向**公司负责人张某某报告事故情况。

（五）事故现场情况

事故现场是为灰斗制作专用场地，场地平整，布局合理，无交叉作业情况。

（六）人员伤亡和经济损失情况

事故中死亡人员：程某某，性别：男；年龄：49 岁；身份证：15**********11；家庭住址：内蒙古**市**旗*镇***村。

事故中受伤人员：邱某某，性别：男；年龄：45 岁；身份证：15**********73，家庭住址：内蒙古**市**旗***乡***村。开放性股骨踝上粉碎性骨折（左侧）。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》统计直接经济损失 300 余万元。

（七）其他情况

特种作业操作证：程某某，证件号：T152**********11；作业类别：焊接与热切割作业；有效期：2024 年 8 月 4 日至 2030

年8月3日，发证机关：四平市应急管理局。

二、事故接报及应急处置情况

事故发生后，**公司未向****公司报告事故情况，并且也未向政府监管部门报告。9月21日，**公司法定代表人张某某与程某某家属王某某、程某在哈尔滨市**区****酒店，商谈达成抚恤事宜。9月21日下午，张某某向程某某家属支付死亡抚恤赔偿金。9月22日，程某某家属联系内蒙古殡仪馆将程某某遗体运回内蒙古**旗火化。2025年10月22日，哈尔滨市公安局**分局向**区应急管理局移交事故线索。2025年11月17日，**区人民政府成立事故调查组，开展事故调查工作。

经询问、调查，事故发生后，**公司现场人员立即驾车将程某某、邱某某送往**区***医院救治。15时01分，程某某经抢救无效死亡，死亡原因为心脏停搏。9月20日，邱某某转至哈尔滨**医院继续治疗。事故发生后，政府相关部门未接到报告，无法评估处置情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

程某某使用手拉葫芦对角线调整侧立灰斗板位置时，为方便操作，提前拆除防倾倒槽钢，导致未固定的灰斗板因受力过大，发生倾倒。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

接到事故通知时，事故现场已经改变，死者遗体已经火化，

故未进行检验和鉴定工作。

（三）其他可能排除的因素

根据相关人员询问笔录，排除自然灾害造成事故原因。

（四）间接原因分析

公司现场管理不到位，未按照**公司制定的施工方案施工；未发现并制止操作人员违规操作的安全隐患；未向****公司和政府监管部门报告事故情况。

四、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

公司，发生事故后，未依法依规向**公司和政府监管部门上报事故情况；未及时发现并制止作业人员违反操作规程的安全隐患。

张某某，**公司法定代表人、主要负责人，未依法依规履行主要负责人安全管理职责，发生事故后，未向****公司和政府监管部门上报事故情况，瞒报事故信息。

张某某，**公司现场负责人，未履行安全管理人员职责，未发现并制止程某某违反操作规程作业的违规行为。

程某某，违反操作规程，手拉葫芦对角线调整两侧灰斗板位置时，违规提前拆除防倾倒槽钢。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故伤亡不予追责人员

程某某已在事故中死亡，故不予追究其责任。

（二）责任单位和人员的行政处罚

公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条、第九条之规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第（一）项之规定，建议由区应急管理局依法进行处罚。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项之规定，建议由**区应急管理局依法进行处罚。

张某某，**公司法定代表人、主要负责人，对本公司安全生产工作履职不到位，未认真履行安全生产第一责任人责任，对事故的发生负有领导责任。其违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一款第（一）项之规定，建议由**区应急管理局依法进行处罚。其违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项之规定，建议由**区应急管理局依法进行处罚。

张某某，**公司现场负责人，未履行安全管理人员职责，对事故发生负有管理责任。其违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项之规定。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项之规定，建议由**区应急管理局依法进行处罚。

六、事故主要教训

本次“9·20”一般物体打击事故暴露出企业在安全管理、制度执行、事故报告等方面存在漏洞，教训深刻，值得警醒。

（一）企业主体责任落实不到位

**公司作为施工单位，未依法履行安全生产主体责任，对高风险作业缺乏有效管控。主要负责人张某某未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，在事故发生后未及时、如实报告事故情况，存在瞒报行为。

（二）作业人员安全意识淡薄，违章操作突出

作业人员程某某在灰斗组合施工过程中，违反操作规程，在手拉葫芦进行对角调整时，擅自提前拆除防倾倒用槽钢，导致结构失稳倾覆，是引发事故的直接原因。反映出企业对从业人员的安全教育培训流于形式，未真正实现“知风险、懂防范、守规程”。

（三）信息报送机制缺失，应急处置严重滞后

事故发生后，企业未按规定在1小时内向属地应急管理部门和负有安全监管职责的部门报告，也未向总承包单位报告，贻误了调查时机。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，坚决遏制类似事故再次发生，提出以下整改和防范措施：

（一）全面压实企业安全生产主体责任

强化主要负责人履职尽责。**公司法定代表人及其他生产经

营单位主要负责人必须严格履行《中华人民共和国安全生产法》赋予的安全职责，特别是要组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，定期检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患。对因履职不到位导致事故发生的，依法依规严肃追责。

（二）健全安全管理制度，强化现场管控

完善高风险作业管理制度。针对手拉葫芦吊装、构件拼装等高处作业、起重作业、临边作业等高风险环节，制定专项施工方案和安全技术交底，明确禁止行为清单（如严禁提前拆除临时支撑、严禁交叉作业无隔离等）。

（三）严格落实隐患排查治理闭环管理

建立健全隐患排查台账，做到“发现问题—登记—整改—复查—销号”全过程闭环管理。重大事故隐患必须及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

（四）加强从业人员安全教育培训

开展全员警示教育。以本次事故为典型案例，组织开展全覆盖的安全警示教育，使每一名员工了解事故经过、原因及后果，增强“生命至上、安全第一”的思想自觉。

（五）强化岗位安全技能培训

对特种作业人员和普通作业人员分类开展实操培训，重点培训操作规程、危险辨识能力和应急处置方法，确保“不培训不上岗、培训不合格不上岗”。

（六）规范事故信息报送，提升应急响应能力

严格执行事故报告制度。所有生产经营单位必须严格执行事故“1小时内”上报规定，杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报行为。一旦发生事故，必须立即启动应急预案，组织抢救，并保护好事故现场。

（七）加大执法监督和问责力度

行业管理部门以此案为契机，在全区范围内开展建筑施工领域“反三违”专项整治行动。对存在重大安全隐患或发生事故的企业，依法依规实施行政处罚，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

**区政府事故调查组

2026年1月20日