索引号	11321027014455428A/2024-463387
体裁分类	
主题分类	
组配分类	业务工作
发布机构	邗江区应急管理局
生成日期	2024-02-22
文号	
时效	
名称	盐城市某建设有限公司“12.25”高处坠落死亡事故调查报告

盐城市某建设有限公司“12.25”高处坠落死亡事故调查报告

访问量：10

盐城市某建设有限公司“12.25”高处坠落死亡事故调查报告

区政府：

2023年12月25日上午9时45分左右，位于扬州市邗江区某工程建设项目北端，盐城市某建设有限公司钢结构安装作业过程中发生一起高处坠落事故，导致1人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发〔2007〕218号）、《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办〔2013〕61号）和区政府《关于规范一般生产安全事故调查处理和评估工作的通知》（扬邗政办〔2023〕25号）的相关规定，12月25日，邗江区政府成立由区应急管理局牵头，区纪委监委、区住建局、区公安分局、区总工会等部门组成的事故调查组，并邀请区人民检察院派人参加，对事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅视频监控、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事

故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、相关单位概况

建设单位：扬州市邗江区某村民委员会，地址：扬州市邗江区，法定代表人：俞*，统一社会信用代码：543210********9440，类型：村民委员会。

监理单位：淮安市某工程咨询有限公司，地址：江苏省淮安市淮安区，法定代表人：李*全，注册资本：100万元整人民币，统一社会信用代码：913208********7Q0K，类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：许可项目：主营建设工程监理。

总承包单位：江苏某环境集团有限公司，地址：扬州市邗江区，法定代表人：胡*勤，注册资本：10000万元整人民币，统一社会信用代码：913210********300J，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：主营环保工程施工。

劳务分包单位：盐城市某建设有限公司，地址：盐城市盐南高新区，法定代表人：季*年，注册资本：2000万元整人民币，统一社会信用代码：

913209********NR7A，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：主营建筑劳务分包。

二、工程发包情况

2023年9月26日，扬州市邗江区某村民委员会（以下简称某村委会）和江苏某环境集团有限公司（以下简称江苏某公司）经招标后签订《政府采购合同》，某村委会将某厂回购翻建工程建设项目发包给江苏某公司，双方签订《建设工程施工安全生产协议书》，明确各方权利、义务及安全管理责任。2023年9月27日，某村委会与淮安市某工程咨询有限公司（以下简称淮安某公司）签订《监理合同》，委托淮安某公司对工程项目的质量、进度、安全等进行监理。2023年10月25日，江苏某公司与盐城市某建设有限公司（以下简称盐城某公司）签订《劳务分包合同》，将某厂回购翻建工程建设项目中钢结构安装劳务分包给盐城某公司，同日双方签订《建筑施工安全生产协议书》，明确各方权利、义务及安全管理责任；12月2日，盐城某公司正式进场进行钢结构安装。

三、事故发生经过和事故救援情况

2023年12月25日7时30分左右，盐城某公司安全员李*朝和方*军、张*、胡*永、赵*忠、王*平5名安装工人进入某厂回购翻建工程建设项目施工现场，因地面冰冻6人先是通过手工或吊机将部分钢结构部件调整位置，8时30分左右，胡*永、方*军两个人在厂房北端由西往东第六、七根钢质立柱中上部位置（7米左右）紧固柱间支撑下部分交叉构件上部和立柱连接的螺丝、固定柱间支撑构件，赵*忠和张*在地面紧固柱间支撑下部分交叉构件下部和立柱连接的螺丝、固定柱间支撑构件，交叉构件固定好后，胡*永、方*军两个人继续在第六、七根钢质立柱上部（9米左右）安装柱间支撑上部分构件，9时20分左右，胡*永通过墙壁C型镀锌桁条移步至厂房北端由西往东第四根钢质立柱上部（9米左右），方*军经厂房北端往南第二排由西往东第六、七根钢质立柱之间的柱间支撑构件通过墙壁C型镀锌桁条移步至厂房北端往南第二排由西往东第四根钢质立柱上部，安装钢质跨梁，胡*永安装完跨梁北端西侧6颗螺丝后，9时45分左右，胡*永移步到跨梁北端东侧安装6颗螺丝时坠落地面，坠地后，胡*永头西脚东俯卧在第五根西南侧位置，赵*忠和张*第一时间赶到事故现场，张*一直在和胡*永讲话，试图让胡*永保持清醒，胡*永有意识但已不能正常讲话，赵*忠立即拨打了“120”求救，大概十几分钟过后，120救护车

到达现场，医护人员将胡*永抬到车上送往扬州市第一人民医院西区医院进行抢救，赵*忠和张*随救护车前往医院，李*朝单独开车前往医院，11点08分左右，医院宣布胡*永死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：胡*永，男，55-60岁，居民身份证号码：321027********3071，户籍地址：扬州市邗江区，现住址：扬州市邗江区，工作单位：盐城某公司，钢结构安装辅助用工。

经济损失：事故造成的直接经济损失约160万元。

五、事故发生的原因和事故性质

事故调查组通过勘察事故现场、查阅事故相关资料及对相关人员进行调查询问，共拍摄事故现场照片14张，制作询问笔录15份、勘验笔录1份、现场示意图1份、现场方位图1份。综合相关证据，依据相关规定，认定事故发生的原因如下：

（一）直接原因

该起事故的直接原因：胡*永在厂房北端由西往东第四根钢质立柱上部（距离地面约为9m左右）进行钢结构跨梁固定过程中，佩戴的安全带未固定、进行高处作业，

坠落地面，导致死亡事故的发生。

（二）间接原因

该起事故的间接原因：**一是施工现场安全管理不到位。**盐城某公司安排无特种作业操作证的人员进行高处作业，未对现场高处作业人员佩戴的安全带、安全帽等安全防护装备使用情况进行检查，对存在的安全隐患未及时发现并整改。**二是安全教育培训不到位。**盐城某公司未开展高处作业安全培训，导致员工安全意识淡薄、安全知识缺乏，对高处作业安全操作规程不熟悉、不掌握。

综合上述情况，调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）对相关责任人员的处理意见

1.死者胡*永，盐城某公司钢结构安装辅助用工，安全意识淡薄，安全知识缺乏，无特种作业操作证进行高处作业，在厂房北端由西往东第四根钢质立柱上部（距离地面约为9m左右）进行钢结构跨梁固定过程中，佩戴的

安全带未固定、进行高处作业，坠落地面，导致死亡，对该起事故发生负有直接责任。因其死亡，建议不予追究。

2.李*永，盐城某公司总经理，对高处作业现场安全检查、隐患排查督促整改不到位，对作业人员的安全教育组织实施不到位，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项的规定，建议邗江区应急管理局对盐城某公司总经理李*永进行行政处罚。

3.许*峰，盐城某公司项目经理，某厂回购翻建工程建设项目负责人，安全生产职责履行不到位，未对钢结构安装作业人员进行高处作业安全技术交底，未对现场进行安全检查，对存在的安全隐患未及时发现并整改，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对盐城某公司项目经理许*峰进行处罚。

4.李*朝，盐城某公司员工，某厂回购翻建工程建设项目现场负责人，安全生产职责履行不到位，安排无特种作业操作证的人员进行高处作业，未对现场高处作业人员佩戴的安全带、安全帽等安全防护装备使用情况进行

检查，未制止和纠正作业人员违反高处安全作业的行为，未对现场进行安全检查，对存在的安全隐患未及时发现并整改，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项的规定，建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对盐城某公司员工李*朝进行处罚。

（二）对事故责任单位处理意见

盐城某公司，安全生产职责履行不到位，安排无特种作业操作证的人员进行高处作业；安全教育培训不到位，未开展高处作业安全培训，导致员工安全意识淡薄、安全知识缺乏，对高处作业安全操作规程不熟悉、不掌握；现场安全管理不到位，未对现场高处作业人员上岗资格、劳动防护用品佩戴等进行安全检查；安全技术交底不到位，未对钢结构安装作业人员进行高处作业安全技术交底，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款及《江苏省安全生产条例》第二十九条第一款第二项、第三项、第四项、第五项的规定，建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对盐城某公司进行处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）盐城某公司要高度重视安全生产工作，深刻吸取事故教训，认真学习贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》等法律法规，切实加强安全生产工作组织领导，依法依规落实各项安全生产工作规定，认真开展生产安全事故隐患排查治理，及时消除安全隐患，严格落实安全生产教育培训，提高员工安全意识和安全知识，防范生产安全事故的再次发生。

（二）某街道要切实落实属地安全生产监督管理责任，扎实开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时消除隐患，确保本辖区安全生产形势稳定。同时，要深刻吸取事故教训，在辖区范围内开展一次外包领域安全大检查，严厉查处违法违规行为，督促企业切实履行安全生产各项责任，开展安全生产教育培训，落实安全生产管理制度和各项安全措施。

2024年1月25日