金乡县崇文食品有限公司“7·12”一般火灾事故调查报告

金乡县人民政府事故调查组

2026 年 9 月

目录

一、事故基本情况.....1

（一）事故相关单位情况.....1

（二）事故相关合同情况.....2

（三）制冷机房屋顶防水施工工艺.....3

（四）事故现场情况.....3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4

二、事故应急处置和救援情况.....5

（一）事故发生经过.....5

（二）事故应急救援情况.....6

三、事故发生原因和性质.....7

（一）直接原因.....7

（二）间接原因.....8

（三）事故性质.....10

四、对事故有关责任人及责任单位的处理建议.....10

（一）对崇文公司相关人员的处理建议.....10

（二）对防水施工方相关人员的处理建议.....11

（三）对有关人员的处理建议.....12

（四）对事故有关责任单位的处理建议.....13

五、事故防范和整改措施.....13

金乡县崇文食品有限公司“7·12”一般火灾事故调查报告

2026年7月12日16时06分许，金乡县崇文食品有限公司制冷机房楼顶发生一起火灾事故，过火面积约350平方米，直接经济损失约528.35万元，未造成人员伤亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第349号）等法律法规规定，县政府成立了由县应急局、县公安局、县总工会、县工信局、县市场监督管理局、县消防救援局、县经济开发区有关单位人员组成的崇文食品有限公司“7·12”一般火灾事故调查组（以下简称事故调查组），邀请县纪委监委、县检察院派人员参加，并聘请有关专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、视频分析、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.金乡县崇文食品有限公司（事故发生单位）

成立于2012年9月12日，法定代表人为毕爱军；统一社会信用代码：91370828053438452T；注册资本：1200万元；注册地址：金乡县鱼山镇经济开发区（济宁食品工业园）（一照多址）；经营范围：蔬菜购销、冷藏；脱水蔬菜加工；货物进出口、技术进出口，国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司法定代表人毕爱军，系公司主要负责人、最大股东，占股74%。公司股东苏钦海担任监事，占股26%。

2.防水施工承包方

防水施工由欧阳一令承接并组织实施。欧阳一令系金乡县金乡街道兴业防水材料经营部经营者，注册地址：山东省济宁市金乡县城文峰西路南侧，店铺门头名称为“兴隆防水”；注册时间：2017年9月6日；企业类型：个体工商户；统一社会信用代码：91370828053438452T；经营范围：防水材料批零兼营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关合同情况

2026年7月上旬，崇文公司制冷机房楼顶出现渗漏，公司应急负责人陈若风联系欧阳一令承接防水维修施工。崇文公司未与欧阳一令签订任何书面合同和安全管理协议，施工价格由股东苏钦海与欧阳一令商定，共计6500元。

（三）制冷机房屋顶防水施工工艺

本次施工内容为制冷机房房顶防水施工。施工人员欧阳一令、刘运山使用液化石油气热熔喷火枪对屋面卷材进行明火烘烤作业。制冷机房屋顶与南侧冷库厂房之间仅以单层薄铁皮相隔，铁皮缝隙成为火焰导入通道。南侧冷库厂房为单层钢结构，内部大量存放大蒜、蒜片、胡椒等植物类物料，具备可燃特性，厂房内部由北向南布置冷库及蒜片加工区。

（四）事故现场情况

厂区北侧为独立砖混结构制冷机房，南侧为单层钢结构冷库厂房，厂房内部由北向南布置冷库及蒜片加工区。厂房内部大量存放大蒜、蒜片、胡椒等植物类物料，具备可燃特性。制冷机房屋顶遗留液化石油气钢瓶、热熔喷火枪及未使用完的防水卷材，施工痕迹明显。外围未发现焚烧、电气短路、烟头、祭祀或人为放火痕迹，排除外部火源介入可能。

南侧冷库厂房整体坍塌，钢结构梁柱严重扭曲变形，地面覆盖约 **50cm** 炭化灰烬，全域烧毁，无未燃区域。燃烧痕迹呈北重南轻分布，紧邻制冷机房北侧墙体红砖裸露，保温层完全碳化，火势蔓延方向清晰。制冷机房主体结构完好，仅屋面施工区域熏黑，内部氨制冷设备未过火。



图 1 制冷机房南侧建筑情况



图 2 制冷机房南侧燃烧情况



图 3 制冷机房房顶防水施工工具

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次火灾过火面积 350 平方米，涵盖整座冷库厂房及配套蒜片加工区，直接经济损失约 528.35 万元。无人员伤亡。

二、事故应急处置和救援情况

（一）事故发生经过

2026 年 7 月 12 日 13 时许，欧阳一令、刘运山到达崇文公司制冷机房，开始楼顶防水施工。13 时 33 分许，制冷工寻广通受苏钦海安排，开叉车协助欧阳一令将防水卷材、煤气罐和喷枪等施工材料运送至制冷机房楼顶，运送过程中欧阳一令站在叉车托盘上。此次施工前，崇文公司未向县经济开发区进行动火作业报备，未办理动火作业证，未对施工人员进行安全技术交底和安

全教育培训，未安排专职安全监护人员，施工现场未配备灭火器材。随后，欧阳一令、刘运山使用液化气喷枪明火烘烤防水卷材。制冷工寻广通受苏钦海安排临时负责“现场帮忙看着”。14时49分至15时47分，苏钦海两次巡查厂区，但未到屋顶施工面进行检查，未全程在施工现场监护；寻广通先后上去3次查看，监护期间存在抽烟行为，未始终在场。16时06分许，明火引燃制冷机房楼顶夹层泡沫材料，火势迅速蔓延。寻广通发现火情后立即拨打119报警，随后关闭氨气阀门。16时24分，消防救援力量到场，23时35分明火基本被扑灭。

（二）事故应急救援情况

16时06分许，欧阳一令发现火情后立即与刘运山用扫帚、水杯等进行初期扑救，并呼喊人员取灭火器。寻广通从制冷机房取来灭火器由刘运山拉至屋顶，欧阳一令喷射后未能控制火势。刘运山试图撬开彩钢瓦灭火亦未成功。寻广通随即拨打119报警，并关闭氨罐阀门、切断电源。地面人员向屋顶递送水管尝试扑救，欧阳一令抱水管喷水扑救，因火势过大被迫撤离。16时08分，苏钦海电话通知陈若风调派阜盈公司消防车到场增援。金乡县消防救援局接警后，调派消防车及消防救援人员赶赴现场。16时24分，消防救援力量到场后迅速组织灭火。23时35分，明火基本扑灭，现场留守5车34人清理现场，7月13日17时50分处置完毕。

三、事故发生原因和性质

（一）直接原因

经调查勘验、专家研判，事故的直接原因是：欧阳一令、刘运山在崇文公司制冷机房楼顶进行防水施工时，使用明火烘烤防水卷材，火焰从单层铁皮缝隙引燃夹层泡沫材料，导致火灾发生。



图 4 制冷机房房顶防水施工位置

火灾发展呈现“屋面明火→夹层阴燃→内部爆燃”的典型路径，蔓延迅速，造成全域烧毁。

（二）间接原因

1.崇文公司企业主体责任落实不到位、安全管理严重缺失。

（1）动火作业管理制度形同虚设。公司规定动火作业须办理作业证并报备园区，但实际并未执行。安全管理档案中仅有一

张2023年的动火作业证，且存在日期涂改（由2021年改为2023年）、无证人员动火等问题。本次施工未办理动火作业证，未向园区报备。同日，公司5号冷库东侧还存在另一项未经报备和审批的动火作业，表明公司动火作业管理存在系统性失控。安全员孟凡省对动火需向园区报备的规定不知情，且公司长期未报备。

（2）外包作业安全管理严重缺失。虽建立了外包管理制度，但未与施工方签订书面外包合同和安全管理协议，未对外包施工方资质进行任何审查。

（3）安全教育培训造假问题突出。三级教育培训材料存在将2022年培训记录改成2024年、人员名单未填写即有成绩等造假问题；晨会记录提前打印、内容雷同、日期随意改动；主要负责人毕爱军未对员工进行过安全培训。防水施工前，未对施工人员进行安全技术交底，未进行安全教育培训，未进行风险辨识。

（4）安全生产责任制不落实。全员安全生产责任清单不完整，粉粒车间和脱水车间责任清单缺失，应急负责人陈若风未纳入责任清单。

（5）现场安全监护和应急器材严重缺失。未安排专职监护人员，仅安排制冷工寻广通“现场帮忙看着”，寻广通未全程在场，监护期间存在抽烟行为。施工现场未配备灭火器等消防器材，施工人员仅有自带的扫帚和水杯用于应急处置，导致初期火灾无法有效控制。

（6）安全管理档案严重缺失。生产安全事故应急预案为

2022年2月22日发布实施，未按规定开展评估和修订；三级教育培训材料造假；动火作业证档案严重缺失且存在涂改；晨会记录造假；承包商安全检查表空白。

2.防水施工方安全风险辨识严重不足、违章动火作业。

（1）欧阳一令营业执照经营范围不包括防水工程与动火作业。欧阳一令和刘运山均未取得高处作业操作证，不具备从事屋顶防水施工的法定资格。

（2）对制冷机房这一特殊作业环境（存在氨气、与冷库紧挨、屋顶结构含泡沫复合板）未进行充分的风险评估，对氨气泄漏与明火相遇可能产生的爆炸风险毫无认知。

（3）刘运山系欧阳一令临时联系，非固定员工，双方未签订任何协议、未约定具体工资，安全管理处于空白状态。

（4）欧阳一令和刘运山在未取得动火作业票、未配备灭火器材、未落实任何防火措施的情况下，使用明火进行防水作业，直接导致火灾发生。

3.属地安全监管不到位。

县经济开发区作为园区安全生产属地管理部门，对入驻企业动火作业报备审核、现场实地核查、动态隐患排查等关键环节管控不严，未及时发现崇文公司动火作业未报备的问题；未建立完善的外包施工准入、培训、管控闭环，日常巡查中未发现施工人员无高处作业操作证等问题；对企业主要负责人和外包施工人员的安全培训针对性和覆盖面不足。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起因外包施工安全管理缺失、动火作业失控、安全生产主体责任不落实导致的一般火灾生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人及责任单位的处理建议

（一）对崇文公司相关人员的处理建议

1.毕爱军，崇文公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作，未履行主要负责人职责。未有效督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患；组织教育培训工作不到位；未与外包施工方签订合同和安全管理协议；全员安全生产责任清单不完整；生产安全事故应急预案过期未更新。对事故的发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定[1]，建议由金乡县应急管理局给予其处上一年年收入**40%**罚款的行政处罚。

2.苏钦海，崇文公司股东、监事，本次外包作业具体经办人，未履行安全管理职责。与施工方商定价格但未审查施工方资质，未与施工方签订外包合同和安全管理协议，未进行安全技术交底，未向园区报备动火作业，未全程在现场监护。对事故的发生负有直接管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项之规定:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款;

六条之规定[2]，建议由金乡县应急管理局给予上一年年收入**20%**以上**50%**以下的行政处罚。

3.孟凡省，崇文公司安全员，未有效履行安全员职责。三级教育培训材料造假，动火作业证档案管理混乱，生产安全事故应急预案未按规定开展评估和修订，未对承包商统一协调管理。对事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[2]，建议由金乡县应急管理局给予上一年年收入**20%**以上**50%**以下的行政处罚。

4.寻广通，崇文公司制冷工，受苏钦海安排负责现场监护。监护期间未全程在场且存在抽烟行为，未有效履行监护职责。火灾发生后立即报警并关闭氨阀门，避免了次生灾害，在应急处置中有积极表现，可酌情从轻处理。建议由崇文公司依据内部管理制度对其进行严肃处理。

（二）对防水施工方相关人员的处理建议

5.欧阳一令，防水施工承包人、金乡县金乡街道兴业防水材料经营部经营者。作为防水施工的组织者和实施者，在生产作业中违反有关安全管理规定：无相应资质承揽防水工程，施工人员无高处作业操作证，未制定防水作业流程及规程制度，未对施工

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

风险进行全面辨识，使用明火进行防水作业，直接引发火灾，造成直接经济损失约**528.35**万元，对事故的发生负有直接责任。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款之规定[3]，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

6.刘运山，防水工，无高处作业操作证，参与动火作业，安全风险辨识不足。鉴于刘运山系受欧阳一令临时雇佣，非本次施工的组织者，在施工中处于从属地位，火灾发生后积极参与了初期扑救，事后积极配合事故调查，主观恶性较轻，社会危害性较小，依据《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项之规定[4]，建议由公安机关对其进行处罚。

（三）对有关人员的处理建议

7.韩萌，中共党员，金乡经济开发区副科级干部，分管环保和安监工作，负责县经济开发区食品产业园安全生产工作。未建立安全检查闭环管理机制，安全培训组织不力、流于形式。建议由县经济开发区依据内部管理规定对其进行处理。

8.张清林，中共党员，金乡经济开发区工作人员，负责县经济开发区食品产业园安全生产具体业务工作。安全检查仅有照

---

[3]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[4]《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项规定：“违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：……（二）过失引起火灾的。

片、无纸质记录、无复查闭环，对崇文公司动火作业未报备的情况失察。建议由县经济开发区依据内部管理规定对其进行处理。

（四）对事故有关责任单位的处理建议

1.金乡县崇文食品有限公司，企业主体责任落实不到位，对事故的发生负有主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定[4]，由金乡县应急管理局给予其行政处罚。建议由县政府有关部门对该企业停产停业整顿，待具备安全生产条件后，有关部门组织验收合格后方可恢复生产经营。

2.县经济开发区，履行属地管理责任不力，对事故的发生负有责任，建议其向金乡县人民政府作出深刻书面检查。

五、事故防范和整改措施

1.金乡县崇文食品有限公司，要深刻吸取事故教训，公司主要负责人要切实提高安全意识，深入学习安全生产专业知识，加强安全生产管理，切实落实企业主体责任。要严格外包作业管理，所有外包作业必须签订书面外包合同和安全管理协议，严格审查施工方资质，严禁将工程发包给不具备相应资质的单位或个人。要严格执行动火作业审批制度，所有动火作业必须办理动火作业证，动火前必须向园区报备，动火现场必须配备灭火器材，安排

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款。

专人全程监护。深入开展安全风险辨识和隐患排查治理工作，及时排查整改事故隐患，杜绝违章作业行为。加强对员工的安全教育培训和警示教育工作，如实记录培训档案，严禁造假。提高全体从业人员的安全素养，严格落实安全生产有关措施，防范类似事故发生。

2.县经济开发区，要认真履行安全生产属地管理职责，增强红线意识和底线思维，切实督促企业落实安全生产主体责任。要堵塞管理短板，修订完善动火作业专项管理办法，细化高危作业监管标准、日常巡查细则，定岗定责落实专职监管人员工作职责，刚性执行“先报备、后审批、再施工”管理要求。要加大对园区企业的风险辨识和隐患排查力度，对发现的安全隐患严罚重处，提高企业安全意识。要建立完善外包施工准入、培训、管控闭环，全面加强外包施工安全监管。

3.要切实提高安全生产监管意识，严格落实“三管三必须”要求。各负有安全生产监管职责的部门要配齐配强监管力量，聚焦动火作业、外包施工、消防设施等重点环节，加大对本行业领域企业的安全监督检查力度。要严格隐患排查治理闭环管理，对发现的隐患实行清单管理、限期整改、对账销号，对违法违规行为依法严肃查处，形成有力震慑，以严格执法倒逼企业落实安全生产主体责任。

4.要切实加强安全生产源头管控。各有关部门要严把外包施工准入关，督促企业严格执行动火作业审批报备和现场监护制

度，配齐配全消防设施器材，确保安全生产条件到位。要加强部门间信息共享和协调联动，形成监管合力。要结合本次事故暴露出的问题，组织全县涉氨制冷、食品加工等重点企业开展针对性应急演练和全员警示教育，提升企业初期火灾扑救和人员疏散能力，坚决防止同类事故再次发生。