碑林区张家村街道伊顿8号公馆“1·26”火灾事故调查情况报告

2025年1月26日下午16时24分，西安市碑林区张家村街道伊顿8号公馆1505号房间着火，过火面积约72㎡，火灾造成1人死亡（王某诺，14岁，女）。火灾发生后，调查人员立即赶赴现场，现将调查进展报告如下：

一、火灾基本情况

2025年1月26日16时24分，西安市消防救援支队119指挥中心接群众报警称：西安市碑林区张家村街道伊顿8号公馆15层房间起火，指挥中心立即调派6个站1个大队共18车前往处置。支队全勤指挥部第一时间赶赴现场指挥灭火救援工作。经到场侦查，起火房间为伊顿8号公馆1505号，18时12分，现场明火被扑灭，救援力量继续开展排烟降温工作。火灾造成伊顿8号公馆1505号房间及14、15、16层公共区域及部分房间不同程度受损，同时导致1人死亡（王某诺，14岁，女）。

二、起火建筑基本情况

（一）建筑基本情况

伊顿公馆是碑林区白庙村城中村改造项目，该小区总建筑面积234683㎡。起火建筑为伊顿8号公馆，建筑面积44644㎡，地上30层，地下2层，其中1至4层为裙房，5至30层为住宅，建筑高度98.6m，属于一类高层公共建筑，于2019年1月11日

通过消防验收。设置有火灾自动报警系统、室内消火栓、自动喷水灭火系统、正压送风系统、机械排烟系统等消防设施。

伊顿8号公馆由陕西德方长安实业有限公司开发建设。2010年12月17日取得建设用地规划许可证（编号：【2010】018号）和建设工程规划许可证（编号：【2013】014-1号）；2014年4月24日取得建设工程施工许可证（编号：城改124【补】号）；2019年1月11日通过消防验收（编号：西公消验字【2019】第0012号）。经核实陕西德方长安实业有限公司于2019年3月左右对该楼启动了室内及室外景观升级改造工作，2020年12月左右改造完成。

（二）起火住宅情况

起火房间为伊顿8号公馆1505室，建筑面积约为72㎡，户型二室一厅一厨一卫，客厅连接阳台，起火房间位于客厅西北部。房屋业主为王某某（男，41岁），平时居住人员为周某（女，38岁，王某某妻子）、王某言（男，13岁，王某某之子）、王某诺（女，14岁，王某某之女）。

（三）建筑消防设施情况

该建筑设置有火灾自动报警系统、室内消火栓、自动喷水灭火系统、正压送风系统、机械排烟等消防设施。

三、火灾发生经过和灭火救援情况

（一）火灾发生经过

2025年1月26日16时许，周某因王某言在客厅玩火而与其发生争执，随后二人发生肢体冲突，在此过程中王某言用打火机将客厅沙发点着，随后，周某、王某言和王某诺进行扑救，但未奏效，周某、王某言随即逃生至楼梯间，王某诺未能及时逃生，随着火势蔓延扩大，王某诺前往西北侧卧室外窗避险，17时45分许，王某诺从窗户外坠落，随即被120送往医院进行抢救。

（二）灭火救援情况

2025年1月26日16时24分，西安市消防救援支队119指挥中心接到报警称碑林区伊顿8号公馆发生火灾，指挥中心先后调派6个消防站和一个重型机械大队前往处置，支队全勤指挥部遂行出动。

16时40分，枫林路消防救援站4车16人到场，携装徒步至15层开展灭火救援工作。16时41分，雁塔西路消防救援站2车12人到场，开展楼内人员搜救疏散工作。16时48分，长安路小型站2车8人到场，协助枫林路消防救援站向14楼转运器材装备。17时05分，枫林路消防救援站内攻小组4人出2支水枪交替掩护进行内攻。之后，大庆路消防救援站3车15人，丈八北路消防救援站3车14人相继到场，开展排烟和疏散工作。18时12分，现场明火被扑灭。18时14分，西华门消防救援站2车10人到场，开展排烟降温工作。19时14分，现场处理完毕，消防救援力量陆续返回。

四、事故原因分析

（一）现场勘验情况

通过对伊顿公馆8号楼15层勘验，发现“回”字形走道东北侧（对应1505室位置）烧损最为严重，1505室门口吊顶完全烧毁，东侧走道墙面配电箱内烧损严重，其余位置均呈现烟熏痕迹，基本无过火。对起火户勘验，发现1505室内整体过火严重，客厅吊顶完全烧损，客厅、阳台及西北侧卧室均堆放有大量书籍，房间整体采用木制家具、内嵌式木制壁柜、木质地板、墙纸装修。厨房与客厅采用玻璃隔墙分隔，勘验发现客厅一侧地面处有玻璃残骸，残骸较为完整，无机械应力破坏痕迹，推测为长时间高温受热引起。结合房间布局情况，玻璃为厨房玻璃隔墙残骸，位置为沙发摆放处，对应起火部位。

（二）直接原因分析

经现场勘验，结合调查走访询问情况综合判断，直接起火原因为：王某言玩火引燃1505室客厅沙发导致火灾发生。

（三）致灾因素分析

1.初期火灾扑救不力

该起火灾发生于白天，房间内住户在场且小区物业正常上班。但从询问笔录和现场监控视频查看，房间内住户（周某、王某言、王某诺）在火灾发生时采用软管连接厕所内自来水灭火，和用脸盆接水灭火，但均未奏效。物业范某某当天乘坐电梯至16层时，电梯门打开，其听见楼梯间内有人喊着火了，范某某

立即跑入楼梯间查看，监控显示其在3分钟左右后在15层乘坐电梯下至一楼至监控室取灭火器再返至15层进行扑救，贻误了最佳灭火时机。因此，导致初期火灾未有效处置。

2.建筑消防设施未保持完好有效

火灾发生时机械排烟系统、自动喷水灭火系统未联动启动。着火时消火栓泵未在自动状态，后经物业工作人员手动开启。该建筑合用前室的南北两侧防火门均被拆除，破坏了原有的火分隔。

3.各类因素导致救援时间延误

该小区为城中村改造项目，道路较狭窄且延康巷为单行道。起火当天为春节前，当天车辆比较拥堵，导致救援车辆未能第一时间到达指定位置。

五、火灾延伸调查情况

（一）使用管理责任

对小区物业服务公司（陕西德仁物业管理有限公司西安第一分公司）履职情况进行调查发现，物业管理职责落实不细不实，消防设施存在故障问题一直未有效整改，未进行年度检测，物业消防控制室值班人员未持证上岗且不能熟练操作消防主机，人员事故应急处置意识不强，未能第一时间有效控制火灾蔓延。

火灾发生后，15层机械排烟阀未开启，由于该楼栋湿式报警阀施工改造未完成，喷淋泵未启动。室内消火栓、火灾自动

报警系统、楼梯正压送风系统正常。

（二）工程建设责任

该建筑在2019年3月左右进行装修改造时未向住建部门申请装修审批和验收。在室外部分景观改造时在8号楼北侧入口设置圆形盆栽景观，影响消防车通行。

（三）中介服务责任

该单位未与消防技术服务机构签订消防技术服务合同。聘用中级操作员张建利自行对设施进行维护。

（四）消防产品质量责任

对8号楼30层、16层干粉灭火器进行现场检查，型号为MFZ/ABC4型，现场判定合格；对消防水带进行现场检查，型号为8-65-25涤纶长丝，现场判定合格；对消防水枪进行现场检查，型号为 GZ35/75，现场判定合格；对应急照明灯具进行现场检查，型号为SH-ZFZD-E3W-C，现场判定合格；对疏散指示标志进行现场检查，型号为RF-BLZD-I1LROF4W-102，现场判定合格。对自动报警系统进行现场检查，型号为J-SAP-M-M900K，型号为JTY-GD-ZM992，型号为J-XAP-M-M500H，现场判定合格。以上产品信息与中国消防产品信息网查询一致，符合市场准入要求。

六、相关单位履职情况

1.防火监督责任

碑林区消防救援大队2024年以来部署开展了电动车专项整

治、拆窗破网等专项工作，同时多次协同张家村街办开展联合检查，并指导社区网格员开展安全培训和消防演练工作，防火监督责任已落实。

2.灭火救援责任

经调查灭火救援行动符合相关法律法规要求，未发现违规行为。

3.张家村街道办事处

依据《陕西省消防安全责任制实施办法》第七条："乡（镇）人民政府履行下列消防工作职责：街道办事处应当履行第（一）（四）（五）（六）（七）项职责，并保障消防工作经费。"规定，张家村街道办事处负责落实以上职责。

经调查，2024年以来，张家村街办积极制定专项消防安全工作方案及工作提示通知并严格落实排查整治工作，每月定期召开消防安全工作会议。统筹协调、督促落实全街道消防安全工作责任，并进行详细分工，确保责任层层压实。24年以来张家村街道办指导科研社区、白庙社区、延康社区、融信社区、军工社区、黄雁社区等社区分别开展了消防安全宣传培训演练。相关责任均已落实。

4.公安碑林分局太白路派出所

对太白路派出所的履职情况进行调查，太白路派出所在日常工作例会中多次安排部署消防监督检查工作，每月组织民警

对包括伊顿公馆在内的辖区监管单位开展消防安全检查，发现问题及时要求整改，相关责任已落实。

5.白庙路社区居民委员会

根据《陕西省消防条例》第十五条规定，村（居）民委员会应当开展群众性消防工作，确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，协助开展消防宣传教育，进行防火安全检查。经调查，白庙社区居民委员会火灾发生前深入伊顿公馆小区开展宣传教育，并建立了防火检查和宣传台账，制定了防火公约，相关责任已落实。

七、对事故的处理建议

（一）对事故责任人处理建议

王某言（男、13岁）为伊顿公馆8号楼1505室住户，因玩火点燃沙发导致火灾发生，对该起事故的发生负有直接责任。因其为未成年，免于追究责任。

（二）对事故有关单位处理建议

1.陕西德仁物业服务管理有限责任公司西安第一分公司

该公司作为伊顿8号公馆物业管理单位，物业管理职责落实不细不实，消防设施存在故障问题一直未有效整改，未按照要求对建筑消防设施进行维护保养，未进行年度检测，单位员工事故应急处置意识不强，处置措施不及时。建议由区消防救援大队按照《中华人民共和国消防法》相关规定对该公司存在

的违法行为进行查处。

2.陕西德方长安实业有限公司

起火建筑在进行装修改造时未依法进行审批和验收。建议由区住建局按照《中华人民共和国消防法》相关规定对该公司存在的违法行为进行查处。

八、事故整改措施及防范建议

（一）加强基层消防安全治理能力。建立健全基层消防综合治理工作机制，建强多种形式消防救援队伍，推动街道开展防火巡查、消防宣传教育培训、督促火灾隐患整改等工作，增强提升基层抗御火灾和应对处置灾害事故能力，坚决遏制“小火频发”势头和“小火亡人”火灾事故。

（二）加大火灾隐患排查整治力度。要全力防范化解重大火灾风险，做好本辖区、本行业、本系统的消防安全工作。住建部门要加大对住宅小区物管企业的行业指导；公安机关要加强对居民小区的消防监督检查和对村（居）民委员会的消防工作指导；各级各部门要强化基层力量排查，严防失控漏管现象，坚决确保全区消防安全稳定。

（三）加快基层消防力量建设步伐。发改、财政等部门之间应加强统筹协调，加快推进全区小型消防站建设进度，筑牢坚实的消防安全基础。推进村（社区）建立由党员、干部、村（居）民、网格员、保安员等各类力量组成的志愿消防队，结

合实际配置装备器材，开展消防巡查检查、消防宣传培训、初期火灾扑救等工作。

（四）加强消防宣传教育引导。要强化基层消防宣传工作，各街办要定期组织社区深入单位、小区、沿街店铺等场所开展消防安全宣传活动，充分利用社区宣传栏、小区楼道、电梯等居民经常关注的区域进行消防安全宣传，重点针对老弱病残等群体，做到消防安全知识全覆盖；公安派出所要将消防安全纳入安保人员培训内容，确保安保人员能做到一懂三会，掌握消防安全四个能力；消防救援部门要积极开展火灾案例警示教育，广泛发布，以案警示，提高全民火灾防范意识。

碑林区消防救援大队

2025年3月25日