政府信息公开

索引号：	730027408/201901-018	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	市安监局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管
标题：	宁波金美亚管桩池州有限公司“2018.7.13”物体打击事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2018-09-14	**发布日期：**	2018-09-14

宁波金美亚管桩池州有限公司“2018.7.13”物体打击事故调查报

告

发布时间：2018-09-14 17:04　来源：市安监局　字号：[**默认** 大 超大]
文本下载

2018年7月13日上午11时57分，宁波金美亚管桩池州有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85号）等有关法律法规和文件规定，8月7日，市安全监管局牵头成立了宁波金美亚管桩池州有限公司“2018.7.13”物体打击事故调查组，成员单位有市经济技术开发区管委会、市公安局、市工商质监局、市总工会。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查处理“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、询问谈话，在认真分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、性质，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议及整改措施。现报告如下：

一、事故发生单位有关情况

（一）事故单位基本情况。宁波金美亚池州管桩有限公司是宁波银茂集团有限公司全资子公司，该公司于2006年12月落户于池州市经济技术开发区临港工业园，注册资本叁仟万圆，法定代表人吕某，经营范围为预应力管桩、机械附件加工、打桩服务，目前从业人员300余人，年产值3.5亿元。

（二）主要工艺流程。公司管桩生产过程由生产班组和辅助班组共同完成。生产班主要工艺流程为：按配方配置混凝土→将混凝土放至预先布设的钢筋骨架，并对钢筋骨架整体拉张→离心机离心→蒸汽养护池常压90度蒸养5小时→高压釜高压180度蒸养8小时→出桩。辅助班组主要任务是布设管桩钢筋骨架，主要工艺流程为：下料机切割不同规格的钢筋（9米–15米）→行车操作工将切割好的成捆钢筋吊运至穿筋工作平台或地面→穿筋工编笼工按照设置的规格布设管桩骨架。

（三）事故单位安全管理情况。2017年2月17日，宁波银茂集团有限公司任命刘某贵为宁波银茂集团有限公司总裁助理，主管宁波金美亚池州管桩有限公司和宁波金美亚池州钢管有限公司。2018年1月31日，宁波银茂集团有限公司任命林某清为宁波金美亚池州管桩有限公司副总经理，全面分管公司生产、技术等工作；任命郑某平为宁波金美亚池州管桩有限公司总工程师，负责公司设备、安

监、环保等对外工作，协助林某清管理生产、技术等工作。宁波金美亚池州管桩有限公司下设销售部、人事行政部、采购部、安全办、生产部、技术部。安全办配主任（专职安全管理人员）一名，专职负责公司日常安全管理工作。宁波金美亚池州管桩有限公司制定了包括总经理安全生产职责在内的安全生产责任制、部分安全生产规章制度及岗位操作规程。2017年3月该公司完成三级安全生产标准化创建工作，2018年1月修订了生产安全事故预案并报开发区安监局备案，2018年6月开展了安全现状评价。2018年以来，公司安全办处罚员工违章行为100余次，共罚款1万1千余元。

（四）属地监管情况。今年以来，开发区管委会每季度召开一次安全生产工作会议，开展了安全生产攻坚行动，并在高温、汛期、节前等时段组织安全专项检查；举办了园区企业主要负责人、分管负责人安全培训班，及时宣贯安全生产有关法律法规和标准要求。开发区安全监管局制定了年度执法检查计划，定期对宁波金美亚池州管桩有限公司进行检查；开发区市场监管局严格特种设备管理，宁波金美亚池州管桩有限公司12台在用的行车4月3日通过特种设备检测。

二、事故发生的经过和应急救援情况

（一）事故发生经过。7月13日早上7时许，编笼工胡某富和穿筋工王某华（两人为搭档，在一个机位上相互配合工作）等一班10人按照公司安排的任务计划单去车间进行生产，当班安排五金班班长曹某亮操作行车。11点50左右，胡某富开始做10米规格的笼筋，11时55分，曹某亮等去食堂吃午饭。此时下料机正在切10米规格的钢筋，且即将更换规格。胡某富为了下午上班后省去备料时间，直接穿筋编笼，便自行上去开行车，准备将切好的一捆10米规格钢筋（约900公斤）吊到穿筋操作平台上（平台距地面约80cm）。胡某富进入行车操作室后，王某华在地面负责用钢绳系在钢筋两头约2米处，并锁死（靠近穿筋机一侧实际未锁死）。胡某富操作行车把钢筋吊运至穿筋平台上方，缓慢将钢筋一侧放到平台上，另一侧（靠近穿筋机一侧）离平台约50-60厘米悬空。王某华随即将落在平台一侧钢绳解开，并走到另一侧准备解钢绳。由于靠近穿筋机一侧钢筋尚未落到平台上，王某华便一边用手将钢筋往下拉，一边手势示意胡某富将钢筋放下来。胡某富在行车操作室内见王某华手势后，误以为王某华让其把钢筋往上吊，便操作行车将另一侧钢筋重新吊起，距离平台约2米、离地面约3米高。由于吊高后王某华无法触及，便停止往下拉，此时王某华正处在吊起端钢筋正下方，2秒钟后，钢筋突然滑落，砸中站在钢筋下方的王某华头颈部。

（二）应急救援情况。胡某富见钢筋砸中王某华后，立即将行车开往楼梯边，还没到楼梯边（胡某富误以为靠边了），胡某富便从行车往楼梯走，一脚踏空摔下（事后检查腿骨骨裂）。胡某富来到王某华旁，见王某华头趴在平台上，

脚在地面，颈部被钢筋压住，嘴大张，但说不出话。随即，胡某富将王某华扶至车间平坦处，并为其做人工呼吸。安全办主任袁某东闻讯后于12时03分到事故现场，并拨打120。随后，公司副总林某清、总经理刘某贵赶到事故现场。12时20分，120救护车到金美亚公司并将王某华送往池州市第一人民医院抢救，下午6时左右，医院宣布，王某华经抢救无效死亡。

死者：王某华，男，42岁，东至县******。事故造成直接经济损失约100万元。

三、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

胡某富无证违规操作行车，起吊钢筋距地面约3米高时突然滑落，砸中行车下方的王某华，致其受伤死亡。

2.间接原因

（1）王某华安全意识淡薄，未用钢绳将钢筋锁死，行车运行过程中违规站在行车吊运范围下方，且在行车未停稳前强行拉拽被吊起的钢筋，在钢筋滑落时躲闪不及，被砸身亡。

（2）胡某富违反行车操作规程，在发现行车下方有人的情况下未及时停止操作，误解王友华给出的手势，盲目持续起吊。

（3）宁波金美亚池州管桩有限公司履行企业安全生产主体责任不到位。安全生产责任制未实现全员全覆盖，部分人员安全生产职责与现行法律法规规定不一致；安全生产规章制度及岗位操作规程不健全；安全培训教育流于形式，培训内容不全面、不具体，且只培训不考核；专职安全管理人员配备不足。

（4）公司车间布局过于紧密，无人员疏散通道，现场管理混乱，缺乏必要的安全警示标志。

（二）事故性质

这是一起从业人员安全意识淡薄，行车作业人员无证操作，严重违反操作规程；公司安全生产主体责任落实不到位而导致的生产安全责任事故。

四、责任认定及处理建议

（一）王某华，宁波金美亚池州管桩有限公司穿筋工，安全意识淡薄，违规站在行车下方，且在行车未停稳前违规拉拽被捆的钢筋，致使钢筋从行车上滑落砸中自己，对这起事故的发生负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究。

（二）郑某先，宁波金美亚池州管桩有限公司总工程师，负责公司设备、安监、环保等对外工作，未严格检查公司安全生产状况，及时排除生产安全事故隐患，协助林能清履行安全生产管理职责不到位，违反了《安全生产法》第二十二条规定，对事故发生负一定的管理责任，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议处以3000元罚款。

（三）袁某东，宁波金美亚池州管桩有限公司安全办主任，履行制止和纠正从业人员违章指挥、违反操作规程等职责不到位，违反了《安全生产法》第二十二条规定，对这起事故发生负一定的管理责任，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议处以4000元罚款。

（四）胡某富，宁波金美亚池州管桩有限公司编笼工，无证操作行车；在发现行车运行影响范围内有人的情况下继续违规吊运，对这起事故发生负直接责任，违反了《安全生产法》第五十四条规定，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议处以5000元罚款，责成宁波金美亚池州管桩有限公司给予其开除处理。

（五）林某清，宁波金美亚池州管桩有限公司副总经理，全面分管公司生产、技术等工作，落实拟定公司安全生产规章制度、组织安全生产教育培训、检查公司安全生产状况、排查生产安全事故隐患等职责不到位，违反了《安全生产法》第二十二条规定，对这起事故发生负重要管理责任，根据《安全生产法》第九十三条和《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议处以9900元罚款，吊销安全生产资格证，责成宁波银茂集团有限公司撤销其副总经理职务。

（六）刘某贵，宁波银茂集团有限公司总裁助理，主管宁波金美亚池州管桩有限公司和宁波金美亚池州钢管有限公司，未建立健全本单位安全生产责任制和安全生产规章制度；未能严格督促检查本单位的安全生产工作，及时排查消除作业场所存在的安全隐患，履行安全管理职责不到位，违反《安全生产法》第十八条规定，对这起事故负领导责任。根据《安全生产法》第九十二条规定，建议处上一年年收入百分之三十的罚款，计3.6万元。

（七）宁波金美亚管桩池州有限公司，重效益轻安全，对职工安全培训教育不到位，现场安全管理混乱，隐患排查整治不细致，安全管理人员配备不足，违反了《安全生产法》第二十一条、第二十五条和《安徽省安全生产条例》第十

三条规定，对事故发生负主要管理责任。根据《安全生产法》第一百零九条规定，建议处以25万元罚款。

五、事故防范措施建议

（一）宁波金美亚管桩池州有限公司要认真吸取“7.13”物体打击事故教训，严格执行《安全生产法》、《安徽省安全生产条例》等法律法规，认真落实安全生产主体责任。要聘请相关安全生产专家或机构对公司进行一次全方位的安全诊断，全面辨识各岗位的安全风险，采取有针对性的安全防范措施。要优化车间布局，预留安全通道，增设安全和职业健康防护设施，改善员工工作环境。要建立全员安全生产责任制，完善安全生产规章制度和岗位操作规程。要增配专职安全管理人员，深入细致开展隐患排查治理，严厉查处违章指挥、违规作业和违法劳动纪律等行为。要进一步强化安全生产培训教育工作，增强从业人员安全生产意识，提升从业人员风险防范能力。要进一步加强应急救援能力建设，开展实战化应急演练，提升突发事件处置能力，确保企业实现安全生产。

（二）池州市经济技术开发区管委会要举一反三，深入查找自身在安全监管方面存在的问题和不足，督促辖区内各生产经营单位全面开展隐患排查治理工作，及时消除事故隐患。要以贯彻落实《中共池州市委池州市人民政府关于安全生产领域改革发展的实施意见》和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》为抓手，全面落实安全生产党政领导责任、部门监管责任和企业安全生产主体责任。要加强安全生产监管队伍建设，厘清各行业领域安全监管职责。要结合实际需要，进一步完善政府购买服务机制，通过专家查隐患解决监管部门专业技术力量不足问题。要深入开展安全生产攻坚行动和安全生产领域突出问题大排查大整治大督查专项行动，有效防范生产安全事故再次发生，切实保障人民群众生命财产安全。

宁波金美亚管桩池州有限公司“2018.7.13”物体打击事故调查组

2018年9月12日

站点地图　页面纠错

主办单位：池州市应急管理局

联系电话：0566-2819195

皖ICP备2021012755号-1

皖公网安备 34170002000049号

网站标识码：3417000049

本站已支持IPv6访问