大连瑞驰冷链物流有限公司“7·10”一般车辆伤害事故调查报告

2024年7月10日12时45分左右，位于甘井子区大连湾街道前盐村大连瑞驰冷链物流有限公司院内，刘某驾驶辽B9838F重型栏板货车停靠在5#台进行装货作业时，启动车辆驶离装货平台，导致两名作业人员从升降平台连接板处坠落地面，一人受重伤、一人受轻微擦伤。

事故发生后，经交警部门深入调查，无法认定道路交通事故后，2024年8月13日，大连市公安局交通警察支队甘井子大队将该起事故移交至甘井子区应急管理局。

甘井子区应急管理局接案后，组织相关人员赶赴事故现场勘察了解情况并展开事故前期调查。甘井子区人民政府依据《安全生产法》和《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，成立由甘井子区应急局、区总工会、区公安分局、大连湾街道办事处等有关单位组成的大连瑞驰冷链物流有限公司“7·10”一般车辆伤害事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加，对事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等事故调查处理环节，查明了事故发生的经过、原因、受伤人员和经济损失情况，认定了

事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范及整改措施，现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关车辆情况

事故车辆：辽 B9838F，车辆类型：重型栏板货车，所有人：刘某乙，住址：辽宁省大连市金州区向应镇徐屯村小龚庄 74 号，使用性质：货运，品牌型号：解放牌 CA1169PK2L2E4A8，车辆识别代号：LFNAFRJM3GADB2441，发动机号码：60340475，注册日期：2016 年 3 月 4 日，发证日期：2020 年 11 月 30 日。

（二）事故相关单位基本情况

大连瑞驰冷链物流有限公司（以下简称瑞驰冷链公司），企业类型：有限责任公司，法定代表人：邓恩堂，成立日期：2004 年 11 月 26 日，登记机关：大连市甘井子区市场监督管理局，住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道前盐村，统一社会信用代码：91210211759908145 9，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），保税仓库经营，食品生产，食品经营，货物进出口，进出口代理，报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），土地使用权租赁，办公设备租赁服务，机械设备租赁，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运

输代理，国际货物运输代理，装卸搬运，非居住房地产租赁，运输设备租赁服务，专业保洁、清洗、消毒服务，企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）事故相关人员基本情况

1.董某，伤者，男，55岁，身份证号码：***,辽宁省大连市甘井子区人，瑞驰冷链公司装卸工人。

2.刘某，男，59岁，身份证号:***，辽宁省大连市金州人，辽B9838F重型栏板货车驾驶员，执有《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型：A2，杨某甲雇佣刘某到瑞驰冷链公司拉货。

3.杨某已，男，46岁，身份证号码：***，大连市沙河口区人，瑞驰冷链公司场内叉车驾驶员，现场目击者。

4.王某,男,50岁,身份证号码:***,辽宁营口人,辽BJ6259重型栏板货车驾驶员，现场目击者。



（四）事故发生地及现场勘查情况

事发地位于甘井子区大连湾街道前盐村瑞驰冷链公司院内，地理位置如图一所示。

瑞驰冷链公司5#装卸平台，液压升降设备由捷曼门业（北京）有限公司生产，出厂日期2019年，连接板长度2米，宽度0.4米，载重6吨，收起时上沿距离地面1.4米，用于装卸货物时叉车进入货车车厢内使用，如图二、图三和图四所示。



图二 5#装卸平台



图三 液压升降设备



图四 设备标牌

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故背景

刘某于2019年11月购买辽B9838F重型栏板货车，车辆行驶证登记所有人为其父亲刘某乙，实际所有人是刘某，用于出租拉货。养牛个体户杨某甲租用刘某货车到瑞驰冷链公司拉货，拉一次运费600元，每个月拉一次。

（二）事故经过

通过调查并获取卸货现场视频监控还原事故发生过程：2024年7月10日下午12时左右，刘某驾驶辽B9838F重型栏板货车到达瑞驰冷链公司门岗处，按照要求登记姓名、电话、车牌号、入场联系人后，按照瑞驰冷链公司库房管理员大明的指令，刘某将货车停靠在5#台装卸货平台处，刘某下车站在车辆右侧和现场另外一名外来货车司机王某，还有一名叉车司机杨某已聊天，瑞驰冷链公司未按照规定配备给司机刘某止退器，用于掩住车辆左、右前轮。公司安全员柳某、调度员张某在现场组织2台叉车

和 4 名装卸工人进行装货，4 名装卸工都未穿工作服戴安全帽。一台叉车在仓库内负责将纸壳箱物品直接叉运到货车车厢内，由董某等 4 名工人将纸壳箱物品摆放在车厢内，从前至后装到货车车厢尾部。12 时 44 分 22 秒，场地另一台叉车叉运托盘并将站在托盘上的工人娄某送到货车车厢货物上方，仓库内叉车叉运货物后停在升降平台处，董某站在液压升降设备搭在货车车厢的连接板右侧、方某站在左侧、姜某站在中间（如图五所示），三人从叉车上搬运货物至货车车厢尾部并码好垛。12 时 44 分 52 秒现场视频监控显示，刘某打开货车驾驶室门并进入驾驶室，12 时 45 分 05 秒将驾驶室门关闭，12 时 45 分 10 秒驾驶车辆向前行驶，由于车辆突然驶离装货平台，搭在车厢尾部的液压升降设备连接板失去支撑点，造成站在连接板上的装货工人董某和方某坠落至地面，方某自己站起来，董某身体不能动。



图五 伤者位置

（三）应急处置

货车司机刘某听到车辆后方有人喊便立即停车，下车后看到一名工人坐在地面上，现场其他几名工人把他扶起来，公司安排车辆及时将董某送往大连长春路医院救治，后来转到大连辽渔医院治疗，货车司机刘某也陪同去医院，并支付2000多元医疗费。

（四）事故伤者受伤情况

董某经大连辽渔医院诊断：胸12椎体压缩性骨折、全身多发软组织损伤。按照《企业职工伤亡事故分类标准》损失工作日超过105天，已构成重伤。

经大连市劳动能力鉴定委员会《劳动能力鉴定结论通知书》(辽2102劳鉴工初〔2024〕6591号，根据《劳动能力鉴定职工工伤与职业病伤残等级》（GB/T16180-2014)标准，董某被鉴定时的伤残情况，经本委鉴定，致残程度为捌级，无生活自理障碍。

三、事故性质和原因

经事故调查组现场勘察，询问事故有关人员、查看现场视频并调阅相关资料，确认大连瑞驰冷链物流有限公司“7·10”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故，造成此次事故发生的原因如下：

（一）事故直接原因

辽B9838F重型栏板货车驾驶员刘某，未得到明确指令、未确认车厢上是否有人、未告之现场作业人员需要动车，就驾驶车辆向前行驶，由于车辆突然驶离装货平台，搭在车厢尾部的液压

升降设备连接板失去支撑点，导致站在连接板上正在装货工人董某和方某坠落至地面，刘某的不安全行为是导致董某受伤的直接原因。

（二）事故间接原因

1.瑞驰冷链公司对外来车辆安全管理不到位，与车辆驾驶员刘某未签订安全生产管理协议，未对外来车辆驾驶员进行安全教育和安全提示，作业时现场安全管理人员未起到有效作用，事故发生时现场无人及时制止驾驶员的不安全行为，是导致事故发生间接原因之一。

2.瑞驰冷链公司安全防护措施不到位，未按照《外来人员入厂管理规定》给外来车辆配备止退器，装卸货人员在高处作业时未戴安全帽和安全带，是导致事故发生的另一间接原因。

四、对事故有关责任单位及人员责任认定和处理建议

（一）对责任单位处理建议

瑞驰冷链公司作为生产经营单位，对装卸货作业安全管理不到位，与车辆驾驶员刘某未签订安全生产管理协议，未对外来车辆驾驶员进行安全教育和安全提示，装卸货人员在高处作业时未戴安全帽和安全带，作业时现场安全管理人员未起到有效作用，事故发生时现场无人及时制止驾驶员的不安全行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条和第四十八条，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十

四条规定，建议由甘井子区应急管理局依法处理。

（二）建议免于行政责任追究人员

刘某，辽B9838F重型栏板货车驾驶员，未得到明确指令、未确认车厢上是否有人、未告之现场作业人员需要动车的情况下，驾驶车辆向前行驶导致事故发生，对此次事故负有直接责任，因刘某属于自然人，按照《中华人民共和国安全生产法》的适用范围，故免予追究其行政责任。

六、事故防范措施建议

为了从此次事故中深刻汲取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，建议如下：

1.瑞驰冷链公司必须深刻汲取此次事故的教训，严格落实企业主体责任，进行深入持续的安全隐患大排查，对发现的问题、安全隐患，立即落实整改。

2.瑞驰冷链公司必须依法对从业人员进行系统的有针对性的安全生产教育和培训，增强从业人员的安全意识，熟悉安全操作规程，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，一律不得上岗作业。

3.瑞驰冷链公司必须严把安全防护用品使用关，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

4.瑞驰冷链公司必须加强外来车辆的安全管理，与其签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。