平南县马练乡“7·15”一般高处坠落事故调查报告

2024年7月15日15时许，在平南县马练瑶族乡****发生一起工人在搭建铁皮棚施工中坠落事故，造成1人受伤，后经县人民医院抢救无效，于7月15日18时23分死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，为查明原因，汲取事故教训，2024年7月19日，平南县人民政府成立了由县应急局、公安局、教育局、人力资源社会保障局、司法局、农业农村局、总工会、群众工作部，马练瑶族乡人民政府、平南街道办事处等单位组成的平南县马练乡“7·15”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委派员参加，对该起事故开展调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议，提出了加强和改进工作的意见建议。

经调查认定，平南县马练乡“7·15”高处坠落事故是一起由于未落实安全生产有关制度、现场安全监管缺失、工人安全意识淡薄导致的一般生产安全责任事故。

一、事故有关单位、人员基本情况

（一）事故有关单位情况

平南县马练瑶族乡****，位于广西壮族自治区贵港市，统一社会信用代码：12450821******2079，法定代表人冯**，现有***52人。宗旨和业务范围是“实施******，促进******”。

（二）事故相关人员情况

1.冯**，男，瑶族，19**年3月28日出生，广西平南县同和镇人，是平南县马练瑶族乡******。

2.卓**，男，汉族，19**年12月7日出生，广西平南县马练乡人，是平南县马练瑶族乡****搭建铁皮棚项目的承揽者、发起人，主要负责人。

3.覃**，男，汉族，19**年6月17日出生，广西平南县马练乡人，是平南县马练瑶族乡****搭建铁皮棚项目的另一承揽者。

4.覃**，男，19**年5月26日出生，广西平南县平南镇人，是卓**和覃**雇请的施工工人。

（三）涉事项目基本情况

经马练瑶族乡****支委会各成员讨论，一致同意在****塑胶跑道搭建铁皮棚。支委会后，**通过口头方式将项目交由卓**和覃**二人共同承揽，未签订书面协议，项目所需资金、人员、材料等由卓**和覃**二人负责，二人向**提交的预算为项目总长约120米，宽8米，高度约3.5米至4米，总面积约960平方米，按照130元每平方米的单价，整个项目的初步预算金

额为12.48万元，待工程完结后结算工程款，所得利润二人平分。2024年7月初，卓**和覃**雇请余**、王**、廖**、覃**等四人负责项目的具体施工，按照15元每平方米结算工钱，所得工钱四人平分。

在中华人民共和国应急管理部特种作业操作证查询系统中，未查询到余**、覃**、王**、廖**的高处作业资格证书，该四人均不具备进行高处作业的相应资质。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年7月15日上午8时许，工人余**、王**、廖**、覃**等4人正常进入位于平南县马练瑶族乡****的跑道铁皮棚工地进行施工，当天的主要工作是盖铁皮瓦，余**和廖**负责在地面递铁皮瓦给在铁皮棚顶进行铺盖的王**和覃**，地面至铁皮棚顶高大约4米；中午12时至14时停工休息，期间下雨，大约下午14时雨停，4人恢复施工，此时工人余**在铁皮棚的一个角落计算工程用料情况；廖**在对铁皮棚刷油漆；王**在地面割铁皮瓦；15时许覃**使用木质踏梯爬上铁皮棚进行铺盖铁皮瓦工作，在攀爬过程中，由于地面湿滑及未采取任何安全措施，木质踏梯后滑坠倒，踏梯上的覃**在无任何防护措施的情况下从约4米高处坠落；工人廖**、王**见状立即跑到覃**处，发现覃**头部出血，且已无意识，王**立即用手摁住覃**耳朵，廖**用手摁住覃**头部伤口，并立即喊来余**拨打120急救电话，同时电话告知了卓**，卓**电话通知覃**到现场查

看情况。约十分钟后，马练瑶族乡卫生院的医务人员来到现场对覃**进行急救，由于伤势严重，马练瑶族乡卫生院立即将伤者覃**送往平南县人民医院。后经平南县人民医院抢救无效，覃**出现呼吸衰竭，于2024年7月15日18时23分宣告死亡。

（二）事故现场情况

事故现场位于平南县马练瑶族乡****塑胶跑道东南方约100米处，见下图。



（三）人员伤亡和财产损失情况

该起事故造成1人死亡，死者覃**，男，**岁，身份证号码：45272419******401X，户籍地址：广西平南县平南镇平丹路**号。

目前，事故责任方已赔偿丧葬费4万元，死者覃**尸体已火化，赔偿协议尚在协商中。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

该起事故是由于工人覃**安全意识淡薄，在未采取安全措施的前提下，将木质踏梯搭在铁皮棚上并爬上踏梯，后木质踏梯后滑摔倒是导致事故发生的直接原因。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，平南县马练乡“7·15”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场工人余**立即拨打120电话报告，过十多分钟后，马练乡卫生院医务人员赶到现场紧急救治，因伤势太重，马练瑶族乡卫生院立即将伤者覃**送往平南县人民医院进行抢救。16时许，余**将事故情况报告了马练瑶族乡******冯**，18时许，马练瑶族乡******冯**电话向县教育局、马练瑶族乡政府报告了事故情况，县教育局于18时57分向县委县政府值班中心报告了事故情况，马练瑶族乡政府于20时30分向县委县政府值班中心报送了书面信息，县应急局、公安局、教育局、卫生健康局接报后立即派人赶赴现场协调处置有关事项，后续覃**的尸体被运送至平南县殡仪馆存放。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，伤者覃**在马练瑶族乡卫生院的抢救下病情没有得到好转，后转入平南县人民医院救治，在平南县人民医院

入院后予以呼吸机辅助呼吸，急抽血、拟行开颅血肿清除术及胸腔闭式引流术，于2024年7月15日17时12分出现双侧瞳孔散大，直径6.0mm，对光反射消失，血压56/24mmHg，心跳减慢停止，已无呼吸，使用呼吸机呼吸，医院考虑为重型脑颅损伤引起呼吸循环衰竭，进一步心跳停止，给予呼吸机辅助呼吸，使用多巴胺、付肾静推。胸外按压等抢救处理，反复使用付肾静推，抢救至2024年7月15日18时23分仍无心跳及呼吸，双侧瞳孔放大至边缘，对光反射消失，各大动脉未扪及搏动，生理反射消失，心电图示一直线，宣告患者死亡。

接到事故报告后，县公安局、县应急局高度重视，立即组织指导事故善后处置工作，并及时封控事发现场，防止事故再次发生。2024年7月17日，相关事故责任方与死者覃**的家属就前期丧葬费问题进行了协商，在自愿、平等、互谅互让的基础上达成了一致意见，并签订了《收条》，目前丧葬费款项已经到位，善后处置工作正在处理中，没有引起社会不稳定情况。

（三）事故应急处置评估结论

县公安局、县应急局、县卫健局接报后参与事故善后处置工作，并及时封控事发现场，防止事故再次发生。事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急指挥得当，协调有序。善后处理工作及时有序推进，安抚、调解工作开展顺利。

五、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）责任单位

1.马练瑶族乡****，作为建设单位，项目审批决策不规范，

支委会讨论没有明确项目的承揽者和建设预算；没有和最终项目承揽者签订项目施工合同和安全生产管理协议，没有安排人员在项目施工现场进行安全监管。

（二）责任人员

1.卓**、覃**，作为平南县马练瑶族乡****搭建铁皮棚项目的承揽者，未对施工人员进行生产安全教育培训。未认真审查工人覃**是否具备高处作业资格证即雇请其进行高处作业，对于特种作业人员是否具备相应特种作业资质存在失察行为。未认真履行安全管理职责，安全监管流于形式，监管不到位，未对施工人员进行安全生产教育培训，未及时检查作业环境安全生产状况，且当天并未到现场监管和排查，未及时排查生产安全事故隐患。

2.马练瑶族乡******冯**，作为建设单位的主要负责人，安全管理不到位，没有安排人员在项目施工现场进行安全监管。

3.施工工人覃**，安全意识淡薄，未做好任何安全防护措施，忽视作业安全，未取得高处作业资格证书却从事高处作业。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位认定及处理建议

马练瑶族乡****，作为建设单位，将建设项目发包给不具备施工资质的个人，且没有和项目承揽者签订安全生产管理协议，现场安全管理缺失，未及时发现并制止覃**的不安全行为，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有监管责

任，建议由平南县教育局依照相关规定予以处理。

（二）对事故责任人员认定及处理建议

1.卓**，作为平南县马练瑶族乡****搭建铁皮棚项目的承揽者、发起人，主要负责人，未制定安全管理制度和操作规程，未履行安全管理职责，未对施工人员进行安全教育和安全培训，未核实施工人员是否取得特种作业资格，未及时检查作业现场安全生产状况，导致覃**危险作业，未能及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由平南县应急管理局依法依规进行处理。

2.覃**，作为平南县马练瑶族乡****搭建铁皮棚项目的共同投资人，也是工程管理者，未履行安全管理职责，未对施工人员进行安全教育和安全培训，未核实施工人员是否取得特种作业资格，未及时检查作业现场安全生产状况，导致覃**危险作业，未能及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由平南县应急管理局依法依规进行处理。

3.冯**，作为****主要负责人，对工程发包和建设期间未落实签订安全协议，施工现场协调、管理、安全检查不到位，致使施工过程中未及时发现和制止施工方的违规冒险作业，对事故发生负有管理责任。建议由平南县教育局依照相关规定予以处理。

4.覃**，未参加过安全教育培训，安全意识淡薄，未取得高处作业资格证书，未采取安全有效措施进行高处作业，对事故发生负有一定责任，因其在事故中死亡，建议不再追究其责

任。

七、事故防范和整改措施建议

为了深刻汲取本次事故教训，强化落实安全生产主体责任，增强安全意识，举一反三，防范和减少各类事故，特提出如下防范建议:

（一）认真汲取事故教训。工程承揽者要深刻汲取此次事故教训，主动履行安全生产主体责任，严格遵守有关法律法规、国家标准和行业标准的规定，切实把安全生产责任落实到位，建立完善的隐患排查治理制度并落实自查自纠，杜绝类似事故的发生。同时，对于安装、维修等工程应委托有资质的单位或人员进行作业，并加强日常安装作业的安全监管和安全宣传工作。

（二）落实监管主体责任。项目建设单位要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”以及属地管理的要求，认真履行职责，把安全生产管理责任落到实处，强化巡查制度，扎实开展隐患排查，发现安全隐患及时督促整改。要与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位的安全生产工作统一协调、管理、定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（三）加强人员教育培训。各生产经营单位应加强从业人员安全培训和教育，保证其具备必要的安全生产知识，提升从业员工的安全意识及辨识安全风险、排查隐患的能力，熟悉有关

的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，正确佩戴和使用劳动防护用品。特别是要求高处作业和特种作业人员必须经过专业的培训，保证持证上岗。

平南县马练乡“7·15”一般高处
坠落事故调查组
2024年9月11日