永生科技（宁夏）有限公司“10.4”触电一般生产安全事故调查报告

2025年10月4日13时07分许，位于石嘴山市大武口区向阳路24号永生科技（宁夏）有限公司3号车间发生一起触电事故，致1人死亡。

事故发生后，市委、市政府和区委、区政府高度重视，区委书记到达现场了解情况，要求做好善后处理和事故调查工作。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规和《市安委会办公室关于对大武口区永生科技（宁夏）有限公司“10.4”一般触电事故进行挂牌督办的通知》（石安办函〔2025〕168号）要求，经大武口区人民政府批准成立了由区应急管理局、市公安局大武口区分局、区总工会、高新区应急管理局、区工业信息化局等相关部门负责人组成的永生科技（宁夏）有限公司“10.4”触电一般生产安全事故调查组，邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加事故调查，启动调查程序，对该起事故进行调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情

况报告如下:

一、事故相关单位和发生事故设备情况

（一）永生科技（宁夏）有限公司

营业执照: 2024年3月20日成立,法定代表人为吴*霞,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),统一社会信用代码略,住所位于石嘴山市大武口区向阳路 24 号。经营范围:许可项目:建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:砼结构构件制造、销售;金属结构制造、销售;水泥制品制造、销售;建筑用金属配件制造、销售;模具制造、销售;机械设备销售;新能源原动设备制造、销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑材料销售;海上风电相关装备销售、相关系统研发;风力发电机组及零部件销售;风电场相关装备销售、相关系统研发;工业设计服务;风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;信息技术咨询服务;工程管理服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);金属表面处理及热处理加工;技术进出口;货物进出口;节能管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);运输设备租赁服务。

（二）天津卓越人才发展有限公司

1.营业执照

2020年12月4日成立,法定代表人为张*娇,企业类型为有限责任公司(自然人独资),统一社会信用代码:略,住所位于天

津经济技术开发区第三大街8号豪威大厦2门903B-3。经营范围：许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；建筑劳务分包；电气安装服务；施工专业作业；船舶修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；互联网信息服务。一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理；企业管理咨询；生产线管理服务；装卸搬运；金属切割及焊接设备制造；机械电气设备制造；包装服务；物业管理；园林绿化工程施工；礼仪服务；外卖递送服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；五金产品零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。

2.相关许可资质

《劳务派遣经营许可证》（编号 1201JK0219），许可经营事项为劳务派遣，有效期限2025年2月11日至2028年2月10日，发证机关为天津经济技术开发区（南港工业区）管理委员会，发证日期为2025年2月21日。

《人力资源服务许可证》（编号（津）人资证字【2025】第1620016023号），服务范围：为劳动者介绍用人单位；为用人单位推荐劳动者；组织开展招聘会；开展网络招聘服务；开展高级人才寻访（猎头）服务，发证机关为天津经济技术开发区（南港工业区）管理委员会，发证日期为2025年9月22日。

（三）相关方关系及合同签署概况

为保障生产项目劳务用工需求，2025年5月1日，永生科技

（宁夏）有限公司与天津卓越人才发展有限公司签署《劳务承包合同》，合同期限自2025年5月1日至2026年4月30日，约定由天津卓越人才发展有限公司承接永生科技（宁夏）有限公司生产项目的劳务作业，劳务承包费用根据项目承包任务的性质与特点核算，标准为150元/人/月（不包含税款），双方依据合同约定明确各自权利义务并履行。

为落实上述劳务用工安排，2025年5月1日，天津卓越人才发展有限公司与王*全（死者）签订《劳动合同》，合同期限为2025年5月1日至2026年4月30日，明确王*全（死者）工作岗位为机修工，主要工作地点为宁夏回族自治区石嘴山市大武口区高新开发区向阳路24号永生科技（宁夏）有限公司，月工资标准核定为8400元。

（四）发生事故设备情况

发生事故设备（以下简称“涉事设备”）为埃尔法ZX7-500T手工电弧焊/氩弧焊两用直流弧焊机（成都埃尔法焊割设备有限公司生产，执行《电弧焊机》GB/T8118-2011标准，出厂编号1031240229105，2024年2月29日生产），输入为三相380V±10%、50/60Hz、42kVA，手工焊额定输出500A/40V、氩弧焊300A/28V（负载持续率均60%），外形680mm×380mm×520mm；该涉事设备由永生科技（宁夏）有限公司于2024年6月4日从未来万家五金机电设备有限公司购置同型号焊机共5台，单台价格1350元，合同编号HT20240604001，

供永生科技（宁夏）有限公司设备部及机修组在3号车间平台栏杆处使用，2024年6月5日安装调试后投入使用。

涉事设备保养情况：2024年9月4日首次保养（清洁风道、检查电缆等）；2025年6月4日第二次保养（更换滤网、检测电流等）；2025年9月4日第三次保养（紧固端子、校准显示等）；三次保养均由徐*亮完成且结论为正常。

涉事设备维修情况：2025年7月因冷却风扇异响更换风扇，维修后符合使用要求（维修记录编号WX202507004）。事故前30天（2025年9月4日），班前检查记录设备无异常，设备无重大故障记录。

二、事故发生经过、应急及善后处置情况

（一）事故发生经过

2025年10月4日11时许，永生科技（宁夏）有限公司机修主任陈*超向机修作业人员王*全（死者）口头下达焊接作业指令，安排王*全（死者）于当日13时左右前往公司3号车间，对该车间内的平台栏杆开展焊接维修作业。当日午餐结束至事故发生前的时段内，王*全（死者）未向班组负责人、车间管理人员及周边作业人员告知作业内容，独自一人进入3号车间指定焊接作业点位，开展平台栏杆焊接作业。13时07分许，机修主任陈*超按此前口头安排的作业时间，抵达3号车间护栏焊接作业现场进行监护，发现王*全（死者）已仰躺于上天车楼梯处，头部直接接触楼梯台阶表面，双手分别自然搭置于楼梯两侧地面，左手仍

持有焊机接地线，右手紧握焊机焊枪，口腔呈微张状态，已失去正常作业活动能力。见状后，陈*超立即采取应急处置措施，将焊机电源切断，并将焊机相关电线移至作业区域旁侧。

（二）应急救援情况

事故发生后，机修主任陈*超发现王*全（死者）异常状态，于13时11分向公司现场负责人刘*江电话汇报，刘*江随即指令其联系电工主任周*景处置，陈*超遂同步致电电工主任周长*景并拨打120急救电话。周*景抵达现场后立即按照120的电话指令对王*全实施心肺复苏，13时31分120急救人员到场开展专业抢救，13时45分将王*全（死者）送往石嘴山第二人民医院救治，经全力抢救无效，于当日14时18分宣布王*全死亡。15时37分大武口区应急管理局接报事故信息后，立即安排人员赶赴现场核查情况，并按规定向大武口区委、政府及上级业务部门逐级报告事故情况，确保应急处置与信息报送工作有序推进。

（三）善后处置情况

2025年10月11日，死者妻儿与永生科技（宁夏）有限公司、天津卓越人才发展有限公司签订《赔偿协议书》，补偿款项当日全额支付至死者家属指定收款账户。根据家属意愿，死者遗体运往户籍地四川梓潼县安葬。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死者情况

王*全，男，汉族，51岁，身份证号码：略，户籍地址为四川省

绵阳市梓潼县石牛镇清泉村八组。2025年5月1日入职，具体负责永生科技（宁夏）有限公司设备维修工作。持有熔化焊接与热切割作业特种作业操作证（2024年10月24日经石嘴山市应急管理局复审，有效期至2027年11月29日）。

（二）死亡原因

石嘴山市第二人民医院信息报告称，主因：王*全触电后意识丧失20分钟，查体：患者意识丧失，面色青紫，双侧瞳孔散大、固定，直径约5MM，对光反应消失，颈动脉搏动消失，无自主呼吸，心音消失，左腕部及头枕部可见皮肤烧伤，于13时33分行心电图检查呈室颤，立即行心肺复苏，电除颤，建立静脉通路，药物抢救，于14时18分行心电图仍呈一直线，宣告死亡。死亡诊断：电击伤。

（三）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1. 作业人员违章操作且安全意识淡薄。王*全（死者）作为持有熔化焊接与热切割作业特种作业操作证人员，虽接受过焊接专业培训，在电焊机未切断电源、未佩戴专用电焊手套[1]的情况下，擅自带电移动电焊机及其附属焊钳与地线。由于焊钳手柄绝

[1] **[?]《焊接与切割安全》（GB9448-1999）4.2.2.2手套** 所有焊工和切割工必须佩戴耐火的防护手套，相关标准参见附录C（提示的附录）。

《焊接与切割安全》（GB9448-1999）11.5.7.3手套 要求使用状态良好的、足够干燥的手套。

缘破损导致漏电，致使该人员右手手臂遭受电击后被吸附于焊钳[2]，身体失衡倒向邻近钢制楼梯。其右手及头部与钢制楼梯接触，与电焊机焊钳漏电部位形成导电回路[3]，二次侧电流经“手部—躯干—头部”路径通过人体，最终导致触电死亡，是导致事故发生的直接原因。

2. 涉事焊机接地保护缺失及电源回路未设置漏保装置。涉事焊机金属底座及外壳未按照安全规范落实接地保护措施，电源回路未按规定设置剩余电流动作保护装置；作业人员在操作过程中触电，因无接地保护和漏保装置的双重防护，无法及时脱离电源，摔倒后头枕部再次接触铁制栏杆，引发二次电击，最终导致事故发生。该行为违反《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）[4]、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）[5]及《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）[6]相关规定，是导致事故发生的直接原因。

---

[2] **[?]《焊接与切割安全》（GB9448-1999）11.5.5 移动焊机** 需要移动焊机时，必须首先切断气输入端的电源。

[3] **[?]《焊接与切割安全》（GB9448-1999）11.5.7.1** 禁止焊条或者焊钳上带电金属部件与身体相接触。

[4] **[?]《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）4.1.3** 对电动机、电焊机等用电设备的配电线路的保护，除应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-94）的规定。

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）4.0.1 每台电焊机的电源线应符合下列规定：1.手动弧焊变压器或弧焊整流器的电源线应装设隔离电器、开关和短路保护器；2.自动弧焊变压器、电渣焊机或电阻焊机的电源线应装设隔离电器和短路保护电器；3.隔离电器、开关和短路保护电器应装设在电焊机附近便于操作和维修的地点。

[5] **[?]《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）4.13.2** 由固定电源或移动式发电设备供电的移动式用电设备的金属外壳或底座，应和这些供电电源的接地装置有可靠的电气连接。在IT系统中，可在移动式用电设备附近装设接地装置代替敷设接地线，应利用附近的自然接地极，并应保证其电气连接和热稳定其接地电阻应符合相关规程的规定。

[6] **[?]《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）4.1** 对直接接触电击事故的防护 在直接接触电击事故的防护中，RCD只作为直接接触电击事故基本防护措施的补充保护措施（不包括对相与相、相与N线间形成的直接接触电击事故的保护）

用于直接接触电击事故防护时，应选用无延时的RCD，其额定剩余动作电流不超过30mA.

《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）5.8 对弧焊变压器应采用专用的防电击保护装置。

（二）间接原因

1. 作业现场安全管理严重缺位。特殊作业管控彻底失效，未严格执行动火及临时用电作业审批制度，作业前未向作业人员开展针对性安全技术交底，未明确焊接作业触电风险及具体规避要点；现场监护制度流于形式，作业人员单人独立开展焊接维修作业，未按规定安排专人全程监护，现场缺乏应急处置支撑；未履行监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用劳动防护用品的职责，未及时制止王*全（死者）在未佩戴劳动防护用品的情况下进入作业区域开展焊接作业。从作业审批管理、现场全程监护到劳动防护监督，全链条存在系统性漏洞。

2. 安全巡查与隐患排查整改不力。日常安全检查工作流于表面，未建立有效的隐患排查机制，未及时发现并消除电焊机接线不规范、金属底座及外壳未接地保护、电源回路未设置剩余电流动作保护装置等安全隐患；对3号车间检维修等特殊作业现场未开展专项风险辨识及评估，致使各类安全隐患长期积累。

3. 安全生产教育培训不到位。从业人员安全生产教育培训档案不健全，未对作业人员开展系统的安全教育培训，作业前也未做好针对性安全技术交底；虽作业人员王*全（死者）接受过焊接专业培训，但培训未聚焦触电安全风险、防护规范等关键内容，导致员工安全意识薄弱，对焊机触电风险认识不足，进而出现在未佩戴防护手套的情况下，直接接触焊枪和接地线、拖拽焊枪线等违反临时用电及动火作业规范的行为。

（三）事故性质

经调查认定，永生科技（宁夏）有限公司“10.4”触电事故是一起一般生产安全责任事故[7]。

五、事故责任人和责任单位的处理建议

根据事故调查结果，依据相关法律法规的规定，对事故发生单位及相关责任人员提出处理建议：

（一）事故相关责任人的责任认定及处理建议

1.王*全。作为永生科技（宁夏）有限公司机修工，安全风险意识淡薄，违反特殊作业管理规定，在未办理焊接作业审批许可、未按要求佩戴劳动防护用品的情况下，擅自违规开展焊接作业，直接导致触电事故发生。其对本次事故的发生负有主要责任，鉴于王*全已在事故中死亡，建议免于追究其相关责任。

2.代*生。作为永生科技（宁夏）有限公司主要负责人，未履行法定职责，未组织建立健全并落实安全生产责任制、特殊作业管理制度及隐患排查治理机制，对焊机防护缺失、作业管控不规范等系统性隐患失管失察；未统筹推进针对性安全生产教育培训，导致制度执行流于形式、员工风险认知不足；对企业全链条安全管理漏洞未及时督促整改，对本起事故的发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款、第三款第五款[8]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五

---

[7] **[?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条** 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

[8] **[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条** 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下

条第一项[9]之规定，建议由区应急管理局对其依法处理。

（二）事故相关单位的责任认定及处理意见

1.永生科技（宁夏）有限公司。特殊作业管控存在管理漏洞，未执行动火、临时用电审批制度及作业前安全技术交底，致使焊接作业无管控开展；未履行监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用劳动防护用品的法定职责，对王*全（死者）在未佩戴劳动防护用品的情况下进入作业区域开展焊接作业未及时制止；安全巡查与隐患排查流于形式，未建立有效机制，长期未发现并整改焊机接地缺失、未设置漏保装置等安全隐患；安全生产教育培训不到位，未建立健全安全培训档案，培训内容未体现触电风险及防护规范，导致作业人员安全意识薄弱，无法有效规避作业风险，对该起事故的发生负有主体责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[10]、第四十一条第二款[11]、第

列职责:

……

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;

……

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

……

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

……

[9] **[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条** 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

[10] **[?] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条** 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;

[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11] **[?] 《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条第二款** 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故

四十四条第一款[12]、第四十五条[13]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[14]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第二项[15]之规定，建议由区应急管理局对其依法处理。

2.天津卓越人才发展公司。作为劳务派遣单位，未依法对派遣至作业现场的劳动者开展必要的安全生产教育和培训，未针对作业岗位的安全风险、操作规范及防护要求进行针对性指导，导致被派遣劳动者安全意识薄弱、风险辨识能力不足，对该起事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款[16]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第三项[17]之规定，建议由区应急管理局对其依法

隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12] **[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款** 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[13] **[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条** 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[14] **[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条** 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[15] **[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第二项** 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

[16] **[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款** 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[17] **[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第三项** 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：

（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

处理。

六、事故防范措施建议

（一）压实主体责任，堵塞管理漏洞。永生科技（宁夏）有限公司作为事故责任主体，需全面压实企业安全生产主体责任，从全流程管控入手堵塞管理漏洞；修订完善特殊作业管理制度，明确动火、临时用电等危险作业的审批流程、现场监护标准及应急要求，严禁单人独立开展焊接等危险作业，作业前必须完成安全技术交底并留存签字记录，确保各环节可追溯、可监督；建立“全员参与、分级负责”的隐患排查体系，针对焊接设备、电气线路等关键部位制定常态化巡查检查计划，对焊机接地缺失、漏保装置未设置等隐患明确整改责任人和时限，形成“排查—登记—整改—复查”闭环管理；依据岗位风险特点编制针对性培训内容，聚焦触电防护、劳动防护用品使用、应急处置等核心内容，建立健全培训档案，对劳务派遣人员与自有员工实行统一培训考核，不合格者严禁上岗；完善劳动防护用品采购、发放、使用、监督全流程制度，明确各岗位配备标准，作业前由现场负责人核查佩戴使用情况，对未按规定佩戴行为零容忍并严肃处理，同时加强使用培训确保从业人员会用、能用、愿用；重新梳理签订安全生产责任书，明确企业主要负责人、车间主任、设备管理员等各岗位安全职责，杜绝管理“空转”；强化生产经营场所监控设备的设置，进一步规范从业人员的生产经营活动的行为。同时，

对本次事故的直接责任人及相关责任人员作出严肃处理，并将处理结果报大武口区应急管理局备案。

（二）履行法定职责，强化人员管控。天津卓越人才发展公司要切实履行安全生产法定职责，重点强化对派遣人员的安全管理。严格按照《中华人民共和国安全生产法》要求，对被派遣劳动者开展必要的安全生产教育和培训，结合派遣岗位的危险作业特点，针对性讲解作业安全规范、风险防控要点、劳动防护用品使用及应急处置知识，建立完整的培训档案（含签到表、考核记录、影像资料），确保培训实效；在与用人单位及派遣人员签订的合同中，明确载明劳动安全、防止职业危害等保障条款，告知派遣人员作业过程中的风险及自身安全权利；建立与用人单位的协同管理机制，定期沟通派遣人员作业表现及安全情况，配合用人单位开展安全检查和隐患整改，对用人单位提出的违规操作问题及时督促派遣人员纠正，杜绝违规操作，共同保障作业现场安全。

（三）强化监督检查，筑牢监管防线。工信、应急等相关部门需进一步强化安全生产监督管理职责。针对辖区内涉及焊接、动火等危险作业的企业及劳务派遣单位，组织开展安全生产专项整治行动，重点排查特殊作业审批、设备安全防护、从业人员培训等关键环节，对违法违规行为依法从严处罚；聚焦劳务派遣单位安全培训落实情况，核查培训档案、内容及考核记录，对未按规定开展培训的单位依据《中华人民共和国安全生产法》严肃查处；

加大对企业主体责任落实的监督频次，重点关注隐患整改闭环、培训实效等内容，对共性问题及时发布预警提示，推动行业整体安全水平提升；通过专题培训、案例警示等形式普及《中华人民共和国安全生产法》，重点解读特殊作业管理、培训义务、责任追究等条款，同时组织专家深入企业开展“一对一”指导，帮助完善管理制度、优化隐患排查流程；对生产安全事故坚持“四不放过”原则，深入倒查企业主体责任和监管责任落实情况，对责任不落实的单位和个人依法严肃追责，公开调查结果及处理情况，发挥警示教育作用，倒逼各方压实安全责任。

“10.4”事故调查组

2025年11月26日