八步区仁义镇贺州市福安矿业有限责任公司 “11•26”一般冒顶片帮（迟报）事故调查报告

2024-02-21 11:10 来源：八步区应急管理局

2023年11月26日09时45分许，八步区仁义镇贺州市福安矿业有限公司广西贺州市福安银铅钨矿+310m中段五组南ED2号矿脉南端采场放矿过程起冒顶片帮事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准步区仁义镇贺州市福安矿业有限责任公司“11·26”一般冒顶片帮事故调查组，事故调查组由区委常委、区政府副区长马攀同志任组长，区应急管自然资源局、市公安局八步分局、区总工会、仁义镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。事故调查按国家规定委托具有资质的机构（单故进行了技术鉴定，同时，邀请区纪委监委机关参与监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。

事故调查组通过事后现场勘察和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过：

2023年11月26日白班（08时-16时），矿山井下+436m、+385m、+350m和+310m中段共安排作业地点8个，共计作业人员19人，人员包括：带班人（汤X福），管理人员1人，专职安全员2人，运输及其他辅助人员14人，当班下井总人数37人。其中，事故地点+310m中段5组南ED2号矿脉采场平采作业2人（钻工周X连、周X林），出矿作业3人（蒙X辉、蓝X合、死者蒙X），共5人。07时30分许，+310m中段5组南ED2号矿脉采场作业点的3名出碴工蒙X（班组长）、蓝X合、蒙X辉开始下井，他们负责在+310m中段五组南ED2号矿脉采场出矿。08时许，钻工周X连和周X林才开始下负责在+310m中段五组南ED2号矿脉北采场掘进切割平巷。08时许，蒙X、蓝X合、蒙X辉3人到达+310m中段五组南ED2号矿脉采场北端切割平巷天人工装矿，约半小时后钻工周X连和周X林2人到达打钻作业面开始作业。蒙X、蓝X合、蒙X辉3人装了四斗矿石后沿脉天井下的矿石所剩不多，蒙X合、蒙X辉进入五组南ED2号矿脉采场南端6#漏斗处又放了8斗矿石。09时40分许，蓝X合驾驶电瓶机车运送矿石至+310m中段东盲斜井井底调车场号漏斗爬到采场拉底巷道上出矿，蒙X辉在采场下面平巷接应，蒙X要蒙X辉递了一根长3-4m的铁水管给他协助出矿和处理松石。09时45分许，蒙X巷出矿的过程中被距切割平巷底板上方1m重约1.8t的顶板松石突然滑落砸到腰腹部，并使蒙X扑倒在采场拉底巷道底板上，片帮的大块石头和蒙X的头灯一起从行人通风天井掉落在采场下运输平巷上，并发出较大的响声。至此，事故便已发生。

（二）事故救援经过。

蒙X辉听到大石块掉落的响声后，同时看见掉落在平巷内的矿灯还亮着，便感觉出事了。他立即喊了三声“蒙X”，蒙X没有立即答应，过了一说他的腰和腿可能断了。蒙X辉立即跑到采场北侧切割平巷叫钻工周X连和周X林来参加救援。周X林与蒙X辉立即返回事故地点，周X连前往+310m车场打电话和组织有关人员参与事故救援，在出巷道交叉点处遇到推着空矿斗进来的蓝X合，并将事故信息告诉他。蓝X合得知事故信息后，立即点。蒙X辉、周X林、蓝X合三人立即开展事故救援工作，周X林从附近找了两架铁梯，蒙X辉用铁丝将两架铁梯捆在一起架在行人通风天井边，蒙行人通风天井后，只看见蒙X趴在拉底巷道靠近天井口处，脸朝下，右侧腹部有伤口并少量出血，背部衣服破损有刮伤。于是他又叫蓝X合上来，将蒙X辉背上，由蒙X辉背着伤员，蓝X合扶着伤员，周X林扶着梯子，三人艰难地将蒙X从采场切割平巷背下至运输平巷，此时周X连带着从盲斜井来的救援人员也到达了，大家一起用两块木板和梯子做成简易担架将伤员抬着送往+310m中段盲斜井下车场，于10时许到达盲斜井下车场。此时，员汤X生已赶至盲斜井井底车场，安排蒙X辉、蓝X合、周X林和周X连四人先坐入矿车内随车护送蒙X从东盲斜井提升至+460m中段盲斜井调车场。X生在井底信号硐室内电话（8020）向矿区值班调度室（8006）报告事故情况，矿区值班调度室接报后立即报告地面值班领导矿长余X珍，余X珍接启动矿区应急救援预案，安排矿区应急车辆在460窿口等候伤员出井送往医院，同时报120急救中心派医生及救护车在路上接应。伤者到达+460m中调车场后，再转用机车把蒙X送出地面窿口，到达窿口的时间为11时40分。在窿口用纱布对伤员进行了简易包扎处理后抬上矿区应急车辆将伤者送急救，运送伤员车辆与仁义镇卫生院救护车在仁义镇福安村石佛娘位置相遇，随车人员蒙X辉、蓝X合、邱X洋、罗X财将伤员移送至仁义镇卫生院

随车医生对伤员进行了初步诊查，伤员蒙X当时血压正常，体征平稳，意识清醒。12时40分许，救护车将伤员送至仁义镇卫生院进行救治。13时4(
因内出血抢救无效死亡。至此，救援工作结束。

（三）事故现场情况。

1.事故发生地点

事故发生在八步区仁义镇贺州市福安矿业有限公司广西贺州市福安银铅钨矿+310m中段五组南ED2号矿脉南端采场。



（图1　+310m中段五组南ED2号矿脉南端采场）

2. 事故现场勘察

根据事发后到现场查看，并安排出碴工蒙X辉现场指认，记录如下：

行径路线：460主平硐→+460m中段运输大巷→联络巷→+460m轨道平巷→+460m东盲斜井上车场→东盲斜井（+460m～+310m）→+310m中段→+310m中段运输巷→+310m中段5组南沿脉巷→+310m中段8线穿脉巷→+310m中段ED2号脉沿脉天井下出矿处（当班第一次装矿地点）→沿脉平巷工作业点）→ED2号脉采场运输平巷→通风天井（7#）上部拉底平巷（事故地点）。

具体位置：采场通风天井（7#）上部拉底平巷。

涉事物体：重约1.8t的顶板松石。



（图2　ED2号脉南部采场下运输平巷（6#漏斗））



（图3　中间大石块系事发时从天井上掉下来的石块）



（图4　7#行人通风天井上面石块滑落的位置（右侧））

（四）人员伤亡和财产损失情况。

该事故造成1人死亡。死者：蒙X，男，1990年4月7日出生，身份证号码：4XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：广西大化瑶族自治县。

截至2023年11月27日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经127万元人民币，其中：主要是贺州市福安矿业有限责任公司一次性死亡补助金、丧葬补助金、抚恤金等民事赔偿费用。

（五）事故应急处置评估

应急处置不到位。一是未在井口或者下井工作面集中区域按规定配备必需应急救援物资；二是事故现场运送伤员过程中对伤员保护的应急处置是企业在2023年开展的冒顶片帮事故应急演练针对性、适用性不强。

（六）相关政府部门履职情况。

2023年2月22日，贺州市应急管理局、八步区应急管理局联合对该公司开展节后复工复产安全生产检查验收；6月30日，贺州市应急管理局、八管理局联合到该公司开展重大事故隐患专项整治督导检查；11月22日，八步区应急管理局到该公司开展地面区域建筑（场所）消防安全专项排查整

2023年1月5日仁义镇人民政府到该公司进行安全生产检查；2月27日仁义镇人民政府到该公司进行安全生产检查；3月21日，仁义镇人民政府陪院到该公司开展安全生产检查；4月3日，仁义镇人民政府到该公司检查安全生产、环保工作；4月18日，仁义镇人民政府到该公司检查安全生产

作；6月12日，仁义镇人民政府到该公司开展安全生产检查；9月14日仁义镇人民政府到该公司开展安全生产检查；9月26日，仁义镇人民政府到该国庆节前安全检查；10月9日，仁义镇人民政府到该公司开展安全生产检查；11月27日到该公司开展安全生产检查及消防隐患排查工作。

二、事故发生原因

（一）事故直接原因。

1.人的不安全行为。当班作业人员蒙X安全意识淡薄，自我防护意识差，擅自进入未形成通风系统、未处理浮石松石和无照明的采场空顶区进业。

2.物的不安全状态。采场切割平巷底板上方1m处重达1.8t的顶板松石突然滑落，砸刮到蒙X的腹腰部后，致使作业人员受伤后死亡。

以上两点是造成冒顶片帮事故的直接原因。

（二）事故间接原因。

贺州市福安矿业有限责任公司：一是未按设计要求开采，不具备基本的安全生产条件。事故采场开采前未按设计完成采场两侧行人通风天井的场未形成2个安全出口；未按开采设计留设间柱、采场内未按采矿方法留设矿石，形成高达14m空顶区；采场内无照明设施；编制的《广西贺州福矿（大桂山矿段）+310中段采场回采作业单体设计》未提出矿柱回采和采空区处理方案，顶板事故应急处置措施针对性、适用性不强。二是现场安力，未对井下采场顶板采取分级管理，风险辨识评估和事故隐患排查治理不到位。未对井下采场顶板采取分级管理，事故点即310中段五组南ED2场采用不支护方式管理顶板，也未按规定编制回采作业规程，未规定保证作业人员安全的技术措施和组织措施；安全确认工作流于形式，现场安全采场安全确认的项目内容,安全确认牌现场作业人员和当班带班领导未签字；现场安全检查不力，对员工违章作业查处不及时；事故当班未召开班前事故采场开展风险辨识评估工作不到位，未编制事故采场安全风险清单，未制定风险管控措施，重点岗位和事故采场未设置安全风险管控牌和岗位告知卡；2023年11月24日五组南作业组拉底巷道发现脱帮现象隐患排查整改不到位。三是安全生产教育和培训工作流于形式。员工安全意识淡薄、能力不能满足工作需要；未按照2023年度安全教育培训计划组织实施，全体员工培训学时未如实记录。

（三）事故性质。

经调查认定，八步区仁义镇贺州市福安矿业有限责任公司“11·26”一般冒顶片帮事故是一起因企业未按设计要求进行开采，现场安全生产管风险辨识评估和隐患排查治理不到位，从业人员安全生产培训教育流于形式和从业人员违反有关管理规定造成的一般生产安全责任事故。事故发生存在迟报行为。

三、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年11月26日13时01分，八步区应急管理局接到贺州市福安矿业有限责任公司主要负责人电话报告称：2023年11月26日10时左右，公司出碰蓝X河、蒙X辉一起在460矿区五中段处理顶板松石时，被旁边滑落的石头顶压到腹部受伤，公司立即组织人员把受伤的蒙X运至地面，并用车辆急卫生院送，同时报120抢救中心派医生及急救车。13时55分许，该公司主要负责人再次电话报告称:12时40分许救护车抵达仁义镇卫生院，蒙X病情院进行了全力抢救，于13时40分许，蒙X完全没有生命体征，仁义镇卫生院诊断蒙X死亡。

接到报告后，八步区应急管理局立即会同区自然资源局、仁义镇人民政府相关负责人第一时间赶往事发现场进行核查，向事故现场相关人员了关情况，并作出前期处置和事故现场保护。

（二）善后处理情况

期间，事故调查组督促企业全力做好死者家属安抚和善后工作,2023年11月27日事故企业与死者家属签订了工伤死亡赔偿协议书，死者蒙X已于进行了火化，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

四、事故责任单位相关情况

（一）事故单位基本情况。

贺州市福安矿业有限责任公司，《营业执照》统一社会信用代码：91451100682127614R，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独定代表人：李X顺，注册资本：**贰佰万元整**，成立日期：2008年12月26日，营业期限：长期，住所：贺州市八步区仁义镇福安村，经营范围：金、锌、钨矿产品收购、销售；银矿、（共伴生铅、钨、金矿）地下开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有《证》证号：C4500002018094210146836，有效期限：2018年9月26日至2027年11月26日；《安全生产许可证》编号（桂）FM安许证字[2023]0003号2023年01月16日至2026年01月15日。公司成立有安全生产委员会，任命有安全副矿长1名，安全管理部主任1名，专职安全员4名，聘任矿山注册安全名。

（二）合同关系。

2023年4月10日，贺州市福安矿业有限责任公司与蒙X签订有《劳动合同书》。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对责任人处理建议（共9人）。

1.蒙X(死者，贺州市福安矿业有限责任公司出碴工)：安全意识淡薄，自我防护意识差，擅自进入未形成通风系统、未处理浮石松石和无照明的区（空顶高度达14m，设计为2m）进行出矿作业，被距采场切割平巷底板上方1m处重达1.8t的顶板松石突然滑落砸刮腹腰部后，致使受伤后死亡，生负有直接责任，因在事故中已死亡，建议免于责任追究。

2.李X顺（贺州市福安矿业有限责任公司法定代表人、总经理）：存在对本单位安全生产工作职责履行不到位。一是在组织实施本单位安全生培训计划工作中，未按照2023年度安全教育培训计划组织实施，全体员工培训学时未如实记录。二是组织安全风险分级管控和隐患排查治理双重预制落实不到位，未能督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故采场开展风险辨识评估工作不到位，未编制事故采场安单，未制定风险管控措施，重点岗位和事故采场未设置安全风险管控牌和岗位安全风险告知卡；2023年11月24日隐患排查整改通知单记录“五组南底巷道发现脱帮现象”，仅整改处理了一部分，未完全整改完毕。三是未及时报告生产安全事故。该起事故发生时间2023年11月26日09时45分许，事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故时间为2023年11月26日13时01分许，未在小时内报告。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）①、（五）②、（七）③项之规定，对事故发生负有主要领导责任八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项④、第一百一十条⑤和《广西壮族自治区安全生产行政处罚行政（2023版）》之规定，给予两项合并共处上一年年收入百分之百的罚款，即：人民币陆万元（￥:60000元）的行政处罚。

3.余X珍（贺州市福安矿业有限责任公司矿长）：存在对矿山安全生产工作职责履行不到位。一是未依照有关规定对职工进行安全教育、培训2023年度安全教育培训计划组织实施，全体员工培训学时未如实记录。二是未及时采取措施，处理矿山存在的事故隐患。2023年11月24日隐患排查单记录“五组南作业组拉底巷道发现脱帮现象”，仅整改处理了一部分，未完全整改完毕。三是未及时报告生产安全事故。该起事故发生时间2023日09时45分许，该公司向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故时间为2023年11月01分许，未在法定时间1小时内报告。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）①、（五）②、（七）③项之规定，对事有主要领导责任，建议由八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项④、第一百一十条⑤和《广西壮族自治区安政处罚行政裁量基准（2023版）》之规定，给予两项合并共处上一年年收入百分之百的罚款，即：人民币陆万陆仟元（￥:66000元）的行政处罚。

4.汤X福（贺州市福安矿业有限责任公司总经理助理、当天带班领导）：存在领导带班下井履职不到位，当天下井对井下重点部位、关键环节查及问题整改检查巡视不到位。一是事故当班未召开班前会议。二是未能及时对“五组南作业组拉底巷道发现脱帮现象”安全隐患问题整改情况进三是未及时发现和制止蒙X班组违规进入未形成通风系统、未处理浮石松石和无照明的采场空顶区进行出矿作业行为。其行为违反了《中华人民共生产法》第五条①之规定，对事故发生负有责任，建议由八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条②和《广西壮族自治区行政处罚行政裁量基准（2023版）》之规定，给予暂停其两个月的安全生产管理资格，并处上一年年收入百分之二十的罚款，即：人民币壹万壹仟元（￥:11520元）的行政处罚。

5.华X（贺州市福安矿业有限责任公司总工程师）:存在安全生产责任制履职不到位。一是事故采场开采前未按设计完成采场两侧行人通风天井采场未形成2个安全出口；未按开采设计留设间柱、采场内未按采矿方法留设矿石，形成高达14m空顶区；采场内无照明设施。二是编制的《广西银铅钨矿（大桂山矿段）+310中段采场回采作业单体设计》未提出矿柱回采和采空区处理方案，顶板事故应急处置措施针对性、适用性不强。其行《中华人民共和国安全生产法》第五条①之规定，对事故发生负有责任，建议由八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条西壮族自治区安全生产行政处罚行政裁量基准（2023版）》之规定，给予暂停其两个月的安全生产管理资格，并处上一年年收入百分之二十的罚款民币壹万叁仟玖佰贰拾元（￥:13920元）的行政处罚。

6.罗X明（贺州市福安矿业有限责任公司安全副矿长）：在组织开展安全生产管理工作中履职不到位。一是组织或参与本单位安全生产教育和工作不到位。未按照2023年度安全教育培训计划组织实施，全体员工培训学时未如实记录。二是对事故采场开展风险辨识评估工作不到位，未编制

安全风险清单，未制定风险管控措施，重点岗位和事故采场未设置安全风险管控牌和岗位安全风险告知卡。三是未督促落实本单位安全生产整改措年11月24日隐患排查整改通知单记录“五组南作业组拉底巷道发现脱帮现象”，仅整改处理了一部分，未完全整改完毕。其行为违反了《中华人民全生产法》第二十五条第（二）①、（三）②、（七）③项之规定，对事故发生负有责任，建议由八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全生九十六条④和《广西壮族自治区安全生产行政处罚行政裁量基准（2023版）》之规定，给予暂停其两个月的安全生产管理资格，并处上一年年收入十的罚款，即：人民币壹万贰仟元（￥：12000元）行政处罚。

7.汤X生（贺州市福安矿业有限责任公司专职安全管理员）：存在安全生产管理人员履职不到位。一是组织或者参与本单位安全生产教育和中，未如实记录安全生产教育和培训情况。未按照2023年度安全教育培训计划组织实施，全体员工培训学时未如实记录。二是未督促落实本单位安改措施。2023年11月24日隐患排查整改通知单记录“五组南作业组拉底巷道发现脱帮现象”，仅整改处理了一部分，未完全整改完毕。其行为违反人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）⑤、（七）⑥项之规定，对事故发生负有责任，建议由八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全第九十六条⑦和《广西壮族自治区安全生产行政处罚行政裁量基准（2023版）》之规定，给予暂停其两个月的安全生产管理资格，并处上一年年收二十的罚款，即：人民币壹万贰仟元（￥：12000 元）的行政处罚。

8.邱X洋（蒙X班组负责人）：不具备班组管理能力，不参与井下作业管理工作，未能及时督促落实生产安全事故隐患整改。2023年11月24日隐改通知单记录“五组南作业组拉底巷道发现脱帮现象”，仅整改处理了一部分，未完全整改完毕。作为整改签收人，未及时组织完成整改确保安全事故发生负有责任，建议由贺州市福安矿业有限责任公司按照公司管理规定作出处理。

9.蒙X辉（出碴工）：事故当天与蒙X同一班组配合进行出碴作业，蒙X从6号漏斗爬到采场拉底巷道上出矿，蒙X辉在采场下面平巷接应。蒙X的违章作业行为不加制止，其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项①之规定，对事故发生负有责任，建议由八步理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条②之规定，给予警告的行政处罚。

（三）对责任单位处理建议（共1家）。

贺州市福安矿业有限责任公司：一是未按设计要求开采，不具备基本的安全生产条件。事故采场开采前未按设计完成采场两侧行人通风天井的场未形成2个安全出口；未按开采设计留设间柱、采场内未按采矿方法留设矿石，形成高达14m空顶区；采场内无照明设施；编制的《广西贺州福矿（大桂山矿段）+310中段采场回采作业单体设计》未提出矿柱回采和采空区处理方案，顶板事故应急处置措施针对性、适用性不强。二是安全生培训工作流于形式。员工安全意识淡薄、自保互保能力不能满足工作需要；未按照2023年度安全教育培训计划组织实施，全体员工培训学时未如实是现场安全管理不力，未对井下采场顶板采取分级管理，风险辨识评估和事故隐患排查治理不到位。未对井下采场顶板采取分级管理，事故点即3组南ED2号矿脉采场采用不支护方式管理顶板，也未按规定编制回采作业规程，未规定保证作业人员安全的技术措施和组织措施；对事故采场开展评估工作不到位，未编制事故采场安全风险清单，未制定风险管控措施，重点岗位和事故采场未设置安全风险管控牌和岗位安全风险告知卡；安全流于形式，现场安全确认牌无采场安全确认的项目内容,安全确认牌现场作业人员和当班带班领导未签字；现场安全检查不力，对员工违章作业查处事故当班未召开班前会议；2023年11月24日五组南作业组拉底巷道发现脱帮现象隐患排查整改不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产十条①、第二十八条第四款②、第四十一条第一和二款③之规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项①和《广西壮族自治区安全生产行政处罚行政裁量基准（2023版）》之规定，建议由八步区应急管理局给予处罚，即罚款人民币陆拾万600000.00元）的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施:

（一）贺州市福安矿业有限责任公司要深刻吸取“11·26”一般冒顶片帮事故教训，举一反三，加强安全生产管理和投入，确保安全生产。一照设计要求开展生产作业活动；二是落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时发现并消除生产安全事故隐患；三是加强从业培训教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范事故应急措施；四是定期组织应急预案演练，配足相应物资。

（二）仁义镇人民政府要压实属地责任有关工作要求，加强安全生产监管力量建设，加强生产经营单位安全生产状况监督检查，督促生产经营责任落实和做好指导服务工作，防范各类事故发生。

（三）区直各行业主管部门要进一步提高政治站位，严格落实“三管三必须”（即：管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管求，定期分析研判行业风险，强化事故防控体系建设和端口前移，强化安全防范措施落实，注重安全生产宣传教育工作，营造一个安全稳定环境。

八步区仁义镇贺州市福安矿业有限责任公司

“11·26”一般冒顶片帮事故调查组

2024年1月31日

（八步区人民政府于2024年2月21日正式对该事故报告进行批复。）