扶绥县XXX在建工地“7•27” 高处坠落事故调查报告

2025-10-09 16:25 来源：扶绥县住建局

2025年8月6日，应急管理部安全生产举报系统收到一封匿名举报称：2025年7月28日，扶绥县XXX一在建工地发生一起1人死亡的事故。20日，扶绥县应急管理局根据“三管三必须”的原则，将举报情况转至建设施工项目主管部门扶绥县住房和城乡建设局核查处理。扶绥县住房和城乡到调查处理函后，立即组织开展核查工作，经核查，2025年7月27日10时左右，由XXX集团第X工程有限公司承建的扶绥XXXX项目在建工地发生一起成一人死亡。

2025年8月11日，扶绥县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，成立了“7·28查组（以下简称“调查组”），由县住房和城乡建设局牵头开展全面调查，事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析等，事故调查组查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，现查情况报告如下：

一、事故发生单位概况及伤亡情况

1.施工总承包单位基本情况：XXX集团第X工程有限公司，法定代表人：陈XX，类型:有限责任公司，企业地址：四川省成都市温江区，注册亿元整，成立日期：2003年3月28日，营业期限：2003年3月28日至长期，经营范围：建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程包；市政公用工程施工总承包；铁路工程施工总承包等。

2.施工分包单位基本情况：XXX建设工程有限公司，法定代表人：焦XX，类型:有限责任公司，企业地址：成都市青羊区，注册资本：陆千万立日期：2019年5月21日，营业期限：2019年5月21日至长期，经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业等。

3.事故伤亡情况：事故造成1人死亡；死者姓名：罗某某；性别：女；年龄：53岁；XXX建设工程有限公司外架班组杂工；户籍地址：重庆市X

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2025年7月27日上午6点左右，罗某某参加由安全员兼外架班组长唐某组织召开的班前会，唐某安排罗某某和李某某负责A#楼4层悬挑式外脚网绑扎工作，两人均按要求佩戴安全帽、安全反光背心和安全绳。当日上午10时许，罗某某和李某某已基本完成A#楼4层悬挑式外脚手架安全网作，仅剩4层东南角外脚手架与悬挑层操作面连接处的安全网底部未完成封闭，因该位置绑扎难度较大，二人解开安全绳挂设锁扣，计划到4层楼板条和铁钉辅助固定。期间罗某某向李某某告知身体不适、头晕，随后突然晕倒并向外架安全网一侧倾倒。李某某因视线未完全集中在罗某某身上，开安全网瞬间抓住安全挂绳，后因惊吓过度无力拉住，导致罗某某坠落。

（二）事故救援情况

李某某看到罗某某坠落后，立即跑到A#楼地面东南角查看情况并呼救，正在B#楼巡查的唐某闻讯赶往现场，发现罗某某后脑勺有血迹，安全落，仍有意识尝试起身。唐某当即向施工分包单位现场负责人焦某某报告，按其要求拨打120急救电话，同时联系罗某某丈夫李某某及材料员罗某目部车辆送医。罗某某丈夫赶到后将其上身扶起等待救援，技术负责人尹某某及多名工人陆续抵达，众人合力将罗某某平移至模板上。120急救车送往医院救治后，根据医院入院记录及24小时内入院死亡记录显示，主诉罗某某1小时前高处坠落伤（5层楼高）后昏迷，入院症见罗某某昏迷，呼不能配合，左顶部活动性出血，腹部、四肢见多处大范围挫伤淤青，经医院积极抢救后罗某某仍未恢复自主呼吸、循环，于2025年7月27日14:53效，宣布死亡，死亡原因为创伤性休克。

三、事故善后情况

事故发生后，XXX建设工程有限公司于2025年7月28日与死者家属就事故善后处理相关事宜进行协商，与事故死者家属签订了《一次性工亡书》，并将赔偿金支付到位，2025年7月29日死者家属将死者罗某某送至殡仪馆火化，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成罗某某一人死亡，直接经济损失约168万元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

经查，罗某某自身安全生产意识淡薄，在进行高处作业时，对作业现场存在的危险因素认识不足，同时罗某某属于外架班组杂工，在开展A挑式外脚手架安全网绑扎作业时，未充分辨识悬挑式外脚手架周边安全环境，在外脚手架安全网未与悬挑层操作面完全封闭固定好的情况下，解开设锁扣，导致其不慎从悬挑式外脚手架坠落，造成其受伤，经抢救无效死亡。

根据住建部印发的《建筑施工特种作业人员管理规定》第三条：建筑施工特种作业包括建筑架子工，罗某某未经过建设主管部门考核合格，筑施工特种作业操作资格证书（建筑架子工）而从事特种作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款明确规定，生产经营单位的人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安全生产管理工作落实不到位。

经查，XXX建设工程有限公司安全生产管理工作不到位，未履行安全生产隐患排查义务，未通过体检识别员工健康风险，未建立健全特种作业人理，安排未取得特种作业资格的人员从事特种作业，造成事故发生。

2.安全生产教育培训工作不到位。

经查，XXX建设工程有限公司安全生产教育培训工作不到位，新进企业员工三级安全教育培训及日常安全教育效果不佳，导致员工安全生产意识作业现场潜在的危险因素认识不足，存在工作中出现忽视安全生产、冒险违规操作的行为，造成事故发生。

3.安全生产监督管理工作落实不到位。

经查，XXX集团第X工程有限公司对XXX建设工程有限公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，对XXX建设工程有限公司在施工过程中存在的未能及时发现并督促整改。

以上违法行为是导致该起事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查组认定，这起事故是因XXX建设工程有限公司安全生产管理、安全生产培训教育工作落实不到位，导致罗某某安全意识淡薄，造成的安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任单位的责任认定及处理建议

1.经查，XXX建设工程有限公司虽定期开展施工现场安全检查和隐患排查，但未建立健全安全生产责任制，各项安全生产规章制度和操作规性；对作业人员进行安全技术交底和班前安全教育不到位;未严格履行安全生产隐患排查义务，未通过体检识别员工健康风险，未建立健全特种作案管理，安排未取得特种作业资格的人员从事特种作业，未如实报告生产安全事故。建议由扶绥县应急管理局依法对该公司给予行政处罚。

2.经查，XXX集团第X工程有限公司虽建立了安全生产责任制和各项安全生产规章管理制度及操作规程;设置了安全管理机构并配备了专职的人员;确保了安全生产资金的投入使用；定期组织了安全教育培训和安全检查并与XXX建设工程有限公司签订了《工程施工安全协议书》，明确了各生产管理职责，但在安全生产管理工作中，未完全落实企业安全生产的主体责任和安全生产监督管理职责，未督促专业分包单位落实安全管理职责行业主管部门依法对该公司进行查处。

（二）事故责任人员的责任认定及处理建议

1.罗某某，XXX建设工程有限公司外架班组杂工，安全生产意识淡薄，事故预防和处理能力不足，造成死亡事故，对这起事故发生负有直接于其已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

2.焦某某，XXX建设工程有限公司项目负责人，在该公司的安全生产工作中履职不到位，对这起事故发生负有责任，建议由扶绥县应急管理其进行处罚。

七、事故防范和整改措施建议

1.XXX建设工程有限公司，要开展安全警示教育工作，举一反三，认真吸取事故教训，严防各类事故发生。根据日常施工需要，进一步细化全职责，制定各岗位安全职责清单，保证每位员工能牢记各自的安全职责，将安全职责落实到位。加强安全施工巡查力度，杜绝麻痹大意、工作松心理，强化安全生产红线意识，从源头上防范各类事故发生。同时要加强施工现场事故隐患排查，根据建筑行业相关标准，加强事故隐患排查治理今后的生产经营活动中，要严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.XXX集团第X工程有限公司，要吸取事故教训，加强安全生产监督管理，落实安全生产主体责任，强化对从业人员的安全教育和培训，及时的身体健康，杜绝施工人员在身体不适的情况下上岗作业，落实各项安全风险防范措施，确保施工安全。

3.全县建筑施工企业，一是要深刻吸取事故教训，立刻开展全员安全警示教育活动，使每一个从业人员均受到此次事故的警示教育，全面提全生产意识。二是要进一步落实安全生产主体责任，完善安全生产规章制度，建立跟踪督促整改制度，加强对从业人员的安全教育培训，加强对施安全检查、隐患排查，切实整改生产安全事故隐患，确保各项安全措施落实到位。

4.全县负有安全生产职责的行业主管部门，要举一反三，加强本行业领域建设项目的安全监管，全面加强安全检查和隐患排查治理力度，严类非法违法行为；督促企业落实安全生产主体责任，强化安全施工措施，及时排查整改安全生产隐患，确保各项建设项目安全有序进行，严防各类的发生。督促企业切实落实安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，确保全县安全生产形势稳定。

扶绥县XXX一在建工地

“7·28”事故调查组（代）

2025年10月9日

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：扶绥县人民政府 承办：扶绥县人民政府办公室
互联网违法和不良信息在线举报

桂公网安备 45142102000118　　桂ICP备13002509号-1　网站标识码：4514210005