索 引 号：	D2321--2025-0001		**分 类：**	公共监管	
责	永丰县应急管理局		**发文日期：**	2025-12-19 08:13:07	
标 题：	永丰县凯宏物业服务有限公司“9.22”高处坠落一般事故调查报告				
公开方式：	主动公开	**公开时限：**	常年公开	**公开范围：**	面向全社会
有效性：	有效		**浏览：**		

永丰县凯宏物业服务有限公司**“9.22”**高处坠落一般事故调查报告

下载

附件

永丰县凯宏物业服务有限公司“9·22”高处

坠落一般事故调查报告

永丰县政府事故调查组

2025年12月1日

目 录

一、事故基本情况5

（一）事故发生单位概况5

（二）事故发生单位安全管理情况5

（三）事故发生经过5

（四）事故现场情况6

（五）人员伤亡和直接经济损失情况7

（六）其他情况7

二、事故应急处置及评估情况8

（一）事故信息接报及响应情况8

（二）事故现场应急处置情况8

（三）事故善后情况9

（四）事故应急处置评估9

三、事故原因分析9

（一）直接原因9

（二）间接原因及存在的问题10

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议10

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员10

（二）对有关公职人员的处理建议10

(三)对事故有关责任人员的处理建议11

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

五、事故主要教训

（一）主体责任不明确，肆意违规作业

（二）事故处置不规范，职责定位不清

六、事故整改和防范措施

（一）强化行业主管部门安全监管责任

（二）严格落实企业安全生产主体责任

（三）严把从业准入合理分配人力资源

2025年9月22日上午9时21分，永丰县凯宏物业服务有限公司（以下简称“凯宏物业”）在永丰县中央公馆二期地下室维护顶梁墙面时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约40.1万元（不含事故罚款）。事故发生后，永丰县凯宏物业服务有限公司未按要求履行事故报告程序，后经群众举报，核查属实。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，下同）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）等有关规定，2025年10月26日，永丰县成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县住建局、县总工会、恩江镇人民政府等相关单位派员参加的永丰县凯宏物业服务有限公司“9·22”高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组)，并邀请县纪委监委介入参加事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及事故的主要教训，提出了整改防范措施。

经调查认定，这起高处坠落事故是一起因企业现场安全管理主体责任缺失缺位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

永丰县凯宏物业服务有限公司，成立于2012年7月10日，法定代表人曾某某，统一社会信用代码91360825598871****。公司住所位于江西省吉安市永丰县商贸城，类型有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本伍拾万元整，经营范围为物业管理及服务。

（二）事故发生单位安全管理情况

永丰县凯宏物业服务有限公司安全生产主体责任落实不到位，未建立安全管理组织构架，未明确专（兼）职安全管理人员，未健全全员安全生产责任制和安全管理制度，未按法定要求组织对从业人员开展安全生产教育培训，导致从业人员不具备本岗位安全操作技能；施工作业防护措施不到位，长期存在未按要求佩戴安全帽、安全带作业等违规行为。

（三）事故发生经过

因中央公馆二期业主反映地下室顶梁墙皮脱落致钢筋裸露，2025年9月21日下午，物业项目经理祝某安排张某某、梁某某在地下室对顶梁裸露处进行修补，施工半天未完工，于9月22日上午8时许，两人继续对地下室顶梁脱落墙皮进行修补，每人架一个人字梯在相距10米左右范围内分头作业。9时10分，物业公司房管员钟某某看到两人登高作业（见图1），到场提示注意安全并离开。9时15分，张某某到事发地点顶梁进行修补作业（见图2）。9时21分，张某某在事发地人字梯的第三、四层间来回上下活动，在上第四层梯时人字梯侧翻倾倒（见图3），张金根头部着地，当场昏迷。梁某某听到人字梯倒塌声音到现场查看（见图4），并呼叫张某某。钟某某听到呼叫声后也赶到现场，拨打110报警电话，县公安局指挥中心协助报120。9时34分，救护车赶到现场将张某某送往县人民医院救治（见图5）。

（四）事故现场情况

事故发生在永丰县恩江镇中央公馆小区二期地下停车场，层高约3.2米，顶梁下方10公分左右垂直顶梁架设有消防总管、电缆巢（见图6），补漏部位被消防管网遮挡，操作不方便。事发地点位于地下停车场过道上，地面光滑平整；事发人字梯高约2米，共6层，展开后约1.8米高，未达到危险特殊作业高处作业的触发条件。

图1　　图2

图3　　图4

图5　　图6

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员死亡情况

张某某，男，汉族，64岁，永丰县恩江镇贯岭人，身份号码为36242519610313****。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定，这起事故造成直接经济损失约40.1万元（不含事故罚款）。

（六）其他情况

永丰县凯宏物业服务有限公司于2023年1月1日与张某某签订劳务合同，合同期限1年，担任保安岗位，2024年后一直未签订劳务合同。公司于2025年7月15日为张某某购买了意外伤害保险和健康保险。

张某某，1961年3月13日生，截至事发时已超过法定退休年龄。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，永丰县凯宏物业服务有限公司未按要求及时向主管部门报告。截至2025年10月10日11时19分许，永丰县应急管理局值班室接到张某某儿子举报电话，随即，县应急管理局组织县住建局和恩江镇人民政府工作人员于当天12时抵达事发现场，与家属见面并调取了事发当天监控画面。经核实了解，死者张某某因头部摔伤脑出血一直在永丰县人民医院重症监护室抢救，已住院19天，医院初步判定脑死亡。根据现场核查，恩江镇人民政府向县委、县政府书面报告，县应急管理局10月10日下午2时书面向市应急管理局值班室报告并录入全国安全生产事故直报系统。

（二）事故现场应急处置情况

2025年9月22日上午9时21分许，永丰县凯宏物业服务有限公司从业人员梁某某在听到人字梯倒塌声音后，看到张金根倒地不起，随即前往查看情况，呼叫张某某。房管员钟某某听到梁某某呼喊名字后闻声赶来，看到出事后立即拨打110报警电话，并向公司项目经理祝某某报告，县公安局指挥中心接警后协助报120,几分钟后公司项目经理祝某某和公司法人代表曾某某陆续赶到现场。9时34分许，救护车到场，将张某某送往永丰县人民医院抢救。事发后，公司法人代表曾某某未第一时间主动向主管部门和应急部门报告事故，9月23日，县住建局物业业务股股长袁某某没有按要求及时报送事故信息，导致事故信息报送滞后。

10月21日上午10时左右，张某某经29天救治无效后死亡。

（三）事故善后情况

2025年10月23日下午，永丰县凯宏物业服务有限公司法人代表曾某某与死者家属签订了《人民调解协议书》，商定分三期赔偿总计金额为40.1万元。10月28日，死者火化安葬，家属思想情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，企业相关负责人能第一时间联系送医，按需支付医疗费用，虽然未能挽回生命，但救援过程没有出现延误。企业法人代表曾某某未按要求及时主动向主管部门和应急管理部门报告事故信息，导致政府相关职能部门未能及时协调联动调度救援力量，开展应急处置工作；县住建局物业业务股相关人员没有按要求及时报送事故信息，导致事故报送信息滞后。

三、事故原因分析

（一）直接原因

永丰县凯宏物业服务有限公司工作人员张某某安全意识淡薄，在登高修补顶梁墙皮时，未按要求佩戴安全帽和安全绳，穿拖鞋反复上下人字楼梯致不稳侧面倾倒，导致其从约1.4米的高处坠落。

（二）间接原因及存在的问题

永丰县凯宏物业服务有限公司落实安全生产主体责任不到位，未建立安全生产管理组织构架，未明确安全生产负责人和安全管理人员，未完善全员安全生产责任制。对从业人员安全教育培训不到位，违规聘请退休人员，对从业人员施工作业安全管理不到位，登高作业无现场监护人员，未要求从业人员佩戴劳动防护用品，是造成事故发生的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

张某某，永丰县凯宏物业服务有限公司保安兼维修人员，安全意识淡薄，登高作业未佩戴安全帽，穿拖鞋施工作业，导致高空坠落。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[]规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

袁某某，永丰县住建局物业业务股股长，在得知事故发生后，没有第一时间按要求及时上报事故信息，导致事故信息滞后。其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第十条第一款、第二款[]有关规定，建议由永丰县住建局按相关规定对其进行处理。

(三)对事故有关责任人员的处理建议

曾某某，男，群众，为永丰县凯宏物业服务有限公司法定代表人，负责公司全面工作。其未履行主要负责人法定职责，未组织建立健全安全生产规章制度，未按要求组织开展安全生产教育培训，督促作业现场安全管理监护不到位，且未按要求及时报送安全生产事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项和第七项[]等规定，对事故的发生负有重要领导责任，建议由永丰县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项[]之规定对其处以罚款。

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

永丰县凯宏物业服务有限公司履行安全生产主体责任不到位，未建立公司安全生产管理组织构架，未明确安全生产负责人和安全管理人员，未完善全员安全生产责任制。对从业人员安全教育培训不到位，对从业人员施工作业安全管理不到位，违反了《安全生产法》第二十八条第一款[]和第四十五条[]等规定，对事故的发生负有管理责任，建议由永丰县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定[]对其处以罚款。

五、事故主要教训

（一）主体责任不明确，肆意违规作业

永丰县凯宏物业服务有限公司法人代表对《中华人民共和国安全生产法》法定安全职责不清晰，未按要求建立安全管理组织构架，未制定并实施全员安全生产责任制，未组织开展系统安全生产教育培训，加强日常安全管理，致使安全管理责任缺失，作业安全管理和风险防范措施层层失守。如永丰县凯宏物业服务有限公司2024年1月6日登高修剪树枝、消防水箱维修、路灯维修登高作业等均未佩戴安全帽。

（二）事故处置不规范，职责定位不清

永丰县凯宏物业服务有限公司法人代表曾某某和项目经理祝某某不清楚安全生产法定职责的认识，导致在事故发生后没有按要求报送事故信息。作为企业业务主管部门，对《中华人民共和国安全生产法》第三条“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”规定认识不到位，对国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》学习还不够，安全生产事故认定和报送流程不熟悉、不了解，导致未在规定时间内报告安全生产事故信息。

六、事故整改和防范措施

（一）强化行业主管部门安全监管责任。永丰县住建局要严格落实行业监管责任，加强对《中华人民共和国安全生产法》《江西省安全生产条例》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等安全生产法律法规学习，规范事故报送工作。要举一反三，督促物业服务企业落实主体责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，严格要求物业服务单位遵守安全生产相关法律法规，强化监管执法，督促主要负责人建立健全并贯彻落实安全生产规章制度和操作规程，组织开展对从业人员教育培训工作，常态化开展风险隐患排查，规范开展检维修作业，按要求定期组织开展应急预案演练等。要采取多途径宣传《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和行业法规、规范，加强对物业服务单位主要负责人和安全管理人员安全教育培训。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。永丰县凯宏物业服务有限公司要对照法定职责建立安全生产责任体系，明确专（兼职）安全管理人员，制定全员安全生产责任制，辨识企业从业安全风险并制定风险管控管理措施和设备措施清单。要加强对从业人员教育培训和考核工作，按要求组织开展应急预案演练，提升安全意识和风险防范能力。要常态化开展风险隐患排查，建立奖惩制度加强从业人员作业行为安全管理。要采购并发放必要的安全装备和个体防护装备，督促按要求使用和佩戴。要加强高风险岗位审批管理，严格落实作业前风险辨识、风险管控、个体防护、应急保障等工作。

（三）严把从业准入合理分配人力资源。永丰县凯宏物业服务有限公司要合理分配人力资源，对于超过退休年龄的人员，不得分配从事登高作业、电工作业、有限空间作业、动火作业等高风险岗位，需要执业资质的作业必须委托具备相应资质的第三方机构实施，不得违规冒险作业。