铁岭开原盘锦海溢贸易有限公司“4·7”一般触电事故调查报告

开原市人民政府事故调查组

2026年6月12日

目 录

一、事故基本情况 · · ·

铁岭开原盘锦海溢贸易有限公司“4·7”一般触电事故调查报告

2026年4月7日14时许，盘锦海溢贸易有限公司在开原市北环路19号辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司租赁停车场内，翻斗车举斗过程中与上方高压线触碰，发生一起一般生产安全事故，造成一人触电死亡。

开原市政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定，于2026年4月14日组成了事故调查组。由市委常委、副市长张卓越任组长，市应急局局长贺海鹏任副组长。市应急局、市公安局、市总工会、市发改局、市人社局、市交通局、市工信局相关部门人员为事故调查组成员，同时邀请市纪委监委、市检察院同志参加事故调查。

事故调查组依照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则经过勘验现场，调取视频、查阅资料、询问相关人员,并聘请专家进行技术分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故的性质和责任，提出对事故责任单位和相关人员处理建议，针对事故单位存在的问题提出了安全防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.事故发生单位

盘锦海溢贸易有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：薛某英，注册资本：人民币壹仟万元整，成立日期：2018年9月3日，住所：辽宁省盘锦辽东湾新区清正园小区3-13#2-301，经营范围：粮食、豆粕的收购、销售及仓储、装卸,货物仓储服务(危险化学品除外);货物装卸服务;普通货物运输;国内货物运输代理(航空货代除外):集装箱货物运输:信息配载:劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

该公司为事发停车场使用方，该公司于2025年9月1日与盘锦海沣物流有限公司签订的《劳务作业承包合同》合同期限自2025年9月1日起至2026年4月30日止；2025年12月29日签订《场地租赁合同》（租赁合同中明确了安全管理职责）合同期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。合同明确由盘锦海溢贸易有限公司承担场内作业组织、车辆管理、人员日常管理、安全教育培训等主体安全责任，是停车场现场作业的直接安全责任单位。

2.事故相关单位

（1）盘锦海沣物流有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：孙某峰，注册资本：人民币壹仟万元整，成立日期：2025年1月20日，住所：辽宁省盘锦辽东湾新区直方街北庆誉路东101物流大厦344号，经营范围：普通货

物运输:国内货物运输代理(航空货代除外),集装箱货物运输,信息配载,仓储服务(危险化学品除外):装卸服务;粮食收购;豆粕收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

该公司为事发停车场承租方,该公司于2025年9月1日与辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司签订《公路运输合同》、2025年12月20日签订《安全运输管理协议》、2025年12月29日签订《场地租赁合同》《安全管理协议》,依规取得事发停车场租赁使用权。

该公司于2025年9月1日,与盘锦海溢贸易有限公司签订《劳务作业承包合同》合同期限自2025年9月1日起至2026年4月30日止;2025年12月29日签订《场地租赁合同》(租赁合同中明确了安全管理职责)合同期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。合同约定将从辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司承租的停车场场地,交由盘锦海益贸易有限公司实际入驻、占用和使用,由其负责场内自卸货车停放、玉米倒运作业组织及现场人员管理。

(2)辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司,类型:有限责任公司(港澳台法人独资),法定代表人:张某荣,注册资本:人民币壹拾肆亿捌仟万元整,成立日期:2006年2月20日,住所:开原市北环路19号,经营范围,许可项目:食品生产,粮食加工食品生产,食品销售,饲料生产,食品添加剂生产,食

品用塑料包装容器工具制品生产，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：饲料原料销售，非食用植物油加工，非食用植物油销售，农副产品销售，食品添加剂销售，粮食收购，粮油仓储服务，食用农产品初加工，食用农产品批发，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，包装材料及制品销售，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），道路货物运输站经营，装卸搬运，热力生产和供应，污水处理及其再生利用，电子过磅服务，食品进出口，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该公司为事发停车场权属单位。该公司于2025年9月1日与盘锦海沣物流有限公司签订《公路运输合同》、2025年12月20日签订《安全运输管理协议》、2025年12月29日签订《场地租赁合同》《安全管理协议》。将事发停车场租赁给盘锦海沣物流有限公司。

该公司已严格按照《场地租赁合同》《安全管理协议》《安全运输管理协议》约定，提供符合安全生产基础条件的封闭作业场地，完善场区彩钢板物理围挡，在停车场架空高压线路下方醒目位置，规范设置“高压线下禁止起升作业”警示标识和

安全禁令标志，常态化做好警示标识维护更新。严格落实厂区出租场地安全生产统一协调、监督管理责任，建立承租企业安全准入、资质审核、安全告知、定期检查管理制度,定期对租赁场区作业环境、车辆停放秩序、现场作业行为开展安全巡查，督促承租方及实际作业单位落实从业人员安全培训、现场隐患排查和作业行为管控，层层传导安全管理责任，全面履行出租方安全生产管理相关义务。

（二）事故相关人员基本情况

顾某宾，男，62 岁，身份证号：211222XXXXXXXX1836，住址：开原市中固镇新屯村七组 XX 号，盘锦海溢贸易有限公司自卸货车司机。

刘某，男，35 岁，身份证号：131127XXXXXXXX7012 ，住址：开原市清湖郡小区 X 号楼 X 单元 XXXX 室 ，盘锦海溢贸易有限公司开原市区域负责人。

(三) 事故现场及涉事车辆基本情况

1.事故现场基本情况

事发停车场四周采用 1.8 米高彩钢板围挡封闭，场地上方横穿 10kV 高压架空线路，现场已设置“高压线下禁止起升作业”警示标识，明确禁止自卸车辆在高压线下进行车厢举升作业。经事故调查组联合国网开原供电公司实地测量：事故点位导线对地最小垂直距离为 8 米，符合《66kV 及以下架空电力线路设计标准》中非居民区 5.5 米的最低要求；最大风偏工况下，

导线边线与作业区域水平距离大于 1.5 米，满足 10kV 裸导线安全距离规范，电力设施本身无安全隐患。

2.涉事车辆基本情况

吉 JJXXXX 号重型自卸货车，权属盘锦海溢贸易有限公司。经核查，车辆营运资质齐全、年度检验合格，无非法改装、无车厢举升装置违规加装，举升系统运行正常，无卡滞、无误触发故障，车辆机械故障与本次事故无关联。

二、事故经过、应急救援情况

（一）事故发生经过

2026 年 4 月 7 日，盘锦海溢贸易有限公司承接运输任务后，公司队长吴某涛通知司机顾某宾前往公司停车场提取自卸货车，执行玉米倒运任务。13 时 35 分，顾某宾进入自卸货车驾驶室，无视现场安全警示及管理规定，擅自操作举升车厢；13 时 37 分，升起的金属车厢触碰上方 10kV 高压线路，导致整车带电；顾红宾下车绕行至副驾驶一侧，手部接触金属门把



手，发生高压触电。致其死亡。（如图所示）





（二）应急救援情况

13 时 39 分，盘锦海沣物流有限公司安全员王某在安全巡查过程中发现停车场内有一辆自卸货车车厢升起，随即电话告知盘锦海溢贸易有限公司车队队长吴某涛。吴某涛接报后拨打顾某宾电话无人接听，随即驱车赶赴现场。

13 时 44 分吴某涛到达现场后，发现驾驶室内无人，在开启

主驾驶室门时感觉遭受电击，随即用附近砖头按下主驾驶室按钮降下车厢，后绕车查找，发现顾某宾倒卧于副驾驶室外地面，立即向盘锦海溢贸易有限公司开原市区域负责人刘某报告。

刘某接到报告立即赶赴现场，到达现场后发现顾某宾躺在地上，立即与其他人员将顾某宾抬上车送往开原市中医医院抢救，医护人员对顾某宾持续抢救约1小时，最终经医护人员确认顾某宾已无生命体征。

三、事故应急处置评估情况

开原市应急管理局接到企业事故报告后，立即组织相关人员赶赴事故发生地，并同时向开原市委、市政府以及铁岭市应急管理局进行报告。抵达事故现场后，对事故现场进行勘察、拍照取证及询问事故相关情况，并责成事故发生单位及时进行善后处理工作，安抚死者家属情绪。社会情况稳定，现场救援措施得当，未引发次生事故，应急处置评估良好。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡。

死者：顾某宾，男，62岁，满族。开原市中固镇新屯村人。

（二）直接经济损失情况

该起事故直接经济损失约150万元。

五、事故类别及性质和事故发生的原因

（一）事故类别及性质

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组根据收集事故相关证据，认定盘锦海溢贸易有限公司“4·7”事故是一起因作业人员违章作业及企业安全生产主体责任落实不到位、安全管理存在缺位而造成的一般触电生产安全责任事故。

（二）直接原因

自卸货车司机顾某宾安全意识淡薄，漠视安全警示标识及安全管理规定，在10kV高压线下违规举升自卸车厢，金属车厢触碰高压线路后，导致整车带电，其下车后接触车辆金属门把手，形成带电回路,致其触电死亡，这是造成事故发生的直接原因。

（三）间接原因

1.盘锦海溢贸易有限公司

（1）安全风险辨识管控缺失，未对停车场高压线下作业区域开展专项风险辨识评估，未识别自卸车举升重大触电风险，未制定有效管控措施。（2）现场安全管理缺位，未划定车辆专用安全停放及作业区域，放任车辆在高压线下方停靠、随意举升车厢，日常隐患巡查和违章行为制止不力。（3）安全教育培训流于形式，未开展高压触电危害、高压线下禁止作业专项培训考核，安全技术交底缺失，从业人员安全意识和自救能力不足。（4）安全操作规程不健全。未明确高压线下严禁举升车

厢、架空线路下方冒险作业刚性禁令。（5）管理人员履职不到位。未及时发现、劝阻和制止司机违章冒险作业。

2.盘锦海溢贸易有限公司开原市区域负责人刘某

作为现场安全管理第一责任人，履职不到位。未规范划分作业停放区域，对高压线下违规作业失管失察；未组织高压触电专项安全教育培训和安全技术交底；现场日常巡查缺位，未及时制止司机违章行为。

3.盘锦海沣物流有限公司

作为场地出租方，虽设置安全警示标识，但对承租单位安全生产工作统一协调、日常安全检查及隐患督促整改不到位。

六、责任认定及事故处理建议

（一）免予追责人员

自卸货车司机顾某宾安全意识淡薄，漠视安全警示标识及安全管理规定，在10kV高压线下违规举升自卸车厢，金属车厢触碰高压线路后，导致整车带电，其下车后接触车辆金属门把手，形成带电回路,致其触电死亡，这是造成事故发生的直接原因。鉴于其在该事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.盘锦海溢贸易有限公司

（1）安全风险辨识管控缺失，未对停车场高压线下作业区域开展专项风险辨识评估，未识别自卸车举升重大触电风险，未制定有效管控措施。（2）现场安全管理缺位，未划定车辆专

用安全停放及作业区域，放任车辆在高压线下方停靠、随意举升车厢，日常隐患巡查和违章行为制止不力。（3）安全教育培训流于形式，未开展高压触电危害、高压线下禁止作业专项培训考核，安全技术交底缺失，从业人员安全意识和自救能力不足。（4）安全操作规程不健全。未明确高压线下严禁举升车厢、架空线路下方冒险作业刚性禁令。（5）管理人员履职不到位。未及时发现、劝阻和制止司机违章冒险作业。导致发生一般生产安全事故，对该起事故负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，建议对盘锦海溢贸易有限公司处人民币伍拾万元罚款的行政处罚。

2.盘锦海沣物流有限公司

作为场地出租方，虽设置安全警示标识，但对承租单位安全生产工作统一协调、日常安全检查及隐患督促整改不到位。导致发生一般生产安全事故，对该起事故负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议对盘锦海沣物流有限公司责令限期改正，处人民币贰万元罚款的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.盘锦海溢贸易有限公司开原市区域负责人刘某

作为现场安全管理第一责任人，履职不到位。未规范划分作业停放区域，对高压线下违规作业失管失察；未组织高压触电

专项安全教育培训和安全技术交底；现场日常巡查缺位，未及时制止司机违章行为。导致发生一般生产安全事故，对该起事故负有领导和管理责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议对盘锦海溢贸易有限公司开原市区域负责人刘某处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施;

1.盘锦海溢贸易有限公司。要深刻吸取事故教训，举一反三，落实本单位安全生产主体责任，加强安全生产管理工作。一是立即整治作业停放场地。即刻停用高压线下区域作为自卸车辆停放、待命及作业场地；所有自卸货车统一迁移至无架空高压线路的安全区域集中停放作业。二是健全安全管理制度及操作规程。修订安全生产管理制度、车辆安全作业规程，增设高压线下作业刚性禁令，明确作业禁区、岗位职责及违章处罚标准。三是组织全员专项警示教育。开展高压触电风险、安全距离、禁令规定、事故案例、应急自救互救专项培训，严格闭卷考试，考核不合格一律暂停上岗。四是强化现场隐患排查治理。建立日常巡查、抽查制度，重点严查高压线下车辆停放、车厢举升等违章行为，发现一起、制止一起、追责一起。

2.盘锦海沣物流有限公司。一是建立承租企业安全准入、安全协议签订、安全告知交底、季度联合安全检查长效机制。二是常态化督查承租方安全制度落实、人员培训及现场作业行为，完善场地危险区域警示、隔离设施。三是定期开展承租单位安全检查，建立隐患台账，限期整改、闭环销号，严防租赁场地类安全事故重复发生。

3.辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司。要健全出租场地安全管理制度，严格承租企业安全资质准入，认真落实安全生产管理协议；定期开展场地联合安全排查，对高压线下危险作业行为及时叫停、督促整改到位。

4.属地行业监管部门。要深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立生命至上、安全发展理念，强化底线思维和红线意识。严格落实属地监管和行业监管责任，加强企业的业务指导和监督管理。辖区应急、交通、工信等部门要举一反三，立即开展货运物流企业、厂区租赁停车场、临近高压线车辆作业专项整治，全面排查自卸车、翻斗车违规举升、临近线路冒险作业隐患，压实企业安全生产主体责任。组织辖区所有物流货运企业、停车场经营单位召开事故警示会，通报本次“4·7”触电事故经过、原因、责任及处理结果，用典型事故案例敲响安全警钟，做到一企出事、全域受教，杜绝此类事故再次发生。

开原市人民政府事故调查组

2026年6月12日