洪雅洪川四川伟联建筑工程有限公司“4·26”一般高处坠落事故调查报告

洪雅洪川四川伟联建筑工程有限公司“4·26”高处坠落事故调查组

2026年3月

目录

一、事故基本情况.....1
（一）事故单位及相关单位的基本情况.....1
（二）事故发生点基本情况.....3
（三）事故死者基本情况及死因分析.....3
二、事故发生经过及应急处置情况.....3
（一）事故发生经过.....3
（二）事故应急处置情况.....4
（三）事故善后情况.....4
三、事故原因分析.....4
（一）直接原因.....4
（二）间接原因.....5
四、相关单位的履职情况及存在的主要问题.....6
五、事故责任认定及处理建议.....6
（一）建议给予行政处罚的单位.....6
（二）建议给予行政处罚的人员.....6
（三）建议企业内部处理的人员.....7
六、事故防范和整改措施建议.....7

洪雅洪川四川伟联建筑工程有限公司“4·26”一般高处坠落事故调查报告

2025年4月26日，四川伟联建筑工程有限公司碧桂园二期工程项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失118万余元。

2025年11月13日，洪雅县应急管理局收到眉山市应急管理局事故信息反馈后，立即向洪雅县人民政府报告。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的相关规定，2025年11月16日洪雅县人民政府成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县住建局、县市场监管局、洪川镇人民政府相关人员组成的洪雅洪川四川伟联建筑工程有限公司“4·26”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组邀请县人民检察院、县纪委监委人员参与列席相关会议，对本次事故开展调查。

事故调查组委托四川司鉴检验检测有限公司对本次事故进行技术分析，出具了《鉴定意见书》。

经调查认定，洪雅洪川四川伟联建筑工程有限公司“4·26”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位的基本情况

1.建设单位,洪雅碧桂园城央首府置业有限公司,成立于2018年6月14日，统一社会信用代码91511423MA66NMP08R，法定代表人：敖龙朝，注册资本：捌佰万元整，公司类型：其他有限责任公司，住所：四川省眉山市洪雅县洪川镇中山南路319号1栋1层2号，经营范围：房地产开发。

2.施工单位，四川伟联建筑工程有限公司（以下简称伟联公司），成立于2010年9月26日，统一社会信用代码：9151130056325586 76，法定代表人：谢富刚，注册资本：贰仟零贰拾万元整，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：南充市顺庆区惠泉路118号中南城一区4号楼14层10号-11号，经营范围：建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、矿山工程、消防设施工程、建筑装饰装修工程等。

2024年5月29日，伟联公司与洪雅碧桂园城央首府置业有限公司签订《洪雅碧桂园项目二期货量区二标段二批次总承包工程补充协议（一）》，合同金额30328654.05元。2024年5月30日伟联公司成立洪雅碧桂园二期货量区二标段二批次总承包项目项目部（以下简称项目部），2025年3月26日办理施工许可证，项目部属独立核算单位。

3.监理单位，四川宏昇达工程咨询有限公司（以下简称宏昇达公司），成立于2023年6月9日，统一社会信用代码：91510105MACMUG882T，法定代表人：杨慧丹，注册资本：壹仟万元整，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住

所：成都市青羊区光耀二路398号附111号，经营范围：工程管理服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；建设工程监理等。房屋建筑工程监理乙级在有效期内。

（二）事故发生点基本情况

事发地点为洪雅县修文路五段碧桂园城央首府二期23栋2单元内的电梯井道和底坑，该单元内只安装1台电梯，事发时电梯未完成安装，未经检验合格，不能正常使用。电梯厅门口无灯，光线不足。洪雅县公安局刑事侦查大队2025年4月26日《现场勘验笔录》记载：中心现场位于小区西部在建的23栋西侧单元负1楼电梯井底。23栋西侧单元1楼电梯门外堆放有玻璃，电梯门外墙上未安装电梯上下楼控制装置，电梯门高2.1米、宽0.8米，门紧闭。将电梯门掰开，电梯轿厢未停放1楼，1楼距负1楼电梯井底约6米，电梯井长宽各2米。在电梯井底发现有一个黄色破损的塑料安全帽、一个扣件和一处血迹。

（三）事故死者基本情况及死因分析

陈XX，X，XX岁，身份证号：51XXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：四川省XXXX，2024年7月同伟联公司签订劳务合同，在洪雅碧桂园城央首府二期工程从事门窗安装。根据《洪雅县人民医院出院病情证明书》分析，陈XX符合高处坠落死亡特征。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年4月26日14时许，门窗安装班组长刘滨安排陈XX

（死者）、罗炽盛等5人搬运玻璃到各楼层。先是用吊车吊运小规格玻璃到每层阳台上，最后剩余26张大规格（1.5m×1.8m）玻璃，无法通过阳台上的门窗搬入房间。于是刘滨向项目部现场管理人员黄应祝申请使用未完成安装、未经检验合格的电梯搬运玻璃，黄应祝同意并和电梯安装班组人员一起到门窗安装班组现场教门窗安装班组人员如何使用电梯，并将电梯层门钥匙交给了刘滨。17时15分许，陈XX和罗炽盛2人在碧桂园城央首府二期23栋2单元一楼搬运玻璃过程中，到达一楼层门处时，走在前面的陈XX用手掰开电梯层门后，电梯轿厢不在该层，踏空坠落至负一楼电梯底坑内。

（二）事故应急处置情况

罗炽盛见到陈XX坠落后，立即呼喊同班组人员进入负一楼救援，拨打了“120”急救电话，并向项目部报告，项目部向县住建局报告了事故情况。20时13分许，陈XX在洪雅县人民医院经抢救无效死亡。

（三）事故善后情况

事故发生后，洪川镇人民调解委员会、县住建局、县人社局组织伟联公司和死者家属进行调解，并达成118万元的赔偿协议。

三、事故原因分析

（一）直接原因

门窗安装班组违反规定[1]使用未完工并经检验合格的电梯，走

1.《四川省电梯安全监督管理办法》第十条第二款“电梯的安装、改造、重大修理过程，应当

在前面的陈XX徒手掰开一楼的电梯层门时，电梯轿厢不在该层，而现场又光线昏暗，进而踏空坠落至负一层，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.伟联公司

（1）管理人员违反规定安排门窗安装班组陈XX等人使用未完工并经检验合格的电梯搬运玻璃。

（2）安全操作规程不健全，未制定《门窗安装安全操作规程》，未对门窗安装班组开展有效的分部分项的安全技术交底。

（3）未认真开展风险隐患排查治理，隐患排查不到位，对电梯口门窗玻璃搬运现场环境光线昏暗的隐患未及时发现并消除[2]。

2.宏昇达公司

监理在审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况上存在失职，未依法履行监理职责，在安全巡视过程中未发现并消除事故隐患，未及时制止和纠正门窗班组使用未完工并经检验合格的电梯搬运玻璃[3]。

经电梯检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得交付使用。”

2.《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

3.《建设工程安全生产管理条例》第十四条“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

四、相关单位的履职情况及存在的主要问题

县住建局是全县建筑施工领域行业主管部门，督促碧桂园二期工程项目部落实安全风险防控和安全隐患整治不到位，督促碧桂园二期工程项目部安全宣传教育不到位，督促碧桂园二期工程项目部加强施工现场监督管理不到位。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定，建议对事故的责任单位和相关责任人作出以下认定及处理:

（一）建议给予行政处罚的单位

1.伟联公司，违反《中华人民共和国安全生产法》《四川省电梯安全监督管理办法》等法律法规有关规定，对事故负有责任，建议由县应急局依法处理。

2.宏昇达公司，违反《建设工程安全生产管理条例》有关规定，对事故负有责任，建议由县住建局依法处理。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.谢富刚，伟联公司总经理，履行生产经营单位主要负责人职责不力，组织制定并实施安全生产操作规程不到位[4]，隐患排查治理责任落实不到位[5]，对该事故负有管理责任，建议由县应急局

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。”

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；”

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安

依法处理。

2.欧世雄，项目部经理，未履行生产经营单位安全生产管理人员职责，组织或者参与拟定本单位安全生产操作规程不到位[6]，排查生产安全事故隐患不到位[7]，对该事故负有管理责任，建议由县应急局依法处理。

3.黄平，监理部总监，未正确履行监理职责，对项目部未制定《门窗安装安全操作规程》失察，在安全巡视过程中未发现并消除的事故隐患，未及时制止和纠正门窗班组使用未完工并经检验合格的电梯搬运玻璃，对该事故负有责任，建议由县住建局依法处理。

（三）建议企业内部处理的人员

黄应祝，项目部现场管理人员，违反规定同意门窗安装班组使用未完工并经检验合格的电梯搬运玻璃，对该事故负有管理责任，建议由伟联公司依规处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）伟联公司，一是要落实企业安全生产主体责任，制定相应安全生产规章制度和操作规程，加强对从业人员安全生产教

全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；“

6.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；”

7.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”

育培训和安全技术交底，增强从业人员的安全意识。二是督促项目安全管理人员切实履行安全生产管理职责，认真开展隐患排查治理工作，及时发现并纠正从业人员的违章违规行为，及时消除施工现场的事故隐患。三是加强电梯使用管理，未经检验或检验不合格的电梯严禁投入使用。进一步厘清建设单位、施工单位、电梯安拆单位、监理单位的安全职责，签订安全生产协议，压实各方主体责任。

（二）宏昇达公司，一是要落实履行安全生产管理的监理职责，加强对施工现场的安全巡查，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位及时整改到位，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关部门报告。二是在实施监理过程中要加强对施工现场安全巡视，及时纠正和制止施工现场从业人员的违规、违章作业行为。

（三）县住建局要切实履行安全监管职责，强化对建筑施工领域的行业监管，举一反三，督促全县在建工地的承建单位落实主体责任，认真开展自查自纠，采取有力措施整改隐患和堵塞漏洞，有效防范类似事故的再次发生。