广西XX生物能源有限公司“6•3”机械伤害事故调查报告

2026-08-03 16:32　来源：广西XX生物能源有限公司“6·3”机械伤害事故调查组

2026年6月3日8时许，广西XX生物能源有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，经扶绥县人民政府批准，成立了由分管副组长，县政府办副主任、县应急局局长为副组长，县应急管理局、县公安局、县工信局、木业家居管理办、县总工会、县人社局等部门相关人员组生物能源有限公司“6·3”机械伤害事故调查组（以下简称“调查组”），全面开展事故调查处理工作，并邀请县纪委监委参加事故调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、谈话询问、查阅资料和综合分析，查明了事故发和原因，认定了事故性质明确了事故责任单位和事故责任人员及其相应责任，对有关责任单位和责任人员提出了处理建议，并针对事故原因及暴露提出了防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

广西XX生物能源有限公司（以下简称“XX生物能源公司”）成立于2018年8月2日，公司详细地址为：崇左市扶绥县山圩镇广西农垦国有山圩农场88-2号;广西XX生物能源有限公司的信用代码/税号为9145XXXXXXXXXATC7F，2022年5月25日至今法定代表人：方X兴，注册资金为1000万人民币，营范围为：生物质能源生产、销售；技术研发；木材加工销售等。事故发生时“XX生物能源公司”有员工5人，目前有供锅炉燃烧使用的颗粒燃料条，主要设备有烘干机、破碎机、打包机、颗粒机、摇摆筛机各1台等。



图1 筛料生产线

（二）事故发生单位安全管理情况

经查，广西XX生物能源有限公司未依法建立全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；未建立安全风险分级管控和事故隐患排度，没有对作业现场进行风险辨识和隐患排查；未按照规定制度生产安全事故应急预案；未按照规定对从业人员开展安全生产教育培训，从业人员生产考核就上岗作业。作业现场管理不到位，对生产作业过程中人员不按规定佩戴劳动防护用品，从业人员违规冒险维修保养开启机器设备等行力，未能及时消除安全生产隐患。

（三）涉事生产机械设备基本情况

涉事生产机械设备是被称为“摇摆筛机”的筛料设备，是法人方X兴通过二手渠道购置后私自加装的，整机未采取密封或设置防护罩等安全措施。



图2 摇摆筛机侧面图

（四）事故发生经过

2026年6月3日7时许（视频时间为7:58:20两人出现。注：视频时间与实际时间不一致），梁X明和周X贤在“XX生物能源公司”工棚上班。

（视频时间为7:58:55）周X贤用木片点火烧烘干机的炉，梁X明负责驾驶叉车将一袋颗粒料加入炉中让炉燃烧，炉烧起来后两人一同在旁边观情况，周X贤说燃烧炉温度达到60℃工作温度后，就可以开机上料了。

周X贤排除烘干机燃烧炉炉膛里沉积渣和金属块并且给炉齿轮上油。（视频时间为8:04:03）给烘干机的燃烧炉齿轮上完油后，周X贤钻入摇摆给筛机上润滑油。

（视频时间为8:04:36）梁X明从筛机后方行至操作位，并按下绿色开机键，筛机开始工作。随后，就去驾驶铲车给筛机加料。

（视频时间为8:10:18）梁X明驾车回来到筛机旁准备倒料时，看到周X贤在筛机底下，被筛机底下几条随筛机一起来回摆动的扁长条铁块击中受

（五）事故现场情况

经调阅现场监控视频发现，周X贤进入摇摆筛机底部对筛机进行保养上润滑油前未对摇摆筛机开关进行上锁挂牌，设置专人监护或警示牌；没摇摆筛机开关处后直接按下绿色开机按键，筛机立即摇摆起来后，才走到烘干机查看，后又返回到摇摆筛机进行检查。



图3 现场照片

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成周X贤1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故直接经济损失约68万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，梁X明立即去到筛机底部查看周X贤的情况，发现他的脸朝下趴在那里。梁X明就一边跟周X贤说话，一边把周X贤的头转向侧边，吸顺畅，同时防止粉尘木屑吸入鼻子中。

梁X明想把周X贤从筛机下面拉出来，但是发现太重了拉不动。于是梁X明就跑去筛机开关处按下红色的停机按钮停机。筛机停止后，梁X明再次拉周X贤出来，这时梁X明发现周X贤的头上和耳朵都有血，心里比较慌张，不敢再动周X贤。之后梁X明就去把烘干机的燃烧炉停料停火，随后立刻公司老板方X兴报告。

7时40分许，方X兴在山圩镇街上的家中，接到梁X明电话说道：“姓周的工友受伤了出了好多血，赶紧过来送去医院”。方X兴立即驱车赶往现现场后和梁X明一同把周X贤从摇摆筛机底下拉出来，然后抬上到方X兴的车直接开往山圩镇卫生院抢救，在去卫生院的路上方X兴拨打了120。把周X圩镇卫生院后，方X兴电话报110和山圩园区管委会。

（二）事故信息接报及响应情况

2026年6月3日8时29分，扶绥县木业家居产业集聚区管理办公室接到方X兴电话报告事故发生概况，山乡镇人民政府、派出所、集聚区管理办领场处置；10时10分扶绥县应急管理局值班室收到扶绥县木业家居产业集聚区管理办公室事故信息报告后，立即组织工作人员赶往事故现场，开展处进行勘查取证。

（三）医疗救治和事故善后情况

2026年6月3日上午9时县人民医院120急救医护人员到达山圩镇卫生院并对伤者进行抢救，经伤者家属（妻子）到场签字同意放弃治疗，周X贤于月3日10时04分被正式宣告死亡。

2026年6月4日，事故发生单位“XX生物能源公司”与死者家属就事故善后处理等相关事宜进行协商，初步协商结果为由“XX生物能源公司”向属先期赔付20万元作为专项丧葬费。2026年6月16日经双方协商，“XX生物能源公司”就本次周X贤工亡事故总计一次性赔偿人民币68万元（含6月4物能源公司”已预付的丧葬费20万元）。当天达成了赔偿协议，同时，剩余赔偿款48万已转账至家属指定的唯一收款账户。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，通过勘查现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，梁X明现场处置及时，但程序上不符合安全操作规程，存在重大安广西XX生物能源有限公司、扶绥县120急救中心、县应急管理局等单位应急救援和善后处置迅速、得当，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故原因分析和事故性质

通过深入调查和综合分析认定，事故的直接原因是：**梁X明安全生产意识淡薄，在未对摇摆筛机进行全面排查，确认无作业人员及障碍物处于工作危险区域的情况下，违规启动机器，造成正在维修保养作业的周X贤死亡。**

（一）直接原因分析

1.周X贤在未对摇摆筛机进行上锁挂牌设置监护或警示牌，未明确告知报备同工种作业人员情况下，冒险对摇摆筛机进行保养上润滑油，导致危险的环境内。

2.梁X明在未对摇摆筛机进行全面排查，确认无作业人员及障碍物处于摇摆筛机工作区域的情况下，违规启动机器，导致周X贤头部被摇摆筛机机一同摆动的长条铁块击伤，造成周X贤死亡。

（二）间接原因分析

广西XX生物能源有限公司安全生产管理不到位、安全生产教育培训工作不到位、未能有效督促从业人员正确佩戴使用劳动防护用品，未能及时除梁X明、周X贤违规作业的事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，广西XX生物能源有限公司“6·3”机械伤害事故是一起因企业未严格落实安全生产主体责任、安全教育和培训不到位、作业现场不到位，从业人员未按规定佩戴劳动防护用品、生产设备操作员违章操作而造成的一般生产安全责任事故。

四、事故单位存在的问题

1.广西XX生物能源有限公司未建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，未对从业人员进行安全生产教育、培训和考核，未保证从业人员具安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定。

2.广西XX生物能源有限公司未建立风险分级管控制度，未严格落实生产安全事故隐患排查治理和现场安全管理工作，未能及时有效制止从业人定佩戴劳动防护用品的行为；未及时发现并消除梁X明不按操作规程启动生产设备的事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第的规定。

五、部门履职情况

经调查，扶绥县木业家居产业集聚区管理办公室、山圩镇人民政府，没有对该企业开展安全生产状况进行监督检查的相关记录。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对有关责任单位的处理建议

1.广西XX生物能源有限公司安全生产教育培训工作和安全生产管理工作不到位、未建立安全生产责任制和安全生产规章制度及安全操作规程《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款之规定，对事故发生负有间接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第四条第（一）项的规定，建议由扶绥县应急管理局对该公司给予行政处罚。

2.扶绥县木业家居产业集聚区管理办公室。未认真落实《广西壮族自治区安全生产条例》第五条之规定，对本管理区域内生产经营单位安全生行监督检查和指导服务不认真，对涉事企业忽视安全管理问题监督不到位。建议由县安委办约谈扶绥县木业家居产业集聚区管理办公室。

3.山圩镇人民政府。未认真落实《广西壮族自治区安全生产条例》第五条之规定，对本管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查和不认真。建议由县安委办约谈山圩镇人民政府。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.周X贤，广西XX生物能源有限公司一线生产职工，安全生产意识淡薄，作业过程中不按要求佩戴安全帽，不遵守操作规程，违规进行维修保造成死亡事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、第五十八条的规定，对这起事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，追究相关责任。

2.梁X明，广西XX生物能源有限公司一线生产职工，安全生产意识淡薄，未接受安全生产教育和培训即上岗作业。作业过程中职责不清，不按安全帽，在未对机械设备进行全面排查，确认无作业人员及障碍物处于设备作业区域的情况下，违规启动生产设备，造成人员伤亡。违反了《中华国安全生产法》第五十七条、第五十八条的规定，对广西XX生物能源有限公司“6·3”机械伤害事故的发生负有直接责任，依据《中华人民共和国法》第一百零七条、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，建议移送司法机关追究其刑事责任。

3.方X兴，广西XX生物能源有限公司法人，对该公司安全生产管理工作落实不到位。未按规定履行生产经营单位主要负责人职责，未采取有效从业人员佩戴劳动防护用品，未及时发现和纠正、制止违规操作行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，对广西XX生物能司“6·3”机械伤害事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款建议移送司法机关追究其刑事责任。

七、事故整改和防范措施建议

为吸取血的教训，防止此类事故再次发生，相关部门需要进行以下安全生产整改工作:

（一）加强安全生产管理工作

广西XX生物能源有限公司要制定完善实施本单位安全生产规章制度和操作规程，进一步细化、明确从业人员的分工和职责，聘请有资质有经验公司安全生产管理工作，建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度，对作业现场进行风险辨识和隐患排查，及时发现和制止违规违章作业，违规行为。

（二）认真开展安全生产教育培训工作

广西XX生物能源有限公司定期组织安全生产管理人员参加安全生产教育培训。聘请有相应资质的中介机构对员工进行规范的安全生产教育培训工的三级安全生产教育和岗位操作技能培训。要让员工切实受到教育，不断提高安全生产意识，掌握相关岗位安全生产防范知识和技能，在工作中有关规章制度和操作规程，做到安全生产。

（三）认真吸取事故教训，防范各类事故发生

广西XX生物能源有限公司开展职工安全警示教育工作，认真吸取事故教训，严防类似事故的再次发生。建立隐患排查制度，加强安全生产巡作。要确保从业人员明确岗位职责，上岗作业时按要求佩戴劳动防护用品；在对设备进行清扫、机修等维修保养工作时，设备要完全处于停止运行

格落实上锁挂牌设置警示围栏或专人全程监护的要求。要杜绝麻痹大意、侥幸心理，从源头上防范各类事故发生。

（四）属地政府和行业主管部门强化督导检查，巩固职责落实成效

山圩镇人民政府要进一步强化属地监管责任，进一步加强日常监督管理和安全生产法律宣贯，推动企业强化安全生产法主体责任，落实各项安范措施，确保安全生产；扶绥县木业家居产业集聚区管理办公室要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”则，要以广西XX生物能源有限公司“6·3”机械伤害事故为警醒，认真举一反三，充分运用警示教育、约谈提醒等手段，全方位、多角度督促域生产经营单位切实提升安全生产管理水平，严查事故隐患、严堵事故隐患、严堵事故漏洞，推动企业安全生产发展。

广西XX生物能源有限公司“6·3”机械伤害事故调查组

2026年7月23日

网站地图 联系我们

主办：扶绥县人民政府 承办：扶绥县人民政府办公室

桂公网安备 45142102000118 桂ICP备13002509号-1 网站标识码：4514210005

互联网违法和不良信息在线举报

中国互联网违法和不良信息举报中心