百色工业园区广西宏锐科技有限公司
“6·10”一般高处坠落事故调查报告

右江区政府事故调查组

2025 年 9 月

2025年6月10日14时50分许，位于百色市工业园区东港大道3号的广西宏锐科技有限公司生产车间厂房，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失80万元。

事故发生后，为严格遵循安全生产相关法律法规的要求，切实查清事故原因、明确事故责任、总结事故教训并提出防范整改措施，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，右江区人民政府迅速启动事故调查程序，第一时间决定成立专门的事故调查组，即百色市工业园区广西宏锐科技有限公司“6·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急管理局牵头，百东新区建设和应急管理局、市公安局右江分局、区工信局、区人社局、区总工会和龙景街道办事处等相关单位选派业务能力强、经验丰富的工作人员参与调查。此外，还邀请了右江区纪委监委介入，对调查过程进行监督，为调查工作的顺利开展提供了坚强的纪律保障。由于事故调查涉及的环节和取证的内容较多，调查工作未能在规定的期限内完成，事故调查组依法向区人民政府申请办理延期手续。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话和调查取证等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

广西宏锐科技有限公司（以下简称广西宏锐公司）于2007年7月9日注册成立，之后于2014年由陈*兵收购，属民营企业；公司地址：百色市工业园区通港大道3号，法定代表人为陈锐兵，现有职工50人，经营范围：铝合金导杆（线）、电线电缆、电力设备的生产销售，金属制品的加工销售；金属材料、机电产品（不含机动车辆）销售；废旧金属回收（除进口或危险废物外），自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司主营业务是电线电缆加工等相关工作。

（二）生产车间厂房顶棚维修背景

事故发生前，由于受2025年4月份的暴风雨天气和冰雹灾害影响，广西宏锐公司生产车间厂房顶棚出现多处破损，公司从2025年6月1日起逐步停产检修并对生产车间内的机器设备进行防水包装，至6月7日止生产车间全面停产。

因没有找到合适的维修单位，一直未安排维修。为确保设备安全，避免造成更大损失，广西宏锐公司决定在停产检修期间对厂房顶棚进行维修。

2025年6月9日广西宏锐公司董事长陈 *兵与姚 *超通过电话取得联系并告知公司计划维修生产车间厂房顶棚。但姚 *超当时正在南宁有其他工作无法前往广西宏锐公司，因此其电话通知姚*富先行前往广西宏锐公司查看现场情况及洽谈维修事宜。

6月10日上午9时许，姚*富及唐*宁应约来到广西宏锐科技有限公司进入厂区，随后公司生产副总经理耿*成在财务室门口看见姚*富和唐*宁二人，便上前询问来由后带着姚*富和唐*宁两人来到车间厂房内查看顶棚破损情况。双方查看生产车间厂房顶棚情况并洽谈厂房顶棚维修事宜，姚*富提出，由于现场勘查仅能在地面开展，无法对顶棚受损面积进行精准测量，导致缺乏制定详细维修方案的必要依据。基于此，姚*富与唐*宁二人于9时36分离开广西宏锐公司。离开前，双方既未签订书面维修施工合同，也未就维修事宜达成任何口头协议。

（三）事故相关人员情况

1.陈*兵，男，壮族，1978年10月出生，广东普宁市梅塘镇仁二村人，2014年1月入职广西宏锐科技有限公司，系广西宏锐科技有限公司主要负责人、法定代表人和董事长。

2.耿*成，男，汉族，1966年3月出生，河南省新蔡县孙召乡袁庙村人。2023年3月入职广西宏锐科技有限公司，系广西宏锐科技有限公司生产副总经理。协助总经理履行安全生产管理职责，对职责范围内的安全生产工作负有组织实施、综合管理和日常监督的责任。监督检查本企业对承包、承租企业安全生产资质、条件的审核工作，督促承包、承租企业履行安全生产职责。

3.孙*伟，女，汉族，1976年6月出生，河南省驻马店市驿城区邵庄人，2023年3月入职广西宏锐科技有限公司，系广西宏锐科技有限公司车间主任。主持生产车间全面工作兼设备部的日常考勤管理。

4.黄*宁，男，壮族，1969年7月出生，广西平果县果化镇同社村人，2019年2月入职广西宏锐科技有限公司，系广西宏锐科技有限公司门卫。

5.姚*富，男，汉族，1979年9月出生，广西田林县浪平镇红星村人，平时在百色周边地区做建筑行业零工，作为本次开展广西宏锐公司生产车间厂房顶棚勘察丈量作业的实际组织者，在事故发生时召集唐思宁和张玉勋两人到广西宏锐公司勘察丈量车间厂房顶棚破损面积。

6.张*勋，男，汉族，1995年12月出生，广西田林县浪平镇红星村人，平时在百色周边地区做建筑行业零工，事故发生时与唐思宁一同被姚敦富召集到广西宏锐公司勘察丈量车间厂房顶棚破损面积，已于2025年6月考取高空作业证。

7.唐*宁，男，汉族，2002年5月出生，广西田林县浪平镇红星村人，平时在百色周边地区做建筑行业零工，事故发生时由姚敦富召集到广西宏锐公司勘察丈量车间厂房顶棚破损面积。其未取得高空作业证，在本次事故中死亡。

（四）事故现场情况

事故发生地点为百色市工业园区通港大道3号广西宏锐科技有限公司厂区。事故现场高处坠落点为生产车间厂房顶棚，坠落高度约12米。



图 1：事故发生点为广西宏锐科技有限公司厂区内生产车间厂房的钢结构棚顶



图 2 事故现场高处坠落点为生产车间厂房钢结构棚顶，坠落高度约 12 米

（五）事故单位安全管理情况

通过对广西宏锐科技有限公司安全生产管理情况的专项调查，重点查阅其安全生产管理机构设立、安全生产规章制度制定、各岗位安全操作规程编制、安全生产责任制建立、安全保卫管理制度制定与落实、日常安全生产检查与隐患排查整改落实、安全生产教育培训开展等相关资料。

经调查核实，该公司已制定安全生产管理制度及岗位安全操作规程，建立了安全生产责任制，落实了隐患排查工作机制，并编制了员工培训计划表；但在制度执行层面，其制定的安全保卫管理制度未能严格落实到位。

二、事故发生经过、事故应急处置和善后处理情况

（一）事故发生经过

通过调阅监控视频及询问笔录和现场勘查等综合分析，事故发生经过如下：

6月10日上午10时许，姚*富离开广西宏锐科技有限公司后，接到耿 *成电话，耿* 成要求其尽量于当天给出具体维修方案。为尽快完成任务，12时12分，姚* 富先行带领唐 *宁乘坐一辆小轿车再次前往广西宏锐科技有限公司。抵达厂区大门时，二人告知当班门卫只是进去查看，很快就离开，门卫未进行登记，未向公司管理人员报告便予以放行。

12时14分，姚*富叫来的张 *勋驾驶一辆皮卡车到达厂区门口，向门卫说明是与姚 *富、唐 *宁一同做工的，门卫登记后同样未报告公司管理人员就予以放行。随后，姚*富、唐* 宁、

张* 勋三人在厂房侧面停车场汇合，之后一同进入生产车间厂房，查看顶棚受损情况。由于仅在地面查看无法确定厂房顶棚受损面积，12 时 21 分，姚* 富安排唐* 宁和张* 勋从车间新 54 盘框绞杀机中断靠墙行车的上下楼梯爬上生产车间厂房顶棚，进行勘察和丈量作业，姚* 富则留在地面等待。在唐* 宁、张* 勋爬上顶棚作业前，姚* 富仅口头叮嘱二人注意安全，要踩住钢架，但未提供安全绳和安全帽，也未要求二人佩戴。唐*宁和张 *勋仅携带卷尺、纸和笔便前往棚顶开展勘察丈量工作。

爬到棚顶后，由唐 *宁走在后面负责拉尺头，张 *勋走在前面负责拉卷尺看尺寸。13 时 33 分，行至事故发生点时，走在前面的张* 勋听到唐 *宁呼救，回头看时发现唐 *宁已从距地面约 12 米高的生产车间厂房顶棚坠落，在坠落过程中碰到车间机床反弹至地面。

（二）事故救援和应急处置

地面等候的姚 *富目睹唐*宁坠落后，于 13 时 37 分拨打 120 急救电话，右江区人民医院 120 救护车于 13 时 45 分抵达事故现场，医护人员随即对唐 *宁展开紧急抢救；抢救结束后，救护车于 13 时 49 分驶离事故现场，将唐*宁转运至右江区民族医学院附属医院百东院区接受进一步救治。当日 18 时，唐*宁经医院全力救治无效，宣告死亡。

6 月 10 日事故发生后，广西宏锐科技有限公司分别于当日 14 时 48 分、14 时 55 分，先后向右江区应急管理局、百色市工

业区管理服务中心报告了事故情况。接到事故报告后，右江区应急管理局、百色市工业区管理服务中心等相关部门第一时间响应，迅速组织人员赶赴事故现场。抵达现场后，各部门协同开展现场勘验、证据固定收集等事故调查工作，并同步推进善后处置相关事宜。

此次事故应对中，现场救援处置流程规范、措施得当，事故信息报送及时且内容准确，后续善后处理工作按程序有序推进、成效明确，未引发次生事故，也未造成不良社会影响。

（三）善后处理

事故发生后，经各部门积极开展协调工作，广西宏锐科技有限公司和姚*富、姚*超与死者家属沟通协商处理善后事宜，于2025年6月11日三方达成一致并签订《人民调解协议书》，协议约定由广西宏锐科技有限公司向死者家属支付赔偿款人民币伍拾万元整（¥500,000.00元），姚*富、姚* 超共同向死者家属支付赔偿款人民币叁拾万元整（¥300,000.00元），两项赔偿款合计人民币捌拾万元整（¥800,000.00元）。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

事故死者：唐*宁，男，23岁，公民身份证号：4526 ********** 15，户籍地：广西田林县浪平镇红星村和平屯109号。

广西宏锐科技有限公司和姚*富、姚*超与死者家属达成赔偿协议，一次性赔偿人民币捌拾万元整（¥800,000.00元），直

接经济损失合计人民币捌拾万元整（¥800,000.00 元）。

四、相关部门安全生产履职情况

经调查核实，事故发生单位广西宏锐科技有限公司系电线电缆生产加工企业，已被纳入百色市工业区规模以上企业管理范畴。同时，通过对百色市工业区管理服务中心、百东新区建设和应急管理局等部门安全生产履职情况的核查确认：相关部门均能常态化部署园区企业安全生产工作，有序开展安全生产检查，并督促企业落实安全生产主体责任、组织自查自纠，整体履职基本到位。

五、事故原因分析

（一）直接原因

经调阅生产车间厂房监控视频、询问有关人员和现场勘查等综合分析：

一是作业人员唐*宁个人安全与自我防护意识淡薄，在未接受高处作业专业安全培训、未取得高处作业特种作业操作证的情况下[1]，违规上岗开展距地面约 12 米的勘察丈量高处作业[2]；二是作业时未遵守高处作业安全操作规程[3]，未按规定要求佩戴安全帽、系挂安全绳，未能通过防护装备规避坠落风险，最终在顶棚勘察丈量过程中不慎失足，导致高处坠落事故发生。

---

[1] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业

[2] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）2.1.1 高处作业：在坠落高度基准面 2m 及以上有可能坠落的高处进行的作业。

[3] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）3.基本规定 3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

（二）间接原因

1.姚*富存在多重安全管理失职，是事故发生的重要间接原因之一：一是作为本次临时勘察丈量作业的组织者，未核实唐*宁是否持有高处作业特种作业证，便违规安排无资质的唐*宁协同张*勋开展生产车间厂房顶棚破损面积勘察丈量的高处作业[4]；二是现场监管缺位，对唐*宁、张*勋违反高处作业规程未佩戴安全绳、安全帽的行为未及时制止[5]；三是安全管理制度与风险防控缺失，未对作业现场开展风险辨识，未组织制定顶棚勘察丈量相关的安全管理制度及操作规程，仅以口头形式提醒唐*宁和张*勋注意安全，未落实实质性的安全防范措施[6]。

2.广西宏锐科技有限公司未落实安全生产主体责任，存在多方面管理漏洞，是事故发生的另一间接原因：一是安全管理制度未能有效实施，在公司休息时间未能对外来人员实行有效管理，公司已制定有《安全保卫管理制度》，该《制度》中已明确规定

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[6] 《广西壮族自治区安全生产条例》第二十九条：生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、动火、临时用电、挖掘、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、易燃易爆、建筑物和构筑物拆除作业，临近油气管道、高压输电线路作业以及国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，安排专门人员进行现场安全管理，落实下列安全防范措施：（一）辨识作业现场安全风险，确认现场作业条件符合安全作业要求；（二）按照规定开具危险作业票证并现场查验；（三）确认作业单位的作业资质、作业人员的上岗资格和身体状况、配备的劳动防护用品、应急救援器材符合安全作业要求；（四）对作业人员、监护人员进行现场安全培训和安全技术交底，说明危险因素、作业安全要求和应急措施；（五）确保应急疏散通道畅通；（六）法律、法规和国家标准、行业标准规定的其他安全防范措施。

公司应该对外来人员指定专人进行监督管理[7]，但该《制度》未能严格实施[8]；**二是**对外来人员安全监管缺失，未能及时发现并纠正外来人员的违规冒险高处作业行为，未及时发现并消除“高处作业人员未持证上岗”“高处作业人员未按规定佩戴安全绳”等事故隐患，未按照公司制定的《安全保卫管理制度》对进入公司开展高处勘察丈量作业的外来作业人员进行资质核验，也未对外来作业人员安排人员进行监督管理，对高处作业现场安全监管缺失，未为作业安全提供必要保障[9][10]。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、对相关人员询问和事故相关资料分析，排除人为故意破坏、恶劣天气、突发灾害因素影响。

六、事故性质认定

---

[7] 《广西宏锐科技有限公司安全保卫管理制度》第七条，值班保卫：7、公司工作日午休期间（中午 12:00--13:30），未经公司领导同意或有指定相关人员对接同意的，禁止外来人员和外来车辆进入公司大门；11、外来施工、维修、配送等特殊作业人员必须办好登记手续自佩戴好相关安全防范物品后，经公司同意及指定对接人员全程陪同进入生产作业区，公司指定人员要全程监督监管完成作业后，直至安全离开厂区。

[8] 《广西壮族自治区安全生产条例》第十五条：生产经营单位应当建立健全本单位安全生产规章制度，并负责组织实施。安全生产规章制度应当包括：（一）全员安全生产责任制度；（二）安全生产教育和培训制度；（三）安全风险分级管控和隐患排查治理制度；（四）安全生产投入制度；（五）危险作业管理制度；（六）生产经营场所和设备、设施、工艺安全管理制度；（七）劳动防护用品配备、使用和管理制度；（八）安全生产应急管理制度；（九）生产安全事故报告和处理制度；（十）安全生产考核奖惩制度；（十一）其他保障安全生产的规章制度。.....

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患.....

经调查认定，百色市工业园区广西宏锐科技有限公司“6·10”一般高处坠落事故是一起外来作业人员冒险开展高处作业导致的生产安全责任事故。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，对该起事故相关责任人员和单位提出如下处理建议。

（一）免予追究责任人员

唐*宁，个人安全意识淡薄，自我防护意识差，未经专门的高处作业培训，在未取得相应资格的情况下，违规从事高处作业；在作业过程中违反操作规程，未佩戴安全帽和安全绳，不慎从高处坠落，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不再追究责任。

（二）事故有关责任人员和责任单位处理建议

广西宏锐科技有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位，落实安全管理制度不到位，对外来人员安全监管缺失，对作业现场安全管理缺失，未及时发现和消除因此产生的生产安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚[11]。

姚*富，作为本次开展顶棚破损面积勘察丈量临时作业队的

---

[11] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

实际召集者和组织者，未对开展顶棚破损面积勘察丈量作业人员的高处作业资质进行核验；未对高处作业人员进行安全教育培训及技术交底；未对作业现场危险因素进行辨识；未向作业人员提供安全绳等必要安全防护用品并监督作业人员正确佩戴和使用安全防护用品，安排无高处作业资质的人员冒险开展高处作业，因而发生重大伤亡事故，对事故发生负有重要责任，涉嫌犯罪[12]，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》相关规定，建议移送司法机关依法进行处理。

陈*兵，作为广西宏锐科技有限公司的法定代表人和主要负责人，对公司安全生产工作全面负责，未依法履行安全生产管理职责，未严格落实本单位制定的安全管理制度，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚[13]。

耿*成，作为广西宏锐科技有限公司安全生产分管负责人，未认真履行安全生产管理职责，未严格落实公司安全管理制度，未对外来人员开展有效的安全监管工作，未及时发现并消除作业现场的安全隐患，对事故的发生负有责任，建议由区应急局依法

---

[12] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

[13] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

对其进行处理[14]。

孙*伟，作为广西宏锐科技有限公司车间主任，未严格落实公司安全管理制度，未及时发现并制止外来人员冒险开展高处作业行为，对事故发生负有责任。其行为违反了公司安全生产相关规定，建议由广西宏锐科技有限公司按照公司内部管理规定对其进行处理。

黄*宁，作为广西宏锐科技有限公司门卫，未严格执行公司安全管理制度，其行为违反了公司安全生产相关规定，建议由广西宏锐科技有限公司按照公司内部管理规定对其进行处理。

八、事故主要教训

本起事故的发生，并不是企业在生产加工过程中发生的，也不是在正式开展受损的车间厂房顶棚维修施工过程中发生的，而是外来作业人员在开展前期的勘察丈量作业过程中发生的，这体现出生产安全事故隐患无处不在，风险随时存在，企业必须引以为戒，强化全过程、全链条、全方位的安全管控。

本起事故的发生一方面暴露出相关高处作业人员安全意识淡薄，未经过安全教育培训并取得高处作业资格，也未佩戴安全防护用品便违规冒险开展高处作业的问题。另一方面反映出相关企业安全生产主体责任落实不到位，公司员工未严格执行公司制定的安全管理制度，导致未能及时发现并制止外来人员冒险作业

[14] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

行为。此外还反映出相关企业在对外来作业人员的管理上存在明显的安全管理漏洞，未有效实行对外来作业人员高处作业的现场监管，未能及时发现并消除外来作业人员无证和未佩戴安全防护用品便冒险开展高处作业的安全隐患，最终导致事故的发生。

九、防范措施建议

为深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任和有关部门安全监管责任，举一反三，防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）落实企业安全生产主体责任。广西宏锐科技有限公司要认真吸取事故教训并举一反三，严格落实企业安全主体责任，建立健全外来人员管理制度，严格执行公司制定的安全保卫管理制度，加强对外来作业人员的统一协调和监督管理，强化对外来作业人员的安全教育培训和现场安全监管措施，切实防范各类安全事故的发生。同时，要加强对高处作业等危险作业环节的安全监管，严格落实作业审批制度，确保作业人员持证上岗并配备齐全有效的安全防护装备，及时消除存在的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

（二）加大监管力度，强化安全监管。园区管理部门和行业主管部门要结合实际，对园区企业严格监管、从严检查，检查督促指导企业建立健全责任体系，推动责任制落实，保障安全投入到位，员工安全教育培训到位，督促企业加强各类特种作业的安全管理，提升员工素质和企业安全生产水平。

（三）提高认识，增强安全生产意识。各乡镇（街道）要进一步提高对安全生产工作认识，牢固树立科学发展、安全发展理念，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，要将事故情况向辖区企业进行通报，深刻吸取事故教训，加强安全生产法律法规的宣传教育。

附：事故调查组成员名单

百色市工业园区广西宏锐科技有限公司

“6·10”一般高处坠落事故调查组

2025 年 9 月 26 日