应急管理局： 南宁市武鸣区甘圩镇龙响山石场“12•6”滚石砸中工人死

发布时间：2021-01-25 11:05　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

2020年12月6日16时30分许，位于南宁市武鸣区甘圩镇定黎村的龙响山石场发生一起滚石砸中工人导**亡事故，造成1人死亡，直接经济损失138万元。

事故发生后，城区党委、政府高度重视，立即组织城区政府办、应急管理局、自然资源局、市公安局武鸣分局、城区人社局、总工会和甘圩镇政府处理工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和《南宁市人民政府关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（南府发〔2007〕79号）的有关规定，城区政府成立了由城区应急管理局牵头，南甘圩镇政府等单位和部门组成的南宁市武鸣区甘圩镇龙响山石场“12·6”滚石砸中工人死亡事故调查组，同时邀请城区监察委派员参加，依法开展事故事故调查组根据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则迅速开展事故调查工作。经现场勘查、调查取证、查阅资料和询问有关人员，查明

质，划分了事故的责任，提出了事故的防范措施。经全体事故调查组成员分析和

讨论，形成如下事故调查报告：

一、事故发生单位概况及相关人员情况

（一）事故发生单位概况及事发前企业生产经营情况

1.事故发生单位概况

南宁市武鸣区甘圩镇龙响山石场（以下简称“龙响山石场”），成立于2012年5月3日。企业统一社会信用代码：91450122596851235 5；公司类型山；法定代表人邓某华；注册资本：伍百万元；经营范围：建筑石料用灰岩露天开采、销售（具体项目以审批部门批准的为准）。2019年1月24C4501222009027130004825；生产规模：120.00万吨/年；有效年限：10年（自2019年1月24日至2029年1月24日）。2020年8月28日取得广西壮族自治区许证字〔2020〕0017号；有效期自2020年8月28日至2023年8月27日。石场购买有安全生产责任险，保险单号：45001900141732，保险期限自2020年3月1

经查，龙响山石场按规定成立了安全生产管理机构，于2018年1月20日与广西安发安全科技有限公司签订《注册安全工程师安全生产管理技术协议书石场提供安全生产管理技术咨询服务。注册安全工程师技术咨询费：15000／年，支付方式：每年1月20日前支付当年咨询费。协议规定乙方的权力和职具有高度事业心和责任感，认真履行职责，对所提出的意见和建议负责；2.乙方定期对甲方现场进行安全生产检查，做到全面细致、不留死角，如实记录乙方协助企业完善台账记录，督促甲方填写各项现场材料；4.不得将甲方的生产、经营、技术及管理情况以任何方式泄露给第三方，但甲方已公开的资料的台账制度、安全规章制度完善指导，指出甲方在生产现场中所存在的安全隐患及提出合理的整改建议。不包含如甲方因存在安全隐患需出具相应的整改检查频率及服务方式：原则上每月检查一次，遇到上级部门有重大活动需增加检查次数等特殊情况时，乙方应予以积极协助。在为甲方提供必要的现场用询服务。经查，2018年广西安发安全科技有限公司未按《注册安全工程师安全生产管理技术协议书》的有关要求履行职责；2019年因石场停工未支付技见广西安发安全科技有限公司相关履职记录。

2.事发前企业生产经营情况

经查，龙响山石场原法定代表人为樊某雄，2015年12月至2016年7月期间该石场因林业问题被武鸣区林业局责令停工，2016年8月至2016年10月恢复行动办及环保局责令停工，2017年12月恢复生产；2018年1月23日，樊某雄将龙响山石场转让给邓某华，适逢进入春节期间，节后邓某华组织开展隐患排织相关部门验收合格，于2018年3月份复工；2019年1月17日，由于前期开采导致采场工作面南侧涉嫌占用林地，再次被武鸣区林业局责令停止一切生产石场取得武鸣区自然资源局核发新的《采矿许可证》后，2019年6月20日，武鸣区应急管理局批复同意按新的《开采设计方案》进行施工；停产期间石场设立警示标识及警戒线。2020年4月武鸣区林业局同意在非涉及林地区域恢复施工，石场即按规定建立健全各种规章制度、安全操作规程及各项岗位职责并组织开展应急救援演练。恢复施工后石场按《安全设施设计》进行施工。基建过程中由于林业问题无法严格按照设计组织施工，导致部分工程与设计月2日，该石场请原设计单位对原设计部分内容进行变更修改，内容如下：原设计共布置2个采矿工作面，包括西南工作面和北工作面，基建期需完成上多年，石灰岩矿体主要分布于矿区西南部，且西南部采场已形成多个台阶平台，修建有开拓公路至山顶和各台阶平台，基建工程量较少。而矿区北部均施工。为尽快投入生产，回笼资金，经企业要求，设计矿山投产时只在矿区西南部布置1个采矿工作面（即原西南工作面）。2020年8月28日，该石场《安全生产许可证》。

2020年11月20日，该石场涉嫌占用林地问题整改完毕，武鸣区林业局同意该石场使用包括采场西南工作面的林地范围，并行文南宁市行政审批局，但等原因导致西南工作面第二平台边坡局部出现裂缝，为避免再次破坏林地，能尽快在符合林地使用条件下顺利开工，2020年11月25日石场制定《南宁市《南宁市武鸣区甘圩镇龙响山石场安全生产排查治理方案》及《南宁市武鸣区甘圩镇龙响山石场安全设施设计》“加强边坡的巡视监测工作，发现不稳设施设计变更设计说明书》“应先检查边坡稳定情况，并清除边孤石、浮石，如边坡矿存在隐患，应撤出人员、设备；隐患处理完毕后再作业”的要求第二平台边坡局部的边坡裂缝隐患进行排险。12月5日，为防止排险过程滚石造成二次破坏林地，该石场开采组安排挖掘机手先在采场工作面南侧第二平

线和设立挡土围栏挖掘机陆续发生故障（挖掘机发电机故障：温度过高，电路板锁死），需要更换配件，石场开采组安排人员外出采购。同日，场部通束调试合格方能开工，复工时间待定。通知要求在停工期间所有员工不得私自进入施工区域，并在施工区域路口设置隔离警戒线和警示标识。因需等配

相关人员情况

1.邓某华，男，汉族，大学文化；1977年出生；家庭住址：广州市南沙区海滨*街**号人，身份证号码：4408031977********；联系电话：137102年6月到龙响山石场工作，持有非煤矿山安全生产管理主要负责人资格证书，证书编号：南安协培字第4408031977********号；主要负责龙响山石场安全按《南宁市武鸣区甘圩镇龙响山石场安全设施设计》进行开采，安全教育不到位，培训教材内容未包括《南宁市武鸣区甘圩镇龙响山石场生产安全事故计》等相关内容；隐患排查不到位，在石场生产线维修保养和挖掘机故障停工期间，虽制定停工期间的相关安全管理措施，但未督促落实到位，致使现

2.谭某怀，男，汉族，高中文化，1993年出生；家庭住址：广东省东莞市虎门镇，身份证号码：4419001993********，联系电话：1358097****。2煤矿山安全生产管理资格证书，证书编号：南安协培字第441900199303 24****号；主要负责龙响山石场开采工作面的安全生产管理工作。经查，谭某怀未按要求巡视监测边坡的稳固情况，并及时、正确处理险情。

3.蓝某培，男，汉族，1994年出生，高中文化，家庭住址：广东省五华县河东镇人；身份证号：414241994********。为龙响山石场开采组挖掘机414241994********；2020年4月份到龙响山工作,主要负责操作挖掘机进行二次破碎工作。经查，蓝某培分别于2020年3月21日-23日、4月2日-4日、8月考试合格后上岗。培训内容包括：国家相关法律法规、本石场的规章制度、安全操作规程、岗位责任制，以及安全事故案例分析和其他安全知识等，但预案》及《南宁市武鸣区甘圩镇龙响山石场安全设施设计》等内容。经查，蓝某培知悉石场停止施工的相关规定。12月6日中午吃饭时，蓝某培跟石场在挖掘机驾驶室的衣服外套，谭某怀未认真了解及加以阻止。后蓝某培违反石场有关停工期间不得私自进入施工区域规定，于当日下午擅自进入石场工滚落的石头砸中头部受伤，经抢救无效死亡。

二、事故发生和救援经过及现场勘查情况

（一）事故发生和救援经过

2020年12月6日下午16:30时左右，场长谢某祥在石场破碎机大机口位置巡查，听到采场西南工作面方向传来很大的响声，抬头往响声方向看过去发卡特324的挖掘机，就立刻跑到山上事故现场查看情况，发现那台被石头砸中的挖掘机的驾驶室已经被石头压扁，在驾驶室里面有个叫蓝某培的工人也被驶室座位上，脚伸到驾驶室外面门边，见状谢某祥立即大声呼喊蓝某培，但蓝某培无反应。谢某祥立刻向石场负责人邓某华汇报情况，然后又打电话给即组织安全员及部分员工及时赶到现场，当见石头压中有故障的挖掘机驾驶室，驾驶室严重变形，蓝某培趴在驾驶室里面未有任何反应，谭某怀立即报及城区应急管理局报告。同时谢某祥在旁边指挥挖掘机司机冯某沅开另一台挖掘机移开压在驾驶室上的石头，然后与石场的其他几名员工一起把蓝某援，同时在事故现场设置警戒线封锁现场。期间，甘圩镇政府、甘圩派出所、城区应急管理局等单位和部门工作人员相继赶到了现场。17:00时左右，1认蓝某培已无生命体征，宣布抢救无效死亡。

（二）现场勘查情况

经现场勘查：事故发生地点位于武鸣区甘圩镇龙响山石场采场西南工作面第二个台阶地面，距离山顶约40米、距第一台阶平台边沿高度约14米，距坡局部有裂缝，边坡高度约12米处有塌方迹象，有大量石块夹着泥土滚落埋住一台卡特324挖掘机半边机体；该挖掘机履带变形，驾驶室严重损坏，已有约1.6米，宽约1.2米，厚度约0.8米的大石块；在大石块与驾驶室之间有一个已变形的红色安全帽，驾驶室门板有一只运动鞋。距挖掘机东北侧4.5米处“危险区域严禁进入”警示标识。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

这起事故造成1人死亡。死者：蓝某培，男，汉族，家庭住址：广东省五华县河东镇人；身份证号：4414241994********。

事故造成直接经济损失138万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

蓝某培，违反石场安全管理规定，擅自进入施工区域，被滚落的石头砸中头部，经抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）龙响山石场事发施工区域因林业整改遗留问题存在安全隐患，未按照《南宁市武鸣区甘圩镇龙响山石场安全生产排查治理方案》及《南宁市武圩镇龙响山石场安全设施设计变更设计说明书》做好安全防范措施；在停工期间明确告知全场人员有关停工期间严禁私自到施工区域的通知，并设置警落到实处，导致事故的发生,是事故发生的间接原因之一。

（2）谭某怀，龙响山石场开采组组长。知悉蓝某培将到石场施工区域未认真了解并加以阻止。对蓝某培违反石场有关停工期间严禁私自进入施工区故发生的原因之二。

（二）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任单位的认定及处理意见

龙响山石场未按规定认真落实安全生产主体责任，安全监管不到位，隐患排查不到位，在石场生产线维修保养和挖掘机故障停工期间，现场管理人第二个台阶上停留的挖掘机驾驶室，直至事故的发生。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款和《中华人民共和国安全生产法》市武鸣区应急管理局依据相关的法律法规对其进行行政处罚。

（二）对事故相关人员的责任认定和处理意见

1.蓝某培，安全意识淡薄，违反石场关于停工期间严禁私自进入施工区域的规定，擅自进入石场施工区域，被滚落的石头砸中头部，经抢救无效死之规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议免于追究其安全生产方面的责任。

2.邓某华，龙响山石场法定代表人，未按《南宁市武鸣区甘圩镇龙响山石场安全设施设计》和《南宁市武鸣区甘圩镇龙响山石场安全设施设计变更石场安全生产排查治理方案》进行排险，隐患排查不到位，安全教育不到位，在石场生产线维修保养和挖掘机故障停工期间，虽制定停工期间的相关安时发现和阻止蓝某培进入石场施工区域，直至事故的发生；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项之规定，对事故的发生负规对其进行行政处罚。

3.谭某怀，龙响山石场开采组组长，未落实停工期间的相关安全管理措施，未按要求巡视监测边坡的稳固情况，并及时、正确处理险情，未能及时事故的发生负有责任，建议由龙响山石场按有关规定处理。

六、事故防范意见建议

为汲取事故教训，避免类似事故的发生，建议有关单位采取以下措施:

（一）南宁市武鸣区甘圩镇龙响山石场要认真汲取事故教训，举一反三，切实落实安全生产主体责任，贯彻落实国家有关安全生产法法律法规，加控措施，加大安全生产管理力度，及时排查并消除安全生产事故隐患，有效防范和遏制类似事故的发生。

（二）甘圩镇政府要督促属地矿山企业履行安全生产主体责任，加强安全生产日常监管，督促企业加强隐患排查治理工作，制定有效措施，防范生

（三）城区应急管理局要认真汲取事故教训，警钟长鸣，召开矿山行业事故通报会，严厉通报事故情况，督促矿山行业企业认真落实安全生产主体重点，严禁不按《安全设施设计》开采行为，严格执法检查，严管重罚，提高矿山行业企业安全生产管理工作水平，加强隐患排查治理，坚决防范和遏

南宁市武鸣区甘圩镇龙响山石场

“12·6”滚石砸中工人死亡事故调查组

2021年1月19日

扫一扫在手机打开当前页