乐至天池四川神锐公司工程有限公司“6•16”一般高处坠落事故调查报告

来源：乐至县应急管理局　发布时间：2025-08-04 11:12　浏览量：

2025年6月16日15时10分许，乐至县医疗综合服务体建设项目工地发生一起高处坠落事故，致1人受伤，后于6月23日抢救无效死亡，直接经济损失约138万元。

事故发生后，乐至县委、县政府高度重视，县国资局、县住建局等部门负责同志第一时间赶赴现场，指导应急处置救援工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》以及《乐至县人民政府关于授权县应急管理局开展生产安全一般事故调查和批复事故调查报告的批复》（乐府发〔2019〕5号文件）的授权，乐至县应急管理局牵头，组织县公安局、县住房和城乡建设局、县总工会等有关部门成立事故调查组，并邀请县纪委监委派员参与，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月16日下午14时10分许，神锐公司木工组工人黎某杰、黎某勇、周某某以及江某某（死者）相继到达乐至县医疗综合服务体建设项目工程住院塔楼4楼准备下午的支模作业。14时30

分许，这几名工人通过住院塔楼4楼到达医技裙楼3楼顶部，按照分配到的工作在各自区域内作业。14时50分许，江某某在未系安全带的情况下不慎从脚手架上跌落至医技裙楼3楼地面。工人黎某杰发现江某某坠落受伤后立即拨打了120急救电话，并将现场情况电话报告给木工组组长熊某某，项目部相关人员在得知事故发生后相继赶赴现场组织救援工作。120救护人员赶到后，对伤者江某某进行处理后，迅速送其至乐至县人民医院进行抢救，由于伤情较重，6月17日18时58分，伤者江某某转院至四川大学华西第四医院，6月20日14时57分，伤者江某某因特重型开放性颅脑损伤等抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

1.企业应急处置情况

工人黎某杰发现江某某坠落受伤后，立即拨打120急救电话，并电话将现场情况报告木工组组长熊某某；项目工地现场负责人金某到达事故现场了解情况后，立即赶赴伤者所在医院了解伤者情况，6月20日14时57分，江某某经抢救无效宣布死亡。事故发生后，神锐公司立即启动事故应急预案，伤者死亡后积极与死者家属协商处理善后工作，并迅速完成赔付工作。

2.乐至县应急处置情况

乐至县政府分管领导率辖区乡镇政府及住建、应急等部门，指导协调事故应急处置工作，安排部署指导涉事企业和相关部门积极做好开展现场管控、善后处置、舆情监管等工作，有序开展事故应急处置工作。

截至目前，赔付工作已经完成，死者已火化安葬，死者家属情绪稳定，无负面舆情，无不稳定因素。

综上认定：神锐公司、荣梦公司先期处置到位；乐至县党委政府及相关部门反应迅速，信息上报及时，应急响应及时，组织指挥有序；舆情管控引导得当，未发生舆情事件。

二、基本情况

（一）事发单位基本情况

名　　称：四川神锐建筑工程有限公司　（以下简称神锐公司）

企业类型: 有限责任公司

地　　址：四川省资阳市乐至县西郊工业园区D区

法定代表人：赵某

注册资本：肆佰零捌万元整

成立日期：2014年5月29日

经营范围：一般项目：土石方工程；普通机械设备安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)项目许可；建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；住宅室内装修。

神锐公司法定代表人为赵龙负责公司全面工作；公司设安全负责人1名，分管安全工作，公司内项目管理科，负责公司日常安全生产管理工作。

乐至县医疗综合体项目经理为杨某，负责项目全面工作；项目现场负责人为金某（未发文），负责项目日常安全管理工作。项目经理及安全员均持有效安全生产考核合格证，情况如下：

法定代表人：赵某，安全生产考核合格证书编号：川建安A(2021)1002646。

项目经理：杨某，安全生产考核合格证书编号：川建安A(2022)1012681。

项目安全负责人：吕某某，安全生产考核合格证书编号：川建安C3(2019)4004933。

项目专职安全员：邓某某，安全生产考核合格证书编号：川建安C3(2021)1025308。

（二）事故相关单位基本情况：

名　称：四川荣梦建筑工程有限公司（以下简称荣梦公司）

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

地　址：四川省资阳市乐至县天池镇川鄂东路86号

法定代表人：朱某某

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2021年05月17日

经营范围：许可项目：水利工程建设监理；各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；消防设施工程施工；消防技术服务；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位)；施工专业作业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；住宅书店安装维护服务；机械设备销售；专业设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；特殊劳动防护用品生产；通信交换设备专业修理；农业机械服务；物业管理；物业服务评估；水污染治理；固体废物治理；机械设备租赁；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

荣梦公司持乐至县住房和城乡建设局颁发的建筑业企业资质证书，资质类别及等级为施工劳务施工劳务不分等级（2021-07-05），有效期至2026年7月5日，于2023年7月11日与神锐公司签订建筑工程施工劳务班组合同，为该项目主要劳务承包方。荣梦公司法定代表人为朱某某，负责公司全部管理；乐至医疗综合体项目负责人由公司王某兼任，负责项目全面工作；项目设安全负责人1名，分管项目安全工作；负责项目日常安全管理工作。

法人代表：朱某某，安全生产考核合格证书编号：川建安A3(2023)0108149。

项目负责人：王某，安全生产考核合格证书编号：(川)JZ安许证号（2023)021833。

（三）事故相关情况

1.现场勘验情况。（见图1）。



图1:医技裙楼3楼事故位置示意图

2.调查询问情况。经询问事故现场相关人员了解到：当日，在医技裙楼从事支模工作的4名工人均未系安全带，江某某未系安全带站在宽约30公分，离地约4.5米高的结构梁底板上作业，坠落后，安全帽跌落到距离江某某头部不远处，且安全帽破损。

3.研判分析情况。经调查分析：事故发生前，项目工地对木工组安全技术交底中未进行高处作业必须系安全带的安全交底，对木工在高处支模作业过程中未系安全带的情况未采取有效措施进行制止，在安全带不方便高挂低用的情况下也未采取其他安全防护措施保障施工安全。死者江某某在高处支模作业时未正确佩戴安全帽，安全帽不符合GB2811的国家标准且未系安全带，作业时不慎坠落，经120急救人员现场抢救后送医院继续抢救无效宣布死亡。

综上勘验情况，事故调查技术组分析研判得出以下结论：江某某高处支模过程中，未正确佩戴符合国家标准的安全帽，且在未系安全带的情况下冒险作业，不慎从脚手架上跌落至地面，导致事故发生。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

事故死亡1人，直接经济损失约138万元。

姓名	性别	家庭住址	工种	安全教育程度	伤亡情况
江某某	男	四川省资阳市乐至县东山镇义学村10组	木工	小学	死亡

（五）项目基本情况

神锐公司与荣梦公司于2023年7月11日签订了《建筑工程施工劳务班组合同》，就乐至县医疗综合服务体建设项目工程的劳务分包事宜达成一致意见。该项目承包形式为固定单价合同，按照建筑面积暂定单价为433元/㎡，总价约4568.15万元，工程款每两个月支付一次，荣梦公司提供农民工工资表并委托神锐公司按照核定产值的60%通过农民工专户直接拨付到农民工工资卡。荣梦公司按照神锐公司所制定的进度计划安排组织劳动力，必须与每个自有人员签订劳动用工合同，出具进入施工现场人员花名册，且配备足够的负责安全专项管理的工作人员负责该项目工程的安全管理工作。荣梦公司提供施工现场的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）。

三、事故原因及性质认定

（一）事故原因：

1.直接原因：江某某高处作业时未按规定系安全带，在支模过程中不慎从脚手架上坠落，发生事故。

2.间接原因：一是安全生产教育和培训不到位。神锐公司安全教育培训不到位，致施工作业人员安全意识淡薄；**二是**落实安全生产管理制度不到位。神锐公司未严格督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程要求，未及时发现并阻止作业人员江某某未系安全带，违规高空冒险作业行为，致事故发生。

（二）事故性质：该事故为死亡1人的一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

（一）事故发生单位及相关单位

1.神锐公司

教育培训不到位。神锐公司对员工开展安全教育培训不到位，未组织制定本年度单位安全生产教育和培训计划，且未如实记录安全生产教育培训的参加人员、参训人员代签，培训流于形式，致该员工安全意识淡薄，不系安全带，违规高空作业，发生事故。**落实安全生产制度不到位。**神锐公司未严格落实2.1.3“.....模板工程作业高度在2m和2m以上时，必须设置安全防护设施.....”的规定，督促从业人员江某某按照木工作业规程正确系好安全带，以防失稳坠落之要求作业，致事故发生。

2.荣梦公司

隐患排查制度落实不到位。荣梦公司未有效落实隐患排查制度，仅有隐患排查制度，日常排查流于形式，未按规定频次、范围开展全面检查，对生产现场关键环节隐患排查存在“走过场”现象，未针对事故涉及的特定领域（如高处作业）开展专项隐患排查，对该领域的典型隐患和高发风险缺乏针对性排查措施，无安全隐患排查记录，未形成闭环管理。在乐至医疗综合体项目中，未采取预防事故发生的有效措施，对现场劳务施工人员未执行操作规程的行为未进行制止。

（二）有关部门：乐至县住房和城乡建设局

乐至县住房和城乡建设局根据三定职能职责，不断强化建筑施工安全监管工作。一是坚持问题导向，深入开展专项整治。今年以来先后开展了“岁末年初”、“春节复工”、“五一”重要时间节点的建筑工地专项安全检查，累计派出检查组40个（次），检查人员80人（次），查出各类安全隐患约110个，其中一般安全隐患105个，重大安全隐患5个，所有安全隐患均已及时整改。二是强化宣传教育，提高全员安全意识。每季度召集各项目责任主体人员开展安全生产工作会，学习安全生产法律法规，传达中省市县近期安全生产工作要求。三是防范汛期风险，确保建筑施工安全。汛期严格

落实值班值，深入开展了汛期安全隐患排查与整改，施工现场的排水设施、临时用电设备、深基坑、高边坡等易受汛期影响的部位开展了检查。四是健全体制机制，减少事故风险。督促全县在建施工建设项目全面建立并实施事故隐患内部报告奖励机制，广泛发动从业人员向本单位报告事故隐患，进一步落实企业安全隐患排查整治主体责任，减少安全生产事故发生风险。

（三）地方党委政府：乐至县天池街道办事处

乐至县天池街道办事处及时传达县住建局下达的安全工作政策、通知和专项行动要求（如建筑施工安全、老旧房屋排查等），结合街道实际制定实施方案，明确辖区内社区的责任分工，对辖区内的自建房、老旧小区、燃气使用点等进行常态化巡查，重点排查结构安全、消防隐患、违规改造等问题，形成台账记录，发现重大安全隐患或超出街道处理权限的问题，第一时间向县住建局报告，并协助提供现场照片、数据等佐证材料，对县住建局反馈的，按职责需街道整改的隐患问题，明确整改责任人、时限和措施，跟踪整改进度，确保按期完成，整改完成后，及时向县住建局报送整改报告、验收照片等材料，形成闭环管理。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故单位及相关单位

神锐公司：教育培训不到位。神锐公司对员工开展安全教育培训不到位，未组织制定本年度安全生产教育和培训计划，未按照《生产经营单位安全培训规定》之规定，开展好安全教育培训，致该员工安全意识淡薄，在不系安全带的情况下，违规高空作业，发生事故。落实安全生产制度不到位。神锐公司未严格落实2.1.3“……模板工程作业高度在2m和2m以上时，必须设置安全防护设施……”的规定，督促从业人员江某某按照木工作业规程正确系好安全带，以防失稳坠落之要求作业，致事故发生，违反《安全生产法》第二十八条（一）【1】、第四十四条（一）【2】的规定，对该事故负管理责任。建议由乐至县应急管理局按照有关法律法规，对其进行处理。

荣梦公司：隐患排查制度落实不到位。隐患排查仅有制度，无隐患排台账，未形成闭环管理，违反《安全生产法》第四十一条（二）【3】建议乐至县应急管理局对调查中发现的问题，按

【1】《安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

【2】《安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

【3】《安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

照有关法律法规，对其进行处理。

（二）事故有关责任人员

1.荣梦公司工作人员江某某，在支模作业钉梁邦时，作业人员江某某未系安全带，违规高空冒险作业，发生事故。违反《安全生产法》第五十七条【4]，对事故负直接责任。鉴于江某某在事故中死亡，建议不予对其进行责任追究。

2.荣梦公司项目现场负责人吕某某，落实安全生产制度不到位，未及时检查作业现场安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；现场安全管控不到位，未严格督促从业人员严格遵守《安全生产管理制度》，未及时发现并阻止江某某未系安全

带，违规高空冒险作业行为，致事故发生。违反《安全生产法》第二十五条（五）（六）项【5]，对事故负一般管理责任。建议

建议由乐至县应急管理局按照有关法律法规，对其进行处理。

3. 神锐公司法定代表人赵某，兼任该项目安全科负责人，未严格组织实施本单位安全生产规章制度，未认真组织实施本单位对新入职员工开展安全教育培训，未认真组织开展安全风险辨识和隐患排查整治，致事故发生。违反《安全生产法》第二十五条（二）（五）（六）【6] 项，对事故负重要管理责任，建议由乐至县应急管理局按照有关法律法规，对其进行处理。

【4】《安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

【5】《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

4.神锐公司法定代表人赵某，组织或参与本单位安全生产教育和培训不到位，未严格落实对员工的安全教育培训；未及时检查作业现场安全生产状况和排查整治生产安全事故隐患致事故发生。违反《安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项【7] 的规定，对事故负主要管理责任。建议由乐至县应急管理局按照有关法律法规，对其进行处理。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故发生，神锐公司要深刻反思，认真吸取事故教训，认真履行安全生产主体责任；乐至县住房和城乡建设局和乐至县天池街道办事处要认真落实行业和属地监管责任，切实落实整改防范措施，确保安全生产工作落实到位。

（一）认真开展安全教育和培训。神锐公司要对员工尤其是新入职员工，在上岗前进行多层级、多形式的有针对性的岗位安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识， 熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握相应岗位

【6】《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

【7】《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

的安全操作技能。“三级教育”是基础，“安全技术交底”是关键，一线作业人员的安全教育切忌签字画押走形式，切实提高从业人员的安全防范意识。

（二）加强风险辨识及隐患排查整治。神锐公司要开展并完善安全风险辨识和评估，从组织、制度、技术等方面对安全风险进行有效管控，严禁施工现场违规作业。要制定符合实际的隐患排查治理清单，明确隐患排查的内容、频次和人员，尤其要强化对存在重大风险隐患的工序进行隐患排查，重点排查建设项目员工是否正确佩戴安全设备、现场管理是否严格到位等，要列出问题台账，逐一落实具体整改措施，切实整改到位

对发现的隐患要立即治理。神锐公司要为作业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，工人自带的防护用品也要纳入公司的检查范围，对三无产品，过期产品要督促工人及时更换。神锐公司要加强员工遵守规章制度及操作规程情况的监管力度，安排专门的安全监督人员进行不间断的巡查，及时发现并纠正违规作业行为，对习惯性违章要勇于制止，严肃违规冒险作业的不安全行为，杜绝安全事故发生。

（三）切实落实行业和属地安全管理责任。乐至县住房和城乡建设局要加大行业监管力度，切实履行管理责任，进一步强化对辖区内建筑行业安全生产的监督管理，加大对辖区内相关在建重点项目的安全监督检查的频次和力度，严格督促企业做好施工现场管理、安全隐患排查整治等工

作，遏制生产安全事故高发势头。乐至县天池街道办事处加强对相关建设项目安全生产工作的组织指导，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，健全并落实地方党政领导干部安全生产责任制，确保辖区内在建项目保持良好安全生产形势。

调查组人员签名：

乐至天池四川神锐公司工程有限公司

“6·16”一般高处坠落事故调查组

2025年8月1日

☆ 收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页

上一篇：乐至县建筑保温材料安全隐患全链条整治行动方案

下一篇：乐至天池四川神锐公司工程有限公司“6·16”一般高处坠落事故调查报告