建水南庄新城广场“6·15”一般机械伤害事故调查报告

建水县人民政府事故调查组

2026年10月10日

目　录

报告开篇及事故性质认定.....1
一、事故发生单位和相关人员基本情况.....2
（一）事故有关单位及人员概况.....2
（二）事故发生单位及人员安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
（六）其他情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故发生及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因分析.....9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....9
（三）其他可能因素排除.....9
（四）间接原因分析.....10
四、有关责任单位和相关人员的主要问题.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）对相关责任人员行政处罚建议.....11
（二）其他处理建议.....14

六、事故主要教训.....14
（一）贯彻安全发展理念不牢.....14
（二）安全生产源头把控失守.....14
（三）安全风险分析研判不足.....15
（四）安全监管存在盲区漏洞.....15
七、事故整改和防范措施.....15
（一）树牢安全发展理念，守住安全底线.....15
（二）深化隐患排查治理，防范减少事故.....16
（三）严格源头准入审查，压实主体责任.....16
（四）形成部门监管合力，守好安全底线.....16

报告开篇及事故性质认定

2026年6月15日20时许，建水县南庄镇南庄新城广场举办端午光影美食娱乐嘉年华活动现场，发生一起有轨“小火车”（游乐设施）碾压事故，造成1名幼儿死亡，直接经济损失50.6万元。

事故发生后，县委县政府高度重视，第一时间派员赶赴现场开展现场勘查、调查取证等初步核查工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，2026年6月16日，建水县人民政府依法成立了由县政府代理县长为组长，县应急局、县公安局、县市场监督管理局、县文旅局、县总工会、县纪检监察机关、南庄镇人民政府等单位组成的建水县南庄镇南庄新城广场“6·15”事故调查组，并邀请县检察院派人参与，依法开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、材料调取、人员询问、书证核查、情况核实等方式，查清了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了单位存在的问题和相关人员的责任，提出了整改和防范措施建议。

事故调查认定，建水南庄新城广场“6·15”一般机械伤害

事故，是一起因承办单位主体责任悬空，游乐设施经营者未取得营业执照违规经营，游乐设施安全防护缺失，未成年人监护人监护不力导致的一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位和相关人员基本情况

（一）事故有关单位及人员概况

1. 活动承办单位：云南庆航文化传媒有限公司，持有昆明市官渡区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91530111MA6PW*****，成立于2020年11月12日，营业期限：2020年11月12日至长期。注册资本壹佰万元整，注册地址位于中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区矣六乡关锁村562号，企业类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为谭某春，经营范围[1]包括承办会议及商品展览展示活动、组织文化艺术交流活动等，公司有法人代表1人，员工0名。

2. 游乐设施经营主体：李某（自然人），未取得市场监管部门核发的营业执照，负责经营有轨小火车、豪华飞椅、海盗船、旋转木马等移动式游乐设备。

李某，男，19**年**月**日生，身份证号码是510502**********，群众，户籍地四川省泸州市江阳区丹林镇文罗村*组**号，电话号码：137087*****。

---

[1] 经营范围：一般项目：承办会议及商品展览展示活动；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；国内贸易、物资供销；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）事故发生单位及人员安全管理情况

1.云南庆航文化传媒有限公司，无固定办公经营场所、无固定专职从业人员、无常态化安全管理机构，没有明确专（兼）职安全管理人员，仅有法定代表人1人以云南庆航文化传媒公司名义承揽群众性活动，未对承接的南庄新城广场举办“粽韵南庄 嗨玩端午”2026南庄新城首届端午光影美食娱乐嘉年华活动开展隐患排查整治，未对进驻市场的商户或项目进行安全条件审查，属于空壳挂靠运营企业，不具备群众性活动安全组织管控能力。

2. 游乐设施经营者李某，未取得营业执照的情况下，购置了有轨小火车、豪华飞椅、海盗船、旋转木马等游乐设备，流动摆摊设点经营谋利，未建立设备日常检查、安全值守、隐患治理制度，未有效落实运行设备的现场安全管控、隔离防护、危险警示等措施，雇佣不具备完全民事行为能力的未成年人陈某怡、马某燚作为现场管理人员。

2026年6月初，云南庆航文化传媒有限公司法人谭某春与南庄新城广场开发商代表刘某福达成口头协议，约定于2026年6月4日至6月20日在南庄新城广场举办“粽韵南庄 嗨玩端午”2026南庄新城首届端午光影美食娱乐嘉年华活动，云南庆航文化传媒有限公司对外招揽40余家商户进场经营。其中，由李某进场摆放经营性游乐设施，双方按比例分成收益，李某占65%，谭某春占35%。

（三）事故发生经过

2026 年 6 月 15 日晚，游乐设施经营者李某为招揽生意，在无人乘坐的前提下，将有轨小火车设置自动循环行驶状态，且将轨道外侧防护栏的闸门敞开，未安排人员看守，就离开前往查看其他游乐设备。20 时许，死者监护人王某梅带领两名孙子（未成年人）到该游乐设施旁游玩，期间未满 2 周岁的幼孙李某烩自行穿过防护闸门进入有轨小火车行驶轨道区域，被自动行驶的小火车碾压并卡挡于轨道内。事故发生后，现场家属、李某及周边群众合力抬起小火车救出幼儿，当场开展人工复苏等互救措施。120 医疗救援到场后，将幼儿李某烩送建水县人民医院抢救，经医院医务人员抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

经事故调查组勘验，情况如下：（详见附图）

1.事故现场位于建水县南庄镇南庄新城广场开放式公共区域。广场北侧为商贩集中经营区域，南侧毗邻河道，西侧为南庄新城居民住宅区，东侧为民房；有轨小火车、豪华飞椅、海盗船、旋转木马等移动式游乐设备放置于南庄新城广场西侧；

2.有轨小火车防护区域显椭圆形状，由 21 块零散长方形铁网围栏组拼和废旧轮胎防护段组合设置而成。其中铁网围挡总宽约 51m，围挡高度 1.1m；废旧轮胎防护段围挡长度约 11m，防护区域占地面积约 220㎡；

3.涉事有轨小火车共 9 节车厢，第一节车厢与轨道连接脱

落；车厢车轮与轨道接触面可见血迹。现场勘查发现遗留物：扳手 1 把、使用过的卫生纸半包、幼儿鞋子 1 只；

4.现场勘验时，李某焓已经送医，经 120 医务人员确认已无生命特征。

事故现场示意图：



图 1：事发地点方位



图 2：现场概貌



图 3：现场情况



图 4：现场防护情况



图 5：中心现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者李某焓，男，20**年**月**日出生，身份证号码 532524**********，住云南省建水县南庄镇大寨村委会大寨村**号。

直接经济损失50.6万元（包含死亡赔偿金、丧葬费、家属精神损害抚慰金、家属处理事故误工费、生活补助等所有费用）。

（六）其他情况

本次事故经核查，无特殊气象、自然灾害、舆情炒作、外部干扰等特殊情况，事故全过程均为现场安全管理及监护疏忽导致，无其他关联特殊因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故发生及响应情况

2026年6月16日09时，南庄镇政府向建水县应急管理局报告，南庄新城广场举办的端午光影美食娱乐嘉年华活动现场发生一起游乐设施有轨小火车机械碾压事故，造成1名幼儿死亡，建水县应急管理局接报后按程序逐级上报，并立即派人赶赴现场指导救援、了解核实有关情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生之后，现场群众、死者家属及游乐设施负责人第一时间开展现场救援，合力抬升有轨小火车设备，将卡滞在轨道内的幼儿李某焓成功救出，现场实施心肺复苏等人工急救措施。南庄派出所接警后，第一时间安排警力维护事故现场秩

序。120医务人员抵达现场，进行规范的处置。

（三）医疗救治和善后情况

120急救人员将伤者李某焓转运至建水县人民医院开展全力抢救，2026年6月15日22时29分，李某焓经全力抢救无效死亡。

事故发生后，南庄镇人民政府第一时间启动善后维稳工作，组织死者家属、云南庆航文化传媒有限公司负责人谭某春、游乐设施经营者李某开展民事赔偿调解工作。2026年6月22日，三方达成一致调解意见，由谭某春、李某共同一次性赔偿死者家属人民币506000元，死者家属出具谅解书。

（四）事故应急处置评估

本次故事发生后，应急救援、现场处置、善后维稳工作及时规范、流程合规、处置有效，未造成事故扩大和次生衍生灾害，未发生信访、群体性事件、网络舆情等不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

本次事故直接原因是：游乐设施经营者李某在有轨小火车无人乘坐的情况下，将其设置为自动运行状态，未安排人员看守，未确认防护围栏处于封闭状态，擅自离开有轨小火车，致使无辨识能力的幼儿李某焓私自闯入，被自动旋转运行的小火车碾压，导致事故的发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，建水县市场监督管理局到现场开展工作，并出具《建水县市场监督管理局关于对南庄新城广场“6.15”事故游乐设施核实的情况》，认定南庄新城广场“6.15”事故有轨小火车游乐设施参数未达到大型游乐设施的规定，不属于特种设备。

本次事故原因直观明确，且无设备设施故障、极端天气等复杂技术成因，调查组未委托第三方资质机构开展专项检验检测、技术鉴定。

（三）其他可能因素排除

通过现场全面勘查、相关人员询问核实，本次事故排除自然灾害、极端天气、设备机械故障、人为蓄意破坏、第三方外力干扰等外部因素，本次事故为人为安全管理缺位、隐患管控失效等原因导致的责任事故。

（四）间接原因分析

云南庆航文化传媒有限公司为空壳运营企业，无固定办公经营场所、无固定专职从业人员，未设立常态化安全管理机构，未明确专（兼）职安全管理人员，安全管理组织架构缺失，安全管理制度不健全，未建立大型群众性活动安全管理、隐患排查治理、外包合作安全管理等制度。该公司在承接南庄新城广场“粽韵南庄 嗨玩端午”2026 南庄新城首届端午光影美食娱乐嘉年华活动期间，未组织开展隐患排查整治，未能及时发现

并消除事故隐患；未核验现场经营者资质及相关设备合规手续，未签订安全管理协议，只负责招商，不落实现场安全管控，不具备大型群众性活动安全组织管控能力，安全主体责任悬空。

游乐设施经营者李某未依法取得营业执照，在未取得营业执照的情况下擅自从事经营性游乐项目；未建立安全检查、隐患排查、现场值守制度，安全值守力量不足，放任有轨小火车无人监护运行；安全生产投入不足，经营活动不具备安全生产条件；违规安排不具备完全民事行为能力的未成年人从事现场管理，安全生产主体责任严重缺失。

死者监护人王某梅未尽到全面监护看管义务，导致未满 2 周岁无自主避险能力的幼儿脱离监护，闯入运行的游乐设备区域，加剧了事故发生风险。

四、有关责任单位和相关人员的主要问题

云南庆航文化传媒有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未建立健全安全生产管理制度、隐患排查治理制度，未配备专职安全生产管理人员，不具备活动安全管控能力却承接经营性群众活动，承接举办 2026 南庄新城首届端午光影美食娱乐嘉年华活动，未核验游乐设施经营者李某的资质及设备安全手续，未将其纳入统一协调管理，未开展隐患排查整治，及时发现并消除事故隐患。

谭某春，云南庆航文化传媒有限公司法定代表人，履行安全

生产主要负责人职责不到位，安全生产投入严重不足，致使公司无专职安全管理人员，无安全管理制度，无安全管理措施，对涉事游乐设备设施未开展隐患排查治理，未能及时发现和消除事故隐患。

李某，涉事游乐设施经营者，未依法取得营业执照，擅自从事经营性游乐活动，未建立设备安全检查、隐患排查、现场值守制度，游乐设施设备看守人力不足，放任有轨小火车在无人看守的情况下自动运行，安全生产投入不足，致使生产经营单位不具备安全生产条件，违规雇佣不具完全民事行为能力的未成年人参与现场管理，安全主体责任完全缺失。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对相关责任人员行政处罚建议

1.**李某，**游乐设施经营者，未依法取得营业执照，擅自从事经营性游乐活动，违规雇佣不具完全民事行为能力的未成年人参与现场管理，未建立设备安全检查、隐患排查、现场值守制度，游乐设施设备看守人力不足，放任有轨小火车在无人看守的情况下自动运行，安全生产投入不足，安全主体责任完全缺失。

其未依法取得工商营业执照擅自开展游乐设施经营行为涉嫌违反《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第二条[2]、第

[2][] 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第二条：本条例所称市场主体，是指在中华人民共和国境内以营利为目的从事经营活动的下列自然人、法人及非法人组织：（一）公司、非公司企业法人及其分支机构；（二）个人独资企业、合伙企业及其分支机构；（三）农民专业合作社（联合社）及其分支机构；（四）个体工商户；

三条[3]的规定，建议由建水县市场监督管理局依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十三条[4]等规定，依法查处。

其雇佣未满16周岁未成年人的行为，涉嫌违法使用童工，建议移送建水县人力资源和社会保障局调查处理。

其作为游乐设施投资经营者，未制定游乐设施运营规章管理制度和操作规程，未制定安全生产培训教育计划，未相应配置游乐园有效安全防护栅栏和安全员，设备带隐患违规运行，未及时消除生产安全事故隐患，未保证安全生产必需资金投入，不具备基本安全生产条件开展经营，直接导致幼儿碾压死亡事故发生，对事故的发生负有直接责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条[5]之规定，建议由建水县应急管理局

（五）外国公司分支机构；（六）法律、行政法规规定的其他市场主体。

[3][] 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条：市场主体应当依照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。市场主体登记包括设立登记、变更登记和注销登记。

[4][] 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十三条：未经设立登记从事经营活动的，由登记机关责令改正，没收违法所得；拒不改正的，处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，依法责令关闭停业，并处10万元以上50万元以下的罚款。

[5][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款[6]等规定进行行政处罚。

2.**谭某春**，云南庆航文化传媒有限公司法定代表人，作为活动承办主要负责人，系安全生产第一责任人，履行法定职责不到位，未建立并落实全员安全责任制，未组织制定安全生产规章制度，未保障安全生产投入，未建立和落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制，未督促检查安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[7]、第二十一条[8]之规定，建议由建水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[9]之规定进行行政处罚。

（二）其他处理建议

---

[6][] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7][] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[8][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[9][] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

云南庆航文化传媒有限公司，安全生产管理机构和人员缺失，未建立健全安全生产管理制度，安全生产投入严重不足，不具备承接大型群众性活动能力，未采取措施消除事故隐患，主体责任落实不到位，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[10]之规定，建议由建水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[11]之规定作出行政处罚。

六、事故主要教训

（一）贯彻安全发展理念不牢。群众性的交流街、集市、节庆和文化商品交流活动的流动游乐项目，举办方承办方安全风险辨识能力不足，游乐设施的经营者只顾经营谋利，人民至上、生命至上的理念树得不牢，且多数游乐设施服务对象为未成年人，并处于人员密集场所，一旦安全措施失控失管，极易发生影响恶劣的事故。

（二）安全生产源头把控失守。交流街、促销现场、文化商品交流会等短期性人员、商品聚集场所，活动承办人以空壳公司名义承担项目、招揽商家，承办人没有固定场地、没有管理

[10][] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[11][] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

机构人员、没有安全管理制度，本身不具备活动管控能力。活动往往冠以“百姓”“群众”句号，模糊了自发与组织边界，报备审批管理不严不实。入驻商户资格把关不严，鱼目混珠，只招商不管理，安全生产责任层层失守。

（三）安全风险分析研判不足。各类美食节、游园活动、网红市集，普遍存在重人气、重收益、轻安全的问题。承办方、场地提供方、入驻商等各方仅聚人气赚微利，安全生产没有统一协调管理，没有落实安全责任制，对人员集中后设备安全风险、火灾风险、突发事故风险等研判不到位，安全投入不到位，安全措施不到位，隐患排查治理不到位，应急预案不到位，管行业必须管安全，管生产经营必须管安全，管业务必须管安全的责任层层衰减。

（四）安全监管存在盲区漏洞。对各类美食节、游园活动、网红市集等群众性活动监管存在种类多、人员杂等特点，监管部门和属地政府协调联动监管方面还存在不足和盲区，系统性安全生产隐患治理未形成合力。

七、事故整改和防范措施

（一）树牢安全发展理念，守住安全底线。属地乡镇人民政府及有关部门要深该汲取本次事故教训，学习贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述，适时跟进学习习近平总书记相关指示批示精神，筑牢人民至上、生命至上的理念，以时时放心不下的责任感，切实扛实扛牢安全生产责任。

（二）深化隐患排查治理，防范减少事故。属地乡镇人民政府要举一反三，全面排查辖区内游乐设施设备安全隐患，重点检查集镇、市场、交流街等人员集中区域内的有轨类、旋转类、升降类等临时的游乐设施，以及吊桥、水上游乐等风险隐患，着力整治空壳公司运维、安全主体责任落实、隐患排查治理流于形式等违法违规行为，凡是问题隐患突出的提交相关部门依法查处，存在重大安全隐患或整改后不具备安全条件的提请县人民政府关闭取缔，严防类似事故再度发生。

（三）严格源头准入审查，压实主体责任。属地乡镇人民政府要强化日常巡查检查，对美食节、游园活动、网红市集、交流街、促销现场、文化商品交流会等短期群众性活动，严格落实报备审查，严格审核承办单位的资格与能力，从承办单位的人员机构、制度管理、隐患排查、应急准备等多方面核实承办人实力，从源头上杜绝企业主体责任不落实，隐患排查治理失管，现场安全风险失控酿成祸事的情况发生。

（四）形成部门监管合力，守好安全底线。各乡镇和各部门要以时时放心不下的责任感，以“宁肯主动靠前、工作交叉重叠，绝不推诿后退、造成责任空转”的担当，进一步强化职能监管边界的模糊地带的监管，形成乡镇和部门的监管合力，让监管“模糊区”成为监管力量“承压块”，加强对群众性集会交流活动安全监管，守好安全生产底线。

属地乡镇：做好群众性集会交流活动排查报备，及时与相关

部门通报共享信息，督促相关单位落实安全生产管理责任。

文旅部门：强化营业性演出提醒与审批管理，规范节庆、市集、嘉年华等群众性文旅活动审批报备；严查雇佣未成年人行为，禁止无安全能力空壳企业承接经营性活动，压实承办方安全主体责任，杜绝以包代管。

公安部门：严格落实大型群众性活动安全审批、风险评估、现场安保审查，从严审核人流量大的开放式露天节庆活动，安全条件不达标的不予审批、不得举办。

综合执法部门：加大临时经营活动巡查力度，对违规占道、现场管理混乱、重大安全隐患拒不整改的，依法严厉查处、坚决取缔，建立长效监管机制。

市场监管部门：开展全县特种设备类游乐设施专项整治，严查无证经营、违规运行等行为。督促使用单位落实主体责任，开展隐患自查自纠并建立台账；对证件过期、维保记录不全的责令整改，严厉查处未登记、未检验投入使用及无证作业等违法情形，做到发现一处、查处一处、整改一处。

应急管理部门：强化节假日、节庆等重点时段风险研判和前置防控，严查外包分包、以包代管、安全投入不足、现场管控缺失等问题；落实隐患闭环管理，加强线索移送和联合执法，压实经营单位主体责任，提升基层风险防控与应急处置能力。