四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司“4·13”一般物体打击事故调查报告

2024年4月13日，在我区盐都大道原四川东方物流园内的四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司发生一起因物体打击致1人死亡的事故。为查明事故原因、分清事故责任、落实整改措施，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省安全生产条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）等法律法规及规章的规定，经公安部门排除他杀的刑事案件后，区人民政府于2024年4月29日成立了以区应急局为组长单位，区纪委监委、区商务局、区公安分局、区总工会和长土街道办事处为成员单位的贡井区“4·13”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“实事求是、依法依规、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过询问有关当事人、查阅有关资料、查勘事故现场等方式，已查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出对事故责任者的处理建议和事故整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司，统一社会信用代码915103**********；类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；营业场所：自贡市大安区盐都大道**********(实际地址为我区盐都大道原四川东方物流园内，区划调整后所在辖区已为贡井区长土街道)；负责人：赵**；成立日期：2000年10月11日；经营范围：批发、零售、代购、代销电机、电机配件、变压器、风机、水泵、建筑机具、机床、机械产品、电子器材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司主要业务实为在原四川东方物流园内承租1号附1-1仓库销售四川宜宾力源电机有限公司生产的电机，主要负责人赵**长期不在公司，管理人员实际唯有员工陈**一人。陈**按其2018年到本公司接手业务时的现状，继续雇佣熟悉电机型号的临时人员付**帮助从事本公司电机接货、装货、卸货及发货作业，并交付付**一把仓库钥匙，便于其从事以上作业。该公司的电机产品主要通过宜宾飞跃物流有限责任公司自贡分公司收发，双方约定5吨以上电机产品由宜宾飞跃物流有限责任公司自贡分公司送货上门，5吨以下由四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司自行上门取货。因长期以来四川宜宾力源电机有限公司都是安排付**驾驶其自有的川C*****小型货车上门取货，故每当有四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司物流快递时，宜宾飞跃物流有限责任公司自贡分公司经办人就直接电话通知付**。

（二）事故地点情况：事故发生于我区盐都大道原四川东方物流园内1号附1-1仓库，该仓库为自贡远飞商贸有限公司租赁予四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司，实际面积约180平方米，为一厂棚式结构钢架房，整体呈长方形结构，仓库门为电动升降式卷帘门，库房门口及内部未设置有视频监控设备。仓库座东向西，北侧为原东方物流园区办公区，东侧为原凤凰交警中队，南侧为物流园区厂房，西侧隔一通道为厂房。事发后，经公安部门现场勘察，仓库大门处于完全开启状态，靠北墙西侧有两张办公桌，其中西侧桌面上放有一部黑色触屏手机、一叠物流单据。仓库内西面进门处的地面上停放有一辆车牌号为川C*****的银灰色长安货车，该车车头向东，货箱三面完全打开，货箱内右侧中间边沿和货箱左前角各放有一个印有“三相异步电动机”的纸箱。仓库内东面靠南、北、东等三面墙和中间都堆码有各种型号纸箱装电动机产品，在中间堆放的电动机纸箱的南北两侧各有一条宽1.2米至1.5米的通道，在北侧通道距东墙6米的地面上有一倒伏的手动式液压叉车，车体上部下压有一匍匐的男子尸体，经辨认，死者为付**，其上身赤裸，下半身着黑色牛仔裤，脚穿一双白色袜子，东北侧地面有一双黑色胶底布鞋，鞋底向上。手动式液压叉车型号：S******，长1.34米，宽0.95米，高1.81米，起重量1000KG，起升高度2.5米，载荷中心0.4米，出厂日期2007年11月，生产厂家：杭州****有限公司，经查，该手动式液压叉车不在特种设备目录。

（三）相关单位情况。自贡远飞商贸有限公司，统一社会信用代码915103**********,类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：崔**，住所：四川省自贡市自流井区**********，经营范围：建筑材料销售、停车服务、再生资源销售、非居住房地产租赁，成立日期：2019年12月20日。

（四）伤亡情况：死亡1人，死者：付**，男，55岁，身份证号：510322**********，家庭住址：四川省自流井区**********。

（五）直接经济损失：83万元。

二、事故发生经过、事故善后处置及报告情况

（一）事故发生经过

经调查，2024年4月13日，时值周六，四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司员工陈**回宜宾市叙州区度周末假，未开门营业。上午约10时，付**接到宜宾飞跃物流有限责任公司自贡分公司通知，有一批电机产品到了。于是付**驾驶川C*****银灰色小型货车至该物流公司装满车，取走了28台共重约2吨的电机产品。中午12时39分，付**驾驶车辆进入原四川东方物流园区来到1号附1-1仓库，将车头向内车厢向外停于仓库进门处，完全放下车辆货厢三面挡板，独自用手动式液压叉车将电机产品从小型货车上卸下并搬运堆码。当卸至车上还剩2台电机产品时，付**拉着手动式液压叉车从北侧通道由仓库内往门口货车停放处移动。移动过程中，他未将叉车举升臂放置到最底点以降低车体重心，而是保持在车体最高点，并在行进正

前方持车体中部位置把手进行拖拉。因仓库北侧通道地面不平整，行至地面有一道长约0.5米、宽约0.1米、深约0.01米的凹槽处，车体后排轮子在移动过程中陷入凹槽而停滞下来，付**为继续移动车体使劲拉拽车体中部的拉手，因杠杆原理致使叉车倾斜而失去平衡瞬间倾倒，付**来不及躲闪，失去重心在匍匐倒地过程中，后脑与肩部被车体上部及举升臂击打并压住。是时，仓库内及周围无其他人员，付**靠自身无法挣脱叉车的重压，负伤而当场死亡。

2024年4月13日晚上21时19分，长土派出所接到四川东方物流值班室报警，称值班保安卿*巡逻到原东方物流园区内四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司仓库时，发现1人被手动式液压叉车压倒在地上，疑似已死亡。接到报告后，区委政委法、长土街、区应急局、区商务局、区公安分局等部门立即赶赴现场处置。

（二）事故善后处置情况

事故发生后，四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司积极安抚死者家属，积极协助家属处理善后事宜。2024年5月7日，四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司与死者家属达成一致意见，双方签订《赔偿协议书》，事故未造成更大的社会影响。

（三）事故报告情况

得知事故发生后，相关企业按规定向贡井区长土街道和区级相关部门报告了该起事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况：1人死亡。

（二）直接经济损失：83万元。

四、相关单位安全生产工作开展和履职情况

事故调查组调阅了事故发生项目的相关单位和属地与行业监管部门相关管理工作资料，其履职情况如下。

（一）四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司。该公司制定了《安全生产责任制度》《安全教育培训制度》《设施设备安全管理制度》《隐患排查治理制度》等4个制度和《手动液压叉车安全规程》，自2023年到事故发生前，仅组织召开了两次以会代培训的会议，未组织开展针对公司规章制度及操作规程的专题安全生产教育培训和考试考核，未对安全风险进行辨识并针对性开展日常隐患排查治理。日常管理工作松散，长期以来，从物流公司接收和向客户发货的装卸电机产品都通常由付**一人操作，无现场管理人员。

（二）自贡远飞商贸有限公司。该公司将盐都大道原四川东方物流园内1号仓库附1-1租赁给四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司，于2023年8月24日与其签订了《仓库租赁合同书》，合同书对租赁时间、用途及16项事项进行了约定，但未对双方安全管理责任进行约定。自2023年1月到事故发生前，自贡远飞商贸有限公司对盐都大道原四川东方物流园内承租户每月均开展了安全检查，其中对四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司共发现隐患5个，督促整改4个。

（三）相关监管单位。自2023年以来至事故发生前，区商

务局印发《关于加强商贸流通领域内仓储安全生产管理的紧急通知》，会同相关单位对原四川东方物流园内开展安全检查6次，发现和督促整改事故隐患4处，发放整改通知书1份；长土街道办事处每月利用固定的书记例会安排部署村社区干部对辖区企业开展常态化的安全巡查，并在消防和安全专题工作会上对村社区干部、重点企业负责人开展各类工贸行业安全生产的警示教育，组织街道、社区干部对该园内开展安全检查14次，发现和督促整改事故隐患9处。截至目前，未发现长土街道办事处、区商务局及其相关监管人员有履职不到位的情况。

五、事故原因

（一）直接原因

四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司雇佣人员付**在使用手动式液压叉车搬运货物过程中违反《手动液压叉车安全规程》，在不平整地面上使用手动式液压叉车，在车体行进正前方操作，且在车轮陷入凹陷地面时盲目野蛮拉拽，致使液压装卸车因重心倾斜失去平衡而瞬间倾倒，并被其打击压倒在地致死，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产规章制度不健全，特别是未针对有现实安全风险的装、卸电机产品作业，建立现场安全管理制度或操作规程；未组织从业人员及临聘雇佣人员开展专题安全生产教育培训，以强化其遵章守纪意识，掌握和提升安全操作技能；未

对安全风险进行辨识并针对性开展日常隐患排查治理；管理松散，在事故发生前付**常常一人在现场从事电机产品装货、卸货作业，无现场监护和管理人员发现和制止其不当操作，是本次事故发生的间接原因。

六、事故性质

经调查认定，四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司“4.13”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

1.死者付**，政治面貌群众，安全意识淡薄，违反操作规程作业，导致事故发生，对此起事故的发生负有主要直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司业务管理人员陈**，政治面貌群众，履行现场管理职责不到位，任由和默许付**长期来在仓库独自一人从事装、卸电机产品的作业，未发现和制止其违章作业行为，间接导致事故发生，对此起事故的发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由自贡市贡井区应急管理局给予其行政处罚。

3.四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司主要负责人赵**，政治面貌中共党员，履行主要负责人安全职责不到位，未健全、完善安全生产规章制度和操作规程，组织安全教育培训和事故隐患排查不到位，对公司日常管理不到位，长期未发现与纠正现场安全管理缺失，间接导致事故发生，对此起事故的发生负有主要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

五条第（一）项的规定，建议由自贡市贡井区应急管理局给予其行政处罚。

4.四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司安全生产规章制度和操作规程不健全，安全教育培训、事故隐患排查整治和现场安全管理等安全主体责任落实不到位，间接导致事故发生，对此起事故的发生负重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项的规定，建议由自贡市贡井区应急管理局给予四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司行政处罚。

八、其他相关单位处理建议

自贡远飞商贸有限公司与四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司签订了《仓库租赁合同书》，但未明确和约定各自安全生产管理责任，以对承包单位的安全生产统一协调、管理，建议由自贡市贡井区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定对自贡远飞商贸有限公司相关违法行为立案查处。

九、事故防范措施建议

（一）四川宜宾力源电机有限公司自贡分公司要切实落实安全生产主体责任，完善安全生产规章制度和操作规程，并组织从业人员学习，切实提高安全生产意识和安全操作技能，规范现场作业管理，坚决杜绝“三违”行为，开展安全风险辨识和

安全隐患排查治理以管控事故风险和消除生产安全事故隐患，有效防范生产安全事故的发生。

（二）区行业主管部门要深刻吸取贡井区“4·13”一般物体打击事故教训，会同相关部门按照“三管三必须”的要求，举一反三，进一步加大对各类商贸服务企业及商贸流通领域内企业仓储场所的安全生产监管和执法检查力度，督促指导其落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制、规章制度和操作规程，全方位开展安全风险辨识与隐患排查治理，提升现场管理水平，扎实开展从业人员及临聘、雇佣人员安全生产教育培训和安全技术交底，提高其安全意识和安全作业技能。同时督促承包、租赁各方主体明确和落实安全生产管理职责，构建安全风险与事故隐患共防共治机制，防范同类事故再次发生，确保我区安全生产形势稳定好转。