（高栏港）珠海联固化学工业有限公司“10.10”火灾事故调查报告

发布机构：本站 发布日期：2016-01-28 阅读量： 325

珠海联固化学工业有限公司“10.10”火灾事故调查报告

2015年10月10日13时40分许，珠海联固化学工业有限公司甲类生产车间放料区发生了一起火灾事故，事故造成2人重伤。事故发生后，高栏港区管委会高度重视，立即组织成立了事故调查组，调查组由区安监局、市公安局高栏港分局、南水派出所、市公安局高栏港分局防火监督大队、区总工会、区纪工委等部门组成，并邀请市检察院驻高栏港区检察室派员参加事故调查。

事故调查组依据有关法律法规，按照“四不放过”、“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展调查。调查组通过现场勘察、专家调查取证、询问相关人员，查阅、核对有关资料和综合分析,查明了事故发生的经过、原因、人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和整改措施，形成事故调查报告如下:

一、事故发生单位概况

（一）珠海联固化学工业有限公司（以下简称联固公司），成立于2010年6月，由香港金浩国际投标有限公司、珠海大中贸易有限公司共同投资，总投资4500万，位于高栏港精细化工区浪涌路5号，占地2万平方米，总经理赵某。公司总人数30人，于2015年7月23日首次取得珠海市安全生产监督管理局核发的《危险化学品安全生产许可证》。主要以甲苯-2，4-二异氰酸酯、乙酸乙酯、醋酸丁酯、二甲苯异构体混合物、三羟甲基丙烷、二苯甲烷-4为原料，生产低游离的7110甲聚氯酯固化剂产品（危规号32198），年产量约5000吨。

（二）事故发生地点：联固公司甲类生产车间乙酸乙酯放料区。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过。

经调查，2015年10月10日13时30分左右，联固公司员工郑某华、刘某波在甲类生产车间准备晚班生产物料乙酸乙酯，其中郑某华负责装料，刘某波负责拉桶。13时43分，郑某华、刘某波二人正准备装第四桶物料时。郑某华听到放料管里有异响，就叫刘某波一起查看是不是有异常。就在两人近前查看时，装料桶内的乙酸乙酯发生了火灾，过火面积约30平方米。事故车间共7人紧急逃离现场，其中，郑某华、刘某波被烧成重伤，其余5人无伤害。

（二）事故救援情况。

发生事故后，放料作业区班长申某保迅速到罐区关闭出料总阀；维修组班长刁某友关闭气动泵和全厂电源；同时生产班长张某和安全管理员杨某到保安室迅速启动消防系统，拨打火警电话报警，清理消防通道；车间主管申某成、员工李某军和技术部员工李某良护送两名伤员去医院救治；设备管理员阳某云启动消防泵；安全经理冯某林带刁某友、阳某云、杨某、张某等人用灭火器、消火栓进行紧急扑救。14时12分，高栏港消防大队到达事故现场展开紧急处置和救援工作。14时30分许，事故险情排除。

（三）事故的善后处理情况。

事故发生后，联固公司及时报警并向高栏港区安监部门报告事故情况，接报后，区安监和公安消防等部门即赶赴事故现场，对联固公司事故现场进行了全面检查，并启动了应急救援预案紧急疏散人员，关闭了事故车间。10月10日晚，区管委会成立了由区管委会常务副主任任组长，区公安、消防、安监、纪检、检察、工会等部门为成员的事故调查组；区管委会副主任约谈了事故单位负责人，对其进行了警示约谈；港区安监局开具了现场处理措施决定书，责令该公司暂时停产停业。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成郑某华、刘某波2人烧伤，直接经济损失约5万元(未含两名受伤人员的医治费用）。

郑某华：男，汉族，1984年1月7日出生，广东省珠海市金湾区南水镇金龙村下金龙人，身份证号：44040219840107****，2014年8月份到联固公司化学工业有限公司工作，工作岗位为甲类生产车间放料操作员。目前伤情得到有效医治。

刘某波：男，汉族，1987年2月11日出生，湖南省涟源市龙塘镇建兴村石台组人，身份证号：43250319870211****，2015年6月到联固公司化学工业有限公司工作，工作岗位为甲类生产车间放料操作员。目前伤情得到有效医治。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因：违章操作产生静电引燃物料桶内乙酸乙酯发生火灾。

（二）主要原因：1、联固公司安全生产主体责任和隐患排查治理制度不落实。经调查，联固公司甲类生产车间进料原设计工艺为自动放料，但该公司以计量反应釜（称重模块）不准确为由，于2015年8月中旬擅自启用原设计预留为洗桶管道的支管，改为人工放料。公司总经理赵某作为安全生产第一责任人，对擅自改变工艺，采用人工放料方式的可行性、安全性没有向设计单位咨询，对导流豁管长度不够易产生静电的隐患排查不认真不彻底是导致事故的发生主要原因之一。**2、联固公司落实劳动防护用品配备和使用管理制度不彻底。**经调查，发现该公司作业现场管理比较混乱。事故发生时，两名受伤员工均穿着便服在甲类车间作业，没有按照规定穿戴劳动防护服上岗，一名员工甚至没有发放劳动防护服就上岗。公司落实劳动防护用品配备和使用管理制度不彻底是事故发生的主要原因之二。**3、联固公司安全生产教育培训制度没有得到有效落实。**经调查，发现该公司员工的教育培训针对性不强，新员工上岗前只培训一天，跟员工只讲授了一些基本的常识理论，对涉及岗位实际操作应知应会的安全知识和操作规程等内容教育培训不到位，导致员工对岗位风险认识不足，对应该采取的有效预防事故措施没有采取，麻痹大意，是事故发生的主要原因之三。

（三）事故性质

经调查组认定，“10.10”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定对相关责任单位和责任人提出如下处理建议:

（一）对责任单位的处理意见。

联固公司安全生产主体责任不落实、各项规章制度落实不到位，对事故的发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，建议由安监部门对联固公司予以行政处罚。

（二）对责任人的处理建议。

1、赵某：联固公司总经理、安全生产第一责任人，没有按规定履行主要负责人职责，到生产车间进行巡查巡检不认真，没有组织人员落实隐患排查制度。对擅自改变工艺，采用人工放料方式的可行性、安全性没有向设计单位咨询，对导流豁管长度不够易产生静电预计不足，也未采取有效措施预防，对事故的发生负有主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，建议由安监部门对赵某予以行政处罚。

2、麦某发：联固公司副总经理，未认真履行法定的安全生产管理职责，没有督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，建议由联固公司对麦某发予以处罚，并将处罚结果报安监部门备案。

3、冯某林：联固公司安全经理，未认真履行法定的安全生产管理职责，没有督促检查所属员工安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，建议由联固公司对冯某林予以处罚，并将处罚结果报安监部门备案。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，防止各类生产安全事故的发生，高栏港区管委会将按照“零容忍、全覆盖、严执法、重实效”的原则，特对联固公司及港区企业提出五点要求。

（一）进一步强化企业落实安全生产主体责任。深刻吸取事故教训，举一反三，要进一步强化企业落实安全生产主体责任，牢固树立求发展必须重安全，抓生产必须讲安全，要始终把人民生命安全放在首位，把国家安监总局提出的“五落实五到位”要求真正落到实处。坚决遏制此类事故尤其是重特大生产安全事故的发生，促进安全生产与经济社会同步协调发展。

（二）督促企业设立安全机构，明确专职的安全工作负责人。要督促港区企业必须建立健全安全组织机构，明确专职的安全工作负责人。要求企业从制度落实、组织设立、人员配备、经费投入等方面确保安全工作与生产效益必须摆在同等重要的位置去思考筹划，推动安全工作与生产效益同步发展、相得益彰。

（三）督促企业认真落实隐患排查治理制度。从设备设施、人员配备、培训教育、安全生产规章制度落实、安全技术操作规程、应急处置方案完善等方面进行全面排查，对查出的隐患，强化整改力度，落实资金安排专人跟进，增强企业隐患排查治理的制度化、自主性。

（四）督促企业严格落实劳动防护用品配备和使用管理制度。要认真吸取事故教训，通过宣传教育，使企业和员工真正认识到认真落实劳动防护用品配备和使用管理制度的重要性和必要性，强化企业和员工讲科学、重细节、抓养成、防微杜渐的自觉性。

（五）进一步强化落实员工安全生产教育培训。开展全方位的安全教育培训活动，系统学习国家、省、市下发的一系列安全生产法规，特别岗前培训，不培训不得上岗、培训不合格不得上岗，以该事故为反面教材，增强员工安全意识，提高员工的自我防范能力。

2015年11月11日