广西鸿蒙矿业投资有限公司忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿“9•21”车辆伤害事故调查报告

2024-12-23 19:35 来源： 忻城县应急管理局

2024年9月21日19时 10分，广西鸿蒙矿业投资有限公司忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿发生一起车辆伤害事故，造成 1 人抢救无效死亡，直失约 165万元。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，忻城县人民政府依法牵头组织理局、公安局、自然资源局、总工会、思练镇人民政府等部门成立广西鸿蒙矿业投资有限公司忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿“9·21”车辆伤害组（以下简称事故调查组），并邀请忻城县纪委监委、忻城县人民检察院派员参加，同时聘请专家对事故进行了技术鉴定。事故调查组坚持“科学法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、技术鉴定、调查取证、查阅资料、人员问询等，查明了事故发生的经过、原因、人员死亡济损失，认定了事故性质和责任，提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议，形成了事故调查报告。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况。

1.广西鸿蒙矿业投资有限公司概况。

广西鸿蒙矿业投资有限公司属来宾中科产业投资集团有限公司下属全资子公司，公司类型为国有企业，成立于2019年12月23日，公司地址为忻镇城关泮水湖对面秋水林岸小区出大门右手边第五间。公司信用代码/税号为91451300MA5P8EMJ6U，法人黄东勇，注册资本为10000万元人民币，企范围为：一般项目：矿山开采，矿产品加工、销售；河道采砂销售；河道整治、清淤服务；普通货物仓储服务；建筑材料（危险品除外）五金交电备、机电设备、化工产品（危险品除外）的销售；房地产租赁服务；物流服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.广西忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿概况。

广西忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿为广西鸿蒙矿业投资有限公司新建项目，项目总承包给广西忻城恒固矿业投资有限公司，项目基建工程由司联合体浙江秦核环境建设有限公司承建。基建工程施工监理人为广西恒基建设工程咨询有限公司。

（1）矿山生产能力。

广西鸿蒙矿业投资有限公司忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿设计生产能力606.75万t/a，（饰面用灰岩荒料量：6.75万t/a；建筑石料用灰岩t/a）。矿山开采方式为山坡露天开采。

（2）矿山证照。

营业执照

由忻城县市场监督管理局注册登记，其企业营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：91451300MA5P8EMJ6U（2-2）

名　称：广西鸿蒙矿业投资有限公司

类　型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住　所：忻城县城关镇城关泮水湖对面秋水林岸小区出大门右手边第五间

法定代表人：黄东勇

成立日期：2019年12月23日

经营范围：矿山开采，矿产品加工、销售；河道采砂销售；河道 整治、清淤服务；普通货物仓储服务；建筑材料（危险品除外）五金交电备、机电设备、化工产品（危险品除外）的 销售；房地产租赁服务；物流服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

采矿许可证

广西鸿蒙矿业投资有限公司于2023年9月4日依法取得采矿许可证，具体内容如下：

发证机关：来宾市自然资源局

采矿许可证号：C4513002023017250154561

采矿权人：广西鸿蒙矿业投资有限公司

矿山名称：忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿

经济类型：有限责任公司

开采矿种：饰面用灰岩、建筑石料用灰岩

开采方式：露天开采

生产规模：606.75万t/a

矿区面积：0.2512km^2

有效期限：自2023年9月4日至2030年9月4日。

（3）矿山基建现状。

该矿山项目自2024年3月底开始基建，按照变更后的初步设计及安全设施设计要求开展矿山上山械施工便道的开凿工作，截至目前完成机械1150m。主要完成工作如下：

以矿区B山峰北侧山脚+285m标高为起点，按照设计路线完成机械施工便道K0+000～K0+590修筑，同时利用西北侧原盗采道路，设备到达B、C+360m标高，双向开展K0+630～L0+000段修筑工作，目前B山峰K0+000～L0+000路段剩余约20m未贯通；

自+360m标高处按照变更路线向B山峰+400m标高修筑机械施工便道，目前完成道路修筑至+385m标高，剩余机械施工便道约75m。

自B、C山峰拗口约+360m标高处，沿A山峰南面修筑机械施工便道约170m，已完成修筑至+400m标高。

现已完成B山峰北侧山脚防护沟、挡石墙修筑约200m。

现B山峰上山便道已经修至标高+385m,计划9月底便道到达B山峰400m装车平台。

A山峰便道现已经到达400m装车平台。正在继续修筑上山机械便道至山顶。

设计开拓道路在+370m标高处，将B山峰东、西道路贯通，贯通路段长度约20m,采用爆破方式，从西向东用潜孔钻打抬炮孔，计划9月底完成贯通完成后，开拓便道可直接到达A、B山峰的+400m装车平台。

计划从10月份开始，对A、B山峰的运输道路便道进行扩宽、降坡，按照平均降坡不高于10%、宽度8～10m、最小弯道半径不小于15m、道路安全车轮胎半径。计划到11月底将A、B两山峰+400m以下施工便道改造到初步运矿要求，2025年4月底达到设计标准要求。

（4）劳动组织

设计矿山年工作时间为 300d，采用每天工作二班，每班8小时工作制度。矿山实际每天一班工作制，每班8小时，上午7时～12时，下午14时分。矿山现有在册人数39人，其中管理人员12人，生产一线人员21人，生产辅助人员6人。

3.广西忻城县恒固矿业投资有限公司概况。

广西忻城县恒固矿业投资有限公司。成立于2021年3月15日，公司地址为忻城县城关镇古学路县物资公司院内（1栋2-104号）。公司信用代码91451321MA5QBPKJ06（1-1），法人郑丹峰，注册资本为1000万元人民币，企业的经营范围为：非煤矿山资源开采，矿产资源勘查，建设工程设计开发经营等项目。

4.浙江秦核环境建设有限公司概况。

浙江秦核环境建设有限公司(简称秦核建设)。资质证书编号D133143682，有效期2028年12月22日；安全生产许可证由浙江省应急管理厅颁发号：（浙）FM安许【2024】HYCJ001号，有效期限：自2024年9月12日至2027年9月11日。公司具有矿山工程施工总承包壹级，地质灾害防治单位工级，爆破作业单位营业性一级，矿山工程监理甲级，建筑装修装饰工程、消防设施工程、电子与智能化工程专业承包贰级，市政公用工程、水利水建筑工程施工总承包贰级，环保工程专业承包贰级等资质。

5.广西恒基建设工程咨询有限公司概况。

广西恒基建设工程咨询有限公司。成立于2006年4月4日，公司地址为南宁市青秀区云景路69号南宁市轨道交通运营控制中心B楼14层1409-1416司信用代码/税号为914501007852418660，法人黄俊才，注册资本为1008万元人民币，企业的经营范围为：工程监理，工程造价咨询，建设工程招工程咨询等项目。

（二）事故发生单位安全管理情况。

2023年11月，项目业主方广西鸿蒙矿业投资有限公司以来鸿蒙发[2023]40号文成立了公司矿山项目安全生产委员会，安全生产委员会主任、副由公司总经理、副总经理担任，成员由公司安环部、矿管部等相关部门负责人组成；2024年3月，广西鸿蒙矿业投资有限公司以来鸿蒙发[2024]16了忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿安全生产管理机构，组长由鸿蒙公司、合忻公司矿管部经理担任，成员由安全副矿长（注安师）兼总工程师兼合环部经副经理、生产副矿长兼鸿蒙公司安环部主管、机电副矿长、地质技术员兼鸿蒙公司安环部专员、安全员组成。但忻城县思练镇古楼饰面用灰生产管理机构人员均为兼职，且机电副矿长暂未取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

浙江秦核环境建设有限公司广西忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿施工项目部以秦核建设[2024]0220号文成立了项目部安全生产管理机构，后几更，现项目部安全生产管理机构组长为项目负责人马克坤，副组长为安全副矿长梁大山，组员为安全员马福正、李伟东。部分主要安全管理人员未生产管理机构。该项目部现配备的特殊工种有挖掘机司机2人，钻机司机2人，爆破技术人员2人，爆破员2人，电工1人，无焊工，且挖掘机司机曾者）岗位操作资格证有效期已于2023年7月到期。

业主与承包方实行了员工教育培训，但“三级”教育培训未到位，“一期一档”“一人一档”培训记录不完整，无业主方参与统一培训和考核

矿山业主与承包方均建立了各部门、各岗位安全生产责任制。2024年4月，广西鸿蒙矿业投资有限公司制定了《安全生产目标与指标设立与评四十六项制度汇编》，其中包含有《应急管理制度》《应急演练与应急预案评审管理制度》等；2024年9月，浙江秦核环境建设有限公司思练项目《广西忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿总承包项目安全生产管理制度》，其中包含有《应急管理与响应制度》《应急预案编制管理制度》《应急演制度》《事故事件报告制度》等。但无领导值班和作业地点安全确认制度。

矿山制定了相关工种的安全操作规程：如爆破作业安全操作规程，潜孔钻工安全操作规程，挖掘机安全操作规程，空压机安全操作规程，挖机安全操作规程，电工安全操作规程，车辆维修工安全操作规程，运输作业安全操作规程等。但矿山编制的机械施工便道工程施工组织设计简单、空

工顺序、工艺、参数要求，安全对策措施针对性不强。部分内容为初步设计中分台阶施工内容。

矿山与广西壮族自治区矿山救援大队合山中队签订了《非煤矿山救援协议书》，协议服务期限2024年4月1日至2025年3月31日；2024年9月，广业投资有限公司组织编制了《忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿生产安全事故应急预案》，包含了综合应急预案、专项预案和现场处置方案。其中，包括爆破事故、专项设备、高处坠落、坍塌事故、机械伤害事故、车辆伤害、触电事故、自然灾害事故等8类专项应急预案；现场处置方案包括机故、爆破事故、物体打击、高处坠落、坍塌事故、超重伤害事故、车辆伤害事故、中毒窒息（受限空间）事故、触电事故、火灾事故、高温事故和事故等12类现场处置方案。该《应急预案》于2024年8月15日组织相关专家进行了评审，出具了《忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿生产安全事故应专家评审意见，已送忻城县应急管理局正在进行备案登记。

浙江秦核环境建设有限公司思练项目部编制了2024年度应急演练计划表。计划于2024年5月进行矿山突发边坡坍塌事故应急演练；于2024年6月火灾、地震应急疏散演练；于2024年11月进行高处坠落事故现场处置演练。矿山实际已进行2次应急演练。2024年5月23日组织进行了突发边坡坍塌演练，2024年6月14日组织进行了火灾、地震应急疏散应急演练，2次演练均有演练方案、演练总结和评估。

矿山应急仓库与材料仓库共用，配备了部分应急物资和装备，但未设专人管理，应急物资配备不足。

2024年3月1日，项目业主方广西鸿蒙矿业投资有限公司与广西恒基建设工程咨询有限公司签订《忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿基建期工同》，监理期限自工程开工至矿山基建工程竣工验收合格止。监理单位编制有《广西忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿基建项目监理规划》。202日，针对矿山临时堆矿场地平整度不足，存在泡水区域，排水沟堵塞未处理；临时堆矿场边坡浮石有滑坡隐患；矿山工作面缺少安全警示标志；上拓宽度不符合设计要求；临边安全警戒线倒地等下达监理通知单。

（三）事故发生经过。

2024年9月21日 ，矿山共有当班人员12人，其中：带班领导1人（矿长马克坤），其他矿领导2人（赖学锦、梁大山）；当班安全员1人（马福场作业人员5人；辅助人员3人。

2024年9月21日6时30分，矿长马克坤组织当班人员在项目部开早会，对当班工作进行了安排，交待了应注意的安全事项，约20分钟会议结束。分别乘车进矿山上班，梁大山到矿山后用无人机进行了一次全面巡检，除曾悦斌作业点下方+284m标高处供水管被滚石砸断外，其他正常。上午12有人员下班吃中饭。14时左右，当班人员继续进矿山上班。矿长马克坤和安全员马福正一道乘车进矿山后，先到供水管砸断处查看，已有维修人员于是二人到+360m钻孔作业点查看打钻作业情况，一切正常。之后二人便分开巡查，马福正又回到水管砸断处协助修复水管，下午16时左右水管后，曾悦斌作业点又开始工作（水管修复过程中，曾悦斌作业点停止了作业），马福正便到曾悦斌作业点进行巡查，查看完情况后便在此作业点蹲左右天气转阴，马福正用对讲机通知作业人员，天气变化要下雨，大家能做就做，不能做就下班,各作业点的人员均回复收到。后来下起雨来，马悦斌打招呼说下雨了他先下山，18时20分下到山脚后，马福正又用对讲机通知所有作业人员下班，曾悦斌等人都回复收到。18时40分，作业人员除都已下来，便留李三成和一辆车在矿山东门等曾悦斌，其他人乘车下班回宿舍。19时18分，李三成打马福正电话，说曾悦斌还未下山，对讲机联系马福正立即两次拨打曾悦斌手机也无人接听，便打电话要李三成去找人，同时，与在场的马克坤、梁大山和李伟东4人开车赶往矿山。19时28分，接到李三成电话，说曾悦斌所驾驶挖掘机已经翻至+316m标高处山腰，但未见曾悦斌。

至此，事故已经发生。

（四）事故现场情况。

忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿“9.21”事故发生区域位于忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿中部山头（B山峰）东侧机械便道开挖路段，作+378m～+387m段机械施工道路+387m标高处进行便道拓宽开凿施工；事发地点位于+362m～+378m段机械道路下坡+378m标高处，距当班作业地点39m路有效路面宽度4.0m左右，为大小不一的碎石和少量泥土铺填，路面凹凸不平，路基临边侧修筑不规则不稳固挡车堤，未按要求设置警示标志，坡沟，路面无积水、淤泥。机械道路宽度部分达不到《忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿（660.75万t/a新建项目）初步设计》的机械便道设计要求（宽度为5.0m）。详见附件《广西鸿蒙矿业投资有限公司忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿“9·21”车辆伤害事故现场勘察报告》。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。

本次事故造成 1人经抢救无效死亡；直接经济损失 165 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

马克坤矿长接到李三成电话确认发生事故后立即宣布启动应急救援预案，并立即向鸿蒙公司分管副总韦付想、秦核公司来宾分公司黄胜报告事又拨打了120急救电话和119报警电话（转线至来宾）。鸿蒙公司主要负责人黄东勇于19时31分接到事故报告后，立即通知古楼矿相关人员赶赴现援，并电话报告来宾市矿山救援中队，然后依次向来宾产投集团覃惠民副总经理、吴良武总经理和蓝柳杨董事长报告事故，20时向忻城县应急管理班中心报告事故，20时02分向思练镇政府报告，20时12分向忻城县常务副县长报告事故。

接到矿山事故报告后，9月21日20时45分，思练镇政府分管领导到达事故现场；21时02分，县应急管理局领导和工作人员赶到事故现场；21时委常委办公室主任打电话询问事故救援处置情况；9月22日上午，忻城县常务副县长、来宾市政府和国家矿山局广西局的相关领导相继赶到矿山现政府和职能部门工作人员到矿山后深入事故现场了解事故相关情况，组织协调，并指导和协助做好善后处理工作。

（二）事故现场应急处置情况。

1.事故现场人员处置救援方面。19时18分，马福正接到李三成电话，说曾悦斌还未下山，对讲机联系无回应，两次拨打曾悦斌手机无人接听，三成去找人，李三成立即沿机械上山道路进行寻找，在19时28分发现曾悦斌所驾驶挖掘机已翻至+316m标高处山腰，但未见曾悦斌，便立即电话报寻找曾悦斌。

2.矿山应急处置救援方面。在接到李三成电话得知曾悦斌还未下山的情况后，马克坤、梁大山、马福正和李伟东4人立即开车赶往矿山。19时克坤等人又接到李三成电话确认发生事故后，马克坤立即宣布启动应急救援预案，并立即向鸿蒙公司分管副总韦付想、秦核公司来宾分公司黄胜报接着又拨打了120急救电话和119报警电话（转线至来宾）。鸿蒙公司主要负责人黄东勇于19时31分接到事故报告后立即通知古楼矿相关人员赶赴现援，并电话报告来宾市矿山救援中队，并于20时30分赶至事故现场开展救援指挥工作。马克坤等人到达矿山后立即便沿机械道路分头寻找。经近一搜寻，20时40分，马福正发现曾悦斌躺在+346m标高边坡的碎石平台上，距他2～3m叫他已没有回应。来宾市矿山救援中队人员到达矿山东门后，救便携带担架上山展开救援工作，到达伤者位置经紧急处置后轮流将曾悦斌抬下山，直接抬上柳州市人民医院的120急救车送往医院，马克坤随车护43分到达柳州市人民医院抢救，9月22日00时04分，医生宣布伤者经抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况。

1.医疗救治情况。梁大山于19时35分拨打了120急救电话，20时40分，马福正发现曾悦斌躺在+346m标高边坡处的碎石平台上，距他2～3m叫他应。这时，来宾市矿山救援中队人员到达矿山东门，随后救援队人员携带担架上山，到达伤者位置后对伤员拍打已无反应，经紧急处置后由救援人曾悦斌抬下山，直接抬上柳州市人民医院120急救车送往医院，马克坤随车护送。23时43分到达柳州市人民医院抢救。9月22日00时04分，医生宣布救无效死亡。

2.善后处置情况。事故发生后，鸿蒙公司董事长黄东勇第一时间联系秦核公司、恒固公司成立事故善后处理工作小组，并由黄东勇担任事故善长，秦核公司郁强强、恒固公司梁俊斌做组员。黄东勇由于需要处理矿山事务，就全权委托秦核公司郁强强与家属协商善后赔偿事宜。2024年00:04，公司法人代表黄东勇接到恒固公司电话，被告知伤者因伤势过重抢救无效死亡，收到通知后第一时间要求秦核公司通知死者家属，全力做理工作，防止舆情事件发生。2024年9月22日5:00，死者家属到达柳州市人民医院进行遗体确认。2024年9月22日15:00，秦核公司与死者家属进行后处置工作的协商。20:30，死者遗体已运送至柳州市殡仪馆。2024年9月24日11:30，死者家属代表和秦核公司在柳州进行第二次善后工作的协商成共识，赔偿金额为165万元。2024年9月29日，死者家属代表和秦核公司双方签订和解协议，并支付了140万赔偿款，剩余尾款待死者家属代表配险赔付后再进行支付。截至目前，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估。

1.事故现场人员处置救援方面。19时18分，马福正接到李三成电话，说曾悦斌还未下山，对讲机联系无回应，两次拨打曾悦斌手机无人接听，三成去找人，李三成立即沿机械上山道路进行寻找，在19时28分发现曾悦斌所驾驶挖掘机已翻至+316m标高处山腰，但未见曾悦斌，便立即电话报寻找曾悦斌。现场人员反应较快，现场处置较为及时。但事故发生时鸿蒙公司项目部安全管理人员未在矿山现场。

2.矿山应急处置救援方面。在接到李三成电话得知曾悦斌还未下山的情况后，马克坤、梁大山、马福正和李伟东4人立即开车赶往矿山。19时克坤等人又接到李三成电话确认发生事故后，马克坤立即宣布启动应急救援预案，并立即向鸿蒙公司分管副总韦付想、秦核公司来宾分公司黄胜报接着又拨打了120急救电话和119报警电话（转线至来宾）。鸿蒙公司主要负责人黄东勇于19时31分接到事故报告后立即通知古楼矿相关人员赶赴现援，并电话报告来宾市矿山救援中队，并于20时30分赶至事故现场开展救援指挥工作。马克坤等人到达矿山后立即便沿机械道路分头寻找。经近一搜寻，20时40分，马福正发现曾悦斌躺在+346m标高边坡的碎石平台上，距他2～3m叫他已没有回应。来宾市矿山救援中队人员到达矿山东门后，救

便携带担架上山展开救援工作，到达伤者位置经紧急处置后轮流将曾悦斌抬下山，直接抬上柳州市人民医院的120急救车送往医院，马克坤随车护43分到达柳州市人民医院抢救，9月22日00时04分，医生宣布伤者经抢救无效死亡。矿山应急处置过程较为得当。

3.政府监管部门应急处置落实方面。接到矿山事故报告后，9月21日20时45分，思练镇政府分管领导到达事故现场；21时02分，县应急管理局作人员赶到事故现场；21时44分，县委常委办公室主任打电话询问事故救援处置情况；9月22日上午，忻城县常务副县长、来宾市政府和国家矿山的相关领导相继赶到矿山现场。上述政府和职能部门工作人员到矿山后深入事故现场了解事故相关情况，组织协调，并指导和协助做好善后处理工政府及职能部门应急响应及时、迅速。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因。

经现场勘察、调查取证、综合分析，认定导致此次事故发生的直接原因如下:

事故区域上山机械道路有效宽度未达到《安全设施设计》和《上山便道施工技术方案》中5m的要求；挖掘机司机曾悦斌安全意识、操作技能不

（二）事故间接原因。

1.矿山主体责任落实不到位。对矿山承包单位的安全生产工作未严格按“五统一”（管理、培训、检查、考核和奖惩）的要求管理到位，未实的监督检查。

2.技术管理不到位。一是专业技术人员存在兼职或一人多岗现象，不适应矿山日常安全生产的需要。二是矿山编制的《上山便道施工技术方案单，无施工顺序、工艺、参数要求，安全对策措施针对性不强。

3.安全管理不到位。一是安全管理制度不完善，无领导值班和作业地点安全确认制度。二是事故现场安全风险辨识与管控工作未落实，无安全牌，安全警示标识不完善。三是现场安全管理人员在施工作业条件变化时未坚守岗位全程监护，导致一人单独作业。四是忻城县思练镇古楼饰面用目部机电副矿长暂未取得安全生产知识和管理能力考核合格证；挖掘机司机（曾悦斌）操作资格证有效期已于2023年7月到期。

4.安全教育培训不到位。“三级”教育培训未到位，“一期一档”“一人一档”不完善。

四、对事故有关责任人员及责任单位的责任认定和处理建议

马福正，浙江秦核环境建设有限公司思练项目部安全管理员，负责工程施工现场安全工作。现场安全管理不到位。在施工作业条件变化时未坚程监护，导致一人单独作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，对本起事故负有直接责任者责任。按照《中华人民共和国安全生产法》条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第四十条之规定，建议发证部门暂停其与矿山安全生产有关的资格，建议忻城县局给予其立案处罚。

韦睿，广西鸿蒙矿业投资有限公司忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿安全管理员，负责矿山安全工作。安全管理不到位，出事当天未在矿山现场全过程的监督检查。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，对本起事故负有直接责任者责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第四十条之规定，建议发证部门暂停其与矿山安全生产有关的资格，建议忻城县应急管理立案处罚。

谭蓝飞，广西鸿蒙矿业投资有限公司忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿安全管理员，负责矿山安全工作。安全管理不到位，出事当天未在矿山现施全过程的监督检查。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，对本起事故负有直接责任者责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第九《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第四十条之规定，建议发证部门暂停其与矿山安全生产有关的资格，建议忻城县应急予其立案处罚。

赖学锦，浙江秦核环境建设有限公司思练项目部生产副矿长，负责工程施工生产安全工作。安全生产管理不到位，没有发现事故区域上山机械宽度未达到《安全设施设计》和《上山便道施工技术方案》中5m的要求。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，对本起事故负有主要责任者照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第四十条之规定，建议发证部门暂停安全生产有关的资格，建议忻城县应急管理局给予其立案处罚。

梁大山，浙江秦核环境建设有限公司思练项目部安全副矿长，负责工程施工安全工作。安全管理不到位，事故现场安全风险辨识与管控工作未安全风险告知牌，安全警示标识不完善。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，对本起事故负有主要责任者责任。按照《中华人民共和国法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第四十条之规定，建议发证部门暂停其与矿山安全生产有关的资格城县应急管理局给予其立案处罚。

黄瑞喜，广西鸿蒙矿业投资有限公司忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿总工程师兼安全副矿长，负责矿山技术和安全工作。技术管理不到位，没故区域上山机械道路有效宽度未达到《安全设施设计》和《上山便道施工技术方案》中5m的要求。安全管理不到位，事故现场安全风险辨识与管控实，无安全风险告知牌，安全警示标识不完善。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，对本起事故负有主要责任者责任。按照《中华人民共生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第四十条之规定，建议发证部门暂停其与矿山安全生产有关的议忻城县应急管理局给予其立案处罚。

马克坤，浙江秦核环境建设有限公司思练项目部负责人，全面负责思练项目部工作，是思练项目部安全生产第一责任人，对安全生产工作全面促落实思练项目部安全风险管控存在差距，职工培训教育不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，对本起事故负有主要责任者责任。华人民共和国安全生产法》第九十五条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第四十条之规定，建议发证机构暂停其与矿产有关的资格，忻城县应急管理局给予其立案处罚。

郑丹峰，广西忻城恒固矿业投资有限公司法人，落实安全生产管理职责不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，对本起事故负领责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议忻城县应急管理局给予其立案处罚。

卢宝定，广西鸿蒙矿业投资有限公司忻城县思练镇古楼饰面用灰岩矿主要负责人，全面负责矿山工作，是矿山安全生产第一责任人，对安全生面负责。督促落实矿山安全风险管控存在差距，职工培训教育不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，对本起事故负有主要责任者责《中华人民共和国安全生产法》第九十五条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第四十条之规定，建议发证机构暂停其全生产有关的资格，忻城县应急管理局给予其立案处罚。

浙江秦核环境建设有限公司作为总承包成员单位。现场安全管理不到位，安全管理制度不完善，无领导值班和作业地点安全确认制度，录用操有效期于2023年7月到期的挖掘机司机（曾悦斌）。技术管理不到位，编制的《上山便道施工技术方案》内容简单，无施工顺序、工艺、参数要求策措施针对性不强。安全教育培训不到位，“一期一档”“一人一档”不完善。致使发生一般生产安全责任事故。按照《中华人民共和国安全生产百一十四条第一款及《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第二款的规定，建议忻城县应急管理局给予罚。

广西忻城恒固矿业投资有限公司作为总承包牵头单位。安全管理不到位，未能对其总承包成员单位浙江秦核环境建设有限公司开展定期施工安致使发生一般生产安全责任事故。按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款及《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国部令第14号）第十四条第二款的规定，建议忻城县应急管理局给予其立案处罚。

广西鸿蒙矿业投资有限公司作为发包单位。主体责任落实不到位，对矿山承包单位的安全生产工作未严格按“五统一”（管理、培训、检查、惩）的要求管理到位，未实施全过程的监督检查。安全管理不到位，任命暂未取得安全生产知识和管理能力考核合格证的人员（韦秀旺）为机电副术管理不到位，专业技术人员存在兼职或一人多岗现象，不适应矿山日常安全生产的需要。致使发生一般生产安全责任事故。按照《中华人民共和产法》第一百一十四条第一款及《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第二款的规定，建议忻城县应急予其立案处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）补充现场技术力量，加强安全管理能力。严格施工工程质量监督和管理，对技术文档和管理制度等及时完善和更新。

（二）充实安全管理领导力量，提高专职安全管理人员的业务水平。

（三）加强员工培训教育，严格全员安全培训和三级教育培训，完善“一期一档”、“一人一档”。提高员工安全技术素质和安全风险辨识能其安全意识和自保互保能力。

（四）切实落实外包工程安全生产主体责任。按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全监管总局令第62号）和《关于加强金地下矿山外包工程安全管理的若干规定》（矿安〔2021〕55号），切实落实外包工程安全生产主体责任，对承包单位实施统一管理，做到管理、查、考核、奖惩“五统一”。

（五）进一步组织全矿员工认真学习《国家矿山安全监察局关于印发2024年矿山安全工作要点的通知》（矿安［2024］1号）、国家矿山安全于做好春节前后停产停工矿山安全管理和复工复产工作的通知》（矿安［2024］5号）和《国家矿山安全监察局关于加强矿山应急救援工作的通知［2024］8号）等文件精神，全面全员提升安全意识，认真开展自查自纠，消除重大事故隐患，提高矿山安全生产和管理水平。

（六）加大安全投入，成立兼职应急救援队伍，按要求补足应急救援物资，完善矿山视频监控、安全标识、标牌和警示标志，提高矿山的防灾救灾能力。

2024年11月10日

扫一扫在手机打开当前页

网站地图 联系我们

主办:忻城县人民政府办公室 承办:忻城县政务服务和大数据发展局

桂公网安备45132102000106　桂ICP备17008848号　网站标识码 4513210004

中国互联网违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center 12377 www.12377.cn

忻城县互联网违法和不良信息举报平台 长按识别二维码进行举报