覃塘区石卡镇巨杰公司风电混塔供货项目“3•29”一般高处坠落事故调查报告

2026-06-04 12:00 来源：贵港市覃塘区应急管理局

2026年3月29日，位于贵港市覃塘区石卡镇石卡园区内的浙江巨杰混塔新能源科技有限公司风电混塔供货项目，发生一起高处坠落事故，造成死亡，直接经济损失180万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，为查明事故原因，吸取教训，经区人民政府2026年4月3日成立了事故调查组，由区应急管理局牵头，区纪委监委、区总工会、市公安局覃塘分局、区工业和信息化局、石卡镇人民政府等作位。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，覃塘区石卡镇巨杰公司风电混塔供货项目“3·29”坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位概况

1.出租方/产权人：广西贵港蓝联环保科技有限公司

广西贵港蓝联环保科技有限公司（以下简称蓝联公司）成立于2018年6月11日，类型：有限责任公司，注册资本：1000万元整，法定代表人统一社会信用代码：91450******XJ9F，经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计。（依准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；企业管理；信务（不含许可类信息咨询服务）；家政服务；物业管理；生活垃圾处理装备销售；机械设备销售；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；家用电广告制作；广告发布；广告设计、代理；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法经营活动）

2.承租方/项目业主/一级劳务发包方：浙江巨杰混塔新能源科技有限公司

浙江巨杰混塔新能源科技有限公司（以下简称巨杰公司）成立于2018年12月12日，类型：有限责任公司，注册资本：1000万元整，法定代杰，统一社会信用代码：91330******L8P，经营范围：新能源技术的研发，新能源设备、混凝土塔筒设计、制造、销售；自营和代理货物和技

口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外，以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业清单的项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.劳务承包方/二次劳务分包方：苏州事运新能源科技有限公司

苏州事运新能源科技有限公司（以下简称事运公司）成立于2024年4月24日，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：2000万元整表人：陈*，统一社会信用代码：91320******10E，经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；建设工程施工（建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；砼结构构件制造；砼销售；劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；市政设施管理；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；模具销售；劳动销售；建筑工程机械与设备租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4.实际用工单位/现场作业组织方：扬州恒凯建筑劳务有限公司

扬州恒凯建筑劳务有限公司（以下简称恒凯公司），成立于2023年1月9日，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：200万元整，人：李*超，统一社会信用代码：91321******C4M，经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修；道路货物运输（货物）；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳务服务（不遣）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；金属材料销售；建筑工程备租赁；机械设备租赁；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；涂料销售（不含危险化学品）；喷涂加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执主开展经营活动）

5.钢筋吊卸作业实际施工人（自然人）：张*，男，身份证号码：410523********34。

（二）事故场所及承发包情况

事故发生场所在覃塘区石卡工业园内，产权归属为蓝联公司的第五、第六跨厂房。

1.2025年10月12日，蓝联公司与巨杰公司签订《租赁合同》，将案涉厂房出租给巨杰公司使用，租赁期限为2025年10月12日至2026年10月1房用途为风电机组混塔及相关部件生产、组装、测试、仓储物流。2025年11月15日，双方签订《安全责任协议书》，明确双方安全生产责任与义公司日常安排管理人员对承租厂区开展不定期安全巡查，并督促、提醒隐患整改工作。

2.巨杰公司将混塔贵港基地风电塔筒预制工程劳务作业对外发包，于2026年1月29日施工进场前与事运公司签订《贵港基地劳务外包合同》，为巨杰混塔贵港基地35台套混塔管片加工项目，明确分包作业期限、作业范围及双方权责义务。

3.事运公司承接项目后，将钢筋加工劳务作业再次分包给恒凯公司，双方于2025年12月25日施工进场前签订《钢筋加工劳务分包合同》，20 24日补充签订《安全生产管理协议书》，细化双方安全生产管理责任。

4.2026年2月28日，张*与恒凯公司签订为期一年的《劳务合同》，入职贵港巨杰混塔生产基地，归属恒凯公司钢筋施工班组。入职同步签订场承诺书》《知情反馈书》《员工宿舍入住守则及安全责任协议》，并对其完成三级安全教育培训及考核。

（三）事故相关人员情况

1.张*，男，36岁，系恒凯公司承包该项目的钢筋施工班组制作钢筋实际施工人，事故遇难人员。

2.任*国，男，37岁，受恒凯公司法定代表人李*超的委托，全权负责恒凯公司在巨杰混塔贵港基地35台套混塔管片加工项目的负责人。

3.程*国，男，51岁，系恒凯公司承包该项目现场管理人员之一。

4.武*贤，男，20岁，系恒凯公司承包该项目的钢筋剪裁工人，遇难者表弟。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2026年3月29日，现场天气阴沉、临近降雨，为抢在雨前完成钢筋卸货作业，程*国组织班组加快卸车进度，口头安排张*完成剩余钢筋吊卸作

按照钢筋卸料作业流程，现场实行双人配合作业制度：一人在货运车辆上挂设行车吊钩，一人操作行车遥控器，将单捆重约2吨、直径0.9米的盘螺钢筋吊运至指定存放区，逐层码放呈梯形三层堆垛结构。为防止盘螺钢筋滚动移位，存放区两侧地面各设置一块高约7至8厘米的木方进行限位

当日12时许，张*在卸最后两捆盘螺钢筋时，站立于第二层盘螺钢筋（距地面约1.8米）上，试图解开挂在钢筋上的行车吊钩。此时，垛体靠墙底层一捆钢筋突然失稳向墙体方向滚动，导致依托该捆钢筋堆放的上层（第二、三层）钢筋随之相继滚落。因张*当时正踩在第二层钢筋上，受钢响随之坠落至地面。

武*贤与任*国听到钢筋滚落的剧烈撞击声后立即赶到张*坠落位置查看情况。现场可见张*仰面躺于地面，安全帽脱落在旁，口唇张开、口角歪眼睛紧闭，另一只眼睛微眯，面部有血迹。其左侧头部下方的地面上已形成一大滩血迹，且身体仍在持续出血。任*国多次呼喊，张*未作出任何言肢体反应。

（二）应急救援及信息接报响应情况

2026年3月29日12时23分，任*国拨打120急救电话、现场另一名工人同步拨打110报警电话。拨打电话后，任*国第一时间拍照留存事故现场级企业负责人上报事故情况。12时50分许，贵港市急救中心医护人员抵达现场开展查体救治，经现场确认，作业人员张*已无生命体征。同期，石民警到达现场，对事故现场进行警戒保护、现场勘查、调查取证及现场秩序维护，事故现场得以完整保存。事故发生后，事运公司、巨杰公司相关人陆续赶赴现场统筹处置。

14时22分，石卡镇人民政府向区应急管理局报送事故信息快报；14时33分，区应急管理局同步向市应急管理局、区总值班室、区委政法委报报。

（三）事故应急处置评估

在此次事故应急处置中，事运公司、恒凯公司、巨杰公司在事故发生后，能及时上报事故并请求救援，相关部门和医疗人员能够及时赶赴现场或参与应急救援处置，善后工作有序。综合评估：本次事故信息上报、伤员救治、应急救援、善后处理、综合协调等工作及时、有效。

（四）事故伤亡人员和经济赔偿情况

事故造成张*死亡，2026年4月2日，恒凯公司、巨杰公司、事运公司三方与遇难人员家属就经济赔偿问题进行了协商，达成了一致意见，共赔180万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.张*存在违章作业行为。张*违反钢筋吊装转运规程，在未全面确认钢筋堆垛整体稳固安全的前提下，擅自站立在距地面约1.8米高的第二层盘进行吊钩解挂作业，置身于物料失稳坠落的危险作业环境中。

2.张*未规范佩戴劳动防护用品，作业时安全帽下颏带未系紧，安全帽固定失效，坠落过程中安全帽脱落，头部失去有效防护，扩大了事故伤害

3.物料堆垛安全防护措施不足。现场盘螺钢筋单捆重量约2 吨、体量较大，仅使用高度7-8cm 简易木方作为底层限位阻挡，防滚动、防倾覆措承载力不足，无法有效约束重型盘螺钢筋；底层钢筋率先失稳滚动，引发第二、三层钢筋连锁滚落，是导致人员随同物料坠落的直接物因。

（二）间接原因

恒凯公司安全生产主体责任落实不到位，三级安全教育及安全技术交底流于形式，未有效提升作业人员安全防范意识与规范操作能力，未严格正确佩戴使用劳动防护用品；现场安全管理松散，未及时排查整改钢筋堆垛固定措施简陋、稳定性不足等隐患，也未及时发现并制止人员在物料堆业的危险行为，加之劳务分包链条中安全监管责任层层弱化，最终导致事故发生。

四、对事故责任单位以及事故责任者的处理建议

（一）恒凯公司作为实际用工单位和现场作业组织方，安全生产主体责任落实不到位，三级安全教育及交底流于形式，现场安全管理松散，未查并消除钢筋堆垛防倾覆措施不足等事故隐患，也未制止人员在物料堆上违规作业的危险行为，对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十五条之规定，建议由覃塘区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定以行政处罚。

（二）蓝联公司作为出租方及产权人，已与巨杰公司签订租赁合同及安全生产协议书，明确了双方的安全管理职责，日常能不定时开展安全督建议不予追究安全生产行政法律责任。

（三）巨杰公司作为项目业主，已将劳务作业发包给事运公司，并与之签订了安全生产管理协议，明确约定了各自的安全生产管理职责，日常开展安全督导检查，建议不予追究安全生产行政法律责任。

（四）事运公司作为直接与巨杰公司签约的劳务承包方，在合法分包后又与恒凯公司签订了劳务分包合同及安全生产管理协议，明确了各自的职责，日常能不定时开展安全督导检查，建议不予追究安全生产行政法律责任。

（五）对事故责任者认定及处理建议

1.任*国。恒凯公司贵港项目负责人，受法人李*超的委托，全权负责贵港项目。未全面履行安全生产职责，对钢筋堆垛区域安全管理不到位，治理工作流于形式，最终导致“3·29”高处坠落事故的发生，对事故负有责任。建议由覃塘区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关*国予以行政处罚。

2.张*。恒凯公司钢筋吊卸作业实际施工人，安全意识淡薄，违反钢筋吊装转运规程，在未确认堆垛稳固的情况下，违规站立在距地面约1.8米层钢筋上进行解钩作业，且未规范系牢安全帽下颏带，致使坠落时安全帽脱落，加重了伤害后果，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中已死免予追究行政法律责任。

五、事故整改和防范措施

（一）恒凯公司必须深刻吸取事故教训，立即开展全员安全警示教育，针对钢筋卸料等临边、堆垛作业岗位，重新组织专项安全技术交底和实严格规范安全帽等劳动防护用品的正确佩戴与使用，杜绝“戴而无效”。全面排查物料堆放区的防滚落、防坍塌措施。加强作业现场动态巡查，设护高处和堆垛上的危险作业，发现违章操作立即制止，切实将隐患排查治理闭环管理落到实处。

（二）巨杰公司作为项目业主及发包方，需进一步强化项目全周期安全生产统筹管控职责，健全劳务发包、分包单位层级安全管理体系。严格单位资质审核、安全能力评估制度，择优选择合规守信、管理规范的劳务合作单位，从源头把控劳务作业安全风险。完善对下游承包、分包单位的全监督检查机制，定期深入施工现场开展隐患抽查，重点督查现场作业管控、人员规范操作、安全措施落实等情况，及时发现并督促整改分包单位漏洞。

（三）事运公司要彻底整顿劳务分包中的安全管理弱化问题，细化对分包单位的安全生产履约评价，明确其现场作业标准。立即组织对钢筋卸施工方案的再审核，并派员下沉至班组一线，抽查交底执行情况和劳动防护用品使用情况，确保安全协议条款不流于形式，筑牢发包方管理防线。

（四）蓝联公司应进一步完善出租场所的安全巡查机制，定期对承租单位的物料存储、作业环境进行抽查，发现重大隐患及时书面告知并督促绝“以租代管”思想，确保产权范围内的基本安全条件受控。

（五）各乡镇（街道）、各行业主管部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原尽责，加强对企业的安全监管；要吸取事故教训，抓好安全生产排查整治工作，加强风险管控，堵塞监管漏洞，确保安全生产形势稳定。

覃塘区石卡镇巨杰公司风电混塔供货项目

“3·29”一般高处坠落事故调查组

2026年5月27日

扫一扫在手机打开当前页