回民区中山西路内蒙古海亮广场管理有限公司“8·13”一般高处坠落事故调查报告

回民区政府事故调查组

2026 年 10 月 23 日

目 录

一、事故基本概况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

1.事故发生单位概括 2

2.事故发生单位相关合同签订情况 3

3.事故发生单位安全管理情况 3

4.事故相关单位 3

（二）事故发生经过 3

（三）事故现场情况 4

（四）人员伤亡和直接经济损失 4

二、事故应急处置及评估情况 5

（一）事故信息接报及响应情况 5

1.政府有关部门事故信息接报及响应情况 5

2.企业事故信息接报情况 5

（二） 事故现场应急处置情况 5

1.企业和现场人员救援情况 5

2.政府有关部门应急处置情况 5

（三）医疗救治和善后情况 6

1.医疗救治情况 6

2.善后情况 6

（四）事故应急处置评估 6

三、事故原因分析 6

（一）直接原因.....6
（二）其他可能因素排除.....6
四、有关责任单位存在的主要问题.....7
（一）事故发生单位.....7
（二）事故相关单位.....7
（三）有关监管部门.....7
（四）属地街道办事处.....8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8
（一）对有关责任人员的处理建议.....8
1.因在事故中死亡免予追究责任的人员.....8
2. 建议移送司法机关处理的人员.....8
3.对事故有关责任人员的行政处罚建议.....9
（二）对有关责任单位的处理建议.....10
1.事故发生单位.....10
六、事故主要教训.....10
七、事故整改和防范措施.....11
（一）深入开展安全生产大检查.....11
（二）落实企业安全生产主体责任.....11
（三）深刻汲取事故教训，举一反三.....12
（四）牢固树立安全责任意识.....12

回民区中山西路内蒙古海亮广场管理有限公司“8·13”一般高处坠落事故调查报告

2026年8月13日11时01分，回民区中山西路街道办事处海亮广场C区电梯井道内，发生一起高处坠落死亡事故，1人死亡，1人受伤，直接经济损失206万元人民币。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规的相关规定，经呼和浩特市回民区人民政府批准，于2026年8月17日成立由回民区应急管理局（以下简称区应急局）、回民区纪委监委、回民区公安分局（以下简称区公安分局）、回民区总工会、回民区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）、回民区城市管理综合行政执法局（以下简称区城管局）、回民区市场监督管理局（以下简称区市场局）、回民区中山西路街道办事处组成的回民区中山西路内蒙古海亮广场管理有限公司“8·13”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），组长由区应急局局长担任，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质。

经调查认定，回民区中山西路内蒙古海亮广场管理有限公司“8·13”一般高处坠落事故是一起因高处作业防护措施不当、

作业人员违章操作、未正确使用个体防护装备、安全管理不到位导致的一般生产安全事故。

一、事故基本概况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况：建设单位

2026 年 3 月 18 日呼和浩特市回民区市场监督管理局登记的营业执照信息为：名称：内蒙古海亮广场管理有限公司；统一社会信用代码：91**********9X；类型：其他有限责任公司；法定代表人：冯某忠；注册资本：叁佰万元（人民币）；成立日期：2026 年 3 月 18 日；住所：内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路街道 1 号海亮广场 A 栋写字楼 9 层 906-908;经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用百货销售；二手日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；乐器批发；乐器零售；家用电器销售；箱包销售；皮革制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；办公用品销售;摄影扩印服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)；住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;普通货物仓储服务(不

含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：停车场服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.事故发生单位相关合同签订情况

经事故调查组调查核实，内蒙古海亮广场管理有限公司未与乘客电梯拆除负责人李某程签订工程承包合同。

3.事故发生单位安全管理情况

内蒙古海亮广场管理有限公司制定了《呼和浩特海亮广场改造及设施设备建设工程项目安全生产监督管理手册》，并于2026年3月10日成立了项目工程部、成本部，专项负责本项目相关工作[1]。

4.事故相关单位

李某程，男，群众，拆装电梯施工负责人。

（二）事故发生经过

2026年8月13日，李某程组织作业人员对海亮C区已办理注销的乘客电梯实施拆除作业。当日11时01分，作业人员李某凤、李兴二人在电梯轿厢顶部（对应建筑3层高度位置）开展拆除作业过程中，因防护措施不当，固定电梯轿厢的吊带松脱导致

[1] 内蒙古海亮广场管理有限公司于2026年7月16日召开了“呼和浩特海亮广场安全专项会议”。

轿厢坠落，2 人随轿厢落至电梯井道负 2 层底部，坠落垂直高度约 12 米，发生高处坠落事故。

（三）事故现场情况

事故地点位于海亮广场 C 区电梯井道内，事故未对建筑结构和周边环境造成破坏。

涉事电梯基本情况：涉事电梯为海亮广场 C 区西侧乘客电梯，2026 年 8 月 4 日，该电梯已依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2026）规定，在呼和浩特市回民区市场监督管理局办理完成特种设备报废注销手续，处于拆除解体的非使用状态。



事故现场图

（四）人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡，1 人受伤，直接经济损失 206 万元人民币。

姓名	性别	年龄	伤害程度	住址	身份证号
李某凤	男	47	死亡	内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市	15**********72
李　兴	男	43	受伤	山西省大同市广灵县	14**********30

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.政府有关部门事故信息接报及响应情况：8 月 13 日 14 时，区应急局值班人员接到内蒙古医科大学附属医院急诊通知，海亮广场有人受伤，立即报告区应急局主要领导。14 时 20 分许，区政府分管副区长，区应急局主要领导、分管领导组织区住建局、区公安分局、区城管局、区市场局及属地中山西路街道办事处相关人员到达现场处置。区应急局值班室于 16 时 11 分传真报告市应急局值班室。

2.企业事故信息接报情况：事故发生后，现场工作人员李二虎立即给施工负责人李某程打电话，李某程立即赶往现场，并于 11 时 07 分拨打了 120，将李某凤送到了内蒙古医科大学附属医院。

（二）事故现场应急处置情况

1.企业和现场人员救援情况：事故发生后，现场施工人员立即开展自救，并将两名坠落人员先后送往内蒙古医科大学附属医院救治。

2.政府有关部门应急处置情况：区应急局值班人员接到内蒙

古医科大学附属医院急诊的通报后立即报告区应急局主要领导。14 时 20 分许，区政府分管副区长、区应急局主要领导和分管领导组织区住建局、区公安分局、区城管局、区市场局及属地中山西路街道办事处相关人员到达现场处置。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况：两位伤员送往医院后，医院及时进行救治，14 日 0 时 07 分，李某凤被医院确认死亡。受伤人员李兴目前已出院。

2.善后情况：事故发生后，施工负责人李某程积极对接死者家属，赔偿 206 万元人民币。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各相关部门均派工作人员迅速到达事故现场，响应及时。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是因防护措施不当，固定电梯轿厢的吊带松脱，死者李某凤未正确使用个体防护装备安全带，未将安全带悬挂在电梯井横梁上；采取防护措施不当；未取得高处作业操作证从事高处作业。

（二）其他可能因素排除

经现场勘查及公安部门调查，排除人为破坏、自然灾害（如地震、大风）等外部因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

内蒙古海亮广场管理有限公司对拆除电梯项目安全生产工作管理不到位，电梯拆除现场没有安排专门人员进行现场安全管理。未对拆除电梯项目的施工安全进行有效监督。

（二）事故相关单位

李某程作为拆装电梯施工负责人，违反了有关安全管理规定，不具备安全生产条件从事电梯拆除作业；雇用不具有高处作业操作证的人员（李某凤）从事特种作业；对于高处作业未安排专门人员进行现场安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品安全带。未对固定电梯轿厢的吊带采取防护措施。

（三）有关监管部门

区市场局向事故调查组提交的材料证明，2020 年 3 月 27 日，国家市场监督管理总局特种设备安全监察局针对公众咨询作出官方答复，明确认定：特种设备拆除过程不需要特种设备安全监察部门进行监管。综上，拆除电梯不属于区市场局监管范围。

依据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二条：在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，必须遵守本条例。本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。结合《中华人民共和国特

种设备安全法》及《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家市场监督管理总局令第50号）的规定，该条例所规制的“新建、扩建、改建和拆除”及“设备安装工程”等活动，系指纳入建筑工程施工体系、纳入住建监管的土建及普通机电工程，电梯作为特种设备，其设备本体拆卸作业既不属于特种设备法定作业范畴，亦不属于该条例所称建设工程（含装修工程）的施工内容。综上不属于区住建局的安全监管范围。

（四）属地街道办事处

中山西路街道办事处属地监管职责履职到位。[2]

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.因在事故中死亡免予追究责任的人员

李某凤，未正确使用个体防护装备安全带、采取防护措施不当、未取得高处作业操作证从事高处作业、违规进行高处作业，在本次事故中负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

2. 建议移送司法机关处理的人员

李某程，男，群众，拆装电梯施工负责人，违反了有关安全管理规定，不具备安全生产条件从事电梯拆除作业；雇佣不具有高处作业操作证的人员（李某凤）从事拆除电梯作业[3]；对于高

[2] 中山西路街道办事处海亮社区于2026年6月16日向施工单位下发了《关于规范施工现场管理、杜绝施工扰民的告知函》。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

处作业这一危险作业行为未安排专门人员进行现场安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实[4]；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品安全带[5]。未对固定电梯轿厢的吊带采取防护措施。在本次事故中负主要领导责任。其行为涉嫌犯罪，依照刑法有关规定追究刑事责任，建议由回民区公安分局立案调查。

3.对事故有关责任人员的行政处罚建议

谢某平，男，群众，内蒙古海亮广场管理有限公司呼和浩特海亮广场改造及设施设备建设工程项目经理[6]，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未督促、检查本单位的安全生产工作，具体包括以下违法行为：1.未及时发现建设单位内蒙古海亮广场管理有限公司未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责 2.未及时发现拆除电梯高处作业未安排专门人员进行现场安全管理；在本次事故中负领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[7]、第二十一条第五项[8]的规定，

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[6] 谢和平于2026年4月10日经内蒙古海亮广场管理有限公司任命书聘任为呼和浩特海亮广场改造及设施设备建设工程项目项目负责人，全权主持本项目全面建设管理工作，为本项目安全生产第一责任人，全面负责本项目施工现场安全管控、隐患排查、现场人员管理、建设全过程各项事务，承担本项目建设管理的全部管理责任。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]的规定，建议由区应急局给予罚款的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.事故发生单位

内蒙古海亮广场管理有限公司未与李某程签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；对拆除电梯项目安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现电梯拆除现场这一高处作业没有安排专门人员进行现场安全管理。未对拆除电梯项目的施工安全进行有效督促检查。在本次事故中负主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[10]、第四十九条[11]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[12]的规定，建议由区应急局给予罚款的行政处罚。

六、事故主要教训

特种作业必须持证上岗，严禁无证人员从事高处作业；发包

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

单位必须签订专门安全协议、明确各方职责；生产经营单位必须有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促检查本单位安全生产工作；安全教育培训和现场监督必须到位。

加强电梯拆除作业管理，严格执行作业审批、安全技术交底和现场风险确认制度。全面落实井道封闭防护、楼层警示围挡、危险区域隔离、设备上锁挂牌等安全管控措施，高空、井道、悬空作业必须配备专职安全监护人员，全程在岗监护。作业人员必须按规范全程正确佩戴安全帽、安全带、防滑鞋等全套劳动防护用品，严格按照施工方案和安全规程作业，严禁无防护、无方案、无监护冒险作业，坚决杜绝各类习惯性违章行为。

七、事故整改和防范措施

（一）深入开展安全生产大检查

事故发生单位内蒙古海亮广场管理有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，根据本单位近期装修改造的情况，加大现场检查力度，立即开展隐患排查，及时完成隐患整改，杜绝此类事故再次发生。

（二）落实企业安全生产主体责任

事故发生单位内蒙古海亮广场管理有限公司要严格落实生产经营单位安全生产主体责任，严格遵守安全生产相关法律法规。

事故结案后，内蒙古海亮广场管理有限公司将开展隐患排查情况书面报送至区住建局。

（三）深刻汲取事故教训，举一反三

各街道办事处、攸攸板镇及其他负有安全生产监督管理职责的部门必须深刻汲取本次事故教训，举一反三，立即对本辖区、本行业管辖的生产经营单位进行安全生产大检查大排查，进行隐患排查整改，形成闭环，杜绝此类事故再次发生。

（四）牢固树立安全责任意识

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念、强化安全风险意识、强化安全生产主体责任落实，从建立健全并落实全员安全生产责任制，完善安全生产规章制度和操作规程，加强现场操作管控等方面入手，层层压实责任，切实将整改措施落实到位。有效防范化解重大安全生产风险，坚决防止发生重特大事故，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。