政府信息公开

关闭

智能问答

蒙速办

国务院

微信

长者版

索引号：	11152102353121510P/2024404-00015	**组配分类：**	实施情况
发布机构：	市应急管理局	**主题分类：**	其他
名称：	满洲里**水泥制品有限公司“10·21”一般车辆伤害事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2024-04-03	**发布日期：**	2024-04-03

满洲里**水泥制品有限公司“10•21”一般车辆伤害事故调查报告

发布时间：2024-04-03 11:13　来源：市应急管理局　浏览次数： 1321　字体：[大 中 小]　文本下载↓

关闭



智能问答

蒙速办

国务院

微信

长者版

一、事故概况及性质认定

事故发生时间：2023年10月21日07时30分许。

事故发生单位：满洲里**水泥制品有限公司。

事故发生地点：满洲里**水泥制品有限公司库房南侧。

事故类型：车辆伤害。

伤亡人数：死亡1人。

事故等级：一般事故。

直接经济损失：***元

（一）事故概述

2023年10月21日07时30分许，在满洲里**水泥制品有限公司库房南侧进行装载机上料作业倒车过程中，发生了一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失***元。

事故发生后，满洲里市委、市政府高度重视，市领导第一时间赶赴现场，现场指挥调度现场处置工作，要求应急、公安等部门采取有效措施，确保现场安全，妥善开展善后工作，并做好舆情处置。满洲里市应急管理局接到报告后立即赶赴现场参与现场处置工作，执法人员对事故现场进行了全面勘察取证以及人员询问。

2023年10月23日，经初步核实认定后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关法律法规的规定，经满洲里市人民政府批准，成立由市政府办公室副主任任组长，市应急管理局牵头，公安局、总工会、边合区管委会、东山街道办为成员的事故调查组，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、问询谈话、技术分析论证等进行综合分析，共进行现场勘查1次、问询谈话相

关人员7人次,制作调查询问笔录7份，收集资料23份。查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范措施建议。

（二）事故性质认定

事故调查组通过现场勘查、调查取证等进行综合分析，认定了事故性质和责任。

经调查认定，满洲里**水泥制品有限公司“10·21”一般车辆伤害事故是一起直接经济损失***元的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况及事故有关人员情况

（二）事故发生经过、事故发生地点及作业人员情况

1.事故发生地点及作业人员情况

①事故发生地点：满洲里**水泥制品有限公司库房南侧，厂房面积：2500平方米，建厂房时间：2020年，事故发生库房南侧门：高5米、宽6.6米。

②人员情况：事故发生现场共有2名人员，其中装载机司机1名，电动车骑行者1名（事故死者），均为满洲里**水泥制品有限公司临时工人。

③作业流程：库房西侧露天物料→装载机装载→运输→库房上料机器→装载机卸料。

2.事故发生经过

2023年10月21日上午7时30分许，满洲里**水泥制品有限公司员工赵*生驾驶的轮式装载机，在满洲里**水泥制品有限公司库房内向外由南向北倒车行驶至库房东门外向东右转弯时，与在装卸作业区由东向西行驶至此由陈*骑行的“满电动车170**”号电动自行车碰撞，造成陈*受伤及车辆损坏，10月21日陈*经抢救无效死亡。

3.事故现场勘验情况

事故发生地库房及周边无硬化路面；库房内无漆划人行横道线，周边未设置人行通道及车辆通道；库房外储料区与满洲里**水泥制品有限公司外有护栏隔离，护栏长度共计约220米，事故发生地东侧护栏约有9米宽破损处；涉事车辆为无车牌号的W153轮式装载机1530144LOE（黄色）和“满电动车170**号电动自行车。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报情况

2023年10月21日07时30分许，在驾驶装载机进行上料作业的赵*生发现将电动车骑行人员陈*（死者）撞倒后，立即通过对讲机呼叫厂长于*。厂长于*在赶往事故发生地点的途中立即将此情况上报企业主要负责人赵*福，赵*福电话里告知于*立即拨打120对陈*进行抢救。

21日07时35分，于*到达事故现场，装载机司机赵*生将详细事故经过告知于*。对事故现场进行查看后，07时49分，于*拨打120急救电话同时通知陈*（死者）家属。

21日08时20分许，120救护车及陈*（死者）家属到达事故现场，120救护人员到达现场后查看陈*（死者）生命体征后现场确认陈*（死者）死亡。

21日08时42分，于*电话上报满洲里市交警大队。

21日09时00分，满洲里市交警大队执法人员到达事故现场，对事故现场勘验确认后，将事故上报满洲里市公安局110指挥中心。

21日09时26分，满洲里市应急管理局接到满洲里市公安局110指挥中心通报后立即赶赴事故现场。

21日09时50分，满洲里市应急管理局到达事故现场进行事故情况核查。

21日10时34分，经满洲里应急管理局初步事故情况核查后电话报告满洲里市人民政府和呼伦贝尔市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，装载机司机赵*生立即通过对讲机通知厂长于*，于*到现场初步了解现场情况后立即拨打120急救电话，因事故地点距离救治医院距离较远，于*与120急救中心救护车辆商定于联众木材交易市场十字路口汇合，汇合后于*驾车将120急救车辆带入满洲里**水泥制品有限公司事故发生地点，120救护人员到达现场后查看陈*（死者）生命体征后现场确认陈*（死者）死亡。

2023年10月30日，满洲里市人民医院出具居民死亡医学证明（推断）书，编号460450547202306**。

（三）事故善后处置情况

2023年10月23日，事故死者家属与事故单位分别签订了《和解协议》、《谅解书》，死者尸体于10月30日火化。

四、事故造成人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，死者：陈*，性别：男，民族：汉族，身份证号：21132319**0215****，死亡原因：被描述为心脏性猝死（满洲里市人民医院：居民死亡医学证明（推断）书，编号460450547202306**）。

直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）统计，核定事故直接经济损失***元，包含一次性工亡补助金、死亡赔偿金、丧葬费等。

五、事故原因分析和性质

（一）直接原因

①赵*生安全意识淡薄，违反公司装载机操作规程，驾驶装载机作业过程中未注意作业区域周边环境，未能及时发现陈*（死者）进入装载机后方区域，在未察明车后情况和确认安全下倒车与陈*骑行的电动自行车碰撞致其死亡。

②陈*（死者）未遵守满洲里**水泥制品有限公司制定的“非机动车禁止进入公司”管理规定，在非工作时间驾驶电动车通过厂区破损围栏处擅自进入作业区域，导致本次车辆伤害事故发生。

（二）事故相关证据

①满洲里市人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（编号460450547202306**），明确死亡原因为：被描述为心脏性猝死。

②《关于调取满洲里市**水泥制品有限公司“10·21”一般车辆伤害事故相关材料的复函》：经2023年11月6日，满洲里市公安司法鉴定中心对检验对象陈*（男，汉族，身份证号码：21132319**021516**）的死亡原因进行鉴定，鉴定意见为死者陈*系心脏、肝脏、脾脏及左肾破裂出血而死亡。鉴定文书：（满）公（法）鉴（尸检）字〔2023〕1**号。

③满洲里市殡葬服务中心出具的《火化证明》，证明陈*（死者）于10月30日在满洲里市殡仪馆火化。

（三）间接原因

1、满洲里市**水泥制品有限公司

（1）隐患排查治理不到位，未及时发现厂区围栏破损隐患。

（2）作业现场安全生产管理不到位，库房作业危险区域缺少安全警示标志。

（3）对装载机驾驶员及其他作业人员安全教育培训不到位，致使从业人员安全意识单薄，自我保护意识差。

（4）对装载机作业场所存在的危险因素辨识不全面，没有针对性拟定安全生产规章制度。

（四）事故性质认定

经调查组认定，满洲里**水泥制品有限公司“10·21”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（二）对事故责任单位的处罚建议

七、事故防范和整改措施建议

满洲里水泥制品有限公司：**

（一）应进一步建立健全安全生产管理制度，完善安全生产管理体系；严格执行各项安全规章制度。

（二）应进一步加强对所有从业人员的安全教育培训，将安全教育贯彻落实到每个岗位，进一步加强装载机驾驶人员的管理和安全培训，杜绝安全生产工作存在死角、盲区。

（三）厂区危险作业区域设置醒目的安全警示标志，要定期不定期开展安全大检查，加强现场安全管理，及时发现并治理安全隐患，真正做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位。

长者版

打印 保存 关闭

友情链接： 中国政府网 内蒙古自治区政府网

旗县区 自治区各盟市 信息报送统计

海拉尔区 牙克石市 扎兰屯市 额尔古纳市 根河市 阿荣旗

莫力达瓦达斡尔族自治旗 鄂伦春自治旗 鄂温克族自治旗 陈巴尔虎旗

新巴尔虎左旗 新巴尔虎右旗 扎赉诺尔区

关闭

版权所有：内蒙古满洲里市人民政府 主办单位：满洲里市人民政府办公室 承办单位：满洲里市行政[illegible]务服务与数据管理局 网站标识码：1507810001
服务电话：0470-6262512 E-mail：mzlxxb@126.com 蒙ICP备05003619号
备 15078102000168号
站点地图 网站支持IPv6访问

智能问答

蒙速办

国务院

微信

长者版