绍兴市柯桥区安昌街道五洲四海氨纶纤维后整理产业园区厂房改建项目“11·14”一般火灾事故调查报告

2021年11月14日9时53分左右,位于绍兴市柯桥区安昌街道工业园区五洲四海氨纶纤维后整理产业园区厂房改建项目5#车间发生一起有一定社会影响的火灾，过火面积约1800平方米，无人员伤亡。

事故发生后，区委区政府高度重视，柯桥区委书记陈豪（时任柯桥区人民政府区长）第一时间亲临现场指挥，同时要求“加速事故调查，依法严肃处置。同时深入复盘，举一反三，全面排查全区消防隐患，全力抓好整改和打击非法擅自投入运营行为，并进一步健全安全生产涉稳信息报送制度机制”。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规，2021年11月16日，经绍兴市柯桥区人民政府同意，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区建设局、区自然资源分局、区综合执法局、区消防救援大队、区总工会为成员单位的五洲四海氨纶纤维后整理产业园区厂房改建项目“11·14”一般火灾事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请绍兴市柯桥区人民检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、技术分析等，查明了事故发生经过、

原因、人员伤亡情况及直接经济损失；认定了事故的性质和事故责任；提出了对责任单位及责任人的处理建议；总结事故教训，提出了防范和整改措施建议。

事故调查组认定：五洲四海氨纶纤维后整理产业园区厂房改建项目“11·14”一般火灾事故是一起施工作业人员违规电焊，施工现场安全管理混乱，在建筑工程未通过消防验收的情况下将厂房二层作为仓库堆放货物，同时监理履职缺位，监管部门履职不力引起的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过和救援情况

五洲四海氨纶纤维后整理产业园区厂房改建项目（5#车间）由浙江四海氨纶纤维有限公司发包给浙江乐运建设工程有限公司承包建设，在2021年3月份开工，计划于2022年3月24日前竣工。

2021年11月13日，浙江乐运建设工程有限公司根据施工进度，安排水电工许金龙（男，37岁，绍兴市越城区人，持有电焊证）采用电焊的方法切割脚手架上固定墙拉筋。11月14日上午，许金龙来至该项目5#车间六层，在未办理明火作业审批且未采取消防安全措施的情况下，擅自进行电焊作业，由北往南切割脚手架墙拉筋。9时40分许，该项目5#车间二层临时堆放的氨纶丝等货物被切割过程中下坠的火星引燃，造成2楼仓库着火。

9时43分许，浙江四海氨纶纤维有限公司职工王建军发现5#车间2楼仓库着火，立即报告其公司保卫科科长沈纯荣，并呼叫门卫处的保安等救火，浙江四海氨纶纤维有限公司叉

车工王永翔在听到王建军呼喊后，跑至工地二层着火仓库，会同仓库员工倪尧林、范宝根、许东锋、朱林江、陆金荣、吴敏强、赵万中、韦明登、诸张金等人救火。9 时 53 分许拨打 110 报警。

9 时 53 分，柯桥区社会应急联动中心接到报警后，立即启动应急响应，指派消防、公安、应急、卫健、建设、交警、属地街道、柯桥经开区等部门赶赴现场进行紧急救援。10 时 01 分许，消防、公安、应急、卫健等应急救援力量陆续赶至现场。区委书记陈豪、时任区委常委、常务副区长孙彦、时任副区长、公安局长傅纪明等领导先后到达现场并指挥救援。时任绍兴市应急管理局局长黄立枫，副局长吴晓杰、周志星等领导也到火灾现场指导。绍兴市消防救援支队调动全市 4 个区（市）、14 个执勤救援站、39 辆消防车、174 名指战员参与火灾扑救工作，火灾现场被困的 16 名工人被成功解救，其中最后一名被围困在塔吊工作人员在 11 时 45 分左右成功脱险。11 时 58 分，火势也得到有效控制。下午 15 时 21 分许，火势基本扑灭。至 15 日上午 9 时许，火灾现场由消防部门全部清理完毕。整个火灾历时近 24 个小时处置完毕，二楼堆放的货物全部烧毁，无人员伤亡。

（二）事故造成的初步估计的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，初步估计直接经济损失约为 829 万元。

（三）工程项目概况

该项目名称为五洲四海纺织后整理产业园区厂房改建项目（5#车间），总投资6000万元，为“二次开发”项目，该项目利用现有土地145631平方米，拆除原有厂房，新建厂房82580平方米。开工时间在2021年3月，拟计划竣工日期在2022年3月24日，合同工期330天。为6层建筑，建筑高度为49.85米。

2020年4月23日获得《建设工程规划许可证》（建字第330621202000023号开），2021年3月18日获得《建筑工程施工许可证》（编号：330603202103180101）。

（四）事故相关单位基本情况

1、建设单位概况

浙江四海氨纶纤维有限公司（以下简称四海氨纶），成立于2002年12月26日，注册资本伍亿陆仟壹佰捌拾伍万玖仟零壹拾玖元，住所浙江省绍兴市柯桥区安昌街道工业园区，法定代表人寿浩良，营业期限：长期，统一社会信用代码：91330621745801558D，经营范围：生产、销售：差别化氨纶纤维；加工、销售：纺织用纸筒管、纸质包装制品；固定废弃物处置；垃圾处理；热力发电、余热供汽、供压缩空气、太阳能发电；灰、渣综合利用；水污染治理、土壤环境治理工程，土壤修复工程；林木资源综合利用技术研发、技术服务、技术转让；土地整理服务；节能环保技术与产品的开发、设计、推广及咨询服务；货运：普通货物运输；货物进出口。

2、施工总包单位概况

浙江乐运建设工程有限公司（以下简称乐运建设），成立于2020年12月18日，注册资本伍仟零壹万元整，住所浙江省绍兴市柯桥区钱清街道联合国贸中心2幢1101室，法定代表人鲁冬蕾，营业期限:长期，统一社会信用代码:91330105MA2KCNNDX2，经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修。一般项目:园林绿化工程施工，建筑材料销售；电气机械销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售。

安全生产许可证编号:（浙）JZ安许证字〔2021〕019441，有效期：2021年3月2日至2024年3月1日。

建筑业企业资质证书编号：D233289662，有效期至2023年5月13日，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包贰级，建筑工程施工总承包贰级。

3、监理单位概况

浙江中星建设工程项目咨询有限公司（以下简称中星建设），成立于2020年4月3日，注册资本：壹仟万元整，住所浙江省绍兴市柯桥区钱清街道江墅村，法定代表人朱仁林，营业期限：长期，统一社会信用代码：91330621MA2D8EE46T，经营范围：许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；单建式人防工程监理；文物保护工程监理；建设工程设计。一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；招投标代理服务；城市绿化管理；物业管理；劳务服务。

工程监理资质证书编号：证书编号：E233041142，技术

负责人：宋延虹，资质类别及等级：市政公用工程监理乙级，房屋建筑工程监理乙级，有效期：2020 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日。

4、设计单位概况

浙江经纬工程设计有限公司（以下简称经纬工程），成立于 1999 年 11 月 12 日，建筑行业（建筑工程）甲级，注册资本：壹仟贰佰万元整，住所浙江省杭州市江干区秋涛北路 332 号佰富时代中心 2 号楼 901 室-908 室，法定代表人蔡德强，技术负责人牛桂民，营业期限：长期，统一社会信用代码：91330104719577564l，经营范围：服务：建筑设计、施工（凭有效资质证书经营），园林工程设计与施工，市政工程设计、施工，装修工程设计与施工，工程勘察，建筑规划设计，工程咨询与服务，建设工程监理。其他无需报经审批的一切合法项目。

5、勘察单位概况

华汇工程设计集团股份有限公司（以下简称华汇工程），成立于 2000 年 3 月 22 日，注册资本：叁亿零肆佰伍拾万元整，住所浙江省绍兴市解放大道 177 号 21 层，法定代表人徐一鸣，营业期限：长期，统一社会信用代码：91330600721010719g，经营范围：许可项目：地质灾害治理工程设计；国土空间规划编制；施工专业作业；各类工程建设活动；地质灾害危险性评估。一般项目：社会稳定风险评估；建筑、市政公用、电力、公路、人防、风景园林工程的设计；工程监理服务；工程咨询；岩土工程勘察、设计、咨

询服务；岩土工程物探测试检测监测服务；工程测量服务；文物保护工程勘察设计；工程项目管理服务；工程建设项目招标代理；工程总承包；地基基础工程及特种工程专业承包；压力管道设计；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣事实上述境外工程所需的劳务人员；工程造价咨询业务；建设工程设计；测绘服务。

事故发生地点地理位置、现场概况分别见图 1、图 2。



图 1 事故发生地点地理位置图



图 2 事故现场概况图

二、现场勘查情况及事故原因分析

（一）现场勘查情况

起火的五洲·四海纺织后整理产业园区厂房改建项目位于绍兴市柯桥区安昌街道工业园区，消防救援机构于2021年11月15日10时50分起对该火灾现场予以封闭。

起火建筑北面为河流，与着火建筑之间为一条绿化带相隔；东面为一片建筑空地；南面为浙江四海氨纶纤维有限公司办公楼和广场，之间用围墙相隔；西面为镇西北路。起火建筑共6层，为框架结构在建厂房，南北长123.56米，东西宽109.56米，占地面积约为13537平方米，总建筑面积为82580平方米。（见图3、图4）



图3



图 4

对起火建筑各楼层进行初步勘验，起火建筑二层为仓库，其余楼层处于空置施工状态，其中二层过火最为严重（见图5），其余楼层基本未过火。对建筑外墙脚手架勘验，西面脚手架过火痕迹较东面脚手架重，南面脚手架过火痕迹较北面脚手架重。对建筑东面外墙进行勘验，南侧过火痕迹较北侧重，北侧脚手架防护网基本完好，南侧脚手架防护网二层及以上部分已基本烧毁，且南侧脚手架钢管部分已变形（见图6）。对建筑南面外墙进行勘验，一层的脚手架防护网基本未被烧毁，二层及以上的脚手架防护网已基本烧毁，南侧中部楼梯间外的脚手架过火痕迹较其它部位轻，二层、三层外的脚手架钢管变形程度比其它楼层重（见图 7）。对西面外墙进行勘验，六层外的脚手架已被拆除，西侧中部楼梯间外的脚手架过火痕迹较其它部位轻，楼梯间南侧外墙烟熏痕迹比楼

梯间北侧外墙重，南侧外墙二层以上均已熏黑，北侧外墙六层烟熏痕迹较南侧轻，南侧外墙脚手架钢管变形程度比北侧外墙脚手架重，南侧外墙二层及以上脚手架钢管均已变形，二层、三层外的脚手架钢管变形程度比四层、五层重(见图 8)。对建筑二层进行勘验，二层东北角为环形汽车坡道，仅有少量烟熏痕迹，防护网完好。二层南北走向有防火墙和防火卷帘将二层分隔为东西两个区域，对比东西两个区域过火痕迹，西侧区域柱子烧损程度总体比东侧重，西侧顶部的喷淋管网变形程度也比东侧重（见图 9、图 10）。对二层西侧区域进行勘验，西侧货物已基本烧损，货物烧损程度南侧比北侧重。（见图 11）



图 5



图 6



图 7



图 8



图 9



图 10



图 11

对二层西南区域进行细项勘验，西南区域货物残渣离南墙和北墙有一定距离，外墙窗口均未安装窗户。勘验由西向东第二列承重柱，其中由南往北第二、第三根承重柱烧损程度比其它承重柱重，这两根承重柱均有抹灰脱落。对西墙进行勘验，西墙由南往北第二根和第四根承重柱之间窗口间墙体抹灰脱落面积比其它部位大，已露出墙体红砖，且该位置墙体外对应的脚手架钢管变形程度也比其它部位重。西墙由南往北第二根和第三根承重柱之间窗台下方的墙体烧损程度比其它部位重。对西南区域天花板进行勘验，由西向东第二列承重柱，其中由南往北第二、第三根承重柱附近的天花板烧损严重，抹灰大面积脱落，其中部分天花板钢筋已裸露。

对西墙附近窗口进行专项勘验，在由南往北第一个窗口下方的地面上发现U型钢筋（见图12），在由南往北第二个窗口窗台南侧角落发现类似U型钢筋（见图13），这两个U型钢筋上均有焊割痕迹。经电焊操作工指认，这两个U型钢筋为六层脚手架墙拉筋焊割残骸。对起火建筑六层西南区域外墙勘验，六层西外墙靠南区域和南外墙靠西区域墙体上固定墙拉筋的孔洞上有焊割痕迹（见图14）。西外墙靠北区域焊割后墙拉筋孔洞已用水泥砂浆封堵。南外墙靠东区域的墙拉筋尚未焊割（见图15）。经起火初期最先参与救火的二层仓库员工指认，他们最先使用灭火器灭火的位置为二层仓库货物堆垛西南区域,具体位置为距西墙1-3米,距南墙7.5-12米的范围内。对起火建筑二层配电箱进行勘验，二层配电箱已完全烧毁。对建筑配电箱进行勘验，配电箱位于建筑北面

中间部位的河边，查看内部情况，内部完好无损（见图 16）



图 12



图 13



图 14



图 15



图 16

（二）事故原因分析

1、事故直接原因

乐运建设水电安装负责人许金龙在未办理明火作业审批且未采取消防安全措施的情况下，违规电焊作业，切割脚手架墙拉筋，切割过程中掉落的焊渣引燃二层货物堆垛上的防水彩条布引起火灾并蔓延所致。

2、事故间接原因

（1）未通过消防验收擅自堆放货物。四海氨纶作为建设单位，在五洲四海氨纶纤维后整理产业园区厂房改建项目 5#车间未通过消防验收的情况下，擅自将二层作为仓库堆放货物。

（2）现场安全管理严重缺位。现场施工未落实安全生产责任制，特种作业审批管理、安全风险隐患排查流于形式，项目经理、安全员未实际到岗履职，部分安全生产台账存在代签、冒签、造假等情形，未开展消防应急演练，对发包单

位的安全生产工作未进行统一协调管理。

（3）从业人员安全意识薄弱。建筑施工单位对单位员工安全生产教育和培训缺失，从事电焊等特种作业人员安全和消防意识淡薄，在无作业审批、无防护措施、无人员监管的情况下，擅自违规作业。

（4）现场监理履职严重缺位。未严格落实建设监理规范和相关标准，在实施监理过程中未全面履行法定职责，未及时消除事故隐患，项目监理总监长期不在岗，违法挂名。监理安全生产台账存在代签、冒签等情形。

（5）建筑工程安全监管存在漏洞。绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会在该项目建筑工程安全监管上存在漏洞，对在日常检查过程中发现消防安全隐患现场处理措施不当，未有效督促责任企业履行安全生产主体责任。

三、责任企业主要问题

（一）浙江乐运建设工程有限公司

1、安全生产主体责任落实不到位。违反了《消防法》第十六条[1]、《安全生产法》第二十一条[2]、第二十五条[3]之规定，

---

[1] 《消防法》第十六条　机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：
（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；
（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；
（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；
（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；
（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；
（六）组织进行有针对性的消防演练；
（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。
单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

[2] 《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3] 《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

未建立健全并落实消防安全、安全生产责任体系，未建立明火作业审批等有关消防安全规章制度，未及时排查并消除火灾隐患，未制定生产安全事故应急救援预案并组织开展应急消防演练，未如实记录安全生产教育和培训等。

2、现场作业安全管理混乱。违反了《消防法》第二十一条[4]、《安全生产法》第二十八条[5]、第四十四条第一款[6]、第四十六条之规定[7],对特种作业人员的消防安全和教育培训缺位，未能有效督促从业人员遵守有关消防安全规章制度和操作规程，未能及时处理消防安全隐患。

（二）浙江四海氨纶纤维有限公司

未经消防验收擅自堆放货物。违反了《消防法》第十三条[8]、《建筑法》第六十一条[9]、《建设工程质量管理条例》第

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[4] 《消防法》第二十一条　禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。

[5] 《安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。
生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[6] 《安全生产法》第四十四条第一款　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7] 《安全生产法》第四十六条　生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。
生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

[8] 《消防法》第十三条　国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。
前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主

十六条[10]、《建设工程安全生产管理条例》第四条[11]之规定，擅自将在建工程二层作为仓库堆放货物。

（三）浙江中星建设工程项目咨询有限公司

建设工程监理履职严重缺位。违反了《建设工程质量管理条例》第三十七条[12]、第三十八条[13]、《建设工程安全生产管理条例》第四条、第十四条[14]之规定，总监理工程长期不在岗履职，违法挂名，部分监理工程师未到岗履职，发现事故隐患后未采取有效措施督促整改。

四、监管责任单位主要问题

（一）柯桥区经济技术开发区建设工程管理服务中心

在日常安全生产检查过程中发现该工程项目存在诸多安全事故隐患时未能有效督促企业整改；且在2021年11月11

管部门应当进行抽查。

依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

[9] 《建筑法》第六十一条　交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。

建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

[10] 《建设工程质量管理条例》第十六条　建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

建设工程竣工验收应当具备下列条件：

(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

(二)有完整的技术档案和施工管理资料；

(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

(五)有施工单位签署的工程保修书。

建设工程经验收合格的，方可交付使用。

[11] 《建设工程安全生产管理条例》第四条　建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

[12] 《建设工程质量管理条例》第三十七条　工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。

未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

[13] 《建设工程质量管理条例》第三十八条　监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

[14] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条　工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

日组织安全检查、11 月 12 日项目主体结构验收会上时，在发现该项目 5#车间二层未经消防验收擅自作为仓库的隐患后，未能责令相关企业暂时停产停业或将违法行为移交有关职能部门处理，存在安全监管不力，履职不实的情况。

（二）绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会

对其管辖的建筑工程安全生产监管不力，未能有效督促相关企业和建筑施工单位落实安全生产主体责任、提高安全生产风险辨识能力。对柯桥经开区建设工程管理服务中心安全生产工作存在指导力度不够，措施不严。

（三）绍兴市柯桥区建设局

作为建筑工程的安全生产行业主管部门，对授权平台的建筑工程安全管理监督指导力度不够。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

许金龙，乐运建设水电安装负责人，同时为本次事故电焊作业人员。存在未办理审批、未采取消防安全措施的情况下违规动火作业，电焊切割过程中掉落的焊渣引燃二层货物堆垛上的防水彩条布引起火灾，直接导致事故的发生且造成严重后果。建议由区公安分局对其追究刑事责任。

（二）建议追究行政责任单位及责任人员

1、浙江乐运建设工程有限公司，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依照有关法律法规对其作出行政处罚，并责令其在事故调查报告公布之日起 15 内在柯桥日报、柯桥电视台上公开道歉，需署名公司名称、法人代表等要素。

2、浙江四海氨纶纤维有限公司，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依照有关法律法规对其作出行政处罚，并责令其在事故调查报告公布之日起 15 内在柯桥日报、柯桥电

视台上公开道歉，需署名公司名称、法人代表等要素。

3、浙江中星建设工程项目咨询有限公司，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

4、劳建荣，浙江四海氨纶纤维有限公司该项目工程负责人，在政府工作人员下达要求整改5#车间2层的火灾隐患期间，未落实防火安全措施引起火灾，建议区公安分局依照有关法律法规对其作出行政拘留。

5、李建锋，浙江乐运建设工程有限公司实际控制人，在政府工作人员下达要求整改5#车间2层的火灾隐患期间，未落实防火安全措施引起火灾，建议区公安分局依照有关法律法规对其作出行政拘留。

6、包程夫，浙江中星建设工程项目咨询有限公司土建监理工程师，在政府工作人员下达要求整改5#车间2层的火灾隐患期间，未落实防火安全措施引起火灾，建议区公安分局依照有关法律法规对其作出行政拘留。

7、鲁冬蕾，浙江乐运建设工程有限公司法定代表人，也是现场施工管理负责人，未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，建议区建设局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

8、黄燕钦，浙江乐运建设工程有限公司分管安全生产副总，未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，建议区建设局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

9、孟成庄，浙江乐运建设工程有限公司该项目经理，未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，建议区建设局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

10、李建文，浙江乐运建设工程有限公司安全员，未履

行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，建议区建设局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

11、柳士红，浙江乐运建设工程有限公司安全员，未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，建议区建设局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

12、寿浩良，浙江四海氨纶纤维有限公司安全生产工作主要负责人，未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，建议区应急管理局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

13、陈菊英，四海氨纶财务负责人、仓库管理负责人，具体负责日常货物管理、财务会计、税务报表等工作，未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，建议区建设局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

14、朱仁林，浙江中星建设工程项目咨询有限公司实际负责人，未履行生产经营单位主要负责人的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，建议区应急管理局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

15、张少华，浙江中星建设工程项目咨询有限公司总监理工程师，未实际到岗履职，导致发生生产安全事故，建议区建设局依照有关法律法规对其作出行政处罚。

（三）有关公职人员处理

对于在本次事故调查过程中发现的 4 名公职人员在履职方面存在的问题及相关材料，移交区纪委监委作进一步调查处理。

六、事故防范措施建议

（一）举一反三，依法履行安全生产主体责任。事故责任单位要深刻吸取该起事故的教训，举一反三，落实安全防

范措施，杜绝类似事故再次发生。全区生产经营单位要针对岗位特点组织对从业人员进行安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识、岗位安全技能和应急处置措施，尤其是要加强对动火、临时用电、吊装等危险作业的安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。要深入开展隐患排查治理，及时消除事故隐患，及时纠正从业人员的违规、违法行为，严禁出现未经消防验收擅自交付使用的违法行为，主要负责人、安全生产管理人员要切实履行职责，严守安全生产红线意识，牢固树立安全发展理念，切实落实安全生产主体责任。

（二）聚焦重点，强化重点领域执法检查力度。各镇（街道、开发区）、区级有关部门（单位）要牢固“隐患就是事故”的理念，对隐患进行“零容忍”，按照“三张清单”落实闭环管理，在持续加强危化品、交通、建筑、消防、城镇燃气等重点领域安全执法检查的同时，要对近期辖区内的重点企业、重点领域、重点场所开展消防安全大检查，尤其是对纺织品仓库、印染定型机等容易出现事故隐患的区域加强检查，对发现的安全隐患立即整改消除，对违法行为及时立案依法查处，严格执行消防“八个一律”的严管工作措施。对个别企业不予配合的，要聚焦媒体曝光、集中约谈等方式落实整改，切实消除事故隐患，有效防范生产安全事故的发生。

（三）压实责任，全面落实安全生产监管责任。各镇（街道、开发区）、区级有关部门（单位）要深刻吸取事故教训，切实增强红线意识、忧患意识和责任意识，把贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示、严格落实各项安全防范工作作为当前极端重要的政治任务来抓。要按照“管行业必

须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，全面落实安全生产监管责任，要深入研判本辖区、本行业各类安全风险，制定具体的管控措施，全面落实属地管理、行业监管和企业主体责任。要切实加强对安全生产工作的组织领导，主要负责人要靠前部署、亲自推动，全力保障我区安全生产形势平稳向好。