
乐活哈南

**********有限公司
“10·30”一般坍塌事故调查报告

2024年10月30日8时20分许，位于哈尔滨市**区****大道**号的**********公司院内，发生一起坍塌事故，导致1人死亡，直接经济损失170余万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，**区人民政府成立了由主管区领导任组长，**区应急管理局、**区总工会、哈尔滨市公安局**分局、**区住房和城乡建设局组成的事故调查组，并将事故情况向**区人民检察院和**区纪委监委做了报告。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，**********有限公司“10·30”坍塌事故是因未按方案施工及现场安全隐患排查不到位而引发的一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故相关单位概况

**********有限公司（以下简称**公司），成立于2021年12月10日，法定代表人高某某，统一社会信用代码：

91**********66，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册地址：黑龙江省哈尔滨市********区*********广场**号楼（*******号）****室，所属行业：建筑业，经营范围包含：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程设计。**公司2022年3月26日取得《建筑业企业施工劳务资质证书》，证书编号DL*********；2022年7月30日取得《安全生产许可证》，编号（黑）JZ安许证字〔2022〕******，许可范围：建筑施工。

**********有限责任公司（以下简称**公司），成立于2003年7月2日，法定代表人李某某，统一社会信用代码：91**********2L，企业类型：其他有限责任公司，注册地址：哈尔滨市**区**街**号，所属行业：建筑业，经营范围包含：许可项目建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；舞台工程施工；人防工程设计；施工专业作业；文物保护工程设计；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；供热工程建设；电气安装服务；人防工程防护设备安装；公路管理与养护；路基路面养护作业。**公司2023年12月11日取得《建筑业企业资质证书》，证书编号D*********，资质类别及

等级：建筑工程施工总承包壹级；2023 年 12 月 21 日取得《建筑业企业资质证书》，证书编号 D*********，资质等级：机电工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程专业承包一级，电子与智能化工程专业承包一级，建筑幕墙工程专业承包二级等十三类资质；2022 年 10 月 25 日取得《安全生产许可证》，编号（黑）JZ 安许证字〔2010〕******，许可范围：建筑施工。

**********有限公司（以下简称**公司），成立于 2006 年 7 月 3 日，法定代表人孙某某，统一社会信用代码 91**************20，企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），注册地址：哈尔滨市**区**镇**村，所属行业：制造业，经营范围包含：通用设备制造（不含特种设备）；汽车零部件及配件制造；飞机零部组件、发动机零部组件（不含飞机发动机、螺旋桨）的制造及服务；航空、航天相关设备研发、制造；试验机制造；模具制造；机械设备租赁；检测服务；绳、索、缆制造；索具配件制造；金属制品、机械和设备修理；销售机械设备、五金产品、电子产品、钢材。

（二）合同签订及取得许可情况

1. 合同签订情况

2024 年 3 月 30 日，**公司与**公司签订《建设工程施工合同》，工程名称：**********有限公司**、**配套项目一三期工程项目-2#厂房、1#地库、2#库房工程。**公司周某某为该项目经理。

2024 年 10 月 9 日，**公司与**公司签订第二份《建设工程施工合同》，工程名称：**********有限公司**、**配套项目一三期工程项目一外网（以下简称外网项目）。承包范围与工程内容：土方及检查井、给排水系统、雨水系统、消火栓系统、喷淋系统、采暖系统、强电、消防火灾报警施工。工程地点：黑龙江省哈尔滨市**区。工程工期：计划开工日期 2024 年 10 月 10 日，计划竣工日期 2024 年 12 月 30 日。**公司周某某为该项目经理。

2024 年 3 月 31 日，**公司和*******监理所签订《建设工程监理合同》，工程名称：**********有限公司**、**配套项目一三期工程项目。外网项目不在该监理合同监理范围内。

2024 年 10 月 20 日，**公司与**公司签订《劳务用工合同》，工程名称：**********有限公司**、**配套项目一三期项目外网。工程内容：外网施工图纸及清单范围内项目开工、竣工验收、交付使用、至后期质保等所包含的土方及管线铺设、安装及附属与外网相关施工内容。**公司张某为该项目负责人。2024 年 10 月 25 日，**公司法定代表人高某某授权张某为该项目外网施工工程的全权代表，处理施工中一切事宜。2024 年 10 月 25 日，上述两家公司签订了《安全生产管理协议书》，由**公司负责对**公司工程人员进行全面安全技术交底，**公司承担施工单位工作范围内的全部安全职责。

2. 资质及许可情况

2024年4月1日，**公司取得《建筑工程施工许可证》，编号23**********01。工程名称：**********有限公司**、**配套项目一三期工程项目。

依据《住房和城乡建设部办公厅关于黑龙江省调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额意见的函》：一、2021年1月1日起，工程投资额在100万元以下或者建筑面积在500平方米以下的房屋建筑和市政基础设施工程，可以不申请办理施工许可证。外网工程建筑面积不足500平方米，可不申请办理施工许可证。

2023年8月30日，**公司项目经理周某某取得《安全生产考核合格证书》，编号：黑建安B（2017）*******，职务：项目负责人（项目经理）。

2024年3月27日，**公司安全员徐某取得《安全生产考核合格证书》，编号：黑建安C3（2024）*******，职务：专职安全生产管理人员。

（三）事故现场情况

发生事故的坑（槽）是外网项目供暖管道使用的，位于**公司1#厂房和2#厂房之间，东西长93米，宽1.3米，自东向西逐渐变深，东侧深2.2米，西侧深2.7米。坍塌处位于坑（槽）中部。

**公司项目负责人张某雇佣关某某、梁某某、张某某、马某某等人进行外网施工。关某某是挖掘机司机，负责挖坑（槽）和

使用挖掘机吊运下供热管道。梁某某和张某某负责在地面上对供热管道进行焊接预制，并在地下检查井内调整供热管道放置位置。

（四）事故发生单位安全管理情况

公司在公司三期项目组建了项目部，项目经理：周某某，技术负责人：李某某，安全员：徐某、胡某等。在项目部内成立了组长周某某、副组长李某某、成员徐某、胡某等人的安全生产管理机构。建立了《安全生产责任制度》《安全生产教育培训制度》《事故隐患和排查治理制度》《项目经理安全生产责任制清单和工作清单》和《分包单位管理制度》等安全管理制度。项目部开展了安全风险辨识和隐患排查治理工作，编制了《双重预防机制工作方案》和《重大风险源清单》。编制《配套管线安全生产事故综合应急预案》。编制《配套外网施工方案》，方案中明确：坑（槽）外侧弃土离坑（槽）2米以上；因原有管线情况不明，可能造成局部坑（槽）无法放坡，故不考虑人员下坑（槽）施工，检查井与井间管线焊接均于地上完成，再由挖掘机吊装至坑（槽）内；检查井处需人员下坑（槽）施工处，需按照本方案放坡。**公司项目经理周某某、安全管理人员徐某、胡某对施工现场进行了安全隐患排查。

公司对公司施工人员张某、关某某、梁某某、张某某等人进行了安全教育培训和技术交底，以上施工人员在《总包对分包的进场安全管理总交底》《安全生产承诺书》《施工作业人员安全生产责任制》《施工人员安全生产责任状》《配套外网施工

方案》《职工安全教育档案卡》和《新入场员工安全教育试卷》等教育和交底记录上签字，并经考试合格。

二、事故发生经过及伤亡情况

（一）事故发生经过

2024 年 10 月 29 日，**公司的关某某将坑（槽）挖掘完毕。在挖掘坑(槽)探沟时，因附近有电缆，导致该公司无法对坑(槽)进行放坡。

10 月 30 日，**公司的关某某、梁某某、张某某、马某某继续管网施工作业，准备将供热管下到昨日挖掘的东西向坑（槽）内。7 时许，马某某找到挖掘机驾驶员关某某，要求关某某配合下管作业，关某某驾驶挖掘机与现场施工人员张某某、梁某某配合将一根供热管下放至坑（槽）内，随后梁某某和张某某在检查井内调整管道的放置位置。**公司的现场巡检人员发现供热管外部保温层有破损，遂告知现场的马某某，要求对破损保温层进行修补。马某某告诉正在调整管道位置的张某某进行修补，随后离开供热管线施工现场。张某某和梁某某调整完管道位置，梁某某将维修保温的发泡剂、铁丝等工具递给了张某某，然后回到地面上继续预制保温管道。张某某则离开检查井到坑（槽）中间位置维修破损的保温层，8 时 20 分许，坑（槽）突然坍塌，大量泥土滑落挤压至其腹部。

（二）人员伤亡情况

事故造成张某某死亡，无其他人员伤亡。张某某，男，61

岁，身份证号：23**********14。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

在地面做预制作业的梁某某听到张某某呼喊声后，看到张某某被坍塌的坑（槽）土压到腹部。梁某某呼喊在附近的马某某，两人在现场取用铁锹施救，陆续又来两名现场工人一同施救。马某某拨打了120急救电话。张某某被救出后，施救人员将其放在了坑（槽）附近的地面上。8时30分许，120急救人员到场后，对张某某进行检查后，宣布张某某死亡。现场人员拨打了110报警电话，8时50分，**区应急管理局接到110指挥中心通报，与**区住房和城乡建设局工作人员到达现场，开展事故调查工作。

（二）评估情况

坑（槽）发生坍塌事故后，现场作业人员第一时间进行了施救，将张某某从坍塌坑（槽）内救出，并及时拨打了120急救电话。现场应急处置措施及时、有效。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

张某某未按方案施工，违反严禁到坑（槽）内作业的要求，下坑（槽）作业，是导致此次事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测情况

2024年11月26日，哈尔滨****鉴定中心出具《哈尔滨****鉴定中心司法鉴定意见书》（哈**〔2024〕病司鉴字***号），

鉴定意见：张某某符合胸腹部遭受较大钝性物体撞击、挤压作用导致胸腹部多器官组织严重多发复合型损伤死亡。

（三）其他可能因素排除

哈尔滨市公安局**分局通过现场勘查、调查询问、尸体检验等工作，排除人为刑事嫌疑。

（四）间接原因分析

**公司对施工现场管理不到位，没有发现并制止张某某违规作业的行为；施工人员安全意识淡薄，教育培训流于形式，仅记录上签字，未对内容做详细了解和掌握。

公司安全员徐某发现公司未按照方案施工的问题后，未及时向其提出整改措施。

事故发生前一天，29日夜间降雨，导致坑（槽）侧壁泥土疏松。**公司未按照《配套外网施工方案》施工，坑（槽）外侧弃土离坑（槽）1.6—1.8米，不符合方案中坑（槽）外侧弃土离坑（槽）2米以上要求，导致坑（槽）侧壁坍塌。

五、有关单位和人员存在的主要问题

**********有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、第四十一条的规定，未按照施工方案要求，在坑（槽）周边设置防护栏杆；未发现并消除张某某违规进入坑（槽）作业的事故隐患；坑（槽）外侧弃土离坑（槽）过近，不符合方案中坑（槽）外侧弃土离坑（槽）2米以上的要求。

张某，**********有限公司项目主要负责人，违反《中华人

民共和国安全生产法》第二十一条的规定，未按照《配套外网施工方案》检查并消除坑（槽）弃土距离坑（槽）过近的事故隐患；未在坑（槽）周边安装防护栏杆。

徐某，**********有限责任公司安全员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，未向**公司提出改进坑（槽）弃土距离坑（槽）过近的事故隐患。

张某某，**********有限公司施工人员，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，在已被告知严禁下坑（槽）作业的前提下，仍违反作业方案要求到坑（槽）内作业。

六、对有关责任单位及责任人的处理建议

**********有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、第四十一条的规定，建议**区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定给予罚款的行政处罚。

张某，**********有限公司项目负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，建议**区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定给予罚款的行政处罚。

徐某，**********有限责任公司安全员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，建议**区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予罚款的行政处罚。

张某某，**********有限公司施工人员，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，因其已在事故中死亡，故不予追究其责任。

七、事故防范和整改措施建议

**********有限公司和**********有限责任公司，要落实企业主体责任，针对事故情况，对作业人员进行培训和考核，增强全员安全意识；深入开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作，排查作业事故风险，有针对性地制定管控措施，消除事故隐患；主要负责人和安全管理人员要深入作业现场开展“三违”作业的检查工作，杜绝再次发生类似事故。

政府行业监管部门要落实事故“四不放过”原则，落实对责任单位和责任人的惩处，监督事故单位整改情况。举一反三，向监管企业通报事故情况，督促各企业扬长避短，严格落实企业主体责任，避免发生类似事故。

平房区政府事故调查组

2025 年 1 月 10 日