生产安全事故调查报告书

发生时间：2023 年 1 月 20 日

事故地点：鲁能泰山 7 号彭庄路

事故类别：中毒和窒息

事故级别：一般事故

填报单位：事故调查组（历城区应急管理局代）

历城区“1·20”山东弘普建设工程有限公司一般中毒和窒息事故调查报告

2023年1月20日10时50分左右，山东弘普建设工程有限公司在鲁能泰山7号彭庄路进行污水管道疏通作业过程中，发生一起中毒和窒息事故，事故造成1人死亡，2人受伤，直接经济损失310万余元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第342号）等有关法律法规，历城区人民政府于2023年1月28日成立由区委常委、常务副区长任组长，区应急管理局局长任副组长，区应急管理局、区住房城乡建设局、区公安分局、区总工会、区人力资源社会保障局、唐冶街道办事处相关同志为成员的“历城区‘1·20’山东弘普建设工程有限公司一般中毒和窒息事故调查组”（以下简称“事故调查组”），邀请区纪委监委、区检察院介入调查，并聘请专家技术组参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和专家分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对

事故暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、基本情况

（一）相关单位情况

1.发包单位：山东鲁能物业有限公司（以下简称“鲁能物业公司”），法定代表人：张某成；统一社会信用代码：91370103MA3NDXPT07；企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；成立日期：2018年10月22日；注册资本：伍佰万元整；住所：山东省济南市市中区二环南路鲁能领秀城三区（东一区）物业办公室；经营范围：物业管理、工程管理服务等。

2.事故单位：山东弘普建设工程有限公司(以下简称“弘普建设公司”)，法定代表人：姜某，实际控制人：阮某强；统一社会信用代码：91370213MA7CP7HM4E；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：2021年11月26日；注册资本：壹仟万元整；住所：山东省市中区腊山北路26号御水山庄1号楼2-904；经营范围：建设工程施工、建筑劳务分包等。取得建筑业企业资质，证书编号：D237564340，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至2027年8月31日。取得安全生产许可证，编号：(鲁)JZ安许证字〔2022〕011850，施工范围：建筑施工，有效期至2025年10月6日。

鲁能物业公司与弘普建设公司均制定了相关管道疏通作业操作规程，并向作业人员进行了安全生产教育和培训，明确要求作业人员严禁进入污水井等各类有限空间内开展作

业。

（二）合同签订情况

1.2020年8月25日，鲁能物业公司与山东鲁能亘富开发有限公司签订《鲁能泰山都会城物业服务合同》，由鲁能物业公司负责鲁能泰山都会城（鲁能泰山7号）物业管理服务。合同约定自2020年9月1日起至业主大会签合同生效时止；但在本合同期限内，业主委员会代表全体业主与物业服务企业签订的物业服务合同生效时，本合同自动终止。

2.2022年11月11日，鲁能物业公司与弘普建设公司签订为期一年的《鲁能泰山都会城一二五区工程外委服务合同》，由弘普建设公司负责鲁能泰山7号包括排水系统维护维修及疏通工作在内的12项服务工作内容，同时签订《安全生产协议书》，约定了彼此的安全生产管理职责。

（三）事故发生位置污水井情况

事故污水井位于鲁能泰山7号11号楼西侧非机动车道位置，深2880mm，井上部直径700mm，下部直径1000mm，在下部东、西两侧均有管道相通，管道直径在45—50厘米之间，井侧面设有上下井的钢筋踏步，左右交替布置，左右踏步中间水平间距300mm，上下间距360mm，井口设有井盖。

经对污水井口、污水井内距井口以下约1米处的有毒有害气体进行检测，其中气体主要成分为硫化氢。

二、事故发生经过、救援及善后处理、事故报告、现场警示教育、“四位一体”工作开展情况

（一）事故发生经过

2023 年 1 月 20 日 8 时 30 分左右，为解决鲁能泰山 7 号彭庄路西北侧一污水井连续多日外溢影响居民出行问题，鲁能物业公司工程部经理张某利与弘普建设公司鲁能泰山 7 号项目负责人刘某毅、作业人员王某和商议，决定采用 PPR 管进行污水井管道疏通作业。

10 时 06 分左右，刘某毅组织尤某荣、李某、王某和、赵某义在鲁能泰山 7 号彭庄路利用 PPR 管在地面上进行污水管道疏通作业。在污水井管道出现通畅迹象后，王某和离开管道疏通作业现场。

由于发现污水井污水流动不流畅，刘某毅到事发位置西侧污水井查看情况，李某在事发位置南侧查看，赵某义与进入污水井内的尤某荣一起使用 PPR 管继续疏通污水管道。

10 时 50 分左右，尤某荣出现中毒和窒息症状后，刘某毅、李某相继进入污水井内进行施救，施救过程中也出现中毒和窒息症状。

（二）应急救援及善后处置情况

10 时 51 分，赵某义立即呼叫小区保安，同时拨打 119 电话，周围人员拨打 120 电话。现场人员先将李某救出，119 救援人员赶到后将刘某毅、尤某荣先后救出，120 急救车到达现场后，将李某、尤某荣、刘某毅三人先后送至医院救治。16 时 20 分左右，刘某毅经医院抢救无效死亡，尤某荣、李某受伤住院，无生命危险。

目前，善后工作已妥善处理。

（三）事故报告情况

10 时 52 分左右，鲁能物业公司物业经理赵某旺接到事故报告情况。

11 时 20 分左右，区应急管理局收到唐冶街道办事处报告事故情况后，分别向区委办公室、区政府办公室、市应急管理局、省安委会办公室报告事故情况。

（四）现场警示教育会情况

根据《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》要求，2023 年 2 月 3 日，历城区安全生产委员会办公室组织区住房城乡建设局、区公安分局、区民政局、区城市管理局和 14 个街道办事处，以及包括鲁能物业公司和弘普建设公司在内的 280 家企业，共 339 人参加的事故现场警示教育会议。

（五）“四位一体”工作开展情况

根据《关于“四位一体”加强事故调查处理工作的通知》（鲁安办发〔2022〕5 号）要求，事故调查组对区住房和城乡建设局、唐冶街道办事处相关人员在“安全生产、干部作风、廉政建设、涉黑涉恶”等方面进行了调查，在“廉政建设、涉黑涉恶”方面未发现相关问题，在“安全生产、干部作风”方面，区住房城乡建设局、唐冶街道办事处存在工作开展不细致、不深入问题。

三、事故原因和性质认定

（一）直接原因

刘某毅违反管道疏通操作规程，放任尤某荣进入污水井内开展有限空间疏通作业，出现中毒窒息症状后，刘某毅、李某盲目施救是造成此起事故的直接原因。

（二）间接原因

1.弘普建设公司未落实安全生产主体责任。公司主要负责人未按规定落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；违反管道疏通操作规程，放任从业人员进入污水井内开展有限空间疏通作业。

2.鲁能物业公司鲁能泰山7号负责人，未有效落实对承包单位弘普建设公司安全生产工作统一协调、管理职责。

3.区住房城乡建设局落实物业领域安全生产行业监管职责不到位，其物业管理科作为行业监管科室，未有效开展对鲁能物业公司及其外包服务单位相关安全生产教育培训的指导工作。

4.唐冶街道办事处落实物业领域安全生产属地管理职责不到位，其物业管理办公室作为属地监管科室，对鲁能物业公司安全生产指导工作不深入、不细致，未有效排查出鲁能物业公司安全生产责任落实方面存在的问题。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，历城区“1·20”山东弘普建设工程有限公司一般中毒和窒息事故，是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对责任人员处理建议

1.建议免予追究责任的人员

刘某毅，弘普建设公司鲁能泰山7号项目负责人，违反管道疏通操作规程，放任人员冒险进入污水井内开展管道疏通作业，作业人员出现中毒和窒息症状后，盲目组织施救，导致人员伤亡事故发生，是此起事故的直接责任人，鉴于刘某毅已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.建议给予行政处罚的人员

（1）阮某强，弘普建设公司主要负责人（实际控制人），未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对事故发生负有领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由区应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十（6万元）罚款的行政处罚。

（2）赵某旺，鲁能物业公司鲁能泰山7号负责人，未有效落实对承包单位弘普建设公司安全生产工作统一协调、管理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议由区应急管理局对其处以7500元罚款的行政处罚。

（二）对责任单位处理建议

弘普建设公司未落实安全生产主体责任。未按规定落实生产安全事故隐患排查治理制度，违反管道疏通操作规程，

放任从业人员进入污水井内开展有限空间疏通作业，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、《山东省安全生产条例》第三十条第一款第一项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定，建议由区应急管理局对其处以89万元罚款的行政处罚。

（三）问责建议

1.区住房城乡建设局落实物业领域安全生产行业监管职责不到位，其物业管理科作为行业监管科室，未有效开展对鲁能物业公司及其外包服务单位相关安全生产教育培训的指导工作，建议由区住房城乡建设局对物业管理科科长张某伟进行处理，并于30日内将处理结果以书面形式报区安全生产委员会办公室备案。

2.唐冶街道办事处落实物业领域安全生产属地管理职责不到位，其物业管理办公室作为属地监管科室，对鲁能物业公司安全生产指导工作不深入、不细致，未有效排查出鲁能物业公司安全生产责任落实方面存在的问题，建议由唐冶街道办事处对物业管理办公室副主任贾某新进行处理，并于30日内将处理结果以书面形式报区安全生产委员会办公室备案。

五、事故防范和整改措施

针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防类似事故的再次

发生，提出以下防范措施和建议：

（一）区住房城乡建设局和唐冶街道办事处要严格按照“管行业、管安全”“属地监管与分级监管相结合、以属地监管为主”要求，进一步强化监督管理力度、压紧压实所属监管的各类行业领域企业安全生产主体责任，以强有力措施扭转安全生产形势不良局面，真正履行好安全生产监管职责。

（二）弘普建设公司要强化安全生产主体责任落实。严格按规定落实全员安全生产责任制，健全、落实生产安全事故隐患排查治理制度，有针对性加强风险点管控，强化作业人员的安全生产教育和培训工作，严格按照制定的各项操作规程进行各类综合维修作业，杜绝三违现象，以强有力措施提升公司安全生产管理水平，夯实安全生产主体责任。

（三）鲁能物业公司各项目负责人员要压紧压实项目承包单位安全生产主体责任，督促管理项目承包单位建立健全各类安全生产规章制度，加强对各承包单位服务项目的安全生产工作的统一协调、管理，强化安全检查巡查力度和频次，将事故隐患遏制在萌芽状态。

历城区“1·20”山东弘普建设工程有限公司

一般中毒和窒息事故调查组

（历城区应急管理局代）

2023年3月9日