任城二十里铺山东盛安贝新材料有限公司“1·27”一般事故调查报告

2024年1月27日19时16分，山东盛安贝新材料有限公司合成车间在产品出料时发生一起闪爆事故，造成1人当场死亡，1人受伤，后伤者经医治无效死亡，直接经济损失410.28万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）等法律法规，任城区政府成立了由区应急管理局牵头，区工信局、任城公安分局、区总工会、二十里铺街道办事处有关人员组成的任城二十里铺山东盛安贝新材料有限公司“1·27”一般事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区人民检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，聘请相关行业专家对事故现场进行勘察，调取查阅有关资料，对有关人员进行调查、询问、取证，对有关设备设施、安全管理等方面进行全面分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议。同时针

对事故原因及暴露出的问题，总结了事故教训，提出了事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

山东盛安贝新材料有限公司（以下简称盛安贝公司），成立于2016年6月12日，注册资本1.7亿元，注册地位于济宁市任城区廿里铺街道葛亭煤矿院内，法定代表人为姜珍华。统一社会信用代码91370811MA3CC1917E，公司经营范围为：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；生物化工产品技术研发等。许可项目：劳务派遣服务；化妆品生产。

（二）事故相关单位基本情况

山东能源集团新材料有限公司，为盛安贝公司上级公司。成立于2022年8月26日，注册资本700000万元，注册地位于山东省淄博市张店区房镇镇华光路366号科创大厦B座2101，法定代表人为李庆文。统一社会信用代码91370303MABW2YADX7，经营范围为：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；非煤矿山矿产资源开采；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发等。

（三）事故发生单位安全管理情况

2023 年 12 月 26 日，北京迈索化学技术有限公司（购货方）与盛安贝公司（供货方）签订了购销合同，产品名称为替莫唑胺，数量为 100kg，合同总额为 80 万元。2024 年 1 月 5 日，盛安贝公司经营管理部提交《替莫唑胺产品立项申请书》《盛安贝本部产品立项申请审批单》，计划制备产品为替莫唑胺中间体阿卡重氮盐（4-重氮-4H-咪唑-5-甲酰胺盐酸盐），产品代号为 TMZ，产量 200kg，生产周期 30 天，生产地点为葛亭项目部，预期利润 524356 元，于 1 月 5 日经公司主要负责人审批通过。经查询盛安贝公司委托山东中天科技工程有限公司（乙级）编制并申报的《10t/年 OLED 光电新材料科研项目可行性研究报告》,其产品方案中涉及的 10 种 OLED 相关产品中无此 TMZ 产品。

2024 年 1 月 3 日,盛安贝公司质量部针对产品制定了《TMZ 工艺规程》《TMZ 生产标准操作规程》，《TMZ 工艺规程》5.10.2.1.5 规定：出料时，遇物料粘稠堵塞，只能用木制或塑料工具轻轻疏通，严禁用金属工具疏通。1 月 11 日，盛安贝公司制定了《TMZ 产品安全风险管控明细表》，其中三、安全风险分析（一）风险管控措施 1、③规定：淋洗过程搅拌、出料等禁止使用金属器具，而是采用木制或塑料材质器具。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

1 月 27 日 17 时 30 分许，盛安贝公司葛亭项目部职工王

XX、赵XX按照工作安排在合成车间一楼操作离心机（R1604）进行TMZ产品离心操作。18时56分，赵XX利用现场配备的铜铲进行取样，取样完成后将铜铲放入离心机内，并将离心机上盖关闭。19时16分，王XX、赵XX再次打开离心机上盖清理滤袋物料，为出料做准备工作。王XX利用离心机内铜铲将粘在离心机滤袋上的物料进行铲除，赵XX协助操作，铲除过程中于19时16分57秒发生闪爆。

（二）事故报告及救援情况

19时20分,公司值班领导常XX向董事长姜XX电话汇报，19时35向总经理师XX进行电话汇报。19时42分，师XX向新材料公司副总经理赵XX进行汇报，赵XX立即向新材料公司主要负责人李XX进行电话汇报，21时12分，盛安贝公司董事长姜XX向任城区应急管理局电话汇报事故情况，此时距事故发生已1小时56分钟。

事故发生后，车间副主任夏XX立即组织人员进行救援，分别于19时29分、19时39分将王XX、赵XX抬离现场。19时35分，常XX拨打120急救电话。20时00分第一辆救护车到达现场，救护人员对两名伤者进行初步检查后，对伤者赵XX进行现场心肺复苏并送往济宁市人民医院东院区抢救，后于2024年1月29日20时52分经抢救无效死亡。20时13分第二辆救护车到达现场将王XX送至济宁市人民医院东院区，于2024年1月27日21时24分宣布死亡。

（三）事故造成的人员伤亡情况

此次事故共造成2人死亡。死者王XX，男，44岁，身份证号370XX，家住山东省济宁市任城区二十里铺街道XX，死亡原因为颅内损伤；死者赵XX，男，34岁，身份证号370XX，家住山东省济宁市任城区二十里铺XX，死亡原因为颅内损伤。

三、事故发生原因和性质

（一）直接原因

经专家组研判，盛安贝公司操作工王XX、赵XX违反操作规程，使用金属器具铜铲将粘在离心机滤袋上的物料进行铲除，致使物料发生摩擦或碰撞导致闪爆是本次事故的直接原因。

（三）间接原因

1.盛安贝公司现场安全管理不到位。葛亭项目部未严格落实公司制定的《TMZ工艺规程》要求，违规配置金属器具铜铲用于出料操作，未及时制止现场作业人员的违规操作行为，是导致事故发生的重要原因。

2.盛安贝公司落实安全生产法律法规不到位。企业违法组织生产，对涉及重点监管的危险工艺未履行建设项目安全设施“三同时”报审程序，未针对TMZ项目涉及的危险工艺进行全流程反应评估，未设置自动化控制措施，未按规定开展“四新”教育，隐患排查流于形式，是导致事故发生的重要原因。

3.山东能源新材料公司监督管理不到位。作为盛安贝公司上级公司，未对下属单位开展有效的隐患排查，未及时发现并

制止盛安贝公司违法组织生产的行为，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起因违规操作导致的一般生产安全责任事故。

四、有关部门履职情况

（一）任城区工信局

盛安贝公司行业主管部门，2023年以来共对盛安贝公司开展指导检查1次，时间为2023年5月11日，查出隐患问题21条。作为盛安贝公司行业主管部门，没有经常性开展监督检查，未能及时发现并制止盛安贝公司违法变更生产产品的行为。

（二）任城区应急管理局

盛安贝公司安全监管部门，根据《济宁市任城区应急管理局2023年度安全生产执法监督检查计划》，每年应对盛安贝公司开展1次安全生产执法检查，2023年以来共对盛安贝公司开展执法检查3次，分别为2023年1月3日、7月7日、10月4日，共查出隐患16条，立案2起，实施行政处罚合计3.9万元。

五、对事故有关责任人及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（2人）

1.王XX，盛安贝公司操作工。违反安全管理规定，在执行出料操作过程中未采用木制或塑料工具轻轻疏通，而是使用金

属器具铜铲进行操作，对事故发生负直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，免予追究责任。

2.赵 XX，盛安贝公司操作工组长。违反安全管理规定，使用金属器具铜铲进行出料操作，未及时制止王 **XX** 剧烈操作行为，对事故发生负直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议追究责任人员（5 人）

1.姜 **XX**，盛安贝公司党委书记、董事长。在未履行建设项目“三同时”报审程序的前提下，违法组织生产涉及重氮化危险工艺的产品阿卡重氮盐，未组织开展“四新”教育培训，未及时发现并制止生产现场违规操作行为，事故发生后未在规定时间内向辖区负有安全生产监督管理职责的部门报告，对事故发生负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[1]、第一百一十条[2]之规定，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第 **137** 号裁量档次 **1**[3]、第 **143** 号裁量档次 **2**[4]，建议由区应急管理局分别给予其处上一年年收入 **40%**

1.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

2.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

3.《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第 137 号裁量档次 1：生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年年收入 40%的罚款；

4.《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第 143 号裁量档次 2：事故发生单位主要负责人迟报事故的，发生一般生产安全事故的，处上一年年收入 60%的罚款。

罚款、处上一年年收入60%罚款的行政处罚。

2.章X，盛安贝公司生产总监，盛安贝公司聘用职业经理人。未对公司所生产产品阿卡重氮盐组织有资质的机构进行理化性质鉴定分析，在未了解产品特性的前提下冒险组织生产，对生产过程中的安全风险管控措施落实不到位，违反《TMZ工艺规程》要求配备铜铲进行出料操作，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六[5]条之规定，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第138号裁量档次1[6]，建议由区应急管理局给予其处上一年年收入29%罚款的行政处罚。

3.唐XX，盛安贝公司葛亭项目部经理。组织安全教育培训不到位，未将《TMZ工艺规程》中出料禁止使用金属器具纳入培训内容；现场安全管理不到位，违规配置金属器具铜铲，对事故发生负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第138号裁量档次1，建议由区应急管理局给予其处上一年年收入25%罚款的行政处罚。

4.于X，盛安贝公司葛亭项目部事发当班代理班长。未有效履行现场安全管理责任，未督促现场操作人员落实安全防范

5.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

6.《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第138号裁量档次1：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入20%以上30%以下的罚款。

措施，未及时发现并制止现场违章作业行为，对事故发生负直接管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第138号裁量档次1，建议由区应急管理局给予其处上一年年收入20%罚款的行政处罚。

5.张XX，山东能源集团新材料有限公司党委委员、副总经理，分管安全生产工作。对盛安贝公司安全生产监督管理不到位，未及时发现并制止盛安贝公司违法生产阿卡重氮盐的行为，对事故发生负有管理责任，建议由山东能源集团新材料有限公司依据内部管理规定进行处理，处理结果报区应急局备案。

（四）建议追究责任单位（3个）

1.盛安贝公司。在任城区应急管理局2023年7月7日、10月4日对其执法检查后，仍未严格落实企业安全生产主体责任，违法组织生产，对涉及重点监管的危险工艺未履行建设项目安全设施“三同时”报审程序，未针对TMZ项目涉及的危险工艺进行全流程反应评估，未设置自动化控制措施，未按规定开展“四新”教育，隐患排查流于形式；现场安全管理不到位，违规配置金属器具铜铲用于出料操作，未及时制止现场作业人员的违规操作行为，事故发生后未在规定时间内向辖区负有安全生产监督管理职责的部门报告，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第

（一）项[7]及《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款[8]之规定，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第140号裁量档次4[9]、第145号裁量档次1（2）[10]，建议由任城区应急管理局分别给予其95万元罚款、6万元罚款的行政处罚。因盛安贝公司涉嫌非法生产行为，建议由区应急管理局责令其停产停业整顿，确保企业具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。

2.山东能源集团新材料公司。作为盛安贝公司上级公司，未对下级公司安全生产工作进行有效监督管理，未及时发现并制止盛安贝公司违法生产阿卡重氮盐的行为，对事故发生负有管理责任。建议由山东能源集团依据内部管理规定进行处理，处理结果报任城区政府备案。

3.济宁市任城区工业和信息化局。履行行业主管责任不力，未充分落实“三管三必须”要求，未对本行业安全生产工作进行经常性监督管理，未及时发现并制止盛安贝公司违法变更产品及生产工艺的行为，对事故发生负有行业管理责任。依据《山

7.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

8.《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款：生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，对生产经营单位处10万元以上20万元以下的罚款。

9.《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第140号裁量档次4：对生产安全事故发生负有责任的生产经营单位造成2人死亡，或者7人以上10人以下重伤，或者700万元以上1000万元以下直接经济损失的，处90万元以上100万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照该罚款数额的5倍处以罚款。

10.《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第145号裁量档次1（2）：生产经营单位迟报或者漏报生产安全事故，没有贻误事故抢救的，发生造成人员死亡的一般生产安全事故的，处5万元以上10万元以下的罚款。

东省生产安全事故报告和调查处理办法》第四十三条[11]之规定，建议其向任城区人民政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

1.盛安贝公司。要依法依规组织生产经营，对违法生产项目坚决予以关闭，完善项目审核审批制度，配齐专业技术人员，强化从业人员教育培训，严格执行操作规程等安全管理规定。加强生产现场安全管理，完善并落实全员安全生产责任制、岗位安全操作规程，定期组织施工现场风险辨识和隐患排查，及时向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，严格落实企业安全生产主体责任。

2.山东能源集团新材料公司。要切实履行对下级公司安全管理责任，创新安全管理方式方法，及时发现并制止下级公司违法违规行为，综合运用奖惩管理措施，加强生产一线安全巡查，提高安全监督管理水平。

3.济宁市任城区工业和信息化局。要充分履行“三管三必须”安全管理要求，加强对本行业企业安全监督管理，定期组织隐患排查和监督检查，及时发现和制止企业违法违规行为，加大违法违规惩治力度，切实保障本行业安全生产。

4.各部门、各单位要深刻吸取事故教训，牢固树立红线意识、底线思维，坚持以人为本、生命至上，切实抓好安全生产工作。要举一反三，加强本行业领域、本单位安全生产隐患排

11.《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》第四十三条：国家机关、事业单位、人民团体发生的事故报告与调查处理，参照本办法执行。

查，强化安全风险辨识和管控，依法依规开展生产经营活动，深化全员培训教育，层层压实各岗位安全责任制，防范类似事故再次发生，切实保障人民群众生命财产安全。