崇左市群力淀粉有限责任公司“8.3”物体打击事故调查报告

2024-09-27 10:15　来源：崇左市江州区应急管理局

崇左市群力淀粉有限责任公司“8·3”一般物体打击事故调查报告

崇左市群力淀粉有限责任公司“8·3”一般物体打击事故调查组

2024年9月

2024年8月20日上午8时许，江州区应急管理局接到群众举报称2024年8月3日位于崇左市江州区群力林场的崇左市群力淀粉有限责任公司1号生一起物体打击事故，造成1人受伤，后经医院治疗无效，于2024年8月18日从崇左市人民医院接回老家（那隆镇******），8月19日20时左右在家经江州区应急管理局核查情况属实。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经江州区政府批准，市群力淀粉有限责任公司“8·3”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由江州区委常委、常务副区长陆梧为组长，江州区政府办理局、总工会、人社局、工信局、市公安局江州分局、那隆镇政府、群力林场为成员单位，邀请江州区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、调查取证、查阅合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任单位员的处理建议以及事故防范和隐患整改的措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生地点

崇左市江州区群力林场的崇左市群力淀粉有限责任公司1号仓库内。

（二）事故相关单位及人员

1.崇左市群力淀粉有限责任公司，于2002年6月10日成立，主营木薯淀粉和预糊化淀粉的生产、销售。公司日榨木薯1500吨，年榨木薯量10万淀粉量2.2万吨。该公司《营业执照》统一社会信用代码：914514007399618 97T；公司类型：有限责任公司；法定代表人：陈**；住址：崇左市江镇******；经营范围：食品生产，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，饲料生产，食品销售等；注册资本：壹仟万元整；营业期限：2002年6月期；登记机关：崇左市市场监督管理局；登记日期：2021年11月04日。

2.崇左市群力淀粉有限责任公司法定代表人：陈**，男，64岁，身份证号：*********；住址：崇左市江州区那隆镇*****。

（三）事故死亡人员

黄，**男，54岁，身份证号码：*******，住址：江州区那隆镇****，系崇左市群力淀粉有限责任公司临时装卸工。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

经询问相关人员和调查相关证据，还原经过如下：

2024年8月3日，崇左市群力淀粉有限责任公司雇请李**、陆**、周**、周**、黄**（死者）等5人于当日上午6时左右到该公司事发仓库卸货货9车（每车18.5吨）的淀粉。上午10时左右，卸货工人黄**在卸第4车淀粉时，由于未由上往下卸，而是从中间拖拽淀粉包，导致堆放在被拖拽淀位置的另一包淀粉同时滑落，撞到黄**胸部，黄**随即从卸货车上掉下来，后脑着地头部受伤。经群力淀粉有限责任公司相关负责人对其简单包扎送左侨卫生院进行治疗，黄**先后被送到崇左市人民医院、广西医科大学第一附属医院治疗，由于伤势过重，经医院治疗无效于2024年8月19日20死亡。

（二）事故应急处理情况

事发后，2024年8月3日上午10时许，装卸联系人李**到该公司办公室报告副总经理黄**，说黄**在卸货时从卸货车上掉下来头部受伤。黄**黄**头部出少量血，立即开展简单包扎后，安排公司安全员覃**开车送黄**到左侨卫生院就医。因左侨卫生院医疗设备有限，随后让伤者转院到崇医院就医。当日12时30分崇左市人民医院救护车到左侨卫生院接黄**前往崇左市人民医院治疗。

（三）事故信息上报情况

2024年8月3日事故发生后，死者（黄**）在左侨卫生院、崇左市人民医院、广西医科大学第一附属医院治疗期间，崇左市群力淀粉有限责任规定向事故发生地安全监督管理和有关部门报告。直至2024年8月19日黄**死亡后，江州区应急管理局于8月20日接到其家属举报，并立即组织执法核查，当日崇左市群力淀粉有限责任公司向核查人员上报《关于装卸工从车上掉下来事件经过说明》，经核查举报情况属实。江州区应急管理局随情况上报崇左市应急管理局和江州区人民政府。

（四）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡（死者：黄**，男，54岁，身份证号码：*******）。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，本次事故已造成直接经济损失119.62万元。

（五）事故善后处理情况

2024年8月27日，崇左市群力淀粉有限责任公司与黄**（死者）家属签订了《事故赔偿协议》，赔偿款60万元全部履行到位，善后工作全部结

三、事故现场勘验情况及调查情况

（一）事故现场勘验情况

2024年9月2日，事故调查组勘验人员对事故点进行现场勘验，记录如下：

事故地点位于崇左市群力淀粉有限责任公司1号仓库内，具体位置为：进公司大门左转15米第一间仓库。该仓库坐北朝南，面宽22米，进深1心高度6.8米，为铁皮封顶四周砖砌的简易结构建筑，水泥硬化路面直通仓库。经当时参与卸货工人陈述，2024年8月3日，李**在接到公司卸货任务陆**、周**、周**、黄**（死者）于当日上午6时左右到公司事发仓库执行卸货任务，主要卸货9车（每车18.5吨）的淀粉。

据李**、陆**、周**、周**陈述及现场指认，2024年8月3日上午6时左右，李**、陆**、周**、周**、黄**来到公司，公司未配发安全帽，5戴安全帽的情况下来到仓库卸货。当时货车车头朝北停放在距离仓库门口62米处仓库内。该货车车身全长15米，车身宽度为2.6米，车尾车厢底板距

1.6米，载有18.5吨淀粉，传输带长15米，最低端与货车尾部交接。李**、陆**、周**、周**、黄**任务是负责卸载当日9车该车型的淀粉。卸第4车黄**负责在货车车厢尾部拖拽淀粉包到地面，陆**在车尾与传输带交界处负责将卸到地面的淀粉包搬放到传输带上，由传输带传送到堆放点，李**周**负责在堆放点码放淀粉包。2024年8月3日上午10时左右，黄**卸货时未由上往下卸，而是从中间拖拽淀粉包，导致码放在被拖拽淀粉包顶层位袋淀粉同时滑落，撞到黄**胸部，黄**随即后脑朝地，头朝东南方向摔倒到仓库水泥地面，淀粉包跌落在传输带上。事发后，李**立即到办公室通总经理黄**，随后黄**来到现场，对黄**头部简单包扎后，用厂里的车送黄**到左侨卫生院救治。经调查组现场勘验、询问，当时黄**跌落地面后东南方向，距离东面墙壁1.39米，呈东南偏东方向仰面平躺，头部出血，意识清楚，其他工作人员立即停止工作，传输带也停机作业。在简单处理后，其他人员戴上安全帽继续恢复工作，直至完成卸载任务。

（二）事故调查情况

一是崇左市群力淀粉有限责任公司未把装卸工人纳入本企业内部进行管理。公司安全管理体系不健全，缺乏安全监督管理，管理上缺位，未考核机构和考核制度，未配备安全管理机构或专职安全管理员，公司旺季时有员工200多人，平时职工有90多人，但公司只配备1名兼职安全管理员。

二是安全教育培训不到位。未按照法律法规的要求制定年度安全教育培训工作计划，没有教育培训教材，安全教育培训课时未达到要求，对工未全部开展教育培训。该公司对灵活用工人员安全生产教育和培训仅用口头提醒完成，致使作业人员不能有效识别工作岗位存在危险因素，对装全操作规程不熟悉。

三是崇左市群力淀粉有限责任公司安全隐患排查治理开展不扎实。该公司法定代表人及负责人对安全隐患排查治理力度不够，将安全隐患排作推给分管及安全员，自身未按照法定职责监督安全隐患排查治理工作，未发动各车间、班组开展安全隐患排查治理，安全隐患得不到排查、整改

四是崇左市群力淀粉有限责任公司未严格执行生产安全事故报告制度。2024年8月3日上午10时事故发生至2024年8月19日20时黄**因治疗无时间已过16天，但崇左市群力淀粉有限责任公司未向任何政府及负有安全监督管理职责的部门报告。直到2024年8月20日江州区应急管理局对举报进行核实时，该公司同时将事故发生的有关情况报告江州区应急管理局。2024年8月19日黄**因治疗无效死亡后，崇左市群力淀粉有限责任公司积好家属安抚和赔偿工作，并于2024年8月27日和家属达成善后赔偿协议，善后工作完成。在调查过程中，该公司积极配合调查，主动承认并改正错造成较大社会影响。

综上所述，分析事故的直接原因和间接原因为：

1.事故直接原因

黄**安全意识不强，未佩戴安全帽，违反安全操作规程，在卸淀粉包过程中不按装卸规程自上而下装卸，先卸中间淀粉包造成上层淀粉包失中自己，使其从车尾厢边跌落，后脑撞到水泥地板，导致后脑受伤。

2.事故间接原因

（1）崇左市群力淀粉有限责任公司安全生产规章制度不健全且执行不严格，安全主体责任落实不到位，未对灵活用工人员安全生产工作进理，内部管理涣散，错位管理，以包代管，包而不管。

（2）崇左市群力淀粉有限责任公司安全生产教育培训不到位、走形式，未对现场作业人员进行安全培训教育，员工安全素质低，安全意识全操作技能差，有规章而不遵守，有规程而不遵循。

（3）崇左市群力淀粉有限责任公司安全隐患排查治理不及时，对施工作业现场安全检查、管理不到位，对装卸车现场存在的违章行为和事及时消除，放任隐患自由，员工的“三违”现象得不到及时整改，隐患排查治理得不到闭环。

四、事故性质

经事故调查组分析认定：该起事故为物体打击事故，事故等级为一般事故，属于生产安全责任事故，存在迟报行为。

五、对相关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）建议对崇左市群力淀粉有限责任公司进行定责处理。崇左市群力淀粉有限责任公司安全生产主体责任不落实，未按照规定对从业人员教育培训，公司未设立监督考核机构和考核制度，未配备安全管理机构或专职安全管理员，安全隐患治理工作不扎实，未严格执行生产安全事故报崇左市群力淀粉有限责任公司对事故的发生负有直接责任。建议由崇左市江州区应急管理局依法对该公司进行行政处罚。

（二）建议对陈、陈**、覃**三人追究事故责任。1. 陈**，**崇左市群力淀粉有限责任公司法定代表人、总经理。未认真贯彻落实国家法策，未严格履行法定职责，未完善各种安全生产责任制体系，未设立监督考核机构和考核制度，未配备安全管理机构或专职安全管理员，未按照规人员开展安全生产教育培训工作，安全隐患治理工作不扎实。未严格执行生产安全事故报告制度，迟报事故。违反了《中华人民共和国安全生产法产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，对事故发生负有领导责任，对事故迟报负有直接责任，建议由崇左市江州区应急管理局对其进行行2.陈**，崇左市群力淀粉有限责任公司副总经理，分管生产环保安全。副总经理作为企业安全生产直接责任人，未能协助总经理做好本企业的日常工作，组织实施企业各项安全规章制度；未做好企业的安全生产管理培训工作；未落实好平时安全教育，以提高职工的安全意识和杜绝“三违”现每年未组织本企业对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况的评估。未组织本企业开展研究分析安全生产存在的问题，未督

间、班组落实整改，及时消除生产安全事故隐患，是导致事故发生的原因之一。违反了《中华人民共和国安全生产法》等相关规定，对事故发生负任，建议由崇左市江州区应急管理局对其进行行政处罚。3.覃**，崇左市群力淀粉有限责任公司安全员，兼职办公室主任。作为安全管理员未理清法定职责，对本企业的安全生产状况不了解不掌握，未参与或组织制定并完善安全生产教育培训计划和组织开展安全教育培训工作，致使本企业安训不到位；对本企业的安全管理存在缺失未提出整改意见和建议；对本企业存在的安全隐患及“三违”现象未及时发现并进行整改和纠正，安全排不到闭环。违反了《中华人民共和国安全生产法》等相关规定，对事故发生负有管理责任，建议由崇左市江州区应急管理局对其进行行政处罚。

（三）建议对行业主管部门、那隆镇人民政府进行免责处理。1.江州区工业和信息化局作为行业主管部门在2024年2月至9月，对崇左市群力责任公司开展安全检查4次，发现安全隐患4项，下达检查记录告知书4份，督促企业履行主体责任，逐项完成风险隐患闭环整改，落实一线员工实急处置演练。已依法履行行业主管部门法定职责，建议不予追究单位责任。2.那隆镇人民政府作为崇左市群力淀粉有限责任公司属地监管部门，在2至8月，已组织人员对崇左市群力淀粉有限责任公司开展安全检查4次，发现安全隐患5项，下达检查记录告知书4份，督促指导企业履行主体责任，人员逐项整改风险隐患。已依法履行行业主管部门法定职责，建议不予追究那隆镇人民政府责任。

（四）建议对黄进行免责处理。黄**，**崇左市群力淀粉有限责任公司装卸工人，自身安全意识淡薄，风险判断能力不强，未按照装卸操作而下卸货，导致物体打击事故发生，对物体打击事故负有直接责任，鉴于已在事故中受伤治疗无效后死亡，建议免于追究责任。

六、事故防范和整改措施

为认真吸取本起事故深刻教训，杜绝类似事故发生，对事故暴露出来的问题，现提出如下防范和整改意见:

（一）江州区工信局要按照“三管三必须”要求，切实履行轻工行业管理工作，加强对工贸企业的安全生产检查督导，强化和落实生产经营责任与监管责任，及时消除安全隐患，防止再次发生类似事故。

（二）工贸企业要强化安全生产经营活动的主体管理责任。企业是安全生产工作责任的直接承担主体，法定代表人是企业安全生产的第一责须依法依规履行安全生产的法定职责，承担法定义务。合法合规建立健全并落实本企业的安全管理体系、安全风险分级管控和双重预防工作机制，安全。

（三）工贸企业必须严格按照法律法规的规定，对承包单位或者承租单位的安全生产管理工作统一协调、管理。定期进行安全检查，发现的，要及时督促整改，对承包、承租单位要签订专门的安全生产管理协议，明确各方的安全管理职责。做到全方位管理，不能以包代管，包而不管内部所有的工作岗位纳入本公司内部管理。

（四）工贸企业要强化安全教育培训工作，严格按照教育培训有关规定，做好安全培训教育。依法依规开展三级安全教育培训，做到有计材、有课时、有考核、有记录。通过开展安全教育培训，增强员工的安全意识和自我保护能力，确保每位员工都能掌握必要的安全知识和技能。

（五）工贸企业要加强安全隐患排查治理工作。安全隐患排查治理工作要分层级开展，切实做到全员参与分级治理，真重视，管风险、治隐故一体化安全管理。

（六）各乡镇（街道）、安委会各成员单位、各企业要充分认识到做好事故信息报告工作的重要性和必要性。进一步加强信息上报制度建设照规定时间内报告；严格落实事故信息报告工作职责，督促指导辖区内生产经营单位严格落实事故报告规定；要认真审核上报的事故信息，确保事源客观真实，事故信息报告及时、准确、全面。

崇左市群力淀粉有限责任公司“8·3”一般物体打击事故调查组

2024年9月26日

政府网站找错

主办：崇左市江州区人民政府办公室 承办：崇左市江州区信息化工作中心

桂公网安备 45140202000128号　桂ICP备12004173号-1　网站标识码：4514020002

微信江州区公众号