三亚市天涯区三亚湾红树林亚马逊丛林水乐[redacted]18”溺水事故调查报告

三亚市天涯区政府事故调查组

2025 年 9 月 17 日

三亚市天涯区三亚湾红树林亚马逊丛林水乐园“7·18”溺水事故调查报告

2025年7月18日16时13分许，位于三亚市天涯区凤凰路三亚湾红树林亚马逊丛林水乐园涌浪池发生一起溺水事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，区政府领导高度重视，要求迅速开展事故调查，查明事故原因，划分事故责任，全面排查安全隐患。依据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规开展调查工作。由区旅游和文化广电体育局、区应急管理局、区司法局、区总工会、区人力资源社会保障局、市公安局天涯分局等部门组成事故调查组。事故调查组秉持“四不放过”的原则，通过现场勘查、监控分析、资料调阅、人员问询、走访调研等方式，全面查明事故经过、原因及经济损失，认定事故性质和相关责任，提出责任追究建议，并针对暴露出的问题制定防范整改措施。

经调查认定，三亚市天涯区三亚湾红树林亚马逊丛林水乐园“7·18”溺水事故，是一起因生产经营单位安全管理责任落实不到位、监护人失职导致的生产安全责任事故。现将具体情况

报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

三亚红树林度假酒店经营有限公司2010年2月9日成立，营业执照统一社会信用代码：91460200698936379P，注册资本：500万元人民币，类型：有限责任公司，法定代表人：罗某君，住所：三亚市凤凰路155号（海航学院对面），目前企业的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.单位经营资质情况

三亚红树林度假酒店经营有限公司持合法营业执照，法定代表人：罗某君。

三亚红树林度假酒店经营有限公司持有《高危险性体育项目经营许可证》；许可项目（范围）：旅游潜水；法定代表人：刘某；经营场所：三亚湾红树林度假世界·亚马逊丛林水乐园（以下简称“水乐园”）；经营场所负责人：柴某；社会体育指导人员数量：潜水教练员20人；救助人员数量：6人；经营许可证编号：琼F高危（2024）SY002号，许可证有效期为2024年4月25日至2029年4月24日。

2.履职安全管理职责情况

三亚红树林度假酒店经营有限公司针对水乐园已建立安全与消防管理制度，成立安全管理组织机构，编制生产安全事故

应急预案，并制定设备安全操作流程。

3.存在的问题

（1）三亚红树林度假酒店经营有限公司营业执照法定代表人已于2025年6月23日变更为罗某君，但水乐园《高危险性体育项目经营许可证》的法定代表人（刘某）、经营场所负责人（柴某）未同步变更。

（2）水乐园安全管理制度不完善：现场检查发现，水乐园缺失安全检查管理制度、安全风险分级和隐患排查治理双重预防工作机制、设备管理和检维修制度、安全投入保障制度。

（3）水乐园上墙制度未合规落实：水乐园各区域游乐设施设备的安全管理制度、操作规程、溺水抢救操作规程，未按照国家标准规范执行并全面上墙。

（4）水乐园救生配置不达标：水乐园未依据国家标准《体育场所开放条件与技术要求 第一部分：游泳池场所》（GB19079.1-2013）配齐配足救生观察台与救生员。

（5）三亚红树林度假酒店经营有限公司应急预案未按期修订备案：该公司2019年9月编制的生产安全事故应急预案虽按要求备案，但2022年9月到期后，未按法律法规要求及时修订并到相关部门重新备案。

（三）事故相关人员信息

1.死者及家属

戴某睿：死者。男，彝族，4岁，（身高1-1.1米），户籍：

云南省昆明市人。

戴某宏：死者父亲。男，汉族，户籍:云南省昆明市人。

2.三亚红树林度假酒店经营有限公司相关人员信息

罗某君，男，汉族，户籍:北京市朝阳区人，三亚红树林度假酒店经营有限公司法定代表人。

路某，男，汉族，户籍：北京市东城区人，三亚红树林度假酒店经营有限公司副总裁。

张某森，男，汉族，户籍:山东省苍山县人，三亚红树林度假酒店经营有限公司安保总监。

王某征，男，汉族，户籍:湖北省应城市人，三亚红树林度假酒店经营有限公司娱乐部总监。

景某欣，男，汉族，户籍:哈尔滨市道外区人，水乐园领班（带班）。

何某铿，男，汉族，户籍：海南省三亚市天涯区人，水乐园救生员。

符某萱，男，汉族，户籍：海南省昌江黎族自治县人，水乐园救生员。

梁某林，男，汉族，户籍：海南省乐东黎族自治县人，水乐园救生员。

（四）事故发生经过

通过调取水乐园周边视频监控，还原事故发生前后周边人员活动情况及事故经过：

2025 年 7 月 18 日 14 时 42 分：戴某宏父子三人（含其子戴某睿）及朋友家属二人（王先生父女）同行共 5 人，在水乐园门口购票。

14 时 44 分：上述 5 人检票进入水乐园，前往更衣室更换衣物。

14 时 57 分至 15 时 13 分：戴某睿（溺水者）在幼儿池玩耍，监护人戴某宏未陪同。

15 时 03 分：戴某宏、戴某宏大儿子及王先生父女前往涌浪池方向，戴某睿仍独自在幼儿池玩耍。

15 时 18 分：戴某宏前往幼儿池接戴某睿，一同前往涌浪池沙滩区域。

15 时 23 分：戴某睿独自跑向涌浪池周边玩耍，监护人戴某宏未陪同。

15 时 27 分至 15 时 46 分：戴某宏进入涌浪池陪同戴某睿玩耍后，上岸至沙滩休息区休息。

15 时 47 分至 15 时 54 分：戴某宏带领大儿子、戴某睿及王先生父女共 5 人，前往四彩平台滑梯设备玩耍。

15 时 55 分至 16 时：戴某宏带领大儿子、戴某睿及王先生女儿取泳圈前往巨兽碗平台，因该区域对儿童有限制，戴某宏让戴某睿自行从楼梯下去，其本人与大儿子、王先生女儿 3 人从巨兽碗平台单人滑下。

16 时 01 分：戴某睿从巨兽碗平台下来后，直接返回沙滩

处。

16 时 03 分：戴某睿从沙滩独自跑向涌浪池玩耍，监护人戴某宏未陪同。

16 时 04 分：戴某睿从涌浪池浅水区西侧墙边进入深水区（水深 70-110CM），当时涌浪池上下共 2 名救生员在现场，同日 16 时 04 分，戴某宏从巨兽碗回到沙滩休息区休息。

16 时 08 分：戴某睿在深水区（水深 100-110CM）呈溺水微挣扎状态，周边游客未察觉，现场救生员亦未发现，未采取任何处置措施。

16 时 09 分：戴某睿在深水区（水深 100-110CM）呈溺水漂浮状态，向浅水区漂浮，救生员仍未发现，未采取紧急救援措施。

16 时 14 分：一名女游客发现戴某睿后将其抱起送至涌浪池岸边，并对其实施心肺复苏，随后涌浪池岸边救生员符某萱赶到现场，通知相关领导并拨打 120 急救电话。

16 时 15 分左右：救生员何某铿听到女游客呼救后赶到现场，接替女游客继续实施心肺复苏（约 10 分钟），随后水乐园领班景某欣到达现场，与何某铿轮番接力进行心肺复苏，直至 120 急救医护人员到场。

16 时 16 分左右：水乐园相关领导陆续到达现场，开展救援协调工作并维护现场秩序。

16 时 24 分：戴某宏大儿子告知戴某睿溺水情况，戴某宏赶

到抢救现场。

16 时 32 分：120 急救人员到达现场，将戴某睿送至医院抢救，经抢救无效死亡，三亚市中心医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》认定，死亡原因系溺水。

（五）事故现场情况

1. 基本情况调查

运营管理：水乐园由三亚红树林度假酒店经营有限公司酒店俱乐部营地运营部-娱乐部管理，水乐园整体分为三个区域。收费标准：成人 88 元/人，儿童 68 元/人。涌浪池参数：事故发生区域，水池面积约 1000㎡，呈 15-20 度斜坡，整体为扇形（窄处 25M、宽处 40M），纵深约 35M。分为深水区与浅水区，深水区水深约 1.2M，浅水区水深约 0.5M，池内设有水位标识。



水乐园设计图