

兴宾桥巩广西智电电力工程有限公司“11•17”一般触电事故事故调查报告

2026-01-26 16:10 来源：来宾市兴宾区应急管理局

目 录

一、 事故基本情况

（一） 事故发生单位及相关单位概况

1. 建设单位概况

2. 施工单位概况

3. 第三方单位概况

（二） 事故发生单位日常安全管理情况

（三） 事故发生经过

（四） 事故现场情况

（五）人员伤亡和财产损失情况

二、事故应急处置情况

（一） 事故应急处置及善后情况

（二） 事故应急处置评估结论

三、事故发生原因

（一） 事故直接原因

（二） 事故间接原因

四、 对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一） 对责任人员的处理意见

1.因在事故中死亡不予追究责任人员

2.项目主要负责人员

（二） 对责任单位的处理意见

五、事故整改和防范措施

兴宾桥巩广西智电电力工程有限公司

“11·17”一般触电事故调查报告

2025年11月17日11时40分许，来宾市兴宾区桥巩镇华侨11队附近的磨东取水厂发生一起触电事故，事故造成1名施工人员死亡，造成直接经济损失180万元。

事故发生后，为尽快查明事故原因，查清事故性质及相关人员的责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力建设工程施工安全监督管理办法》等有关法律法规，2025年11月19日经来宾市兴宾区人民政府批准，成立兴宾桥巩广西智电电力工程有限公司“11·17”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由兴宾区人民政府办、兴宾区应急局、兴宾区总工会、兴宾区卫健局、兴宾区人社局、市公安局桥巩派出所、来华街道办等单位工作人员组成，全面开展事故调查工作，同时根据上级文件要求，邀请兴宾区纪委监委、兴宾区检察院参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、询问当事人，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。事故调查组认定，兴宾桥巩广西智电电力工程有限公司“11·17”一般触电事故是一起施工人员违规作业导致其触电死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

建设单位概况

广西来宾工业投资集团有限公司，成立于2007年10月31日，注册资本捌亿玖仟捌佰陆拾伍万叁仟柒佰贰拾贰元肆角陆分；类型为有限责任公司（国有独资）；法定代表人陈*鹏；公司详细地址：来宾市兴宾区翠屏路399号来宾市创业金融服务中心6#写字楼第13层、第14层；统一社会信用代码：914513006670******。经营范围：对来宾市工业园区基础设施建设及交通、水城基础设施投资、建设、开发经营；筹集政府工业项目建设资金；经授权国有资产经营；房地产开发经营；物业管理；工程施工；对外投资；旅游及文化开发；国内贸易（国家专控项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

施工单位概况

广西建工集团冶金建设有限公司，成立于1981年10月21日，注册资本陆亿肆仟肆佰肆拾壹万零贰佰玖拾元整；类型为：其他有限责任公司；法定代表人覃*华；公司详细地址：柳州市北雀路115号；统一社会信用代码为：914502002729******；经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计；地质灾害治理工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；爆破作业；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备设计；住宿服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；五金产品批发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；特种作业人员安全技术培训；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三方单位概况

广西智电电力工程有限公司，成立于2014年05月19日，注册资本贰仟万元整；类型为：其他有限责任公司；法定代表人冯*；公司详细地址：来宾市红水河大道333号翠屏水坊2号楼101号2层；统一社会信用代码为：914513003993******；经营范围：送变电专业承包、房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程总承包、土石方工程专业承包、装饰装修施工专业承包、地基与基础工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、水利水电工程总承包、消防设施工程专业承包、机电设备安装工程专业承包（除特种设备等国家专项规定外），园林绿化工程、建筑智能化工程、电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑防水工程、环保工程（以上项目凭有效资质证经营）；对互联网销售平台投资；电力设施承装（修、试）（凭许可证有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；销售：五金交电（除助理自行车）、电力设备（除国家专项规定外）、给排水设备、建筑材料（除危险化学品及木材）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2008年9月29日，经来宾市发展和改革委员会批准，同意凤凰工业园供水工程立项，广西来宾市工业投资有限责任公司为来宾市凤凰工业园供水工程取水点主干线10KV输送电路工程建设单位。2011年11月8日广西来宾市工业投资有限责任公司与广西建工集团冶金建设有限公司签订建设工程施工合同，由广西建工集团冶金建设有限公司为施工单位负责来宾市凤凰工业园供水工程取水点（磨东水厂取水泵房）主干线10KV输送电路工程建设。在建设备用电源线期间因青苗补偿、线路设计变更和备电房的双电源切换柜损坏等问题，致工程未能完工。2025年为完成供水工程取水点备用电源线路建设，

广西来宾市工业投资有限责任公司、广西建工集团冶金建设有限公司、广西智电电力工程有限公司三方经协商，将供水工程取水点备用电源线路建设交由广西智电电力工程有限公司承建。

（二）事故发生单位日常安全管理情况

经查，广西来宾工业投资集团有限公司作为建设单位，已审核施工单位广西建工集团冶金建设有限公司施工资质，但在施工过程中，广西来宾工业投资集团有限公司作为建设单位未建立健全安全生产组织和管理机制，未履行该工程安全生产组织、协调、监督职责；也未建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，未实施施工现场全过程安全生产管理。

广西建工集团冶金建设有限公司作为施工单位，具备建筑工程施工总承包特级资质，取得安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证（均二级）。2025年经与广西来宾工业投资集团和广西智电电力工程有限公司三方协商，将供水工程取水点备用电源线路交由广西智电电力工程有限公司负责建设，未再对工程建设进行安全监管。

广西智电电力工程有限公司作为供水工程取水点备用电源线路具体承建单位，具备电力工程施工总承包二级资质，取得安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证（均二级）。但未设立安全生产管理机构，未健全各项制度及操作规程，未制定全员安全生产责任制并落实，项目负责人未取得相关资质。在承建供水工程取水点备用电源线路期间，未定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，未严格落实施工现场安全措施，施工单位负责项目管理的技术人员未向作业人员进行安全技术交底。

（三）事故发生经过

2025年11月17日8时30分许，广西智电电力工程有限公司的施工人员覃*和覃*留至供水工程桥巩取水点施工。8时35分至10时20分许，进行19根杆号牌更换工作。完工后，覃*打电话向部门经理韦圣生汇报，请求进入配电房更换互感器。韦圣生同意后，覃*和覃*留进入水泵配电室开展互感器更换工作。更换互感器需至计量柜后进行，覃*留打开计量柜后门进行验电后，确定无电便开始拆除原有互感器，安装新互感器。11时30分许，覃*和覃*留发现铜牌不符合安装要求，打电话向韦圣生汇报，并请示结束施工，韦圣生同意并要求收工撤离现场。覃*留和覃*立即结束收拾工具。11时43分，覃*听到爆炸声，转身发现覃*留倒地，覃*立即到电源处准备关闭电源，但发现电源已经跳闸。确保电源跳闸未接通情况下覃*将覃*留拉到空旷平坦处，打电话向韦圣生汇报情况，并在韦圣生要求下拨打120急救电话。在救护车到来之前，覃*对覃*留不间断进行心肺复苏，120救护车及医护人员到达现场继续抢救20多分钟后，宣布覃*留抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

经现场勘验，事发点位于桥巩取水点水泵配电室，水泵配电室位于桥巩取水点西北角，水泵配电室面南坐北。配电室内面南朝向共12组计量柜，事发点为编号AH8电源计量柜后下部。



图1事故位置示意图

（五）人员伤亡和财产损失情况

死者：覃*留，男，身份证号：452226198112******，广西来宾市兴宾区寺山镇******，广西智电电力工程有限公司劳务派遣工作人员。

事故造成直接经济（含人身伤亡、善后处理及财产毁损）损失约180万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故应急处置及善后情况

事故发生后，现场施工人员覃*立即拨打120急救电话，并将覃*留转移至空旷地面持续开展心肺复苏抢救。广西智电电力工程有限公司相关负责人接报后第一时间赶赴现场开展应急救援工作。覃*留抢救无效后立即拨打110报警电话报警。

2025年11月17日，广西智电电力工程有限公司与死者家属协商达成赔偿事宜并签署《协议书》，约定一次性给予死者家属经济赔偿壹佰捌拾万元人民币。

（二）事故应急处置评估结论

事故发生后，项目现场施工人员及时拨打120急救电话并上报主要领导，施工单位积极开展应急救援工作，桥巩镇派出所接警后立即赶赴现场并报兴宾区公安分局，兴宾区公安分局报兴宾区应急指挥中心，兴宾区应急指挥中心接报后立即上报兴宾区委办、兴宾区政府办及来宾市应急指挥中心。同时来华街道办工作人员第一时间赶赴现场开展应急救援工作。经评估，本次事故未造成次生灾害和衍生事故，未造成社会影响。本次事故应急处置及时、有效。

三、事故发生原因

（一）事故直接原因

覃*留安全意识淡薄，在未切断电源计量柜10KV高压侧电源的情况下，违规进入带电计量柜违规作业更换互感器，触碰高压侧电源，引发触电事故受伤经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

广西来宾工业投资集团有限公司作为建设单位未对施工单位的安全生产工作统一协调、管理以及定期进行安全检查。且在与广西建工集团冶金建设有限公司和广西智电电力工程有限公司三方协商后未履行相关手续程序存在违规转包该建设项目行为。

广西建工集团冶金建设有限公司作为施工单位，该建设项目未完工的情况下，将供水工程取水点备用电源线路经协商交由广西智电电力工程有限公司负责，存在违法转包行为。并在交由广西智电电力工程有限公司负责后，未再进行供水工程取水点备用电源线路施工安全生产检查，不再履行施工单位职责。

广西智电电力工程有限公司主要负责人未经安全生产知识和管理能力考核合格，未落实全员安全生产责任制，对施工现场未进行隐患排查，高危作业现场无监护人员，施工技术交底未做，施工人员违规操作未及时制止。

四、　　事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任人员的处理意见

1.因在事故中死亡不予追究责任人员

覃*留，男，群众，广西来宾市兴宾区寺山镇******，广西智电电力工程有限公司劳务派遣工作人员。在这起事故中，漠视安全，违规更换互感器，直接触碰高压侧电源受伤致死。鉴于覃*留已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.项目主要负责人员

冯*，男，广西智电电力工程有限公司法定代表人（副总经理），负责项目建设安全监督管理，2014年任职法定代表人。在这起事故中，未履行主要负责人职责，未建立落实隐患排查治理双重预防工作机制，未开展安全生产检查及时消除生产安全事故隐患，负有不履行主要责任人职责责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对广西智电电力工程有限公司法定代表人冯*进行相应的行政处罚。

（二）对责任单位的处理意见

广西智电电力工程有限公司，在项目建设施工中未根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》落实施工安全生产主体责任，存在事故间接原因中有关问题。在这起事故中违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条“生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。”；第二十七条“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。”；第四十一条“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”；第四十三条“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实”；《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十四条“ 施工单位应当履行劳务分

包安全管理责任，将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，落实安全措施，加强作业现场管理和控制。”；根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对广西智电电力工程有限公司进行相应的行政处罚。

广西建工集团冶金建设有限公司，在项目建设施工中未根据《建设工程安全生产管理条例》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》落实施工安全生产主体责任，并对工程以其它形式违法转包给广西智电电力工程有限公司，存在事故间接原因中有关问题。在这起事故中违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条“施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。”；违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条第（一）项“电力建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位对施工现场的安全生产负总责，具体包括：（一）施工单位或施工总承包单位应当自行完成主体工程的施工，除可依法对劳务作业进行劳务分包外，不得对主体工程进行其它形式的施工分包；禁止任何形式的转包和违法分包；”；根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由兴宾区应急委办公室将该企业违法情况报来宾市应急委办公室转行业主管部门。

广西来宾工业投资集团有限公司在项目建设施工中未落实《电力建设工程施工安全监督管理办法》建设单位对电力建设工程施工安全负全面管理责任。未与广西建工集团冶金建设有限公司签订安全生产协议。与广西建工集团冶金建设有限公司和广西智电电力工程有限公司三方协商后未履行相关手续程序，将供水工程取水点备用电源线路违法转包、分包给广西智电电力工程有限公司，存在事故间接原因中有关问题。在这起事故中违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第六条“建设单位对电力建设工程施工安全负全面管理责任，具体内容包括：（一）建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责；（二）建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施施工现场全过程安全生产管理；”；第七条“建设单位应当按照国家有关规定实施电力建设工程招投标管理，具体包括：（一）应当将电力建设工程发包给具有相应资质等级的单位，禁止中标单位将中标项目的主体和关键性工作分包给他人完成；（四）应当与勘察设计、施工、监理等中标单位签订安全生产协议。”；第十二条“建设单位应当履行工程分包管理责任，严禁施工单位转包和违法分包，将分包单位纳入工程安全管理体系，严禁以包代管。”根据《电力建设工程施工安全监督管理办法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由兴宾区应急委办公室将该企业违法情况报来宾市应急委办公室转行业主管部门。

五、事故整改和防范措施

本期事故教训深刻，为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，建议采取如下整改和防范措施：

广西智电电力工程有限公司以该事故作为典型案例，组织全体员工开展一次安全警示教育活动；公司主要负责人必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；扎实开展公司全体工作人员安全生产教育培训工作；在生产过程中严格遵守安全生产法律法规的强制性规定；对公司的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改；将劳务派遣人员、临时用工人员纳入安全管理体系，对劳务派遣用工必须签订劳务合同，落实安全措施，加强作业现场管理和控制；提高公司安全监管人员安全素质、安全知识，杜绝类似生产安全事故发生。

来宾市兴宾区人民政府事故调查组

2026年1月26日

重点网站
设区市政府门户网站
县（市区）政府门户网站
市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：来宾市兴宾区人民政府办公室　承办：来宾市兴宾区政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000103　桂ICP备14001624号　网站标识码：4513020002

党政机关

扫码关注
公众号

中国互联网
违法和不良信息举报中心
China Internet Illegal Information Reporting Center
12377
www.12377.cn

兴宾区互联网
违法和不良信息举报平台