贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司“5•31”一般物体打击事故调查报告

来源：昭平县应急管理局　发布时间：2024-08-14 08:30　【字体：大 中 小】

2024年8月13日经县人民政府同意批复，现将贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司“5·31”一般物体打击事故调查报告公布，报告内容如下：

2024年5月31日凌晨4时30分许，位于昭平县樟木林镇潮江工业园区的贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司发生一起一般物体打击事故，工人死亡，直接损失约166万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经县政府批准，成立了由县委常委、副县长任政府办、县应急管理局、昭平生态环境局、县经贸局、县公安局、县司法局、县人社局、县总工会、樟木林镇人民政府等单位有关人员为成员的贺县万相环保科技有限责任公司“5·31”事故调查组，并邀请昭平县纪委监委介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、询问有关人员，故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查组调查认定，贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司“5·31”事故是一起因设备存在安全隐患、从业人员未遵守规章制度作业、管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司（以下简称万相环保公司），统一社会信用代码：91451121MA5NR4FE5E，类型：有限责任公司（资或控股），成立日期：2019年4月29日，法定代表人：宾某华，住所：昭平县樟木林镇潮江村（潮江工业园扶贫安置区以南），经营范围：环发；危险废物利用、处置；一般固体废物治理、利用、处置；危险货物道路运输；次氧化锌和焙砂的生产、销售；建筑材料、化工产品（危险化学销售；商品信息咨询服务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

《危险废物经营许可证》，编号GXHZ2023001，法人名称：贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司，法定代表人：白某锋，经营涉事地址昭平工业集中区潮江工业园潮江片区，核准经营危险废物类别及经营规模：收集、贮存、利用含锌废物HW23:336-103-33、312-001-23，HW48:321·321-022-48，经营规模为50000吨/年，发证机关：广西壮族自治区生态环境厅。

（二）事故发生单位人员信息

张某南，男，汉族，居民身份证号码450203********0713，住址：广西柳州市鱼峰区屏山大道***号***室。贺州市昭平县万相环保科技有限实际负责人，负责公司的安全管理和生产管理工作。

持主要负责人培训合格证（非高危行业），证号450203********0713，有效期限2023年9月15日至2026年9月14日，2023年9月6—9日完成32程培训，并取得合格成绩。

白某寿，男，汉族，1居民身份证号码450203********0731，住址：广西柳州市柳北区鹧鸪江路***号***栋***单元***号。贺州市昭平县万技有限责任公司安全管理员，负责公司安全管理工作。

持安全管理员培训合格证（非高危行业），证号：企安培证字第LZ220818018号，有效期限2022年8月18日至2026年8月17日。

杨某莲，女，汉族，居民身份证号码452427********0447，住址：广西贺州市八步区东发街***号***号楼***号。贺州市昭平县万相环保科任公司员工，在装包岗位工作，**系本次事故死者**。

（三）劳动合同和保险情况。一是万相环保公司与杨某莲于2022年4月1日签订了《劳动合同》。劳动合同期限自2022年4月1日起至2025年止。杨某莲工作岗位为装包岗位，其工资由万相环保公司按3700元/月支付。二是万相环保公司投保《安全生产责任保险》，保险公司：中国平安股份有限公司广西分公司，保险单号11424103902291777714，保险期限自2023年12月2日00时起至2024年12月1日24时止，投保员工人数50人。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.规章制度情况。一是万相环保公司制定了本单位的《安全生产组织机构》并设置相关岗位人员，但是未及时根据公司人员变动完善健全组二是制定了《安全生产检查制度》《安全生产考核制度》《安全生产奖惩制度》，以及各岗位的安全生产责任制度。三是制定了《除尘工及分体收安全操作规程》。四是制定并备案了《贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司生产安全事故应急预案》。

2.隐患排查情况。万相环保公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。未生产安全事故隐患排查治理制度等材料。在2024年1月1日至5月31日，未开展日常安全检查、事故隐患排查整治工作，无相关台账材料。

3.规章制度落实情况。万相环保公司未建立健全安全生产教育培训制度、安全生产教育和培训计划。未有效教育和督促杨某莲严格执行本单生产规章制度和安全操作规程。杨某莲在工作中未严格遵守《装包岗位安全生产责任》《除尘工及粉体收集包装工安全操作规程》，上班前未穿戴用品。

4.杨某莲安全生产教育和培训情况。万相环保公司未能落实企业从业人员的安全生产教育和培训。杨某莲的安全生产教育培训和考核结果材年1月1日杨某莲入场三级安全教育登记表。公司未按法律法规要求组织开展从业人员安全生产教育和培训、考核等，未如实记录安全生产教育和间、内容、参加人员以及考核结果等情况，无相关台账。

二、事故发生经过

2024年5月31日凌晨4时30分许，童某端和杨某莲分别来到万相环保公司1号线生产车间工作，杨某莲在车间窑斗出粉，童振端驾驶叉车在车准备装粉送到窑头处。童某端到窑头处未看到杨某莲，就到其工位查看情况，结果看到杨某莲被一台工业风扇压着头部，看不到其面部，现场地面无安全帽。

三、事故现场情况

事故发生地位于昭平县樟木林镇潮江工业园区内，贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司1号线生产车间，经纬度：东经111°12′55 24°8′6″。

伤人点位于公司1号生产车间东出入口旁，现场有一倾倒的自制风扇铁架，铁架高153cm，边长为90×56cm，底部有三个滚轮安装于铁架下一个滚轮已脱落在铁架下方。放置风扇的铁架和工业风扇无固定装置，未发现电焊固定痕迹。现场的蓝色圆柱形工业风扇，直径80cm，高60cm。有防护网，电机一侧无防护网，边缘有血迹。

死者杨某莲头朝西南方向仰面躺在地上，距东侧墙体1.42米，距东北方向墙体8m，距西侧设备支架1.7m。死者身体旁有一顶竹织斗笠和大片发现安全帽。

四、人员伤亡和财产损失情况

经调查核实，本次事故造成1人死亡，直接经济损失约166万元。

死亡人员信息：

女，汉族，居民身份证号码452427********0447，住址：广西贺州市八步区东发街***号***号楼***号。贺州市昭平县万相环保科技有限责工，工作岗位为装包岗位。

五、事故应急处置情况及善后处理情况

（一）应急处置情况

事故发生后，现场人员童某端、覃某光等人立即向公司报告事故情况。凌晨4时40分许张某南接到覃某钦（车间主任，负责生产技术）电话要求拨打120急救电话，并和覃某钦立即赶赴现场处置。

凌晨4时48分许，张某南和覃某钦赶到现场，立即组织工人对杨某莲施救，把压在其头部的工业风扇移开后，组织工人保护现场，拨打110报并向公司法人宾某华和当地政府、有关部门报告事故情况。

凌晨5时15分，樟木林镇中心卫生院救护人员赶到现场，对杨某莲进行检查，初步诊断头颅外伤伴大出血，临床死亡。

（二）善后处理情况

2024年5月31日，万相环保公司和杨某莲家属方达成166万元的赔偿协议并签订协议书，该事件善后处置工作完毕。

六、事故发生原因

（一）事故直接原因

1.在1号线生产车间事故现场内，涉事工业风扇与自制铁架无固定装置，未发现电焊固定痕迹，存在事故安全隐患。

2.杨某莲未遵守《装包岗位安全生产责任》《除尘工及粉体收集包装工安全操作规程》等工作要求，未佩戴安全帽等劳动保护用品。

（二）事故间接原因

1.万相环保公司未能落实生产经营单位安全生产主体责任。未建立健全并落实公司安全生产相关制度和培训计划，并组织本单位的安全生产训，及时消除事故隐患。未有效督促公司员工执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

2.张某南作为万相环保公司的实际负责人，未有效落实生产经营单位主要负责人的安全生产职责。未建立健全并落实本单位安全生产相关制计划，及时消除事故隐患。未有效组织开展安全生产培训和教育。

3.白某寿作为万相环保公司的安全管理员，未有效落实生产经营单位安全生产管理员的管理职责。未组织或参与制定本单位安全生产相关制计划，及时消除事故隐患。未有效组织安全生产教育和培训，没有制止和纠正从业人员违反操作规程的行为。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理意见

贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司未能落实生产经营单位安全生产主体责任，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和产法》第四条第一款、第二十八条第一款和第四款、第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十五条之规定，建议由昭平县应急管理局按照《共和国安全生产法》有关规定处理。

（二）对事故相关人员的责任认定及处理意见

1.杨某莲安全意识淡薄，未遵守《装包岗位安全生产责任》《除尘工及粉体收集包装工安全操作规程》等工作要求，未穿戴安全帽等劳动保对事故的发生负有责任，因其在事故中死亡，故不再追究其责任。

2.张某南作为万相环保公司的实际负责人，未落实生产经营单位主要负责人的安全生产职责，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华国安全生产法》第二十一条第二项、第三项和第五项之规定，建议由昭平县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定处理。

3.白某寿作为万相环保公司的安全管理员，未有效落实生产经营单位安全生产管理员的管理职责，对事故的发生负有责任。其行为违反了《共和国安全生产法》第二十五条第一条第一项、第二项、第五项和第六项之规定，建议由昭平县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有理。

八、事故防范和整改措施

万相环保公司要认真吸取教训，加强对从业人员的安全生产教育和培训，加强安全管理，完善隐患排查治理制度，落实排查治理工作。主要督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，加强安全管理，防范类似事故的发生。安全生产管理员要落实安全管理职责，建单位的安全生产管理制度，及时制止从业人员违章作业行为；组织本单位安全生产教育和培训，完善教育和培训台账。

贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司

“5·31”事故调查组

2024年7月29日

网站地图 地址：广西壮族自治区贺州市昭平镇北秀街7号

主办：昭平县人民政府办公室 电话：0774-6682321

桂公网安备45110002000267号　桂ICP备15002089号　网站标识码：4511210003