永新县埠前镇三门村思源小区“5·27”民房火灾事故调查报告

永新县埠前镇三门村思源小区“5·27”民房

火灾事故调查组

2026年9月

目录

一、基本情况 4
（一）起火建筑基本情况 4
（二）起火场所产权归属 5
（三）小区物业管理情况 5
二、伤亡人员和直接经济损失情况 5
（一）死亡人员信息 6
（二）受伤人员信息 6
（三）直接经济损失情况 6
三、事故经过及灭火救援情况 6
（一）事故发生经过 6
（二）灭火救援情况 7
（三）善后处置情况 8
（四）应急处置评估情况 8
四、火灾调查情况 8
（一）起火住宅基本情况 8
（二）现场勘验情况 9
（三）火灾事故认定情况 13
五、事故发生的原因和性质 14
（一）事故直接原因 14
（二）事故间接原因 14
（三）事故性质认定 15

六、有关责任单位存在的问题 15
（一）事故相关单位存在的主要问题 15
（二）地方政府及相关部门监管职责及存在的主要问题 15
七、事故责任认定及处理建议 16
（一）对直接责任人员的处理建议 16
（二）相关单位及责任人 16
八、事故防范措施意见 16
（一）强化宣传的精准性，提升自防自救能力 16
（二）强化管理的规范性，压实物业主体责任 17
（三）强化治理的针对性，夯实末端防控基础 17
（四）强化工作的系统性，切实做到举一反三 18

2026年5月27日02时02分，吉安市消防救援支队119指挥中心接到报警称：江西省吉安市永新县埠前镇三门村思源小区2栋2单元402室发生火灾。火灾造成2人死亡，2人受伤，过火面积约43平方米，直接经济损失约126.92万元。

事故发生后，省、市各级领导高度重视，要求全力救治，做好善后；同时要汲取教训，在全市进行消防隐患排查整治行动。依据《中华人民共和国消防法》《吉安市火灾事故调查处理规定》等法律法规及制度文件，吉安市政府成立由市消防救援支队牵头，市应急管理、住建、民政、公安等部门联合组成的市级专项事故调查组，进驻永新县开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）起火建筑基本情况

起火建筑位于永新县埠前镇三门村思源小区，为框架结构，耐火等级二级。2019年3月29日，思源小区新建工程在永新县公安消防大队进行了消防设计备案；2020年12月11日，永新县住房和城乡建设局向永新县红枫房地产开发有限公司出具了建设工程消防验收（备案）意见书（注：项目未抽中[①]）。起火

[①]《吉安市建设工程消防设计审查验收管理实施细则（试行）》（吉市建字〔2021〕138号）消防设计审查验收主管部门收到建设单位备案材料后，对备案材料齐全的，按一定比例进行抽查，并出具备案凭证（抽中的由消

建筑主体高度18.4米，地上6层，建筑总面积1371.39平方米，起火的住宅为2栋2单元402室（见图1）。



（图1：小区鸟瞰图）

（二）起火场所产权归属

根据不动产权证（赣2021不动产权第0003954号），起火房屋永新县埠前镇思源小区2栋2单元402室系刘某华、王某华夫妻共同所有。

（三）小区物业管理情况

2024年12月20日，永新县红枫房地产开发有限公司与永新县天之华物业服务有限公司签订物业管理服务合同书，并于2025年1月1日开始入驻小区开展工作。

二、伤亡人员和直接经济损失情况

防设计审查验收主管部门进行消防检查，以检查结果作为备案结论；未抽中的即完成备案）；备案材料不齐全的，应当一次性告知需要补正的全部内容。

本次事故共造成2人死亡、2人受伤。

（一）死亡人员信息

王某芳，身份证号码：3624301954xxxx7518，永新县埠前镇三门村思源小区2栋2单元402室住户，系户主王某华父亲；

王某婷，身份证号码：3608302018xxxx7529，永新县埠前镇三门村思源小区2栋2单元402室住户，系户主刘某华、王某华女儿。

（二）受伤人员信息

肖某娥，身份证号码：3624301956xxxx7520，永新县埠前镇三门村思源小区2栋2单元402室住户，系户主王某华母亲；

王某文，身份证号码：3608302024xxxx751x，永新县埠前镇三门村思源小区2栋2单元402室住户，系户主刘某华、王某华儿子。

（三）直接经济损失情况

依据《火灾直接经济损失统计方法》（XF/T 185-2025）核定，本次事故造成直接经济损失约126.92万元。

三、事故经过及灭火救援情况

（一）事故发生经过

2026年5月26日20时34分，肖某娥关闭餐厅灯，带王某婷、王某文返回东侧卧室（儿童房）睡觉，王某芳返回东北角卧室（次卧）睡觉。20时36分，王某芳走出卧室手持点着的蚊香寻找东西；20时37分，携带两层纸质蛋托返回次卧（见图2）；20时38分，再次前往客厅拿取风扇后返回次卧并再未出来；22

时11分，王某芳赤身短裤，肩扛棉被前往儿童房睡觉；2026年5月27日00时53分客厅监控摄像头拍到烟雾；00时56分客厅监控摄像头画面丢失；02时02分，胡某银（身份证号码5223241983xxxx4816）报警；02时12分，永新县消防救援大队人员到达现场，进行处置。



（图2：事发经过）

（二）灭火救援情况

吉安市消防救援支队指挥中心接到报警称：永新县埠前镇思源小区2栋4楼起火，被困人员不明。接警后，支队立即调派1站4车16人赶赴现场，并联动公安、医疗等部门协同处置。2时12分，首战力量到达现场。经侦查，为思源小区2栋2单元402室起火，有4人被困在房内（2名大人、2名小孩）。2时33分，4名被困人员相继被救出，并由120送往医院救治。2时50

分，经医护人员反馈，王某芳经抢救无效死亡，另外3人还在救治中（其中1人伤势较重）。3时45分，现场处置完毕。4时36分，经医院反馈，王某婷经抢救无效死亡。肖某娥、王某文因救治得力，现已康复出院。

（三）善后处置情况

事故发生后，县政府第一时间启动善后处置工作机制，统筹推进人员安抚、医疗救助、困难帮扶、矛盾化解等各项工作，全力保障群众切身利益，坚决维护社会大局稳定。市卫健部门统筹调度医疗资源，救治工作有力有序，伤者全部得到及时有效救治。埠前镇牵头总抓善后工作，组建专班、落实专人，对口对接遇难家属及受伤人员，扎实开展情绪疏导、慰问安抚、跟进沟通等各项工作，耐心回应群众合理诉求。民政、财政、医保、乡村振兴等部门各司其职、协同发力，严格对照政策标准，精准落实抚恤补助、医疗报销、临时救助、困难兜底等保障政策，全方位做好受灾家庭帮扶救助工作。同时，建立常态化回访机制，持续跟进掌握家庭生活、思想动态、实际困难，主动靠前解决群众急难愁盼问题，积极防范化解各类信访维稳风险，确保事故善后处置工作平稳有序、稳妥落地、闭环清零。

（四）应急处置评估情况

事故发生后，永新县政府多方联动，事故处置组织有力、措施得当，妥善做好了现场救援和善后处置工作，未发生次生事故。

四、火灾调查情况

（一）起火住宅基本情况

永新县埠前镇三门村思源小区2栋2单元为一梯两户式多层住宅，共1部疏散楼梯，无电梯，入户楼梯位于该建筑东侧。起火住宅系2栋2单元402室，商品房，产证面积110.82平方米，三室两厅两卫，系刘某华、王某华夫妻共同所有（见图3）。



（图3：402室平面图）

（二）现场勘验情况

起火建筑为吉安市永新县埠前镇思源小区2栋（该小区由9栋住宅楼组成），坐东朝西，地上6层，高度18.4米，框架结构，由南向北依次为1-3单元。起火建筑西侧为西禾路，东侧为思源小区内部道路和4栋住宅楼，北面紧邻2栋3单元住宅，南面紧邻2栋1单元住宅。

2栋2单元4楼入户门楼梯平台区域顶部烟熏浓重，402室入户门门锁被破坏。从入户门进入，由西向东依次为客厅、餐厅、

厨房，其北侧由西向东依次为主卧、卫生间（主卧内）、卫生间（公卫）、次卧（主卧东面的东北角房间）、儿童房（东侧房间），主卧房门和次卧房门相对，呈开启状态。儿童房房门和厨房门朝向餐厅，客厅西北角区域可见一监控摄像头，摄像头受高温烘烤已脱落。

客厅顶棚及墙体上部存在大面积烟熏痕迹，烟痕呈上浓下淡分布。客厅区域无明显过火痕迹，家具用品等仅表面附着烟尘。客厅吊顶大部分受高温作用变形脱落，吊顶龙骨裸露，顶部局部构件受热变形下坠；客厅四周墙面装饰板材受热鼓包、破裂。西侧窗户窗帘和洗衣机无过火痕迹，仅有烟熏痕迹，西侧金属防盗窗无破坏痕迹。

餐厅餐桌上方墙面可见配电箱，外观均完好，仅表面附着烟尘。配电箱内除总开关处于跳闸断开状态外，其余开关均处于连通状态，总开关为剩余电流动作保护器断路器（型号为正泰（CHNT）NXBLE-63-2P-C63），操作手柄上烟尘均匀，蓝色漏电按钮呈凸起状态，配电箱内接线端子外观完好，无火烧、短路痕迹。餐厅吊顶板呈悬垂状态，西侧脱落，东侧挂顶。

主卧内无明显过火痕迹，门口区域顶部吊顶脱落。

公卫内吊顶脱落严重，有一花洒置于红色水桶中。

儿童房房门呈开启状态，内无过火痕迹，整体以烟熏为主，呈上重下轻特征，空调壁挂机外壳有高温变形，靠西墙木质床床头下方有一部淡绿色手机外壳、屏幕轻微开裂的 OPPO 手机，现场提取。地面有儿童用地垫，上有薄被。

厨房内无过火痕迹，厨房内部烟熏痕迹上重下轻，部分吊顶

装饰板高温掉落，厨房内吊顶龙骨裸露、通体烟熏发黑。

次卧内过火严重，房门烧毁，门框上部烧损严重，金属合页呈直角状态。东侧窗户烧损，铝合金窗框高温熔化，顶部楼板吊顶脱落，整体受高温烟熏发黑，东南角距东墙 1.5 米、南墙 0.5-1.2 米处区域龙骨局部受热弯折变形、三根金属龙骨脱落下垂，对应的顶部楼板钢筋裸露，南墙护墙板烧毁，未见固定木条，局部抹灰层脱落。西墙护墙板烧毁，未见固定木条，距地面 2.5 米，上部吊顶木条西北部残留较西南部多，护墙板隔条中部缺失；北墙护墙板烧毁，未见固定木条，距地面 2.55 米，护墙板隔条西侧的上部烧毁，东侧的尚完整；东墙护墙板烧毁，靠东墙，距北墙 0.12 米，距地面 0.9 米，有一扇高 1.5 米、宽 1 米的铝合金推拉窗，两片推拉窗位于窗户北侧，窗户玻璃破损，仅少量玻璃残留，窗框上沿中间和中部南侧铝合金烧损缺失明显；距窗户下沿 1.8 米，窗户上方有两根木条残留物，东侧墙壁上可见五根木条残骸，窗户东侧墙壁抹灰层局部烧损脱落（见图 4）。



（图 4：次卧烧损情况）

402 室次卧沿西墙逐层清理地面残骸，地脚线全部烧毁，距

西墙 0.3 米，距北墙 1.5 米处，近地面发现提取电线线路残骸；在地面距北墙 1.2—1.7 米、距西墙 0.4—0.6 米处发现木质构件残骸。靠西墙，距北墙 1.6-1.8 米处地面瓷砖破损严重。靠北墙，距西墙 0.75 米处，有一木质床架残骸，长约 1.5 米，宽约 1.35 米。在床铺东北角床上挖掘提取织状物残骸，从上至下堆叠痕迹依次为护墙板残骸、碳化物、垫被、竹席、枕头、床板，床架西南角烧损缺失；清理出轮廓后，靠北墙，距西墙 0.69 米，距东墙 1.2 米，床板残骸南北长 0.7 米，东西宽 1.35 米，其余部分烧毁；床架由西至东有五根木档条，烧损程度依次减轻，分别残留 0.7 米、1.2 米、1.19 米、1.45 米、0.97 米，燃烧痕迹呈现向次卧进门方向（西南向）坍塌的特征；距西墙 1 米，距东墙 1.15 米，近地面有木质柜子残留物（南北长 0.4 米，东西宽 1.02 米），经过清理表面有一块木板，木板朝南墙倾倒，床架东侧，距西墙 2.06 米，距东墙 1.15 米处残留 1 根高 0.46 米的床腿。

沿南墙勘验逐层清理地面燃烧残留物，发现有纸箱装衣物、杂物的现象，纸箱贴临地面部分有残留，在该处地面挖掘提取编号 5 和编号 6 的金属残留物。该墙地脚线大部分有残留。

靠东墙，距北墙 1.26 米，由北向南依次有三个木质柜子残留物，最左侧柜子北侧柜板烧损缺失较重，南侧柜板残留较多；中间柜子靠东墙柜板残留较多，西侧柜板烧损缺失，柜子下方内部抽屉呈北侧坍塌状；南侧柜子靠南墙柜板烧损缺失，北侧柜板残留较多；逐层清理到临近东墙木柜处发现临近最南侧柜子坍落

层次由下至上为地面－吊顶残留物－天花板水泥块－燃烧残留物，临近中间柜子坍落层次由下至上为地面－吊顶残留物－天花板水泥块－燃烧残留物。在南侧柜子处地面挖掘提取金属圆柱容器残骸。距西墙 1.5 米，距南墙 1.5 米，挖掘提取的金属圆形残骸和电线残骸，对金属圆形残骸使用特斯拉计进行剩磁测量，分别为 0 和 0.4 特斯拉。对木质床架西侧区域清理出的残留物进行筛查，发现点火器和打火机金属防风帽残留物。次卧四周墙面开关及墙插接线盒饰面全部烧毁脱落，盒内残留多股铜芯导线绝缘外皮完全高温炭化、烧尽脱落，铜导线裸露下垂，无明显短路熔痕和故障痕迹。

（三）火灾事故认定情况

综合永新县公安局出具的《关于“2026.05.27”永新县埠前镇思源小区火灾调查报告》、国网江西省电力有限公司永新县电力分公司提供的编号 3600381076322 用电数据、中国移动通信集团江西有限公司永新县分公司提供的网络数据以及火灾现场监控视频，可以排除雷击、电气线路故障、人为放火和吸烟等引发火灾的可能，依据《火灾事故认定书》（永消火认字〔2026〕第 0003 号），起火时间为 2026 年 5 月 27 日 00 时 50 分许，认定起火部位位于思源小区 2 栋 2 单元 402 室东北角房间（次卧），起火点位于 2 栋 2 单元 402 室东北角房间（次卧）内距北墙 1.4 至 2 米、距西墙 0 至 0.8 米处区域，认定起火原因为使用蚊香不慎引燃周边可燃物引发火灾（见图 5）。



（图 5：起火点）

五、事故发生的原因和性质

（一）事故直接原因

经调查认定，本次火灾事故的直接原因为 2 栋 2 单元 402 室住户王某芳使用蚊香不慎引燃周边可燃物引发火灾。

（二）事故间接原因

1.群众消防安全意识不强。发现火情后未第一时间逃生，未拨打 119 火警电话，未关闭房门避烟、利用卫生间水源降温、用湿毛巾逃生等自救技能进行自救，错过逃生的最佳时间。

2.物业服务企业主体责任落实不到位。未定期开展防火检查巡查和消防宣传教育[②]。

3.属地政府监管缺位。属地政府指导小区组建业主委员会无果后，未及时组织成立物业管理委员会对物业服务企业履职情况

[②]《消防安全责任制实施办法》第十八条第二款 物业服务企业应当按照合同约定提供消防安全防范服务，对管理区域内的共用消防设施和疏散通道、安全出口、消防车通道进行维护管理，及时劝阻和制止占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等行为，劝阻和制止无效的，立即向公安机关等主管部门报告。定期开展防火检查巡查和消防宣传教育。

进行监督[③]；未按要求对涉事小区开展消防安全检查，加强消防宣传教育和应急疏散演练[④]。

（三）事故性质认定

经调查认定，永新县埠前镇三门村思源小区“5·27”民房火灾事故是一起非生产经营性火灾事故。

六、有关责任单位存在的问题

（一）事故相关单位存在的主要问题

1.永新县天之华物业服务有限公司。永新县天之华物业服务有限公司与永新县红枫房地产开发有限公司签订物业服务合同后，未按要求定期开展防火检查巡查和消防宣传教育。

2.消防技术服务机构责任调查情况。该起火灾为居民住宅火灾，不涉及消防技术服务机构。

3.消防产品质量责任调查情况。该起火灾为居民住宅火灾，不涉及消防产品。

（二）地方政府及相关部门监管职责及存在的主要问题

永新县埠前镇人民政府

[③]《吉安市住宅物业管理条例》第五条第三款 街道办事处、乡镇人民政府应当建立本辖区物业管理工作制度，确定工作机构，落实工作人员，并会同县（市、区）人民政府物业管理主管部门具体指导、监督所辖区域内的业主依法成立业主大会和选举业主委员会，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，指导和监督辖区内物业管理项目的移交，调解处理物业管理纠纷，协调物业管理与社区管理、社区服务的关系。

《吉安市住宅物业管理条例》第二十六条第一款 住宅小区不具备成立业主大会条件的，或者具备成立业主大会条件但未成立，经物业所在地的县（市、区）人民政府物业管理主管部门或者街道办事处、乡镇人民政府指导后仍不能成立的，街道办事处、乡镇人民政府应当及时组织成立物业管理委员会，代行业主委员会的职责。

[④]《消防安全责任制实施办法》第九条 乡镇人民政府消防工作职责：（一）建立消防安全组织，明确专人负责消防工作，制定消防安全制度，落实消防安全措施。（二）安排必要的资金，用于公共消防设施建设和业务经费支出。（三）将消防安全内容纳入镇总体规划、乡规划，并严格组织实施。（四）根据当地经济发展和消防工作的需要建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救、应急救援等职能，并开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。（五）因地制宜落实消防安全“网格化”管理的措施和要求，加强消防宣传和应急疏散演练。（六）部署消防安全整治，组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。（七）指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作，确定消防安全管理人，制定防火安全公约，根据需要建立志愿消防队或微型消防站，开展防火安全检查、消防宣传教育和应急疏散演练，提高城乡消防安全水平。街道办事处应当履行前款第（一）、（四）、（五）、（六）、（七）项职责，并保障消防工作经费。

埠前镇人民政府，虽已于2026年3月按程序启动思源小区业主大会筹备工作，但在业主委员会成立受阻后，未及时依规组建物业管理委员会代行业主委员会职责，监督和协助物业服务企业履职，未按要求开展消防安全检查，加强消防宣传教育和应急疏散演练。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对直接责任人员的处理建议

王某芳，在此次事故中使用蚊香不慎引燃周边可燃物引发火灾事故，造成两人死亡、两人受伤。鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）相关单位及责任人

永新县天之华物业服务有限公司，作为永新县埠前镇三门村思源小区的物业服务企业，签订物业服务合同后未按要求进行备案，其行为违反了《吉安市住宅物业管理条例》第三十条之规定，建议永新县住房和城乡建设局依法依规对其进行调查处理。

对于事故调查过程中发现的永新县埠前镇人民政府问题线索及相关材料，移交纪检监察机关依纪依规处理。

八、事故防范措施意见

（一）强化宣传的精准性，提升自防自救能力

针对本次事故暴露的群众消防安全意识薄弱、居家用火不规范、应急自救能力缺失等突出问题，全域开展精准化、常态化消防宣传教育工作。重点面向农村居民、小区住户、老人儿童等重点群体，通过入户宣讲、案例通报、短视频推送、镇村广播等多

种形式，普及蚊香、电热器具等居家明火和电器安全使用规范，讲解初起火灾扑救、紧急报警、湿毛巾逃生、闭门避烟等基础自救技能，破除群众侥幸麻痹思想。常态化开展家庭消防安全警示教育，引导居民及时清理家中可燃物、规范易燃易爆物品存放。组织各村（社区）定期开展消防应急疏散演练，切实补齐群众消防知识短板，全面提升辖区群众消防安全素养和自防自救能力，从源头减少居家火灾伤亡风险。

（二）强化管理的规范性，压实物业主体责任

针对涉事物业企业消防安全履职缺位等问题，由县住建局牵头开展全县住宅小区物业服务专项整治。全面排查辖区物业企业合同备案、日常消防管理、隐患巡查整改等履职情况，对履职不力的物业企业依法责令限期整改，逾期拒不整改的，由相关行政主管部门依法依规严肃处理。督促所有物业企业健全小区消防安全管理制度，明确专人负责消防工作，常态化开展楼道、公共区域防火巡查，及时清理消防通道杂物、整治堵塞隐患，定期检修维护消防设施和监控设备，确保设施完好、监控全覆盖。建立隐患排查、登记、整改、销号闭环台账，全面压实物业消防安全主体责任，规范小区日常消防管理秩序。

（三）强化治理的针对性，夯实末端防控基础

针对镇村属地履职不到位、基层消防治理薄弱、隐患排查不彻底等问题，全面夯实基层消防安全治理根基。埠前镇等属地乡镇严格落实属地管理职责，全面排查辖区小区业主自治组织建设情况，对未成立业主委员会的小区依规组建物业管理委员会，规

范小区自治管理。各村（社区）健全村级消防管理组织，配齐专职消防网格员，落实网格化巡查制度，常态化开展入户防火检查、消防宣传和隐患排查，及时劝阻整改违规用火、杂物堆积等隐患，对拒不整改问题及时上报处置。同步完善镇村微型消防站、志愿消防队伍建设，配齐消防器材、常态化开展实操演练，全面提升基层初起火灾扑救和应急处置能力，筑牢基层末端安全防线。

（四）强化工作的系统性，切实做到举一反三

坚持以案促改、以案促治，统筹抓好隐患整治、应急提升、追责问责和长效机制建设工作。在全县开展居民住宅区火灾隐患拉网式专项排查，聚焦居家用火、电气线路、可燃物堆放、消防通道等关键风险点，建立隐患台账，实行限期销号、常态化回头看机制，严防隐患反弹。持续优化火灾应急处置和善后维稳机制，细化部门、镇村应急预案，畅通火情上报、快速处置、人员疏散全流程，完善医疗救助、抚恤帮扶、情绪疏导、回访维稳等闭环举措。严格落实事故“四不放过”原则，对履职缺位、工作不力的单位和个人严肃追责问责并在全县通报。督促各单位复盘短板、逐项整改，健全消防安全常态化管理机制，坚决遏制同类事故复发。