# 蓬莱大辛店山东新嘉华建材有限公司“3·12”一般车辆伤害事故调查报告

烟台市蓬莱区政府事故调查组

2026年5月28日

# 目 录


一、事故基本情况 ..... 2
（一）山东新嘉华建材有限公司基本情况 ..... 2
（二）事故发生单位安全管理情况 ..... 2
（三）事故发生经过 ..... 3
（四）事故现场情况 ..... 4
1.事故发生时叉车基本情况 ..... 4
2.事故发生时叉车载荷情况 ..... 4
3.事故位置情况 ..... 5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... 7
（六）其他情况 ..... 7
二、事故应急处置及评估情况 ..... 7
（一）事故信息接报及响应情况 ..... 7
（二）事故现场应急处置情况 ..... 8
（三）医疗救治和善后情况 ..... 9
（四）事故应急处置评估 ..... 9
三、事故原因分析 ..... 10
（一）直接原因分析 ..... 10
（二）其他可能因素排除 ..... 10
（三）间接原因分析 ..... 10
1.新嘉华公司 ..... 10
2.烟台市蓬莱区大辛店镇人民政府 ..... 11
3.相关部门履行宣传教育责任不到位 ..... 11
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... 11
（一）因在事故中死亡免予追究刑事责任人员 ..... 11
（二）对有关公职人员的处理建议 ..... 11
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ..... 12
1.对事故有关责任人员的处理建议（1 人） ..... 12
2.对事故责任单位的处理建议 ..... 13

（四）其他处理建议 ..... 14
**五、事故整改和防范措施** ..... 14
（一）要落实安全生产主体责任，严格安全生产管理制度 ..... 14
（二）要树牢安全发展理念，压紧压实安全监管责任 ..... 14
（三）要扎实开展事故信息上报宣传培训工作，坚决杜绝事故迟报、漏报、谎报、瞒报情况发生 ..... 14
（四）鼓励社会举报安全生产违法行为，浓厚全员监督氛围 ..... 15

2023年3月12日14时08分，烟台市蓬莱区山东新嘉华建材有限公司厂区内，发生1起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约135万元。

2023年12月18日，按照上级交办[1]，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》(省政府令第349号)等法律法规的规定，烟台市蓬莱区人民政府成立了由烟台市蓬莱区应急管理局牵头，烟台市公安局蓬莱分局、烟台市蓬莱区市场监管局、烟台市蓬莱区总工会、烟台市蓬莱区工信局、烟台市蓬莱区大辛店镇人民政府等相关部门组成的调查组，同时邀请烟台市蓬莱区纪委监委、烟台市蓬莱区人民检察院参加。

调查组按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、调取资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，查明了事故企业存在的问题及有关地方政府相关部门在监管方面存在的问题和相

[1] 2023年3月12日事故发生后，山东新嘉华建材有限公司未按规定向县级以上应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门上报事故，仅上报事故给烟台市蓬莱区大辛店镇人民政府。
2023年12月15日，烟台市蓬莱区人民政府接到上级交办，称该公司涉嫌事故瞒报。
2023年12月18日，烟台市蓬莱区人民政府依法成立蓬莱大辛店山东新嘉华建材有限公司“3·12”一般车辆伤害事故调查组，同时邀请烟台市蓬莱区纪委监委、烟台市蓬莱区人民检察院参加。
2024年4月26日，烟台市蓬莱区人民政府批复同意事故调查组的结论：事故发生于非工作时间、非工作地点、非工作内容，认定李宏升的死亡不属于生产安全事故。
2026年4月27日，山东省政府安委会办公室向烟台市安委会办公室下发督办函，要求烟台市安委会办公室进行核查，督促有关县（区市）查清事故经过和原因，准确认定事故性质，严肃追责问责。
2026年5月1日，烟台市蓬莱区人民政府责成蓬莱大辛店山东新嘉华建材有限公司“3·12”一般车辆伤害事故调查组重新启动调查，准确认定事故性质。

关人员责任，对事故责任单位和责任人提出了处理建议。同时，调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，蓬莱大辛店山东新嘉华建材有限公司“3·12”一般车辆伤害事故是一起因员工安全意识淡薄、违规无证驾驶叉车且操作不当导致叉车侧翻砸压头部造成死亡的一般生产安全责任事故，且存在漏报情形。

## 一、事故基本情况

### （一）山东新嘉华建材有限公司基本情况

山东新嘉华建材有限公司（以下简称“新嘉华公司”）统一社会信用代码：91370684MA3TFU0X2D,类型：其他有限责任公司，成立于2020年7月7日，住所：山东省烟台市蓬莱区大辛店镇崮寺店村村北，占地面积约16.8亩，法定代表人为吴东华，总经理为吴洪有。经营范围为水泥制品、砼结构件、轻质建筑材料、金属结构件的加工、销售;普通货物道路运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

### （二）事故发生单位安全管理情况

事故涉及到加工预制水泥检查井的工序。公司厂区内的预制水泥井加工车间内主要是进行混凝土浇筑，工人将钢筋笼制作车间制作好的钢筋笼人力运输到该车间，将钢筋笼放置在模具内，叉车工将装满灰浆的料斗挑起来进行浇筑，水泥井操作工进行振动、抹平，待混凝土自然凝固，即形成预制水泥检查

井。

事发时新嘉华公司有员工15名左右，由新嘉华公司总经理吴*有与厂长郭*施分别对新入职员工进行入厂安全教育培训，告知各岗位安全风险和安全注意内容，对员工进行安全教育考核。日常安全教育培训以会议形式进行，主要由厂长班前开会讲话强调安全生产注意事项及行吊、叉车等特种设备安全使用注意事项。

新嘉华公司制定了《特种设备安全管理制度》，包含了特种作业作业人员管理和培训、特种设备安全作业制度、特种设备隐患排查治理制度、特种作业事故报告和处理等相关制度共计24项。

（三）事故发生经过

2023年3月12日14时左右，新嘉华公司水泥井操作工李*升（未取得《特种设备安全管理和作业人员证》N1）在公司未安排其驾驶叉车的情况下，非公司工作时间[2]私自从办公室偷拿叉车钥匙且未系安全带驾驶叉车[3]，到钢筋笼放置区叉运其当日下午浇筑用到的钢筋笼，经由厂内自南向北下坡道路向预制水泥井加工车间行驶。14时08分，李*升驾驶叉车行驶至距预制水泥井加工车间门口约15米处坡道近末端时，李*升向右打方向盘使叉车向右前侧行驶，紧接着紧急向左打方向盘回正车身，由于坡道近末端东侧地面地势低洼有一处斜坡，导致

[2] 公司规定下午上班时间：14时30分。

[3] 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）第5.1.4条:使用单位应当制定安全操作规程，并且在本单位贯彻实施，安全操作规程至少包括以下内容：（4）行驶和作业时佩戴安全带（如果有）。

叉车向右倾倒，李*升在惯性的作用下摔倒至叉车右侧，叉车侧翻后砸压李*升头部。

（四）事故现场情况

**1.事故发生时叉车基本情况**

该叉车是平衡重式叉车，车牌号：鲁 FE1553，单位内编号：310030501791，制造单位：龙工（上海）叉车有限公司，出厂编号：310030501791，产品型号 FD30T，设备代码 5110370614 20060799，自重 4560kg，动力方式为柴油，驾驶方式为坐驾。2023 年 4 月 11 日办理《特种设备使用登记证》，登记机关为蓬莱区市场监督管理局，使用登记证编号：车 11 鲁 F26794（23）。事故发生时李宏升驾驶的叉车如图 1 所示。



图 1 事故发生时李宏升驾驶的叉车

**2.事故发生时叉车载荷情况**

事发时叉车在叉运圆形钢筋笼，装载总高度约 200cm，离

地高度约 100cm。钢筋笼几何尺寸为直径约 100cm，重量约 10kg，事发时叉车未超载，经调取现场监控视频，装载货物无遮挡驾驶员视线的情况。

**3. 事故位置情况**

根据调查及厂区内的监控获知，事发位置位于厂区内的自南向北下坡道路近末端，空间位置如图 2 表示。坡道近末端东侧地面地势低且有斜坡，叉车侧翻位置距离预制水泥井加工车间的门口约 15 米，事故发生时的路面情况如图 3 所示。经现场勘查，新嘉华公司已吸取事故教训，积极整改，将下坡道路右侧砌起一道高出路面约 1 米的保护墙，如图 4 所示。事故发生时监控探头录像图如图 5 所示。




图 2 空间位置图




图 3 事故发生时的路面情况




图 4 事故后的现场（2026 年 5 月 4 日拍摄）




图 5 事故发生时监控探头录像图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。死者情况：李*升，男，汉族，时年 37 岁，身份证号码：370684198606067315，烟台市蓬莱区大辛店镇仙人李家村人。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）有关规定统计，该起事故造成直接经济损失约 135 万元人民币。

（六）其他情况

经调查询问及调取气象部门资料，2023 年 3 月 12 日 0 时-3 月 13 日 0 时，大辛店站（D1062）西北风，最大风速 9.2m/s（5 级），极大风速 15.5m/s（7 级）；最高气温 4.6℃，最低气温-0.3℃；无降水。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 3 月 12 日 14 时 08 分事故发生后，现场工友郭*利

在上厕所期间听到室外响声，到车间门口发现叉车侧翻有人员被困，第一时间呼救并电话上报厂长郭建施，于14时14分拨打120急救电话，烟台市蓬莱第二人民医院120急救人员14时17分出车并于14时26分到达现场开展急救。郭*施到达现场后立即组织人员开展救援，于14时30分左右向新嘉华公司总经理吴*有电话报告。吴*有在15时左右到达事发现场接手救援处置活动，于15时40分左右将相关情况电话上报给烟台市蓬莱区大辛店镇人民政府曲*昆（负责应急工作）。曲*昆随之将相关情况报告给烟台市蓬莱区大辛店镇人民政府经济发展服务中心主任任*明（主持应急管理办公室工作）。任*明认为李*升在非工作时间、非工作岗位私自偷拿钥匙无证驾驶叉车侧翻导致死亡属于意外事件，不属于生产安全事故，遂未向烟台市蓬莱区大辛店镇人民政府相关领导报告。同时，新嘉华公司总经理吴*有仅上报事故给烟台市蓬莱区大辛店镇人民政府，未按规定向县级以上应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门上报事故。

（二）事故现场应急处置情况

现场工友郭*利第一时间呼救，郭*施到达现场后立即组织人员开展救援。新嘉华公司专职叉车工郭*杰驾驶另一辆叉车将侧翻的叉车抬起，现场工友合力将李*升从叉车底下拉出。烟台市蓬莱第二人民医院120急救人员14时26分到达现场开展急救。

（三）医疗救治和善后情况

2023 年 3 月 12 日 14 时 26 分，烟台市蓬莱第二人民医院 120 急救人员到达现场开展急救，诊断结论为头颅外伤死亡，于 14 时 32 分结束急救宣告死亡。

新嘉华公司总经理吴*有积极联系安抚李*升家属，于 2023 年 3 月 14 日与李*升家属签订赔偿协议书，赔付李*升家属一次性死亡补助金、丧葬补助金、医疗费及其它各项费用，善后工作圆满完成。

（四）事故应急处置评估

此次事故发生后，新嘉华公司现场救援响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，在救援过程中未发生次生、衍生事故；在善后过程中，新嘉华公司积极安抚死者家属、处理死者丧葬事宜等，未造成不良社会影响。

新嘉华公司总经理吴*有仅上报事故给烟台市蓬莱区大辛店镇人民政府，未按规定向县级以上应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门上报事故，构成漏报。烟台市蓬莱区大辛店镇人民政府经济发展服务中心主任任贵明认为李宏升在非工作时间、非工作岗位私自偷拿钥匙无证驾驶叉车侧翻导致死亡属于意外事件，不属于生产安全事故，遂未向烟台市蓬莱区大辛店镇人民政府相关领导报告，构成漏报。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因分析

事故直接原因是:李*升安全意识淡薄、违规无证驾驶叉车且操作不当导致叉车侧翻砸压头部造成死亡。

### （二）其他可能因素排除

通过现场勘查、调查询问、调取资料和综合分析，未发现他人故意伤害、个人突发疾病、自然灾害等因素。

### （三）间接原因分析

**1.新嘉华公司**

（1）公司制定的特种设备安全管理制度落实不到位

公司制定的特种设备安全管理制度存在照搬照抄、与公司实际不相符的内容，公司虽然明确制定叉车使用规定，但未采取措施防止员工偷拿钥匙，管理不到位[4]。

（2）未落实好安全生产教育培训

新嘉华公司作为特种设备使用单位，未定期组织特种设备安全管理人员、现场操作人员以及所有员工进行必要的安全知识教育和培训[5]，致使李*升安全意识淡薄，不能正确认识到未系安全带、无证驾驶特种设备（叉车）的安全风险，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定[6]。

---

[4]《特种设备安全管理制度》（山东新嘉华建材有限公司，2022 版）第 21 章第 3 条：严格做好人员出入登记。未经单位保卫部门和特种设备管理人员同意外来人员不得擅自进入特种设备操作区域。严禁非特种设备岗位操作人员操作特种设备，必须持证上岗，非当班人员不得动用设备。

[5]《特种设备安全管理制度》（山东新嘉华建材有限公司，2022 版）第 5 章第 7 条：本单位特种设备安全管理机构应定期组织特种设备安全管理员、现场操作人员以及所有员工进行必要的安全知识教育和培训，一般每半年开展一次。

[6]《中华人民共和国安全生产法》（2002 年 6 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通

**2.烟台市蓬莱区大辛店镇人民政府**

履行安全生产监管责任不到位，未有效督促新嘉华公司履行安全生产主体责任。

**3.相关部门履行宣传教育责任不到位**

相关部门对事故信息报送相关规定宣传培训力度不足，对企业落实安全生产主体责任教育引导工作存在短板。

**四、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

（一）因在事故中死亡免予追究刑事责任人员

李*升，安全意识淡薄、违规无证驾驶叉车且操作不当导致叉车侧翻砸压其头部造成死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于李宏升在事故中死亡，免予追究刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

任*明，中共党员，时任烟台市蓬莱区大辛店镇人民政府经济发展服务中心主任，主持大辛店镇应急管理办公室工作。督促辖区内企业履行安全生产主体责任不到位，对事故发生负有监管责任,对事故信息上报理解有偏差，未及时向烟台市蓬莱区大辛店镇人民政府相关领导报告有关情况。建议给予其批评教育,并向区政府安委会办公室作出深刻检查。

---

过 根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正 根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第二次修正 根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正）第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

**1.对事故有关责任人员的处理建议（1人）**

吴*有，职务为新嘉华公司总经理，对公司全面负责。①未组织制定与公司实际相符的规章制度[7]，未按规定实施好本单位的安全生产教育和培训[8]，未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第九十五第一项规定[9]，建议依据《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》（鲁应急发〔2022〕1号）第137号裁量档次1档规定[10]，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处2022年年收入40%的罚款。②对漏报事故情形，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项规定[11]，建议依据《山东省安全生产

[7]《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正 根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第二次修正 根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正）第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[8]《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正 根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第二次修正 根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正）第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[9]《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正 根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第二次修正 根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正）第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10]《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》（鲁应急发〔2022〕1号）第137号裁量档次1档：生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[11]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十五条第二项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)不立即组织事故抢救的；

(二)迟报或者漏报事故的；

行政处罚自由裁量基准》（鲁应急发〔2022〕1号）第143号裁量档次1档第1裁量幅度规定[12]，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处2022年年收入40%的罚款。

**2.对事故责任单位的处理建议**

新嘉华公司对事故发生负有责任，且有漏报情节。①对事故发生负有责任，按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定[13]，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》（鲁应急发〔2025〕1号）第140号裁量阶次B档规定[14]，建议由烟台市蓬莱区应急管理局对其处50万元以上70万元以下的罚款。②对漏报事故情形，建议依据《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款规定[15]，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》（鲁应急发〔2025〕1号）第146号裁量阶次A档规定[16]，由烟台市蓬莱区应急管理局对

---

(三)在事故调查处理期间擅离职守的。

[12]《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》（鲁应急发〔2022〕1号）第143号裁量档次1档：事故发生单位主要负责人漏报事故的，发生一般生产安全事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[13]《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正 根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第二次修正 根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正）第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[14]《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》（鲁应急发〔2025〕1号）第140号裁量阶次B档：对生产安全事故发生负有责任的生产经营单位造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[15]《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号，2020年12月29日通过，2021年4月1日施行）第三十五条第一款：生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，对生产经营单位处10万元以上20万元以下的罚款。

[16]《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》（鲁应急发〔2025〕1号）第146号裁量阶次A档：生产经营单位迟报或者漏报一般生产安全事故的，处1万元以上3万元以下的罚款；情节严重的额，处10万元以上13万元以下罚款。

其处1万元以上3万元以下的罚款。

（四）其他处理建议

责成烟台市蓬莱区大辛店镇人民政府向烟台市蓬莱区人民政府作出深刻检查，并抄送区纪委监委、区政府安委会办公室。

**五、事故整改和防范措施**

（一）要落实安全生产主体责任，严格安全生产管理制度

严格遵守国家、省、市关于安全生产法律法规及国家标准、行业规范，单位主要负责人要严格依法履行安全生产第一责任人的责任，保证本单位安全投入。要建立健全本单位安全生产责任制、各项规章制度和操作流程，并层层落实。要对本单位全体职工定期进行安全教育，建立教育培训档案。按规定配备专职安全管理人员，确保安全管理和特种作业人员持证上岗。

（二）要树牢安全发展理念，压紧压实安全监管责任

要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，督促企业建立健全全员安全生产责任制及建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。深入抓好工业企业特种设备的风险隐患排查，真正做到底数清、情况明。

（三）要扎实开展事故信息上报宣传培训工作，坚决杜绝事故迟报、漏报、谎报、瞒报情况发生

各级各部门要系统解读事故信息上报的制度规范、流程标准与核心要求，着重强调信息上报需坚守“及时、准确、完整”

的核心准则，严格落实“首报快、续报准、终报全”的具体要求。要教育引导生产经营单位熟练掌握事故信息上报流程及时限要求，认清事故迟报、漏报、谎报、瞒报的严重后果。

（四）鼓励社会举报安全生产违法行为，浓厚全员监督氛围

建立便捷有效的举报渠道，鼓励公众与从业人员举报安全生产违法行为，切断事故迟报、漏报、谎报、瞒报发生的可能性链条。对举报重大隐患或违法行为有功人员实行奖励，形成社会监督合力。同时，对顶风作案、屡禁不止的企业，依法严惩并公开曝光，以儆效尤。