大安新民
“12·15”一般物体打击事故调查报告

大安新民“12·15”一般物体打击事故调查组

2026 年 2 月

2025年12月15日，大安区新民镇发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的相关规定，经大安区人民政府授权，由区应急管理局牵头成立了区总工会、区公安分局、区市场监管局、区科技和经信局、新民镇人民政府派员组成的“大安新民‘12·15’一般物体打击事故调查组”（以下简称调查组）。事故调查组邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，大安新民“12·15”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

四川沃轮电气制造有限公司，营业执照统一社会信用代码：91510304MA64R60217，成立日期：2020 年 7 月 14 日，住所：四川省自贡市大安区新民镇天元街 108 号，法定代表人：张松柏，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：叁仟陆佰陆拾捌万元整，营业期限：2020 年 7 月 14 日至永久，一

般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；充电机销售等。专业设计服务：电工机械专用设备制造；新能源原动设备销售，新能源原动设备制造等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生地点基本情况

事故发生地点位于大安区新民镇四川沃轮电气制造有限公司 A 栋仓储区。

（三）涉事设备基本情况

1.平衡重式叉车，使用单位四川沃轮电气制造有限公司，设备类别机动工业车辆，设备代码 XXXX，使用登记证编号为 XXXXXX，检验日期 2025 年 6 月 30 日，检验结论为合格，下次检验日期 2027 年 07 月。

2.320KW 一体式双枪直流充电机，规格型号 Y1907A-320KW，产品用途新能源汽车充电，规格尺寸 850*700*1800（单位：mm），重量约 300kg。

（四）事故发生经过

根据企业提供工单和其他工友所述，2025 年 12 月 15 日 13 时 30 分，罗某在 A 栋仓储区驾驶叉车进行充电机转运作业开始下午的工作内容，根据现场监控视频显示，15：11′40″，罗某驾驶叉车来到涉事充电机前；15：11′50″，罗某操作叉车货叉插入托盘；15：11′55″，罗某操作叉车将充电机连同托盘升起，

起升高度约 5-10cm 时，充电机发生倾倒，罗某立即从叉车驾驶室跳下，在货物倾倒前瞬间站到了充电机倾侧下方，被倾倒的充电机砸中头部。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成人员死亡 1 人，直接经济损失约 120 万元。

罗某，男，46岁，户籍所在地：四川省自贡市大安区。2023年2月20日起，在四川沃轮电气制造有限公司工作，担任涂装组长，从事涂装及叉车驾驶作业。

（六）涉事叉车操作人员基本情况

罗某，经国家市场监督管理总局政务服务平台查询，其本人持有《中华人民共和国特种作业操作证》，证书编号 XXXXXX，证书类别特种设备作业人员，从业种类作业人员，持证项目叉车司机，批准日期 2023 年 11 月 10 日，有效日期 2027 年 11 月。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场救援情况

2025 年 12 月 15 日 15 时 12 分左右，现场工人李某听到吼声，转身就看见倾倒的充电机压在罗某头部，便立即跑上前，尝试搬起压在罗某身上的充电机；公司负责人潘某和其他工人站在 A 栋车间外，听到车间内发出“嘭”的一声，立即进入车间内，大家合力搬开充电机；15 时 13 分，李某拨打 120 急救电话；15 时 25 分，120 急救人员到达现场；15 时 32 分，罗某被送上救护车，送往自贡市第二人民医院抢救。

（二）医疗救治和善后情况

2025 年 12 月 15 日 15 时 42 分，罗某经抢救无效死亡。

（三）事故信息报送情况及响应情况

2025 年 12 月 15 日 15 时 39 分，四川沃轮电气制造有限公司行政总监钟某拨打 110 报警电话。高硐派出所接警后到达现场，并对事故现场进行初步查验，了解事故的基本情况，并向大安区应急管理局通报了事故情况。事故发生后，相关单位响应及时、行动迅速、救援有序、处置得当、保障到位，社会秩序稳定，事故信息报送符合规定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

罗某的不安全行为。一是罗某在发现充电机发生倾倒后，采取了极其危险的现场处置方式，即在货物倾倒前瞬间站到了重物倾倒侧，而充电机倾倒的重力约 3000 N，远超人体能承受的冲击力；**二是**罗某仓库作业时，在存在坠物或者对头部产生碰撞风险的场所没有佩戴安全帽，违反了公司《搬运、装运操作规程》和**《个体防护装备配备规范》**（GB398001-2020），属于违章作业，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

四川沃轮电气制造有限公司：一是现场违章作业没有及时纠正和制止；二是未按规定编制生产安全事故应急预案，缺少科学化应急处置流程；三是安全教育培训和风险告知不到位。

四、事故性质及等级划分

经调查认定，大安新民“12·15”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

五、事故责任的认定以及处理建议

（一）事故责任单位

四川沃轮电气制造有限公司：一是未按规定编制生产安全事故应急预案，缺少科学化应急处置流程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十一条、《生产安全事故应急预案管理办法》第六条、第八条的规定；二是安全教育培训不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》四十四条第一款的规定，对本次事故发生负有责任，建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》的规定，对其处以罚款。

（二）事故责任人

1.罗某，四川沃轮电气制造有限公司涂装组长、叉车驾驶员，其本人的不安全作业行为，对本次事故的发生既负有直接责任，也负有管理责任。鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

2.王某，四川沃轮电气制造有限公司安全管理人员，未按规定编制本单位生产安全事故应急救援预案，从业人员安全生产教育和培训不到位，未有效制止和纠正违反《搬运、装运操作规程》的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、二、六项的规定，对事故的发生负有管理责任。建议由

自贡市大安区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》的规定，对其处以罚款。

3.潘某，四川沃轮电气制造有限公司总经理，是本单位安全生产第一责任人，未认真履行安全生产责任，实施本单位《搬运、装运操作规程》不到位，从业人员安全生产教育和培训不到位，未按规定编制本单位生产安全事故应急救援预案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第二、三、六项的规定，对本次事故的发生负有领导责任。建议由自贡市大安区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》的规定，对其处以罚款。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免安全生产事故的发生，针对本次事故的特点和调查中发现的问题，特提出以下建议意见：

四川沃轮电气制造有限公司，要举一反三，深入查找公司安全管理漏洞。全面落实安全生产主体责任，在本单位全面开展危险源分析和风险辨识，建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；严格按照《生产安全事故应急预案管理办法》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》标准编制生产安全事故应急救援预案，定期组织应急演练；认真开展从业人员安全生产教育培训工作，严格督促从业人员遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，强化从业人员安全意识培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应

急措施。

区科技和经信局，要严格按照《中华人民共和国安全生产法》及国务院、省、市政府规定，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，加强对工业企业的安全生产指导，督促企业落实安全生产责任，从而提高安全生产管理水平，切实守住安全生产的底线红线。

新民镇人民政府，要依法履行属地监管职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产的监督检查，持续开展隐患问题的排查整治，督促指导企业落实安全生产主体责任。在辖区内广泛开展生产安全事故警示教育，督促企业主要负责人切实警醒，自觉履行安全生产法定职责。要强化对基层安全检查人员的业务培训，提升其发现企业安全管理漏洞的能力。

大安新民“12·15”

一般物体打击调查组（代章）

2026 年 2 月 4 日