榆次新世纪大酒店有限公司“6 ·25”一般坠落事故调查报告

榆次区政府事故调查组

2026 年 9 月

榆次新世纪大酒店有限公司“6 ·25”一般坠落事故调查报告

2026 年 6 月 25 日 9 时 50 分许，山西省晋中市榆次区新世纪大酒店屋顶修缮项目在收尾清理工具过程中，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失 72 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山西省安全生产条例》等法律法规，榆次区人民政府批准成立了由区应急管理局牵头的新世纪大酒店“6 ·25”一般高处坠落事故调查组，并聘请有关专家参加调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料，调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议并针对事故发生的原因及暴露的问题提出了事故预防和整改措施建议。

经调查认定：榆次新世纪大酒店“6 ·25”一般高处坠落事故是一起因违章作业导致的生产安全责任事故。

一、事故发生的屋顶修缮项目及相关单位（人员）概况

（一）屋顶修缮项目基本情况

2026 年 5 月下旬，因新世纪大酒店临街三层楼房顶部的屋顶漏雨，王*联系张**对屋顶进行修缮， 口头商定由张**负责组织人员进行施工，项目主要内容是：对 3 楼顶部约 120 平方米的屋顶加固一层 15 公分厚的混凝土。

该项目属于房屋的局部修缮，工程量小，按照有关规定，不需要申领施工许可证。

修缮项目自 5 月 28 日开工，实际施工期间因天气等原因有间断，至 6 月 24 日完工。6 月 24 日张**与王*结算工钱并签字确认，施工全部结束。6 月 25 日，张**、李**、闫**三人前往新世纪大酒店收拾工具并结算工资，在收工具过程中发生事故。

（二）新世纪大酒店房产单位

晋中市房权证字第 00****05 号

晋中榆次新世纪大酒店有限公司，统一社会信用代码:91140700******531G；注册资本:叁佰肆拾捌万圆整;类型:有限责任公司（ 自然人投资或控股）；成立日期2002 年 01 月 10 日；法定代表人韩*；营业期限 2002 年 01 月 10 日至 2036 年 04 月 30 日；住所： 山西省晋中市榆次区顺城街 316 号。经营范围：餐饮服务、会议接待、婚庆服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）相关人员基本情况

王*，晋中榆次新世纪大酒店有限公司实际负责人，男，71 岁，身份证号：142401********1858，住址：山西省晋中

市**区，退休人员。

张**，男，62 岁，身份证号：140702********7032，住址：山西省晋中市**区，农民。系本次屋顶修缮项目的施工负责人，负责组织人员、安排施工。

李**，男，67 岁，身份证号：140702********7038，住址：山西省晋中市**区，农民。系张**临时雇佣的工人，未签订劳动合同，未缴纳工伤保险。

闫**，男，62 岁，身份证号：142401********5017，住址：山西省晋中市**区，农民。系张**临时雇佣的工人，未签订劳动合同，未缴纳工伤保险。

二、事故现场情况

2026 年 8 月 3 日，事故调查组及专家对事故现场进行了勘查，事故发生在山西省晋中市榆次区顺城街 316 号新世纪大酒店，该酒楼为三层建筑，楼顶为此次修缮项目的作业区域。施工期间，张**等人自行安装了一套用于吊运材料和工具的简易吊架设备。

吊架由钢架、电机、滑轮、钢丝绳等组成，用三根钢管及二十多块 80cm×80cm 的地板砖进行了固定。吊架于开工第一天即安装完成，用于吊运物料，未经专业设计、制造和验收。事故发生时，吊架位于三楼楼顶边缘，下方为酒楼地面，坠落高度为三层楼高，约 10 米。该楼顶临边有约 50 公分高的女儿墙，未设置防护栏杆、安全网等防护措施。

三、事故发生经过及上报情况

（一）事故发生经过

2026 年 6 月 25 日早 7 时 30 分许，张**、李**、闫**三人骑电动车从西塢村出发，约 8 时到达新世纪大酒店，拟找老板王*结算工钱。王*不在，李**与张**前往三楼楼顶收拾施工工具。工具包括小推车、大铲、泥压、包斧、小角磨机、小电钻、泥兜子等。三人计划使用施工期间安装的简易吊架将工具从三楼吊运至地面。闫**在楼下负责照看，防止工具掉落砸到行人。9 时 50 分左右，在吊运工具过程中，吊架整体突然失稳，李**与吊架一同从三楼楼顶坠落至地面。李**坠地后呈俯卧姿势，头朝西南，头旁有少量血迹，当场昏迷。事故发生时，李**未佩戴安全帽和安全带。张**从楼顶赶到楼下后多次呼唤李**，发现无反应；闫**协助门房拨打急救电话；王*到达后拨打 110 报警。现场人员未进行盲目搬动等不当施救行为，等待专业救援人员到场。

（二）事故上报情况

事故发生后，门房值班人员于9 时 51 分和9 时 52 分两次拨打 120 急救电话。王*于 9 时 58 分拨打 110 报警。约 10 时，120 急救人员到达现场，经心电图检查确认李**已死亡。10 时 20 分左右，110 公安人员到达现场；约 11 时 30 分，公安局技术科人员到达进行现场鉴定，确认死亡。张**

在事故发生后通过其妻子联系了李**家属。约一小时后，李**家属到达现场。当日，遗体被运送至殡仪馆。

（三）善后处置

事故发生后，王*积极协调赔偿事宜。6 月 26 日，王*与张**前往死者家中，与死者家属协商，三方签署了赔偿协议。王*依照协议进行了民事赔偿，快速妥善地解决善后事宜，李**已经安葬。

四、事故类别、造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）事故类别

依据《生产安全事故分类与编码》GB6441—2025，经调查认定，该事故属于高处坠落事故。

（二）人员伤亡情况

死者姓名：李**，性别：男，民族：汉，年龄：67 岁，身份证号：140702******7038，住址：山西省晋中市**区，死亡时间：2026 年 6 月 25 日 9 时 50 分许，死亡原因：高处坠落致重度颅脑损伤。

（三）直接经济损失

依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721 —2025),该起事故的直接经济损失为 72 万元。

五、事故发生的原因分析

（一）事故直接原因分析

1.物的不安全状态分析

简易吊架存在安全隐患，是事故发生的直接原因之一，施工使用的吊架为张**自行购置的简易起重设备。吊架由钢架、 电机、滑轮、钢丝绳等组成，仅依靠二十多块 80cm ×80cm 的地板砖压重固定，未设置任何机械锚固或配重计算，固定方式极不可靠，不具备基本的安全使用条件。在吊运工具过程中，压重不足以抵抗吊运产生的倾覆力矩，导致吊架整体失稳从楼顶坠落。

2.人的不安全行为分析

在距离地面 10 米高的楼顶进行收工具的吊装作业，属于高处作业中的临边作业。依据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）规定，张**和李**没有设置防护栏杆或工具式栏板封闭；吊架失稳时，李**正位于吊架下方的邻近区域，未按照规定佩戴安全帽和安全带。

3、事故相关鉴定情况

晋中市公安局榆次分局技术科人员于6 月 25 日 11 时 30 分到达现场进行鉴定，确认李**死亡符合高处坠落致死特征。

4、其他可能因素排除

通过事故现场勘查、调查询问和综合分析，排除人为故意破坏、突发自然灾害等因素。

5、结论

本次事故的直接原因为：楼顶屋面修缮项目使用未可靠固定的吊架作为吊装工具，作业人员李**违反规定未佩戴安全帽、安全带进行高处作业， 吊架失稳与李**一起从三楼楼顶坠落至地面，导致李**重度颅脑损伤死亡。

（二）事故间接原因分析

1、张**系个人施工组织者，不具备承接建筑修缮项目的能力条件，安装使用不能保证安全的吊架设备；没有设置防护栏杆或工具式栏板封闭，未给工人配备安全带和安全绳，无法满足高处作业个人安全防护的要求；张**未对李**、闫**进行过专业的安全培训，仅口头提醒“注意安全”。三人均未接受过高处作业安全知识和技能培训，对吊架安装及使用的事故风险辨识和管控能力严重不足。

2、王*将屋顶修缮项目包给张**，仅有口头约定，王*虽每日到场进行安全提醒，但未对吊架的事故风险提出管控要求。在修缮项目结束后，放松了对外来人员安全管控。

六、事故暴露出的问题（教训）、责任认定及处理建议

（一）责任人员的主要问题、责任认定及处理建议

1、李**，临边作业时，未在临边一侧设置防护栏杆，未佩戴安全带，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》未佩戴安全帽、安全带违章冒险进行高处作业，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》规定，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2、张**，楼顶屋面修缮项目现场作业负责人，安装使用不能保证安全的吊架设备；未对临边作业采取防护措施，未给作业人员配备高处作业的个人安全防护用品，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定，对事故发生承担直接责任，建议将其涉嫌犯罪线索移送司法部门处理。

（二）责任单位的主要问题、责任认定及处理建议

晋中榆次新世纪大酒店有限公司是芙蓉酒楼的房屋产权单位，其屋顶修缮项目由王*负责，事故发生在修缮项目结束后，施工人员清理工具过程中，王*对外来人员管理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》，对事故发生负有责任；建议由相关单位依据《中华人民共和国安全生产法》，予以行政处罚。

七、事故防范整改措施

（一）加强施工现场安全管理

小型修缮项目使用的起重吊运设备必须经过专业设计、制造和验收，严禁使用未经验收的吊架、吊具等存在严重安全隐患的设备。临边作业必须设置防护设施：楼顶边缘等临边部位应设置防护栏杆或安全网，防止人员坠落。高处作业必须佩戴安全防护用品：作业现场应配备专职安全监护人员，及时纠正违章行为。建设方要加强对承包单位安全生产的统一协调管理。

（二）加强对作业人员的安全教育培训

要加强对小型修缮项目从业人员的安全教育培训，提高风险辨识能力和自我保护能力。高处作业人员应经过专业培训并考核合格后取证方可上岗。

（三）要加强宣传教育开展隐患排查整治

属地监管和行业安全监管单位，要深刻汲取榆次新世纪大酒店“6 ·25”高处坠落事故教训，开展事故案例警示教育及宣传，要举一反三，开展安全专项检查，对小型修缮项目和高处作业存在的事故隐患进行排查整治，避免同类事故发生。