四川巴蜀好利食品有限公司
“12·12”一般机械伤害事故调查报告

2022年12月12日15时49分，位于泸州市龙马潭区特兴街道的四川巴蜀好利食品有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区纪委监委机关、区政府办公室、区应急局、区经济和信息化局、区市场监管局、区公安分局、区总工会、特兴街道办事处等单位派员参加的四川巴蜀好利食品有限公司“12·12”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），全面负责事故调查工作，并邀请区检察院参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

一、事故相关情况

（一）事故单位基本情况

四川巴蜀好利食品有限公司（以下简称好利食品公司），成立于2014年11月27日，统一社会信用代码：

9151050432336967O6，法定代表人：李某，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：泸州市龙马潭区特兴街道罗沙村8组37号，经营范围：食品生产、销售等，营业期限2014年11月27日至长期。公司现有员工233人，设厂长、生产厂长等领导岗位，下设人力资源部、采购部、仓储物流部、综合部、品控部、财务部、安全生产部等7个部门。

（二）速冻车间生产线情况

2022年11月15日，公司启用本年度汤圆产品生产线，组建了一个班组进行生产。2022年12月9日增加至两个班组生产，早班为6点30分至15点30分，晚班为15点30分至22点30分。公司安排安全生产部经理夏某负责汤圆等季节性产品生产，任命程某为速冻车间汤圆班组长，并从其它生产车间抽调邹某宇等8人以及招聘临时工7人组成汤圆生产班组。生产车间配备有和面机、蒸饭车、自动包馅机等设备各一台。

(三)发生事故设备情况

发生机械伤害事故的设备是一台HWH-200型不锈钢和面机（以下简称和面机），系好利食品公司于2020年11月购买，生产厂家为河南新乡科达食品机械有限公司。依据产品说明书，和面机额定搅拌量200kg/次，面斗额定容量500L，机器净重1000kg。主电机（搅拌电机）型号Y112M-4，功率11KW，电机转速1440r/min，搅拌器转速30r/min。副电机（翻斗电机）型号Y80-4，功率0.75KW，电机转速930r/min。机体右侧为操作控制区：设置

有搅拌器正转、搅拌器反转、搅拌器停止、和面斗下翻、和面斗复位 5 个操作按钮。

（四）事故勘验情况

速冻车间位于公司二层生产车间南侧中部，经事故调查组现场勘验，和面机外型尺寸 1840 毫米×840 毫米×1600 毫米，面斗开口长 1100 毫米，宽度 615 毫米，深 900 毫米（详见图 1），面斗内设置了搅拌杆（详见图 2）。和面机左侧张贴有机械伤害警示标志和“机器运转中禁止将手伸入”的警示标语以及设备操作规程（详见图 3）。在和面机对侧堆放若干袋水磨糯米粉，每袋净重 25kg。



图 1：发生事故的和面机



图 2：和面机面斗内部图



图 3：和面机上张贴的操作规程与安全警示标识

（五）司法鉴定情况

根据四川菲斯特司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》，死者邹某宇系胸腔脏器损伤大量失血形成血气胸，血气胸压迫肺组

织导致不能进行有效的血氧交换，致呼吸循环衰竭死亡。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

根据好利食品公司速冻车间监控视频，事故发生经过如下:

2022 年 12 月 12 日 15 时许，邹某宇所在的汤圆生产晚班组开始交接班做作业准备。

15 时 32 分，邹某宇开始当班作业，其将面斗下翻后，将 5 袋糯米粉、15kg 油脂、95kg 水和少量熟皮、添加剂倒入面斗。

15 时 42 分，邹某宇将和面机面斗复位，关闭面盖，按下搅拌器反转启动按钮。

15 时 44 分 35 秒，邹某宇在未停机状态下，打开和面机面盖，将面斗适当下翻后，用塑料刮刀对粘黏在面斗内壁的面团进行清刮。

15 时 45 分 20 秒，邹某宇拆封下一缸待搅拌的五袋糯米粉。

15 时 48 分 40 秒，邹某宇再次用塑料刮刀对面斗内壁面团进行清刮。

15 时 49 分 03 秒，邹某宇将右手手臂深入面斗内用塑料刮刀进行清刮过程中，其身体被转动的搅拌杆卷入面斗内。

事故发生后，当班工友立即按下和面机搅拌器停止按钮切断电源，立即组织救援，现场人员拨打 120 急救电话，并向公司领导报告。15 时 58 分，工友将邹某宇从和面机内救出，随后，泸州市第二人民医院 120 到场抢救，邹某宇经抢救无效死亡。

三、事故报告及善后处置情况

事故发生后，企业主要负责人向当地政府和行业主管部门等进行了报告。区应急局、区经济和信息化局、区市场监管局、区公安分局、特兴街道办事处等有关部门接到了事故报告后，及时赶到事故现场维护现场秩序和组织善后工作。好利食品公司对邹某宇的家属进行了赔付，并签订了赔偿协议。目前无不良社会影响，各项工作有序开展。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

死者，邹某宇，男，18岁，身份证号码：*****，汉族，四川省内江市市中区人，2022年7月20日入职，在配料组从事配料工作，于2022年12月2日从配料车间调至速冻车间从事和面机操作。

该事故造成的直接经济损失160余万元。

五、事故原因和性质

事故调查组经现场勘察，询问当事人，调阅档案资料后认定事故原因如下:

（一）直接原因

邹某宇忽视安全警示标志，违规将手伸入运行中的和面机面斗内部用塑料刮刀清刮面团，其身体被转动的搅拌杆卷入面斗内。

（二）间接原因

好利食品公司未严格落实安全生产主体责任，一是未有效教育和督促从业人员严格执行本单位安全操作规程，和面机操作人员自启用汤圆生产线以来长期违章作业；二是未有效落实生产安

全事故隐患排查治理制度，对和面机操作人员长期违章作业未进行有效治理；三是未有效保证全员安全生产责任制的落实，对违章作业等未进行监督考核；四是未按照规定开展安全教育培训，安排未经考核合格的邹某宇上岗作业；五是和面机操作规程编制错误，编制内容不符合和面机厂家使用说明书中的相关技术要求，超额确定搅拌量和面。

（三）事故性质

经调查认定，四川巴蜀好利食品有限公司“12·12”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

（一）建议免于追究的人员

邹某宇，在作业过程中忽视安全警示标志，违反安全操作规程，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）相关责任单位

好利食品公司未依法履行安全生产主体责任，对事故发生负主要管理责任，建议由区应急局依法处理。

（三）相关责任人员

1.李某，好利食品公司法定代表人，未履行主要负责人职责，未落实本单位全员安全生产责任制，未组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未督促本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任，建议由区应急

局依法处理。

2.夏某，好利食品公司生产部副经理，未遵守公司安全生产规章制度，未对邹某宇安全生产教育和培训，未有效排查速冻车间生产安全事故隐患，同程某授教本班组错误的和面机操作方式，未制止和纠正员工违章作业的行为，建议由公司按管理制度处理。

3.孙某林，好利食品公司生产部副经理，未遵守公司安全生产规章制度，未参与排查速冻车间生产安全事故隐患，建议由公司按管理制度处理。

4.程某，好利食品公司速冻车间汤圆班组组长，未遵守安全生产规章制度，确定和授教本班组错误的和面机操作方式，建议由公司按管理制度处理。

七、事故防范措施建议

一是好利食品公司要深刻吸取事故教训，坚决树牢安全生产红线意识，切实落实企业安全生产主体责任。公司主要负责人和安全生产机构要依法履行安全生产职责，要建立健全全员安全生产责任制，有效保证全员安全生产责任制的落实，对违章作业等加强监督考核。要加强安全风险点位辨识，确保安全风险辨识到位，管控措施落实到位，隐患排查治理到位。要科学制定和完善安全操作规程以及安全生产规章制度和管理制度。要严格落实员工的安全生产教育和培训，督促员工遵守安全生产规章制度和操作规程，狠抓作业现场“三违”现象，及时发现和消除各类隐患，

有效杜绝事故发生。

二是相关部门要按照“三管三必须”的要求、“谁主管、谁负责”原则，加强沟通联系，形成合力，切实指导和监管行业领域安全生产工作，督查检查安全生产工作，强化落实安全监管责任。要督促企业建立和完善安全生产责任制，科学制定并落实安全生产规章制度和安全生产教育培训等安全生产管理制度以及安全操作规程，要督促企业汲取事故教训，杜绝违章作业，依法依规开展安全生产工作，落实安全生产主体责任。

三是镇人民政府和街道办事处要积极发挥属地作用，紧盯重点企业，举一反三，切实履行安全生产属地监管职责。要加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，加大安全警示教育宣传，督促企业落实安全生产主体责任，确保安全生产属地监管责任落实到位。

四川巴蜀好利食品有限公司

“12·12”一般机械伤害事故调查组

2023 年 2 月 9 日