塔什库尔干县G217线ST-13标段公路建设项目
“8·2”一般高处坠落事故调查报告

塔什库尔干县“8·2”事故调查组

二零二六年十月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故单位基本情况 2
（二）事故相关单位基本情况 2
（三）建设项目概况 3
（四）事故单位及相关单位安全生产管理情况 4
（五）行业部门履职情况 7
（六）其他需要说明的情况 7
二、事故发生经过及应急救援情况 7
（一）事故发生经过 7
（二）事故报告情况 8
（三）事故应急救援情况 8
（四）事故现场情况 9
（五）善后处置情况 10
（六）应急救援评估 10
（七）其他可能因素排除 10
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 11
（一）伤亡人员情况 11
（二）直接经济损失 11
四、事故原因和事故性质 11
（一）直接原因 11
（二）间接原因 11
（三）事故性质 12
五、事故单位及事故相关单位存在的问题 12
（一）事故单位 12
（二）事故相关单位 13
七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议 14
（一）建议免予追究责任人员 14
（二）建议给予行政处罚的责任人员 14
（三）对公职人员的处分建议 17
（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议 17
（五）不予处罚单位处理建议 19
（六）给予相关政府单位的处理建议 19
八、事故防范及整改措施 20

塔什库尔干县G217线ST-13标段公路建设项目“8·2”一般高处坠落事故调查报告

2026年8月2日18时20分塔什库尔干塔吉克自治县G217线ST-13标段公路建设项目K229+080-K229+160段，在11号抗滑桩施工作业过程中，1名工人不慎坠入11号抗滑桩孔，经医院抢救无效死亡，直接经济损失2220168元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）有关规定，2026年8月3日，塔什库尔干县人民政府成立以县委副书记、常务副县长为组长，副县长为副组长，县应急管理局、县人民法院、县人民检察院、县公安局、县交通运输局、县总工会、县人社局等有关部门负责人为成员的塔什库尔干县“8·2”一般高处坠落事故调查组。同时县纪委监委派员参与。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故企业和相关人员的责任，查明了相关部门在监管方面存在的问题。针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改及措施建议。

经调查认定，塔什库尔干县G217线ST-13标段公路建设项目“8·2”一般高处坠落事故，是一起因从业人员安全

意识不足，施工单位安全管理缺位发生的一起一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.施工单位：贵州津建建筑工程有限公司统一社会信用代码：91520102MAAJQFXXXX；法定代表人：张某；经营范围：建设工程施工，建设工程设计，建筑劳务分包，施工专业作业；成立时间：2020年6月22日；地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳街碧海花园B幢；资质证书编号：DB3520112045；有效期：2031年5月21日；安全生产许可证编号：（黔）JZ安许证字（2021）010249；有效期：2027年1月17日。现场负责人向某。

（二）事故相关单位基本情况

2.总承包单位：中铁十七局集团城市建设有限公司，统一社会信用代码：91520900MA6DJDXXXX；法定代表人：敬某；经营范围：对外承包工程，建设工程施工，建设工程设计，房地产开发经营；成立时间：2015年11月10日；地址：贵州省贵安新区湖潮乡人民大道11号山语城D1#楼；资质证书编号：D152066516；资质等级：建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级；有效期：2028年12月22日；安全生产许可证编号（黔）JZ安许证字（2016）102394；有效期：2028年3月13日。

3.监理单位：北京港通路桥工程监理有限公司，统一社会信用代码：91110117717741XXXX；法定代表人：姚某；

经营范围：从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；技术咨询；成立日期：1999年10月15日；地址：北京市平谷区夏各庄镇贤王庄北大街189号；资质证书编号：交监公甲第012-2006号；资质等级：公路工程甲级；有效期：2028年8月1日。项目现场负责人王琪。

4.建设单位：新疆维吾尔自治区交通建设事务中心，统一社会信用代码：12650000MB1U87XXXX；法定代表人：王某；地址：新疆乌鲁木齐天山区延安路1006号；有限期：2030年2月27日。

（三）建设项目概况

1.项目概况：G217线莎车至塔什库尔干县公路建设项目ST-13标段位于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干县境内，总体呈东西走向，起点K228+000位于下坂地水利枢纽管理中心西侧，路线沿X613向西布线，经塔什库尔干水电站、阿拉尔湿地公园至本项目终点与G314平面交叉，终点桩号为K244+989.3，全长16.984km。项目共设置桥梁788.5m/9座（其中设置大桥561.0m/3座，中桥187.5m/4座，小桥40m/2座），T梁共计167片（13mT梁16片，20mT梁147片，30mT梁4片）；涵洞51道；中隧道1808m/2座（帕米尔之眼隧道938m，蒲犁隧道870m）；隧道变电所2座；平面交叉6处，停车区1处，紧急停车带2处；同时包含全线16.984km范围内的的路面工程、机电工程、交通工程及沿线设施。

2.合同签订情况：2026年5月30日中铁十七局集团城

市建设有限公司与贵州津建建筑工程有限公司签订了《公路工程施工劳务合作合同》；工程名称：新疆维吾尔自治区G217线莎车至塔什库尔干县公路建设项目；工程地点：塔什库尔干县；工程项目名称：抗滑桩工程；合同开工日期：2025年5月30日；计划竣工日期2027年8月30日；合同工期458天。中铁十七局集团城市建设有限公司委派何政担任驻工地项目经理，贵州津建建筑工程有限公司委派向伟担任驻工地项目经理。同时双方签订了《分包安全管理协议》，明确了双方权力责任和义务。新疆维吾尔自治区交通建设事务中心2025年11月26日与北京港通路桥工程监理有限公司签订了《施工监理合同》，施工监理标段为G217线莎车至塔什库尔干县公路建设，监理服务期限为84个月。并在施工合同中明确了双方安全生产管理职责。

3.劳务合同签订情况：2026年6月2日当事人宋XX（死者）与贵州津建建筑工程有限公司签订《建筑工人简易劳动合同》，工作岗位：钢筋工，工作地点：G217线莎车至塔什库尔干县公路建设项目ST-13标段，薪酬标准：日基本工资300元，与贵州津建建筑工程有限公司存在事实劳动关系。

（四）事故单位及相关单位安全生产管理情况

1.施工单位：贵州津建建筑工程有限公司于2026年6月2日至6月5日对死者宋XX组织开展入场三级安全教育培训，围绕施工现场作业风险、岗位安全注意事项、作业禁止行为等内容进行授课，并组织安全知识考试。但公司安全生产主体责任落实存在明显短板，施工现场安全风险辨识不到

位，对抗滑桩井口作业高处坠落风险研判不充分，桩孔井口防坠落防护设施设置不规范，防护措施存在缺陷。现场安全巡查流于形式，隐患排查治理不深入，未能及时发现并消除桩孔井口防护缺失的安全隐患。对作业人员现场作业行为监督管控不到位，施工作业现场现场安全员不在岗，高处作业未进行审批，安全教育培训实效性不足。虽然开展了三级安全教育培训及考试，但未能真正提升作业人员风险防范意识，最终导致事故发生。

2.总承包单位：2025 年 11 月中铁十七局集团城市建设有限公司下发文件成立了 G217 莎塔公路项目经理部，并成立中铁十七局城市建设有限公司莎塔 13 标项目部安全生产领导小组，安全管理人员按照要求配备到位；2026 年 1 月颁布并实施《安全生产管理制度》、《安全技术操作规程》、《生产安全事故应急预案》；2026 年 3 月制定并印发《安全生产责任制》；《总体危险源辨识台账》内容齐全；2026 年 4 月《抗滑桩专项施工方案》通过专家论证并审批完成，方案内容要求中铁十七局城市建设有限公司成立安全生产管理小组、落实安全教育培训、提供合格安全防护用品，中铁十七集团城市建设有限公司已按照方案完成上述要求；2026 年 5 月中铁十七局集团城市建设有限公司与贵州津建建筑工程有限公司签订了劳务分包合同、分包安全管理协议书，明确了安全生产管理职责；作业人员进场前中铁十七局集团城市建设有限公司对其进行了培训、教育、风险告知，并签订了《安全承诺书》、《安全生产责任书》；2026 年 6 月 5 日

中铁十七局集团城市建设有限公司对进场劳务人员针对16人含（亡者）组织了三级安全教育培训及考核；班前安全教育记录19次，安全检查32次，检查中排查出的隐患108条，已全部整改完成；2026年6月5日中铁十七局集团城市建设有限公司按规定向贵州津建建筑工程有限公司发放了安全防护用品。

3.监理单位：北京港通路桥工程监理有限公司已制定公司及项目监理办公室安全管理岗位职责，完善安全生产规章制度及操作规程，编制安全生产教育培训计划，常态化组织项目部及施工队伍开展安全教育培训；制定安全监理方案、旁站监理方案、安全文明监理实施细则，建立常态化监理例会制度，能够常态化开展施工现场安全隐患排查整治工作。但现场安全监理履职不到位，日常安全巡视检查不及时；监理日志记录的7月28日、7月29日、8月1日、8月2日隐患问题处置情况不完善、闭环不及时，相关监理台账资料未按要求及时公示，现场安全监管存在漏洞，安全监督履职存在缺失。

4.建设单位：新疆维吾尔自治区交通建设事务中心委托有资质的监理公司对涉事项目的进度、质量、安全等进行监督和管理。建立健全了安全生产各项规章制度，能够按照制度要求抓好落地执行。在施工期间坚持常态化安全管控，每月组织开展施工现场实地安全检查，自项目开工以来累计检查9次，发现问题隐患81条，下发整改通知书11份，对发现的问题隐患实行闭环管理。累计组织召开安全生产专题会

议13次，组织开展安全业务培训9场次。督促分包、施工、监理单位相关人员参加学习，强化参建人员安全业务素质，以检查督导、会议部署、教育培训相结合的方式，压实各参建单位安全管理责任。

（五）行业部门履职情况

2026年3月20日，交通运输局主要领导组织召开复工复产暨安全生产工作会议；7月10日，组织施工企业参加地区交通运输局安全生产暨防汛视频调度会议，项目开工以来，对G217线ST-13标段开展安全生产督查检查，累计下达整改通知书5份，指出安全问题21条，微信推送安全隐患提醒2次，同时，搭建安全生产专项工作交流群，常态化推送安全政策、预警信息及隐患整改要求。交通运输局虽开展系列安全监管工作，但监管实效还有差距，高风险作业现场核查不够到位，部分隐患在跟踪督促、闭环管控方面存在薄弱环节。

（六）其他需要说明的情况

2026年8月2日16时至19时，塔什库尔干塔吉克自治县晴间多云，西北风3~4级，气温24℃-28℃。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2026年8月2日18时21分，贵州津建建筑工程有限公司作业班组在G217线塔什库尔干段K229+080—K229+100段11号抗滑桩开展挖孔施工作业时，作业人员宋XX在桩孔井口临边作业时身体重心失稳，其高处作业安全带锚固点脱

落，个体防护装置失效，导致作业人员坠入11号桩孔内。事故发生后，龙XX（工人）看到及时报告班组长刘XX，班组长刘XX立即下至桩孔内将伤者转运出孔。因施工现场通讯信号中断，无法及时对外报送险情，刘XX随即驾驶皮卡车辆将伤者紧急送医，于当日19时10分将伤者送至塔什库尔干县人民医院，经人民医抢救无效，当日20时30分，确认宋XX死亡。

（二）事故报告情况

事故发生后，18时25分，现场作业人员龙XX第一时间将险情上报班组长刘XX；18时39分，刘XX下至桩孔内将伤者捞出；18时42分，刘XX将事故情况上报项目专职安全员刘X。因施工现场无通讯信号，19时10分，现场人员刘XX紧急驾车将伤者送往医院救治。19时30分，专职安全员刘X抵达有通讯信号区域后，通过电话向县交通运输局上报事故情况。19时45分，县交通运输局接报后立即向县应急管理局电话报备；19时50分，县应急管理局通过电话向县人民政府上报事故情况；19时55分，县人民医院同步向县应急管理局反馈伤者救治情况。20时05分，县应急管理局先行电话向地区应急管理局上报事故，21时03分县应急管理局依照事故报送规定，书面情况逐级上报至地区应急管理部门。

（三）事故应急救援情况

2026年8月2日18时20分事故发生后，现场人员立即开展自救处置。18时39分，班组长刘XX下桩将伤者宋XX

捞出。因作业区域无通讯信号、无法呼叫专业救援，19时10分，现场人员自行驾车将伤者紧急送医。本次救援处置及时，未发生次生事故，但伤者坠落伤情严重，经人民医院全力抢救无效，于当日20时30分死亡。

（四）事故现场情况

1.现场勘验情况：故现场位于库科西鲁克乡方向k228+900米处，G217线莎车至塔什库尔干县公路建设项目ST-13标段抗滑桩施工工点，经现场勘验，该抗滑桩桩孔井口临边硬防护设置不完整，未落实全封闭防护，未设置防坠落兜底防护及警戒警示区域，桩孔深约24米，未查见该次高处作业审批资料，作业期间无专职安全员及现场监护人员在岗，井口周边散落施工杂物，风险警示标识缺失，工点隐患排查治理记录不全，井口防护、高处作业防护存在的问题未得到及时闭环整改，现场提取的作业人员安全带完好，但安全带未做到“高挂低用”实际无效系挂。勘验过程已对安全带、井口围挡构件等物证及现场影像资料予以固定提取，制作现场勘验笔录并由相关在场人员签字确认。

2.尸检检验情况：根据公安局尸表检验论证：一是根据尸表检验：**头面部，**所见双眼闭紧，嘴微开，双眼瞳孔同大，直径0.5cm，双眼球结膜苍白、舌头位于齿列内，鼻孔耳朵口腔未见血性液体。左侧脸颊可见大面积皮肤擦伤，左侧下颌角及颈部处可见皮肤擦伤，左侧耳朵轮廓可见皮肤擦伤，右侧头顶处可见月牙状皮肤裂伤。**胸部：**可触及多处胸骨及肋骨擦感。**腰背部：**可见大面积皮肤擦伤，右侧腋窝后方见

皮肤擦伤。左臀部上方可见月牙性皮肤裂创。**四肢：**右侧肘关节及上方可见皮肤擦伤，可触及桡尺骨擦感。左侧腕关节上方可见皮肤擦伤。右侧下肢股骨段可见皮下淤血。二是CT虚拟解剖：胸腔积液，肺挫伤，胸椎横突骨折，腹部积气积液，内脏破裂（肝破裂），肋骨多发性骨折，股骨头骨折。骨盆粉碎性骨折，骶椎尾骨骨折，骶椎脱位伴有骨粉碎性骨折，股骨胫脱位伴有骨折。三是根据案情、现场勘察及尸体检验、虚拟解剖分析，死者宋XX系高坠导致胸部脏器损亡。

（五）善后处置情况

2026年8月4日家属到达事发地点，贵州津建建筑工程有限公司开展家属情绪安抚、赔偿工作，8月7日与家属谈定赔偿事宜并签订《赔偿协议》、《谅解书》，同时支付赔偿款项。2026年8月7日20:30分，当事人遗体及全体家属离开塔什库尔干县前往喀什市，2026年8月8日上午10:00在喀什市殡仪所完成遗体火化，随后全体家属返乡。

（六）应急救援评估

事故发生后，塔什库尔干县人民政府相关部门应急处置及时有效，现场管控措施得当，善后处置有序，未造成不良社会影响。

（七）其他可能因素排除

通过事故询问笔录资料分析，排除人为故意、突发灾害因素等影响。该事故死亡一人，为一般安全生产事故，且不存在强令违章作业、不报、瞒报等情况，不涉嫌安全生产犯罪情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

亡者：男，身份证号：513437198107 24XXXX，地址：四川省雷波县谷米乡四方石村。

（二）直接经济损失

直接经济损失：2220168元（贰佰贰拾贰万零陆佰陆拾捌元）；其中医疗费用1176元（壹仟壹佰柒拾陆元）；丧葬及抚恤费用17676元（壹万柒仟陆佰柒拾陆元）；歇工工资17300元（壹万柒仟叁佰元）；事故赔偿费用2160000元（贰佰壹拾陆万元）；其他损失费用23916元（贰万叁仟玖佰壹拾陆元）。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

作业人员宋XX在抗滑桩桩孔井口搬运钢筋时，未对作业现场环境开展安全风险辨识，未按规范要求牢固系挂高处作业安全带，安全带锚固点脱落，导致其坠落至桩孔内，是造成本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.施工单位：贵州津建建筑工程有限公司，作为本项目施工单位，安全生产主体责任严重悬空，对抗滑桩井口作业风险辨识研判缺失，桩孔井口防坠落防护措施缺失；施工现场安全管控形同虚设，专职安全员脱岗缺位，高处危险作业未执行作业审批制度；现场安全巡查流于形式，隐患排查整治不彻底，对作业人员安全带违规系挂等严重违章行为失管

失察。

2. 监理单位：北京港通路桥工程监理有限公司，安全监理履职尽责不到位，对抗滑桩挖孔等高风险作业现场监督检查不及时；监理台账填写不规范，隐患问题处置记录缺失，闭环管理不到位；对施工单位井口防护缺失、安全员脱岗、高处作业不落实审批、作业人员违章系挂安全带等问题，督促整改落实不到位。

3. 总承包单位：中铁十七局集团城市建设有限公司项目安全统一协调管理责任落实有欠缺，对劳务分包单位安全生产履职情况监督检查不够深入、安全管理制度执行情况监督不到位。

4.建设单位：新疆维吾尔自治区交通建设事务中心能够认真履行行业安全监管职责，落实常态化安全管控措施，坚持常态化开展施工现场实地安全检查。

（三）事故性质

经调查认定，塔什库尔干县 G217 线 ST-13 标段公路建设项目 8·2 一般高处坠落事故，是一起因从业人员安全意识不足、违章操作，施工单位、监理单位安全监督检查不及时，未能及时发现并制止安全隐患引起的一起一般高处坠落生产安全责任事故。

五、事故单位及事故相关单位存在的问题

（一）事故单位

1.贵州津建建筑工程有限公司（施工单位）：安全生产主体责任落实不到位，未履行《分包安全管理协议》要求，

高危作业风险辨识研判缺失，抗滑桩桩孔井口防坠落防护设施设置不到位；现场安全管理混乱，专职安全员脱岗，高处作业未执行作业审批制度；安全教育培训重形式轻实效，安全技术交底不扎实，未有效提升作业人员安全防护意识；隐患排查治理流于形式，对安全带不规范系挂等违章作业行为失管失察，未能及时消除施工现场安全隐患。按照《工程劳务合同》内容第13条第1项内容“由于劳务合作企业安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由劳务合作企业承担”，及《分包安全管理协议》第4项第1条“对承包范围内所属施工及生活区域安全工作全面负责”，判定贵州津建建筑工程有限公司为此次事故直接事故单位。

（二）事故相关单位

2.北京港通路桥工程监理有限公司（监理单位）：安全监理履职缺位，对抗滑桩挖孔高风险作业现场巡视检查不及时；监理台账管理不规范，对施工单位井口防护缺失、安全员脱岗、高处作业未审批、作业人员违章作业等问题，未及时发现并制止。

3.中铁十七局集团城市建设有限公司（总承包单位）：安全生产统一协调管理责任落实不力，对参建各方安全生产履职情况监督不到位。

4.新疆维吾尔自治区交通建设事务中心（建设单位）：能够履行行业安全监管职责，常态化开展施工现场安全检查，各项监管工作落实到位。

六、有关部门主要问题

行业主管部门履行安全生产行业监管职责存在不力，对公路建设项目高危作业专项监管不够深入；日常监督检查存在宽松软，对施工现场抗滑桩挖孔等风险点督导检查不细致、执法震慑力度不足，未能推动隐患彻底清零。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

1.宋XX，男，身份号码：513437198107 24XXXX 户籍地：四川省雷波县谷米乡四方石村，在抗滑桩井口临边高危作业过程中，作业人员未遵守安全施工的规章制度和操作规程，未正确使用安全防护用具，现场安全事故隐患及其他不安全因素，未向现场专职安全生产管理人员或者本单位项目负责人报告。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

2.刘　平，男，汉族，群众，34岁，贵州津建建筑工程有限公司，专职安全员，作为项目专职安全生产管理人员，未认真履行现场安全监管职责，对项目抗滑桩高处高危作业巡查检查不到位，隐患排查不彻底，未及时发现并制止作业人员不规范系挂安全带、违章冒险作业等严重问题，现场安全监管失守，安全管理履职不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项[1]规定。对事故负有直接管理责任负有主要安全管理责任。建议由塔什库尔干县交通运输局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]规定，对其进行行政处罚。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:第（五）项、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；第（六）项制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.向　伟，男，汉族，群众，33岁，贵州津建建筑工程有限公司项目负责人，经调查向伟全过程主持该公司在此地生产工作，系实际项目控制人。对本项目安全生产工作统筹管控不力，未落实项目安全生产责任制，抗滑桩高危作业安全管理制度执行不到位，安全教育培训、安全技术交底、隐患排查治理工作流于形式，未督促现场落实高处作业安全防护措施，项目现场安全管控失效，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第二款、第三款、第四款、第五款、第六款、第七款[3]等规定对本起事故发生负有主要领导责任。建议由塔什库尔干县交通运输局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]规定，对其进行行政处罚。

4.张　臣，男，汉族，群众，33岁，贵州津建建筑工程有限公司法定代表人，对项目安全教育培训、隐患排查治理、高处作业管控监督不力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）项[5]规定，对本次一般生产安全事故负主要领导责任。建议由塔什库尔干县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]对其进行行政处罚。

---

[3] 中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(一) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；(二) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(三) 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；(四) 组织或者参与本单位应急救援演练；(五) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；(七) 督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条 ：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：导致发生生产安全事故的，由应急管理部门

5.王　琪，男，汉族，群众，29岁，北京港通路桥工程监理有限责任公司，作为项目总监理，对项目安全监理工作负总责，对抗滑桩高危作业现场安全巡视不到位，未督促落实高处作业安全管控措施，对现场存在安全带不规范使用、安全员脱岗、高处作业未审批、作业人员违章作业等问题，未及时发现并制止，安全监理履职不到位，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[7]的规定，对事故的发生负有监理责任。建议由塔什库尔干县交通运输局《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（二）项、第（四）项[8]规定，对其进行行政处罚。

6.何　政，男，汉族，群众，36岁，中铁十七局集团城市建设有限公司项目负责人，作为建设单位项目现场负责人，履行项目现场统一协调管理职责不到位，对项目抗滑桩高危作业督导检查流于形式，对施工现场安全带不规范佩戴、安全员脱岗、高处作业未履行审批、违章作业等隐患失察，未有效督促施工、监理单位落实安全生产责任，对参建各方安全履职情况监督考核不力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[9]规定，对本起事故发生负有管理责任。

依照下列规定处以罚款发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[8]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第二项、第四项：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定

建议由塔什库尔干县交通运输局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]规定，对其进行依法处理。

（三）对公职人员的处分建议

何学松，男，汉族，中共党员，34岁。塔什库尔干县交通运输局党组成员、副局长，作为分管公路工程安全生产监管工作人员，能够履行公路工程安全生产行业监管岗位职责，按要求开展项目安全监督工作。但工作中仍存在一定不足，对抗滑桩等高风险作业监督检查不够深入，在高处作业审批、现场安全防护落实、安全员在岗、监理履职等关键环节的跟踪督导不够细致，对本起事故发生负有一定领导责任。**建议由塔什库尔干县纪委监委依法依规依纪进行处理。**

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.贵州津建建筑工程有限公司（施工单位）：该公司安全生产主体责任落实不到位，抗滑桩高危作业风险辨识管控缺失，井口防坠落防护设置不规范；现场安全管理混乱，专职安全员脱岗，高处作业未执行作业审批制度；安全教育培训、安全技术交底流于形式，隐患排查治理闭环不到位，对违章作业失管失察，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[11]、第四十四条第一款[12]、第四十五条[13]对本次

并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(四) 保证本单位安全生产投入的有效实施；(五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(七) 及时、如实报告生产安全事故。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

[11]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行

事故发生负有直接责任。建议由塔什库尔干县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[14]规定对其进行依法处理。

2.北京港通路桥工程监理有限公司（监理单位）：安全监理履职缺位，对项目抗滑桩危大工程巡视检查不到位；对施工现场安全带不规范使用、安全员脱岗、高处作业未审批、作业人员违章作业等安全隐患未能及时发现，未按规定要求施工单位落实整改，安全监理把关失效，违反了《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）第三十一条[15]《建设工程安全生产管理条例》第十四条[16]规定，对本起事故负有监理责任。建议由塔什库尔干县交通运输局按照《建设工程安全生产管理条例》第五十七条[17]规定，对其进行依法处理。

3.中铁十七局集团城市建设有限公司（总承包单位）：对施工现场安全带不规范使用、安全员脱岗、高处作业未审批、作业人员违章作业等隐患失察，未有效督促施工、监理

业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[15]《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）第三十一条：监理单位应当按照法律、法规、规章、工程建设强制性标准和合同文件进行监理，对工程安全生产承担监理责任。监理单位应当审核施工项目安全生产条件，审查施工组织设计中安全措施和专项施工方案。在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情节严重的，应当下达工程暂停令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门书面报告，并有权拒绝计量支付审核。监理单位应当如实记录安全事故隐患和整改验收情况，对有关文字、影像资料应当妥善保存。

[16]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[17]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

单位落实安全生产整改要求，未对施工单位、监理单位安全生产统一协调管理，对本起事故负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[18]规定，对事故负有管理责任。建议由塔什库尔干县交通运输局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二项[19]规定，对其进行依法处理。

（五）不予处罚单位处理建议

新疆维吾尔自治区交通建设事务中心（建设单位）：能够依法履行行业安全监管职责，依法核查审批各级单位安全生产资质，依法审核《安全生产制度》、《安全生产责任制》、《安全生产操作规程》、依法组织开展危险源辨识，常态化组织开展施工现场安全检查并落实月度安全例会制度，依法开展各项安全专项整治活动，并且在事故发生前通过例会、文件通知等形式对各级监管、实施单位宣贯人工挖孔桩安全生产要求。鉴于事故根源系劳务单位责任落实不到位引发，建议不予处罚。

（六）给予相关政府单位的处理建议

塔什库尔干县交通运输局：作为本辖区公路建设行业主管部门，履行公路工程安全生产行业监管职责存在薄弱环节。对在建公路项目危大工程（抗滑桩）安全监督检查不够深入，高处作业未审批等隐患未能及时督促排查整治，行业安全监

---

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款。

管存在短板，对事故的发生负有监管责任。责成县交通运输局向塔什库尔干县委、县人民政府做出深刻书面检查。

八、事故防范及整改措施

（一）压实企业安全生产主体责任，强化危大工程安全管控。施工单位贵州津建建筑工程有限公司，一要严格落实安全生产主体责任，从严抓好抗滑桩、基坑、高处临边等危大工程管理，严格执行高处作业许可审批制度，坚决做到无审批、无监护、无防护不得组织施工作业，杜绝违章冒险作业。二要严格落实专职安全员在岗履职制度，严禁安全员脱岗空岗，做实做细班前安全教育、安全技术交底和风险告知工作，加大现场作业人员劳动防护用品佩戴情况检查力度，对各类习惯性违章行为坚决予以制止查处。三要严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对施工现场高处作业、临边防护、现场监护等关键环节开展常态化隐患排查，建立隐患台账，实行闭环销号管理，把隐患消除在作业之前。

（二）压实监理单位安全监理职责，加强现场安全监管。一要切实履行安全监理职责，加大对抗滑桩等高风险作业现场的巡视巡查力度，紧盯作业审批、安全防护、管理人员在岗、现场监护等关键控制点，做到危大工程作业现场监管到位。二要监理过程中发现作业人员安全带佩戴不规范、管理人员脱岗、违章作业等安全隐患时，要第一时间制止并督促施工单位整改，施工单位拒不整改的要果断下达停工指令，并及时向行业主管部门报告，充分发挥监理安全把关作用。

（三）落实建设单位统筹管理职责，强化参建单位履职督查。建设单位要履行好项目安全生产统筹协调管理职责，常态化对施工、监理单位安全履职情况开展督查检查，及时发现施工现场存在的安全隐患，督促参建单位落实整改，对履职不力的参建单位及时督办通报。

（四）强化行业监管职责，加大在建公路危大工程专项排查整治。塔什库尔干县交通运输局要立即组织全县在建公路项目开展危大工程安全专项排查整治，聚焦抗滑桩、高处作业、深基坑、有限空间等高风险部位开展全覆盖排查，所有发现问题全部闭环整改。

塔什库尔干县“8·2”一般高处坠落事故调查领导小组

2026年10月13日