湖南威重化工机械有限公司“7·15”

物体打击事故调查报告

2020年7月15日16时许，长沙威重化工机械有限公司重铆车间进行切割施工时，发生一起物体打击事故，导致1人死亡，直接经济损失100万元。

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和省市有关规定，长沙县人民政府依法成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、泉塘街道办事处为事故调查组成员单位，并邀请县纪委监委派员参与事故调查。长沙市安委办对该起事故进行了挂牌督办。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本概况

（一）事故单位基本情况

长沙威重化工机械有限公司（以下简称威重化工公司），《营业执照》统一社会信用代码：91430100755821704 8；公司法定代表人：杨浩；公司总经理张咏；注册地址：长沙经济技术开发区盼盼路18号；经营范围：炼油、化工生产专用设备、环境保护专用设备、新能源汽车零配件、金属结构、金属压力容器、金属加工机械、汽轮机及辅机、水轮机及辅机的制造；石油化工设备、换热器、节能环保产品、通用机械设备的销售；

填料及塔内件、塔盘的设计、制造；填料及塔内件、塔盘的销售 ；化工产品制造（不含危险及监控化学品）；场地租赁；自有厂房租赁；代收代缴水电费；物业管理；机械设备技术服务；主体类型：有限责任公司；成立日期：2003 年 11 月 25 日；登记机关：长沙市市场监督管理局。

（二）事故伤亡人员情况

死者，廖胜军，男，汉族，44 岁，湖南省长沙市天心区人，身份证号码：43012419760828****；住址：湖南省长沙市天心区赤岭路**号**栋**房；长沙威重化工机械有限公司铆工班员工。未取得特种作业人员操作证。

二、事故发生经过及救援情况

2020 年 7 月 15 日 15 时左右，威重化工公司新重铆车间铆工班员工廖胜军根据铆工班班长李世阳安排的工作任务，和陈华伏一起对 H907-11 冷高压分离器接管的工装法兰（工装法兰为直径内约 1.2 米、厚度约 18 厘米、重约 800 公斤的圆形，离地约 10 厘米；接管为圆柱形，直径约 1.2 米，厚度约 1 米，重约 3 吨）进行切除工作。接管与工装法兰连接面为不规则圆弧形，另一面为平整的圆形，接管与工装法兰由 4 个支撑块焊接相连，切除时需要将 4 个焊点进行气割拆除，廖胜军负责拆除工装作业，陈华伏负责搭地线。15 时 45 分左右，廖胜军在切割完工件下面 2 个焊点，未将工件垫塞平稳，用行车等工具将工装法兰工件进行吊装后作业，直接对上部 2 个焊点进行切割时，因工件焊点在转运、加工、退火等过程中产生了焊缝裂纹，最终断裂，导致工装法兰工件脱落下坠后滚动，砸到蹲在工件旁边作业的廖胜军背部。背对着廖胜军作业的陈华伏听到工装法兰滚动的声音回头，发现廖胜军脸朝地，身体对折趴在地上，工装法兰工件压在背部。陈华伏大声呼救以后，彭朔、兰强、秦勇庆立即采取行动进行救援，移开了压在廖胜军背部的工件以后，发现廖

胜军口鼻流血，对呼喊没有反应。随后，安环管理办公室主任谭晖、安环副总周欣也先后赶到现场进行救援。救援期间，秦勇庆拨打了120急救电话，15时54分左右，120急救车到达现场，陈华伏、谭晖、周欣等一起将廖胜军送往了长沙市第八人民医院进行抢救，16时2分，医生确认并宣布廖胜军死亡。16时8分，谭晖向长沙县应急管理局、泉塘街道办事处报告了事故情况。

三、安全管理和监管情况

（一）安全管理情况

长沙威重化工机械有限公司。制定了《安全生产责任制管理制度》、《安全生产目标管理制度》、《安全生产检查制度》、《安全教育培训制度》、《安全作业管理制度》、《三违行为的管理制度》、《特种作业人员管理制度》等32项安全生产规章制度；编制了《岗位安全操作规程汇编》（含金属切削部分、电器部分、焊接部分、冷铆部分等安全技术操作规程）等十四大类98小项安全操作规程）。2020年1月12日成立了安全生产管理委员会，由总经理张咏任主任，明确了谭晖为安全管理专员。

经查，威重化工公司安全生产主体责任落实不到位，对所生产设备和工序未详细排查，未制定《接管与工装法兰切除工艺安全操作规程》，也未在相关的安全操作规程中明确接管与工装法兰切除工艺的安全要求和操作规范，导致作业时安全防护随意性较大，存在无安全防护作业的情况；安排未取得特种作业人员操作证的廖胜军从事热切割作业。

（二）安全监管情况

2020年3月31日，县应急局根据《长沙市工贸行业“厂中厂园中园”安全生产专项整治工作实施方案》和《长沙市有限空间安全生产2019-2020年专项整治工作实施方案》文件要求，对

威重化工公司的有限空间进行了安全检查，针对发现的：“1、未制定有限空间安全培训计划；未提供有限空间演练计划；2、热处理车间蓄水池安全防护措施不到位”两项问题下达了《责令限期整改指令书》，2020年4月21日，经现场检查，该两项问题已整改到位。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

廖胜军在进行H907-11冷高压分离器接管工装法兰切割工作时，因未将工件垫塞平稳，用行车等工具将工装法兰工件进行吊装后作业，且接管工装法兰上部焊接点断裂，导致工装法兰坠落后滚动，压到蹲在旁边作业的廖胜军背部，造成重伤，经抢救无效死亡，导致事故的发生。

（二）间接原因

1、安全生产操作规程不健全。威重化工公司对所生产设备和工序未详细排查，未制定《接管与工装法兰切除工艺安全操作规程》，也未在相关的安全操作规程中明确接管与工装法兰切除工艺的安全要求和操作规范，导致员工无法正确按照操作规程操作。

2、廖胜军未取得特种作业人员操作证从事热切割作业。

3、威重化工公司员工廖胜军在无安全防护措施的情况开展作业。

（三）事故性质

调查认定，长沙威重化工机械有限公司“7·15”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

威重化工公司。安全生产主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安

全生产法》第一百零九条第一项①的规定予以处罚。

（二）对企业层面事故责任人员的处理建议

1、廖胜军，群众，长沙威重化工机械有限公司铆工班员工。安全意识淡薄，未取得特种作业人员操作证从事热切割作业，在作业过程中，未采取有效的安全防护措施，对事故负有直接责任。鉴于其已死亡，不再追究其责任。

2、张咏，群众，威重化工公司总经理。安全生产责任制落实不到位，对所生产设备和工序未详细排查，未组织制定《接管与工装法兰切除工艺安全操作规程》，也未在相关的安全操作规程中明确接管与工装法兰切除工艺的安全要求和操作规范；违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第二项②的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项③规定予以处罚。

3、周欣，群众，威重化工公司安全副总。对所生产设备和工序未详细排查，未组织或参与制定《接管与工装法兰切除工艺安全操作规程》；未及时发现并制止廖胜军未采取有效安全防护措施情况下作业，对事故的发生负有领导责任。建议威重化工公司按照公司规定予以处理。

4、谭晖，群众，威重化工公司安全管理专员。对所生产设备和工序未详细排查，未组织或参与制定《接管与工装法兰切除工艺安全操作规程》；未及时发现并制止廖胜军未采取有效安全防护措施情况下作业，对事故的发生负有领导责任。建议威重化工公司按照公司规定予以处理。

5、李世阳，群众，威重化工公司新重铆车间铆工班班长。安排未取得特种作业人员操作证的廖胜军从事热切割作业，未及时发现并制止廖胜军未采取有效安全防护措施情况下作业，对事故的发生负有责任。建议威重化工公司按照公司规定予以

处理。

六、事故防范和整改措施

（一）威重化工公司应认真吸取本次事故教训，严格按照国家、省、市、县部署的安全生产三年行动要求，全面落实安全生产主体责任，从以下方面落实事故防范和整改措施:

1、对所生产的产品各工序进行详细排查，制定各工序操作规程，做到符合本单位实际，有针对性和可操作性；切实加强安全生产责任制落实工作，公司主要负责人及安全生产管理人员应该根据责任制内容履职到位，进一步提高企业安全管理工作。

2、对涉及特种作业岗位全面排查，确保特种作业人员全员持证上岗。

3、要进一步严格作业现场安全管理，进一步规范从业人员作业行为；督促作业人员落实安全管理规定和岗位操作规程，及时纠正作业中的违规行为，切实杜绝违章作业行为。

（二）应急管理部门要牵头抓好工贸行业安全生产监管执法和专项整治，督促企业落实安全生产主体责任；及时在本行业领域开展安全警示教育。

附件：1、事故调查组名单

2、事故伤亡人员名单

3、事故直接经济损失表

长沙威重化工机械有限公司

“7·15”物体打击事故调查调查组

2020年8月

注解：①《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一） 发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。
②《中华人民共和国安全生产法》第十八条　第（二）项、第（五）项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

③第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

附件 1

长沙威重化工机械有限公司“7·15”物体打击事故调查组成员名单

序号	姓　名	工作单位及职务	调查组成员分工	备注
1	曾　林	长沙县应急管理局局长	组　长	
2	彭　坚	长沙县应急管理局副局长	副组长	
3	刘　志	长沙县应急管理局	综合组成员	
4	周　来	长沙县应急管理局	综合组成员	
5	彭汉文	长沙县公安局	综合组成员	
6	李　阳	长沙县总工会	综合组成员	
7	杨　年	泉塘街道办事处	综合组成员	
8	请　假	长沙县纪委监委	综合组成员	

附件 2:

长沙威重化工机械有限公司“7·15”物体打击事故伤亡人员名单

姓名	性别	年龄	文化程度	家庭住址	是否本单位职工	伤害程度
廖胜军	男	44 岁	/	湖南省长沙市天心区赤岭路 74 号 4 栋 10 房	是	死亡

附件 3:

长沙威重化工机械有限公司“7·15”物体打击事故直接经济损失统计表

类别	项　目	金额（万元）
人身伤亡费	医疗费	
	护理费	
	丧葬费	
	补助费	
	救济费	
	歇工工资	
	小 计	
善后处理费	事故处理费	
	现场救护费	
	现场清理费	
	事故赔偿费	100
	小 计	
财产损失	固定资产损失	
	流动资产损失	
	小 计	
其它损失		
合 计		100