附件 1

东营垦利胜华新能源科技（东营）有限公司“8·11”一般容器爆炸事故调查报告

2024 年 8 月 11 日 13 时 34 分许，东营市垦利区胜华新能源科技(东营)有限公司原料预处置间外一周转桶突然发生爆裂，造成 1 人死亡，1 人受伤，直接经济损失 215 万元。事故发生后，胜华新能源科技(东营)有限公司未按程序向政府有关部门报告。山东省政府安委会办公室接到举报后，进行现场核查并出具了举报核查意见书。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》和《山东省生产安全事故调查处理提级调查和挂牌督办办法》等法律法规文件规定及山东省政府安委会办公室举报核查意见书要求，东营市政府组织成立了事故调查组，对该起事故进行提级调查。事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、市工业和信息化局和垦利区政府派员组成，邀请市纪委监委、市检察院派员参加。同时聘请了相关行业领域的专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，经过现场勘察、调取监控、查阅资料、调查询问、综合分析，查明了事故发生经过、原因、应急救援处置、事故报告和直接经济损失等情况，

认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。市纪委监委组织对相关单位及人员进行了问责调查，提出了问责建议。

经调查认定，东营垦利胜华新能源科技(东营)有限公司“8·11”一般容器爆炸事故是一起在未全面辨识化工助剂安全风险的情况下违规作业导致的一般生产安全责任事故。同时，胜华新能源科技(东营)有限公司未按规定向属地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，构成瞒报。

一、事故有关情况

（一）企业基本情况

胜华新能源科技(东营)有限公司(以下简称“胜华公司”)成立于2006年4月18日，是石大胜华新材料集团有限公司的全资子公司，法定代表人郭某某，注册资本壹拾贰亿伍仟万元，地址为东营市垦利区同兴路198号，位于垦利胜坨化工产业园区内，于2021年9月9日取得了《安全生产许可证》(证号(鲁)WH安许证字〔2021〕050226号，有效期至2024年9月8日)，胜华公司现有30万吨/年电解液生产装置、20万吨/年碳四深加工装置等6套生产装置及公辅工程。现有在职员工990余人，成立了安全部作为专职安全生产管理机构，安全总监罗某某，安全部部长黄某，配有专职安全管理人员**名。

（二）事故车间情况

事故发生在胜华公司30万吨/年电解液生产车间的原料

预处置间。具体操作为：将外购的小包装（5公斤/桶）原料（硫酸乙烯酯）装入周转桶（容量150L）内，运至电解液配制厂房与其他原料调和配制成电解液成品。车间整体平面图如下所示。

（因保密要求不公开）

图1　30万吨/年电解液生产车间平面布置图

（三）涉事周转桶情况

周转桶由桶体、上下提手保护圈、快卡蝶阀、压力表等配件组成，桶体材质为316L不锈钢，直径504mm，高1217mm，容积150L，壁厚3mm，不属于压力容器。



图2.1　涉事周转桶外观



图2.2　涉事周转桶顶部附件

（四）涉事化学品情况

硫酸乙烯酯，外观白色晶体或结晶性粉末，是锂离子电池电解液的添加剂，不在《危险化学品目录(2015年版，2022年修订)》中。本批次硫酸乙烯酯由胜华公司从营口昌成新材料科技有限公司采购。

查阅营口昌成新材料科技有限公司提供的硫酸乙烯酯

安全技术说明书，该物质为一般化学品，“稳定性”一栏为“稳定”，“分解温度”一栏信息为“无资料”；遇水、酸产生有毒酸气，避免接触潮湿空气，应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内，建议贮存温度：2-8℃。企业日常将盛放硫酸乙烯酯的周转桶存放在原料库房，贮存温度为≤10℃。

调查组委托应急管理部化学品登记中心对涉事物料硫酸乙烯酯开展热稳定性分析、水解稳定性分析和物理危险性鉴定，并对接联系南京理工大学化学材料测试中心开展爆炸性检测。经检测鉴定，硫酸乙烯酯具有热分解特性，遇水受潮后热稳定性下降，在41.1℃以上时发生热分解，具备爆炸性[1]。

（五）事发当班情况

电解液生产车间现有员工**人，设车间主任*人，副主任*人，班长*人，*个班次。事发当日，车间副主任韩某值班，原料预处置间工作由企业正式职工刘某某负责，另外聘用季某某等2名外包人员辅助刘某某开展工作（主要是打扫卫生和拆包装等简单的辅助工作），聘用1名外包人员王某作为叉车司机，当日原料预处置间无作业任务。

（六）天气情况。

8月11日事故地点附近天气：25-34℃，晴，北风1-3级，风速0.83m/s。

二、事故发生经过

6月26日，涉事周转桶由刘某某完成装桶作业，共盛装原料124公斤，随后刘某某将其运至原料库房。6月28日下

[1]《南京理工大学化学材料测试中心、国家民用爆破器材质量检验检测中心检测报告》。

午，涉事周转桶由原料库房运至电解液配制厂房，由当班配制岗操作工王某进行投料操作，操作过程中王某发现涉事周转桶内物料吸潮结块，挂壁严重，只投加了20公斤后无法继续投加，随即在车间异常汇报工作群中报告，随后涉事周转桶被运回原料仓库。

8月11日8时15分，胜华公司电解液生产车间副主任韩某召开交接班会议，会上刘某某提出是否对涉事周转桶进行清理，回收收集内部物料（具体过程为：至少2人将周转桶打开，将其中物料回收至50cm×70cm的大密封袋），韩某口头回复进行清理。9时24分，刘某某从电解液车间原料库房北门将涉事周转桶拉出，存放在原料预处置间门口位置。至事故发生时，刘某某及其他人员未组织对该桶开展任何作业。13时34分02秒刘某某、季某某从原料预处置间往外走，季某某走在前面，13时34分06秒涉事桶突发爆裂，此时刘某某刚走至原料预处置间门外，爆裂产生的碎片击伤其腹部，在原料预处置间南侧消防道路上驾驶叉车的王某也被爆裂产生的碎片击伤。后刘某某经抢救无效死亡。

事发现场平面示意图如下。

（因保密要求不公开）

图3　事故现场平面图

伤亡人员有关信息如下：

（1）刘某某，男，34岁，汉族，山东莱芜人，身份证号：371203198901223 23X，胜华公司电解液生产车间三班岗

位操作工。

（2）王某，男，36岁，汉族，山东河口人，身份证号：370503198709201 43X，山东红杉人力资源有限公司职工，胜华公司聘用的外包叉车司机。

三、事故应急处置情况

13时36分左右，电解液车间当班班长刘某某听到爆裂声响，从电解液配制厂房赶到事故现场，发现职工刘某某受伤躺地，立即通过对讲机求救。胜华公司电解液车间灌装岗位操作工高某某和同事发现路边的叉车司机王某受伤。

13时38分左右，当班副总经理孔某某、安全部部长黄某、电解液生产车间副主任韩某听到电解液原料预处置间方向响声后，相继赶到事故现场。同时，韩某拨打120急救电话，黄某向公司安全总监罗某某电话汇报。

13时43分左右，黄某向公司总经理郭某某电话汇报公司电解液车间原料预处置间出现意外情况，现场有人员伤亡。郭某某立即通过电话安排启动公司预案，抓紧开展伤员救治，并从外地立刻赶回公司。

13时51分左右，罗某某了解现场情况后，再次电话向郭某某汇报事故基本情况。

13时52分左右，120救护车到达现场，企业职工协助医护人员将刘某某、王某搬运上救护车，转至东营市人民医院救治。

14时40分左右，拉载刘某某和王某的救护车到达东营市人民医院，经现场研判刘某某已无生命体征，确认死亡。

王某左上肢和面部受伤，神志清楚，立即入院治疗。

16 时 30 分左右，郭某某到达事故现场，处理相关善后事宜。

四、事故报告核查处置情况

8 月 11 日,公司总经理郭某某接到事故报告后，未按规定向属地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

山东省政府安委会办公室接到事故举报后，于 8 月 16 日会同东营市安委会办公室赴胜华公司核查事故有关情况。经核查，8 月 11 日胜华公司发生一起容器爆炸事故，造成 1 人死亡，1 人受伤，事故发生当日至山东省政府安委会办公室举报核查期间，胜华公司未按规定向属地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。

事故核查属实后，在山东省政府安委会办公室要求下，东营市垦利区应急局责令胜华公司进行停产整顿。省、市两级安委会办公室协调中石化胜利石油管理局有限公司消防救援力量，落实停产高风险作业现场安全协作机制要求，对胜华公司停产过程进行全程监护。停产期间，省、市两级安委会办公室组织胜华公司深入辨识风险、开展警示教育，全面开展安全整治提升。

五、事故发生原因

（一）直接原因

岗位操作工刘某某在未全面辨识硫酸乙烯酯安全风险的情况下，违规将涉事周转桶放置在室外，导致涉事周转桶

内盛装的硫酸乙烯酯，在日晒高温（事发日气温25-34℃，中午时段涉事周转桶表面温度超过60℃）下受热分解，进而引发周转桶爆裂。

（二）间接原因

1.胜华公司未落实安全生产主体责任。

（1）化学品风险辨识不全面。供货商提供的硫酸乙烯酯安全技术说明书安全信息不完整、不明确，胜华公司没有要求供货商补充完善，对化工助剂的风险辨识管控不主动、不深入，化工助剂安全风险专项治理工作开展不扎实、不细致，导致未能及时、准确、完整的获得硫酸乙烯酯的危险性信息[2]，造成重大风险失控漏管。

（2）安全管理制度建设和执行不到位。省市开展的化工助剂安全风险专项治理工作，明确要求“要建立健全化工助剂的采购、储存和使用等安全管理制度并根据风险辨识结果进一步修订完善”[3]，胜华公司在初步掌握硫酸乙烯酯遇水禁忌特性后，未制定完善物料遇水结块后的安全处置管理制度，导致物料遇水结块后安全处置随意性较强，风险管控措施要求缺失。公司制度中明确了硫酸乙烯酯的储存温度为≤10℃[4]，事发当天没有严格落实有关制度规程，违规将涉事盛装硫酸乙烯酯的周转桶放置在高温室外环境中。

（3）安全教育培训不到位。胜华公司以配方保密为由，

---

[2]《化工过程安全管理导则》（AQT 3034-2022）4.4.2：安全生产信息包括化学品危险性信息、工艺危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息和其他信息。

[3]《全省危险化学品企业使用化工助剂安全风险专项治理工作方案》（鲁应急函〔2022〕42号）：企业要建立健全化工助剂的采购、储存和使用等安全管理制度，对已建立相关制度的，要根据风险辨识结果，进一步修订完善。

[4]《胜华新能源科技（东营）有限公司电解液原料质量标准》存储条件：不锈钢桶、PP塑料桶保存温度：≤10℃。

对员工的安全培训遮遮掩掩，未能做到到边到底。特别是，未根据化工助剂风险开展针对性的安全教育培训，导致一线员工对化工助剂的安全风险认识不足，不具备基本的风险管控及应急处置操作能力，员工潜在性、习惯性的违规操作风险突出。

（4）瞒报生产安全事故。企业主要负责人对依法依规报告生产安全事故信息的重要性和严肃性认识不足，事故发生后存在侥幸心理，瞒报生产安全事故。

2.垦利区胜坨化工产业发展服务中心、垦利区应急管理局、垦利区工业和信息化局未认真履行安全生产监管职责。

（1）垦利区胜坨化工产业安全发展服务中心。作为胜坨化工产业园主管部门，协助垦利区政府落实安全生产属地管理责任不到位，胜华公司并入胜坨化工产业园后，对胜华公司一体化管理不到位。对持续开展化工助剂风险排查认识不深刻、不到位，化工助剂安全风险专项治理工作不深入、不细致，对化工园区内生产经营单位监督检查不到位，指导化工园区内化工企业开展化工助剂风险辨识管控工作不力。

（2）垦利区应急管理局。作为危险化学品生产企业安全生产直接监管责任部门，指导胜坨化工产业安全发展服务中心落实安全生产工作不力，未持续、深入推进化工企业化工助剂风险排查[5]，未指导胜华公司全面辨识硫酸乙烯酯的危险特性，并落实针对性的安全管控措施；对胜华公司监管

[5]《全省危险化学品企业使用化工助剂安全风险专项治理工作方案》（鲁应急函〔2022〕42号）：化工助剂储存和使用安全风险专项治理工作完成后，各市县应急管理部门要认真总结工作情况、实际成效和经验做法，建立本地区危险化学品企业储存和使用化工助剂的安全风险清单，健全常态化管控机制，严密防控化工助剂安全风险。

不力，对企业存在的安全生产违规行为失察。

（3）垦利区工业和信息化局。作为化工企业安全生产行业主管部门，履行行业安全生产主管部门职责不到位，对辖区内化工企业加强安全生产管理和风险排查治理不到位。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员（1人）

刘某某，胜华公司电解液生产车间三班岗位操作工，违规将本应冷藏储存的硫酸乙烯酯周转桶搬至高温室外，对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，免于追究责任。

（二）建议司法机关追究刑事责任人员（1人）

韩某，胜华公司电解液车间副主任，事故当天负责电解液车间全面工作。履行岗位安全生产责任制不到位，对周转桶遇潮结块异常工况协调处置不到位，组织开展安全风险辨识管控不到位，对将硫酸乙烯酯长时间暴露在高温条件下的违规行为失察，对事故发生负有责任。建议依法追究刑事责任。

（三）建议给予政务处分和组织处理的人员（4人）

1.闫某某，东营市垦利区胜坨镇应急办（园区）副主任，负责垦利区胜坨化工产业园内危险化学品企业安全监管工作，对园区内生产经营单位监督检查不力，督促园区内化工企业开展化工助剂风险排查不到位。对事故发生负有监管责任。建议给予其政务警告处分。

2.季某某，中共党员，东营市垦利区胜坨镇应急安全办公室副主任，分管垦利区胜坨化工产业园安全生产工作。督

促胜坨化工产业安全发展服务中心对园区内化工企业监督检查不到位，指导化工企业开展化工助剂风险排查不到位，对事故发生负有领导责任，建议对其进行诫勉。

3.冯某某，中共党员，东营市垦利区应急管理局党委委员、二级主任科员，负责危险化学品安全生产监管工作，分管安全生产室，对危险化学品生产企业安全监管不力，组织辖区内企业开展化工助剂风险排查不深入，未及时发现并纠正胜华公司存在的违规行为，对事故发生负有领导责任，建议对其进行诫勉。

4.马某某，中共党员，东营市垦利区工业和信息化局党组成员、副局长，事故发生时分管安全生产工作。指导督促辖区内化工企业加强安全生产管理和隐患排查治理不力，对事故发生负有领导责任，建议对其进行诫勉。

（四）相关责任人、责任单位的处理建议

1.胜华公司。事故发生单位，对事故发生负有责任，建议垦利区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[6]的规定，依法依规进行处罚。胜华公司瞒报生产安全事故，建议垦利区应急管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第一项[7]的规定，依法依

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[7]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责

规进行处罚。

2.郭某某，中共党员，胜华公司法定代表人，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未组织制定完善相关安全生产规章制度，对事故发生负有责任，建议垦利区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]的规定，依法依规进行处罚。郭某某瞒报生产安全事故，建议垦利区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[9]的规定，依法依规进行处罚。

3.罗某某，胜华公司安全总监，履行岗位安全生产责任制不到位，未有效协助企业主要负责人健全完善相关安全管理制度，安全生产信息管理不到位，未能及时、准确、完整的获得硫酸乙烯酯的危险性信息，并针对性落实安全措施，建议垦利区应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[10]

任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

的规定，依法依规进行处罚。罗某某瞒报生产安全事故，建议垦利区应急管理局按照按照《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条[11]的规定，依法依规进行处罚。

（五）其他处理建议

责成垦利区胜坨化工产业安全发展服务中心、垦利区应急管理局、垦利区工业和信息化局分别向垦利区委、区政府作出深刻书面检查。

七、事故主要教训

（一）安全发展理念树立不牢。胜坨化工产业安全发展服务中心对化工行业安全生产整治提升专项行动推进力度不够，部分党员干部安全生产底线思维不强，没有充分吸取前期各类事故教训，举一反三做好警示教育和安全防范，对辖区内企业安全生产工作督促指导不到位。胜华公司“人民至上、生命至上”的安全发展理念不牢，底线思维和红线意识不强，对安全生产工作重要性认识不够，在制度建设、教育培训等方面存在较大疏漏。

（二）安全制度不完善管理不到位。胜华公司对硫酸乙烯酯风险辨识不到位，对其储存场所、储存方法等不了解，对硫酸乙烯酯这一危险物料的储存环节安全管理和规程不明确，没有结合工作实际进一步完善化工助剂安全管理制度，导致制度内容不详细、覆盖不全面。同时，没有对管理

构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

[11]《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条：事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款。

制度的实施进行有效监督，致使化工助剂储存环节安全管理存在漏洞。属地政府部门在开展化工助剂安全风险专项治理过程中，文件执行不到位，未监督指导企业及时发现制度漏洞，导致风险防控不全面、不及时。

（三）从业人员教育培训流于形式。胜华公司未按照有关要求认真组织全体从业人员开展培训教育，部分安全教育培训记录不全，部分班组晨会记录内容雷同，导致从业人员履职能力存在短板。企业专职安全管理人员对危化品鉴定、登记有关规定不了解、不掌握，危化品风险辨识能力不足，未能按照化工助剂安全风险专项治理工作要求开展排查工作，电解液车间多名工作人员仅知道涉事物料的厂内工艺代号（T203），不掌握具体物料名称，将其作为非危化品的一般物料进行管理、操作，主动辨识、防范风险的意识和能力缺失。

（四）隐患排查整治仍有盲区。胜华公司没有牢固树立隐患就是事故的理念，日常隐患排查治理不够细致。事发当日，企业安全管理人员和车间管理人员均未及时发现将硫酸乙烯酯周转桶长期暴露在高温下这一明显的问题隐患，暴露出企业管理人员对存在的违规行为安全检查和监督不到位，及时发现并消除问题隐患和潜在安全风险的能力不够。属地政府部门对企业的督导检查不够深入，对周转桶乱堆乱放等细节性、经常性问题隐患排查指导力度不够，导致企业习惯性违章不同程度的存在。

八、事故防范和整改措施

（一）举一反三开展化工助剂风险排查。组织全市涉及锂离子电池电解液添加剂的企业开展全面摸底排查，准确、全面掌握锂离子电池电解液添加剂安全信息，登记建册、建立台账、强化监管。另外，组织全市化工企业特别是精细化工企业，对催化剂、助剂、添加剂等小批量生产辅助材料，特别是涉及保密且理化性质尚不明确的物料，依据国家有关规定开展化学品危险性鉴定分析和安全风险辨识，全面摸清助剂危险性，有针对性的落实安全管理措施，切实强化安全生产信息管理，严防失控漏管的现象发生。

（二）强化企业安全风险辨识管控。各危险化学品企业要树牢安全发展理念，强化红线意识和底线思维，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制要求。要结合本单位实际，对各设备设施、原料产品、操作作业等开展一轮全面彻底的风险分析、辨识和评估，摸清各风险点及其管控措施，根据辨识评估结果完善相关管理制度、操作规程；要严格执行隐患排查治理制度，强化作业现场的安全管理，确保安全管理制度、操作规程执行到位，从根本上防范化解重大安全风险。

（三）严格落实从业人员安全培训教育。各危险化学品企业要有针对性的对各专业管理人员特别是一线岗位操作职工开展一次集中轮训，重点培训安全管理制度、操作规程、风险点清单和管控措施清单、“三基”“三纪”工作内容及相关要求。特别是，要聚焦培训化工助剂等小料添加剂“一书一签”、新辨识出的风险点和修订的制度规程，切实做到有

新增风险必须培训，有重大更新必须培训，有重大调整必须培训。轮训结束后，要组织开展一次专项考核，考核成绩要作为任职重要参考条件，对考核不合格的立即调离工作岗位。

（四）加强企业危险化学品储存环节安全管理。结合治本攻坚三年行动，组织开展危险化学品储存安全专项排查治理，督促企业建立健全并严格执行危险化学品储存安全管理制度，规范存储使用管理，加快提升储存环节应急处突能力。加大监管执法力度，对超量、超范围、超品种储存危险化学品，禁忌危险化学品同库储存，未落实安全储存管理制度的，依法依规打击处置，形成强大震慑。

（五）严格生产安全事故上报。提高政治站位，深刻认清生产安全事故信息报告的极端重要性，压实各级责任，开展生产安全事故上报专项摸底排查，强化应急、人社、公安、信访、卫健、消防、金融监管等部门信息共享和监管协作，严厉打击瞒报、谎报、漏报生产安全事故的行为，对有令不行、有禁不止的，依法依规严格追责、问责。加强教育培训、通报约谈、巡查考核，将生产安全事故信息报告要求落实到生产经营全过程、各环节，确保生产安全事故应报尽报。

东营垦利胜华新能源科技(东营)有限公司

“8·11”一般容器爆炸事故调查组

2025年2月10日