广西华润红水河水泥有限公司“9·13”一般亡人事故调查报告

2024年9月13日11时20分许,在广西华润红水河水泥有限公司发生一起路外交通事故，一辆矿用宽体自卸车在从原龙岭矿（已关停）南部运输道路行驶途中，失控冲出道路挡墙后坠落至山下，造成一名司机死亡及所驾车辆损坏。

事故发生后，宾阳县委、县政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，2024年9月14日，宾阳县人民政府批准成立了由分管安全生产工作的副县长任组长的调查组，调查组成员从应急、经信、司法、人社、自然资源、交通运输、总工会、交管大队、黎塘镇（工管委）等部门抽调。调查组还邀请县纪委监委、县人民检察院派人参与监督调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和分析论证，查明事故发生的原因、经过、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定事故性质，分清事故责任，提出对有关责任单位和责任人的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，总结事故教训，提出事故防范措施建议。

一、事故发生单位概况

（一）广西华润红水河水泥有限公司概况

广西华润红水河水泥有限公司成立于2001年12月21日，统一社会信用代码：91450100732229580L，公司位于广西宾阳县黎塘镇永安东路268号。主要以水泥制品制造；水泥制品销

售；新型建筑材料制造等为主要业务。

（二）西安徐工建设工程有限公司概况

西安徐工建设工程有限公司成立于2011年11月11日；统一社会信用代码：91610000583541297 9；企业类型：其他有限责任公司；企业的经营范围为:一般项目:选矿;煤炭洗选;矿物洗选加工(仅限分支机构经营);土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;矿山机械销售;建筑工程用机械销售;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理;非食用盐加工(仅限分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;非煤矿山矿产资源开采;地质灾害治理工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准);建筑业企业资质证书资质类别及等级：矿山工程施工总承包壹级（证书编号：D161148591）；安全许可证编号：（陕西）FM安许可证字【2021】0888号，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业。

（三）西安徐工建设工程有限公司贺州分公司概况

西安徐工建设工程有限公司贺州分公司成立于2022年10月24日；企业类型：其他有限责任公司分公司；统一社会信用代码：91451123MAA7Q8R747；注册地址位于：广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县；经营范围包括一般项目：承接总公司工程建设业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为其他有限责任公司分公司，按《中华人民共和国公司法》第十三条“分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，该分公司作为总公司的延伸，

是总公司的组成部分，其施工行为直接依托总公司的资质条件，无需单独申请资质，可开展矿山工程施工作业。

（四）黎塘镇龙马山石灰岩矿基建项目合同概况

2023年9月12日广西华润红水河水泥有限公司与西安徐工建设工程有限公司签订《广西华润红水河水泥有限公司宾阳县黎塘镇龙马山石灰岩矿基建采准工程施工合同》后，西安徐工建设工程有限公司负责完成自石灰山矿山开拓运输、削顶、采准等与本工程建设有关的所有内容并验收合格，包括但不限于矿山剥离、削顶、采准、运矿道路（含路基换填及碾压、路面铺设、道路平整、路基防护、挡车堆等）采场联络道路、防排水(含边沟及涵管、沉砂池砌筑及配套的水土保持工程措施等)、边坡修整及防护、绿色矿山建设等相关工程。2024年1月31日，广西华润红水河水泥有限公司与西安徐工建设工程有限公司及西安徐工建设工程有限公司贺州分公司签订了《广西华润红水河水泥有限公司宾阳县黎塘镇龙马山石灰岩矿基建采准工程施工合同三方协议书》（为《广西华润红水河水泥有限公司宾阳县黎塘镇龙马山石灰岩矿基建采准工程施工合同》的补充协议），由西安徐工建设工程有限公司贺州分公司继续履行原西安徐工建设工程有限公司的权利与义务。

死者韦韩斌于2024年4月18日与内蒙古昊柏企业管理有限公司签订劳动合同书，再由内蒙古昊柏企业管理有限公司按劳务派遣协议派遣到西安徐工建设工程有限公司贺州分公司工作，双方劳务派遣合同于2024年8月31日到期，西安徐工建设工程有限公司贺州分公司就与横州市万吉劳务有限公司转签劳务派遣合同，派遣若干名员工到西安徐工建设工程有限公司

贺州分公司工作，时间自2024年8月1日起至2025年7月31日止。2024年9月1日，横州市万吉劳务有限公司与死者韦韩斌签订劳动合同书，派遣死者韦韩斌到西安徐工建设工程有限公司贺州分公司工作，合同期限从2024年9月1日起至2025年2月1日止。

二、事故发生经过及事故应急处置评估情况

（一）事故发生经过

2024年9月13日早上6时30分，西安徐工建设工程有限公司贺州分公司现场生产经理王中意组织召开班前会议，布置当天作业，有14人参加（其中包括当事人韦韩斌），会后作业人员（含当事人韦韩斌）乘坐皮卡车陆续上山到作业点+245m平台。当天上午7时20分，韦韩斌微信群上发消息称所驾车辆4#车电瓶打不着火，无法启动，经维修工前去维修，8时20分，韦韩斌称4#车已经维修好。当天上午10时29分，韦韩斌电话报告现场生产经理王中意其所驾车辆4#车后悬缸出现问题，王中意安排韦韩斌将4#车靠边停用，要求11点30分下班后进行维修，该通话时长2分24秒，大约停用20分钟后，韦韩斌用对讲机讲话：“我开车下山了。”当天上午11点左右，5#矿用自卸车司机段明岩看见4#矿用自卸车离开作业点+245m平台开往山下。当天上午11时19分，现场生产经理王中意接到大车司机刘明志电话汇报称怀疑有车辆冲下山坡，王中意随即让刘明志查看相关情况，后刘明志向王中意汇报有一辆车冲下山坡。当天上午11时30分，王中意打电话给120急救中心报告事故情况，并打电话汇报给西安徐工建设工程有限公司贺州分公司总经理闫峰和广西华润红水河水泥有限公司常务副总苏兴辉。

广西华润红水河水泥有限公司接到事故报告后于当天 11 时 43 分向宾阳县应急管理局、黎塘镇人民政府、黎塘交警中队报告事故信息。

（二）事故现场情况

事故道路为原龙岭矿（已关停）南部运输道路，石渣砂石路面，道路宽度约 5 米，为东西走向的道路，两侧修建有护坡，护坡高度 1.5 米，车辆冲出护坡点距广西华润红水河水泥有限公司黎塘镇龙马山石灰岩矿+245m 平台水平距离 350 余米，从+171m 标高坠崖到+130m 标高，事故车辆空载。（附：事故现场勘查图）





（三）事故应急处置及评估情况

1.事故发生后相关企业采取措施情况

2024年9月13日11时20分许事故发生后，西安徐工建设工程有限公司贺州分公司工作人员于当天11时30分拨打120急救电话并向西安徐工建设工程有限公司贺州分公司总经理闫峰和广西华润红水河水泥有限公司常务副总苏兴辉报告，广西华润红水河水泥有限公司接到事故报告后向宾阳县应急管理局、黎塘镇人民政府、黎塘交警中队报告事故信息。期间，广西华润红水河水泥有限公司、西安徐工建设工程有限公司贺州分公司对事故现场进行了封锁保护、清理现场无关人员，在救援过程及现场处置中无不当行为。

2.政府部门应急处置和上报情况

黎塘交警中队、宾阳县应急管理局、黎塘镇人民政府等有关部门人员立即赶赴现场处置并同步向县委、县政府及市应急

管理局报告了事故情况，县委常委、县政府副县长谢欢于2024年9月13日（事故发生当天）14时20分许赶到事故现场开展事故应急处置工作。2024年9月14日宾阳县人民政府成立了“9·13”事故调查组。属地管辖镇人民政府及相关职能部门在事故应急处置过程中措施得当，符合突发事故的应急救援及调查处理相关规定。

3.事故善后情况

事故发生后，相关方已与死者韦韩斌家属进行补偿协商，经过协调沟通，双方于2024年9月19日达成协议对韦韩斌家属160万元补偿（包含社会保险以及工伤保险理赔资金在内），未滋生负面网络舆情和影响社会稳定。

截至目前，县交管大队已完成现场勘查、尸表检验、检验鉴定委托、检验鉴定意见告知、事故原因调查及善后等工作，死者韦韩斌尸体已经火化并由家属带回和吉镇家中安葬，家属对此表示满意，再无其他诉求。

4.事故应急处置评估情况

事故发生后，事故有关单位及时进行现场处置，并及时上报事故信息给应急管理部门、公安交管、属地政府等部门。经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场救援处置得当、救援行动有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范要求。

（四）其他情况

1.事故车辆信息

号牌种类：大型汽车；号牌号码：该车无号牌；中文品牌：特雷克斯牌；车辆类型：非公路宽体自卸车（矿用自卸汽车）；

车辆识别代号:LA9RSAEB29BNHL179;发动机号:9TR50T6171179;车身颜色:绿;轮胎直径:210cm;机动车所有人:西安徐工建设工程有限公司贺州分公司,事发时实载1人,车辆整备质量33980kg,装载质量45000kg,事故发生时为空载。车辆最近一次检测检验日期:2024年3月12日,下次检测时间:2025年3月12日前。检测结论:有C类一项不合格(前下视镜缺失)外所检项目合格。事故车辆有对应的维修、保养记录以及车辆运行记录。

2.道路环境

事故现场道路为石渣砂石路面,宽度约5米,为东西走向的道路,两侧修建有护坡,护坡高度1.5米,路面干燥。

3.天气情况

事发当日天气晴朗,不存在影响车辆安全行驶的高温、雨雪、雾、强风等天气因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一)人员伤亡情况

韦韩斌(在事故中死亡),男,壮族,出生日期:1988年6月26日,36岁,户籍所在地:广西宾阳县和吉镇燕山村委会良元村61号,持“A2”类机动车驾驶证,系无号牌绿色矿用宽体自卸车驾驶人。

(二)直接经济损失

该事故共造成直接经济损失约300万元。

四、事故原因及性质

(一)事故直接原因

当事人韦韩斌驾驶制动不符合技术标准的机动车从+245m

平台下坡，因车辆失控冲出+171m标高道路挡墙后坠崖到+130m标高山脚。

（二）事故间接原因

1.广西华润红水河水泥有限公司安全生产主体责任落实存在漏洞，没落实外包单位“五统一”。未将外包项目人员纳入与内部员工同等的安全教育培训及考试中，龙马山石灰石矿采场堆料未制定安全管理制度，未采取措施保证边坡的稳固，未采取措施防止滚石、滑塌的危害，现场缺少限速标志等明显的安全警示标识。

2.西安徐工建设工程有限公司贺州分公司安全培训不到位，未认真执行安全教育培训制度。死者韦韩斌于2024年4月18日与内蒙古昊柏企业管理有限公司签订劳动合同书，再由内蒙古昊柏企业管理有限公司按劳务派遣协议派遣到西安徐工建设工程有限公司贺州分公司华润红水河项目部工作，西安徐工建设工程有限公司贺州分公司对死者的培训日期仅从4月11日到4月13日。

3.西安徐工建设工程有限公司贺州分公司领导闫峰，现场生产经理王中意对承包的作业现场安全监督、管理不到位。虽现场生产经理王中意要求当事人韦韩斌停用车辆，但未能采取有效措施阻止当事人韦韩斌驾车下山的行为。

以上三点是造成该事故的间接原因。

（三）事故相关检验、鉴定情况

1.防中衡司鉴【2024】痕迹鉴字第2202号司法鉴定意见书：特雷克斯TR50型4#号非公路宽体自卸车（车架号：LA9RSAEB29BNHL179）的转向系统技术状况符合标准要求，制动

系统技术状况不符合标准要求。（该车辆鉴定报告出具时间为2024年10月22日）

2.广西金桂司法鉴定中心【2024】毒鉴字第3619号：送检的韦韩斌血液样品中未检出乙醇。

3.广西金桂司法鉴定中心【2024】病鉴字第357号：韦韩斌头面部、躯干、四肢多处皮肤软组织挫擦（裂）伤，头颅崩裂，颅骨粉碎性骨折，脑组织缺如，仅存少量延髓，触及鼻骨、上颌骨、右颧骨，右上第一切牙冠折粉碎，双侧鼻腔、左侧耳道流血；前胸壁塌陷，胸骨、肋骨多发骨折。上述损伤范围广、形态多样，头部毁损伤，胸部损伤外轻内重，符合交通事故致头部及全身多处损伤死亡。

（四）事故性质

经调查认定，广西华润红水河水泥有限公司“9·13”一般亡人事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及对有关责任人员和责任单位的处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，建议对事故相关责任人员及单位作如下处理：

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

韦韩斌，系事故车辆无号牌绿色矿用宽体自卸车驾驶人，其驾驶机件不符合技术标准（制动不符合技术标准）的机动车下坡时车辆失控坠崖，对事故负有责任，但因当事人本人已经死亡，建议免予处罚。

（二）广西华润红水河水泥有限公司及相关人员处理建议

1.广西华润红水河水泥有限公司安全生产主体责任落实存在漏洞。未落实外包单位“五统一”，未将外包项目人员纳入与内部员工同等的安全教育培训及考试中；龙马山石灰石矿采场堆料未制定安全管理制度，未采取措施保证边坡的稳固，未采取措施防止滚石、滑塌的危害；现场缺少限速标志等明显的安全警示标识，对外包单位监督管理不到位，对事故的发生负有责任。建议由宾阳县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项的规定，对其处以51万元的罚款。

2.苏兴辉，广西华润红水河水泥有限公司主要负责人，履行主要负责人安全管理职责不到位，未有效督促、检查项目外包单位的安全生产工作，对事故的发生负有责任。建议由宾阳县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款（合计59479.2元）。

3.张品见，广西华润红水河水泥有限公司副总经理，分管安全环保部、矿业部，安全管理职责不到位，未有效督促、检查外包项目的安全生产工作，未能发现外包单位未有效开展安全教育培训，对事故的发生负有责任。建议由宾阳县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，对其处上一年年收入百分之二十的罚款（合计14597.2元）。

4.黄洁文，广西华润红水河水泥有限公司安全环保部副经理，履行安全监督管理职责不到位，监督流于形式，未能发现项目现场存在的安全隐患，未能有效督促外包单位进行整改，

对事故的发生负有责任。建议由宾阳县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，对其处上一年年收入百分之二十的罚款（合计14127.4元）。

（三）西安徐工建设工程有限公司及相关人员处理建议

1.西安徐工建设工程有限公司安全生产责任落实存在漏洞，对承包的项目作业现场安全监督、管理不到位，对外包作业人员安全培训不到位，对事故的发生负有责任。建议由宾阳县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项的规定，对其处以50万元的罚款。

2.闫峰，西安徐工建设工程有限公司贺州分公司总经理。作为龙马山石灰岩矿基建工程的主要负责人，履行主要负责人安全管理职责不到位，未有效督促、检查项目的安全生产工作，未有效开展安全教育培训，对事故的发生负有责任。建议由宾阳县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款（合计4.8万元）。

3.王中意，西安徐工建设工程有限公司贺州分公司红水河项目部项目生产经理，事故当班带班领导，履行安全管理职责不到位，虽要求当事人韦韩斌停用车辆，但未能采取有效措施制止当事人韦韩斌驾车下山的行为，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议依法撤销其《安全生产知识和管理能力考核合格证》；建议由宾阳县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十

六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，对其处上一年年收入百分之三十的罚款（合计1.35万元）。

六、事故整改及防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范此类事故再次发生，对事故有关单位提出以下措施建议:

（一）加强安全教育培训

广西华润红水河水泥有限公司要强化岗前教育培训，特别是要把外包单位纳入“五统一”，确保每位员工在上岗前都能接受全面、系统的安全教育和应急处理培训，培训内容应包括安全法规、车辆操作、应急处置、事故案例分析等关键内容，培训总学时应保证符合规定，广西华润红水河水泥有限公司要将此次事故列入全员安全培训教育。

（二）完善安全管理制度

广西华润红水河有限公司需进一步完善安全生产责任体系，明确各级管理人员和操作人员的安全职责，确保安全管理制度的有效执行；加强对安全管理人员的监督和考核，提高他们的安全意识、主动性和责任感。广西华润红水河有限公司要切实履行安全生产协议，担负起主体责任，加强对承包单位的安全检查，发现问题及时整改到位，全面消除安全隐患。

（三）加大隐患排查和安全投入

建立健全隐患排查和整改机制，落实安全投入要求，广西华润红水河有限公司及外包单位要定期对道路、安全警示标志、机械设备、运输车辆等进行全面检查，要督促外包单位重点加强机械设备、运输车辆的日常维护、保养和调试，及时发现并消除安全隐患。

（四）加强道路安全隐患辨识与风险评估

广西华润红水河有限公司及外包单位要提高安全管理人员对道路安全隐患的辨识能力，确保全面、准确地识别出潜在的危险因素；对已发现的道路安全隐患进行充分的风险评估，判断隐患的严重性和紧迫性，并制定相应的整改措施和计划，加强对整改措施执行情况的跟踪和监督，确保隐患得到及时、有效的整改。

广西华润红水河水泥有限公司“9·13”
一般亡人事故调查组