安岳经开区“12•3”一般机械伤害事故调查报告

来源：安岳县应急管理局　发布时间：2026-04-13 17:36　浏览量：146　字号：【 大 中 小 】

2025年12月3日14时20分许，安岳经开区岩源再生资源回收站的租赁场地内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失46万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）的相关规定，县人民政府成立了由县应急管理局、县经济科技信息化局、县公安局、县商务和经济合作局、县总工会和安岳经开区管委会相关人员组成的安岳经开区“12·3”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

（一）事故单位

林某个人再生资源回收经营点（以下简称林某个人经营点），2025年4月开始经营，经营者：林某，无营业执照，经营场所：安岳县岩源再生资源回收站内，主要从事泡沫回收和熔化经营活动，共有工作人员2名（林某、尹某会）。

（二）相关单位

安岳县岩源再生资源回收站（以下简称岩源回收站），经营者：秦某，统一社会信用代码：92512021MA6A8XLC22，注册日期：2021年9月30日，类型：个体工商户，注册地址：四川省资阳市安岳县岳阳镇棋盘村五组，组成形式：个人经营，经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；装卸搬运。2024年6月，秦某接手原双龙纸板打包厂的经营场地、库房和设备继续以岩源回收站的名义从事纸板回收经营活动。

（三）事故有关人员基本情况

1．尹某会，男，身份证号：511023xxxxxxxxxxx，家庭住址：四川省资阳市安岳县横庙乡安大村2组53号，系林某聘请临时工，在事故中死亡。

2．林某，男，身份证号：511023xxxxxxxxxxx，家庭住址：四川省资阳市安岳县岳阳镇解放街262号一幢二单元201号，系林某个人经营点负责人，负责该经营点所有事务。

3．秦某，男，身份证号：511023xxxxxxxxxxx，家庭住址：四川省双流县西航港黄河中路二段36号18栋2单元2006号，系岩源回收站经营者。

4．白某俊，男，身份证号：510802xxxxxxxxxxx，家庭住址：四川省双流县西航港黄河中路二段36号18栋2单元1906号，系岩源回收站工作人员。

（四）有关租赁情况

2025年4月，秦某与林某双方达成口头租赁协议，秦某向林某出租场地、操作设备（泡沫冷熔机），并提供作业用电，约定月租金为3000元。林某独立从事泡沫回收和熔化经营活动。

（五）事故设备有关情况

事故设备为泡沫冷熔机，系秦某2025年3月购买的二手设备，无相关操作手册。该设备主要由粉碎机、螺旋机、减速器及电动机等关键构件组成，并配有一个电闸及两个开关（分别用于控制机器运行和物料出口的辅助加热）。设备操作原理是通过双轴粉碎和高强耐磨螺旋挤压成坨来达到废旧泡沫回收、减容的目的。作业时，先启动辅助加热开关预热，再启动运行开关由粉碎机将泡沫打碎，通过螺杆摩擦挤压和辅助加热产生的热量，使泡沫在低温下熔融压缩，最终形成热熔坨块。

（六）事故发生经过

2025年12月3日14时18分许，林某驾驶装载废旧纸板的电动三轮车搭载尹某会抵达岩源回收站。车辆过磅后，尹某会自行下车前行左转，与白某俊打过招呼后，未告知现场任何人员，径直走向泡沫熔化机，林某则驾车右转至回收站仓库区域停放。

14时19分许，林某停放车辆后前往泡沫冷熔机旁，准备紧固物料出口螺丝。林某先请白某俊递来扳手拧好螺栓，14时21分许，林某叫白某俊启动设备，白某俊先打开电源总闸，然后打开泡沫冷熔机加热与运行开关。

14时21分19秒，设备启动瞬间，内部传出人员叫声，林某与白某俊（断电停机后）立即跑向进料口查看，发现尹某会趴在泡沫冷熔机内，粉碎机运转叶片卡在其背部。二人立即组织现场人员拆卸设备救人，并拨打了120、119和110电话。

14时33分许，120急救车到达，医护人员为尹某会建立下肢静脉通道，等待消防专业救援。14时44分许，119救援车抵达现场，消防员拆除设备外壳后将尹某会移出继续抢救。15时30分许，经现场医生全力抢救，尹某会最终抢救无效死亡。

（七）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故导致1人死亡，直接经济损失46万元。

（八）现场勘验情况

事故现场位于林某租赁的岩源回收站场地内，具体位置在泡沫冷熔机处，泡沫冷熔机整体尺寸为2350mm×1500mm×970mm，作业现场未设置安全警示标志，且现场堆放了大量泡沫。



图1泡沫冷熔机



图2泡沫冷熔机周边环境

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，林某和白某俊立即组织现场人员对尹某会进行施救，并拨打了120、119和110电话。县公安、卫健、消防和安岳经开区管委会等相关部门接到报告后立即赶赴现场开展应急处置救援工作。14时33分许，120急救车到达现场，医护人员立即在尹某会下肢建立静脉通道等待119救援。14时44分许，119救援车到达现场，消防员拆除设备外壳后将尹某会移出继续抢救。14时55分许，县公安局经开区派出所接到报警后立即赶赴现场进行初步勘查，并对相关人员进行了问询，排除了故意犯罪的可能。事后，林某和岩源回收站积极与死者家属沟通协商民事赔偿事宜。2025年12月17日，各方达成一致意见，签订了赔偿协议。截至目前，民事赔偿工作已经完成，无负面舆情。

综上认定：事发时，现场人员先期处置到位，相关部门反应迅速，响应及时，未发生衍生事故和重大舆情事件，应急处置效果较好。

三、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1．直接原因：尹某会安全意识淡薄，在未告知他人的情况下擅自进入泡沫冷熔机作业，林某和白某俊在未确认作业现场安全的情况下盲目启动设备开关，导致尹某会被转动的粉碎机叶片卡住，最终因机械窒息而死亡。

2．间接原因：一是林某未制定泡沫冷熔机岗位安全操作规程；二是林某对作业人员安全教育培训不到位；三是林某对作业现场安全管理不到位。

（二）事故性质

经调查组分析认定，该事故为一起死亡1人的一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

（一）事故单位

林某个人经营点。一是未制定泡沫冷熔机岗位安全操作规程[1]，未明确设备启动、检修、清理等关键环节的安全管控要求，作业人员无规范流程可依，仅凭个人经验盲目操作。二是安全生产教育培训缺失，未制定安全生产教育和培训计划并严格组织实施[2]，仅以口头告知的方式进行，导致作业人员安全意识淡薄，违规作业现象时有发生。三是现场安全管理不到位，对作业人员擅自进入设备的不安全行为，未能及时发现、制止和纠正，安全隐患长期未整改[3]。

———————————————————————

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

———————————————————————

（二）有关单位

岩源回收站。存在实际经营地址与营业执照注册地址不一致的问题。

（三）有关部门和属地

1．县商务和经济合作局。安全监管人员专业能力不足，对再生资源网点检查覆盖面不大。

2．安岳经开区管委会。安全监管人员业务水平不高，对园区内再生资源网点安全检查不深入、不细致，督促企业整改消除隐患不到位。

五、对有关单位和人员处理建议

（一）事故有关责任人员

1．尹某会。自身安全意识不强，在未告知他人的情况下擅自进入泡沫冷熔机作业，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予对其进行责任追究。

2．林某。在未确认作业现场安全的情况下盲目叫白某俊启动泡沫冷熔机开关，导致尹某会机械窒息死亡。对事故负有直接责任，涉嫌犯罪，建议将相关线索移交县公安局依法调查处理。

3．白某俊。在未确认作业现场安全的情况下盲目启动泡沫冷熔机开关，导致尹某会机械窒息死亡。对事故负有直接责任，涉嫌犯罪，建议将相关线索移交县公安局依法调查处理。

（二）事故相关单位

1．林某个人经营点。建议由安岳经开区管委会取缔其经营场所。

2．岩源回收站。建议由县市场监督管理局对其调查发现的问题依法依规进行处理。

（三）有关部门和属地

1．建议安岳经开区管委会、县商务和经济合作局向县委、县政府作出书面检查。

2．建议安岳经开区管委会、县商务和经济合作局对相关人员进行批评教育。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，提出以下防范和整改措施建议。

（一）吸取事故教训，落实安全主体责任。林某个人经营点要深刻吸取事故教训，增强法律意识，严格遵守国家法律法规，完善个人经营资质和安全生产条件，制定安全生产规章制度和岗位安全操作规程。要强化作业人员的安全生产教育和培训，确保作业人员全面掌握操作技能。要加强日常作业安全检查，及时告知作业场所存在的风险隐患，加强问题隐患排查整改，严防事故再次发生。岩源回收站要切实履行租赁主体安全职责，强化租赁过程中的安全管理，履行自身安全管理职责。要定期对租赁对象开展安全检查，督促其及时整改检查发现的问题隐患。

（二）加强行业指导，筑牢安全监管防线。县商务和经济合作局要及时制作警示教育片，强化事故警示教育，进一步加强对再生资源回收行业安全生产工作指导和检查，及时消除各类安全隐患。要认真组织开展企业安全生产培训活动，强化企业负责人安全意识，确保企业全面落实安全生产主体责任。

（三）强化属地管理，消除安全监管死角。安岳经开区管委会要进一步履行属地安全监管职责，严格落实“党政同责、一岗双责”的要求，切实加强对本辖区企业的安全监管。要结合安全生产治本攻坚三年行动，对再生资源回收企业进行一次全面检查，特别是“厂中厂”“园中园”要切实掌握底数清单，强化安全隐患排查治理，全力消除安全监管死角，确保辖区安全形势稳定。

收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页

上一篇：安岳县林凤镇“7·5”一般物体打击事故防范和整改措施评估报告

下一篇：2025年度行政许可、检查、处罚、强制情况

中国政府网 四川省人民政府网站

四川省市州网站 市政府部门

县（区）网站 市政府派出机构

其它网站