资阳市雁江区宝莲街道滨江大道钢结构材料安装工程“5•19”一般高处坠落事故调查报告

来源：区应急管理局　发布时间：2026-07-27 11:35　浏览量：215

2026年5月19日8时30分许，资阳市雁江区宝莲街道碧彩路18号，海通集团万吨浓缩果汁（雁江）生产基地建设项目（一期）-3#瓶装车间项目，发生一起一般高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约160万元。

资阳市雁江区人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府225号令）的规定，成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区住房城乡建设局、宝莲街道组成的事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加。

调查组依据国家有关法规、技术标准和规范，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过对事故现场进行勘验、询问事故有关目击者、知情人，收集了事故相关证据材料，经过调查取证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

事故单位基本情况

总承包方：四川嘉创伟杰建筑工程有限公司

分包方：陕西源壤建设工程有限公司

监理方：四川会烽项目管理有限公司

事故发生背景

海通集团万吨浓缩果汁（雁江）生产基地，由四川嘉创伟杰建筑工程有限公司总承包，该项目（一期）-3#瓶装车间项目（单独施工许可）为门式钢架结构，建筑高度16.1m，跨度23.9m，总建筑面积建14536.62㎡，钢结构材料由巴特勒（上海）有限公司提供，陕西源壤建设工程有限公司负责安装。

（三）事故发生经过

2026年5月19日8时40分许，陕西源壤建设工程有限公司工人何**、罗**在进行钢结构安装屋面板开窗，工作过程中何仕川未系安全绳，在屋顶走动过程中从开窗口坠落至地面，垂直距离约14米。何**坠落后由工友送至资阳市第三人民医院救治，经医院抢救无效死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致1人死亡，直接经济损失约160万元。

（五）现场勘查和调查取证情况

1.现场勘验情况

调查组成员通过现场勘查发现：3#瓶装项目屋顶是彩钢瓦，铺设完后根据设计要求需要进行开窗，何**在从事开窗作业的过程中，在屋顶走动，未发现屋顶已开窗洞口，导致坠落地面。经测量，从厂房屋顶跌落至厂房地面（泥土）坠落高度约14米。

2.调查取证情况

询问情况：事故发生后，事故调查组对事故相关人员共17人进行询问，形成询问笔录。根据询问内容反映出：

（1）作业情况：2026年5月19日上午6时36分，分包单位现场负责人贾*组织进行班前教育，安排钢结构安装工人何**和工友罗**进行屋面板天窗开孔作业。上午约7时，何**、罗**佩戴好安全带后从爬梯走上屋面准备开始作业。现场作业过程中无安全员监管，何**、罗**相距约8米各自作业，作业期间何**解开了安全绳。8时40分许，何**从已开窗的屋面坠落，罗**发现后立即通知了现场负责人。

（2）施工组织情况：海通集团万吨浓缩果汁（雁江）生产基地建设项目（一期）-3#瓶装车间项目，位于四川省资阳市雁江区宝莲街道碧彩路18号，总建筑面积建14536.62㎡，门式钢架结构，建筑高度16.1m，跨度23.9m。项目开工时间为2025年12月31日，目前正在进行上部钢结构安装施工。根据总承包方四川嘉创伟杰建筑工程有限公司与陕西源壤建设工程有限公司签订的瓶装车间钢结构材料安装工程合同、业主单位海通食品（资阳）有限公司与四川嘉创伟杰建筑工程有限公

司、陕西源壤建设工程有限公司签订的安全文明施工协议书，项目现场安全管理由四川嘉创伟杰建筑工程有限公司负责，该项目安全员为唐*，陕西源壤建设工程有限公司在该项目安全员是常**。5月19日何**、罗**高处作业时，现场无安全管理人员，不符合高处作业时必须安全管理人员现场监督的要求，导致未能及时发现何**解安全绳违规作业的行为。

3.证据资料

事故调查组提取了事故相关单位的资料：海通食品（资阳）有限公司与四川嘉创伟杰建筑工程有限公司签订的建设工程施工合同；四川嘉创伟杰建筑工程有限公司与陕西源壤建设工程有限公司钢结构材料安装合同；安全文明施工协议；三方协议；陕西源壤建设工程有限公司与何**签订的劳务用工合同书；安全管理人员资格证书；特种作业人员台账；劳动防护用品购买发放记录；相关公司资质，公司人员任职文件、岗位职责规定等。

二、应急处置情况

（一）企业应急处置情况

事故发生后，罗**发现何**坠落后立即电话通知了贾*。随后贾*、项目安全员常**、班组长黄**一起到现场，看到何**躺在地面，现场没有血迹。三人立即用私家车将何**送至附近的资阳市第三人民医院救治时间约8时50分，9时51分，医院宣布经抢救无效死亡。

（二）政府及行业主管部门应急处置情况

资阳市雁江区住房城乡建设局、资阳市雁江区应急管理局接到报告后立即前往事发地开展事故调查取证等工作，区公安分局接警后赶到现场，对现场进行了勘察，排除了刑事案件的可能。四川嘉创伟杰建筑工程有限公司先行垫付了死者的死亡赔偿金。目前，死者赔付工作已完成，死者遗体已火化，死者家属情绪稳定，无负面舆情。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

1.直接原因。工人何**违章作业，在开展高处作业过程中未佩戴劳动防护用品，是导致此次事故发生的直接原因。

2.间接原因。日常安全隐患排查不到位。3#瓶装项目屋顶作业属于高处作业，根据作业规范屋顶开窗口下方应铺设防坠落兜网。安全员在作业前，未发现作业现场未设置防坠落兜网，日常安全隐患排查不细致、不到位，未能将隐患排查工作落地落实。

企业安全管理制度流于形式。四川嘉创伟杰建筑工程有限公司瓶装车间项目主要负责人、安全管理人员履职不力。瓶装车间项目主要负责人督促落实安全生产工作不到位，对项目上特殊作

业，安全员履职疏于管理。项目安全员未履行特殊作业安全管理规范，按照高处作业规范要求，高处作业时安全员必须实时监督。5月19日在3#瓶装项目从事高处作业，安全员未在现场监督作业，未及时制止和纠正作业工人未佩戴安全绳的违反操作规程的行为，没能有效履行安全管理职责。

（二）事故性质

根据安全生产有关法律、法规的规定，事故调查组经过分析、讨论认定：**资阳雁江宝莲街道滨江大道钢结构材料安装工程“5·19”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。**

四、调查发现的情况

（一）事故发生单位及相关单位

1.四川嘉创伟杰建筑工程有限公司作为总包单位，负责该项目安全管理，日常隐患排查不到位，未能发现洞口未铺设防高坠兜网；施工现场安全管理不力，高处作业时安全管理人员缺失，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴使用劳动防护用品，间接导致事故发生。

2.陕西源壤建设工程有限公司作为劳务分包单位，现场管理不力，高处作业时安全管理人员缺失，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴使用劳动防护用品，间接导致事故发生。

（二）行业监管部门履职情况

资阳市雁江区住房和城乡建设局作为建筑领域的安全管理行业主管部门，负责对在建项目进行安全监督管理。区住房城乡建设局根据针对此次项目制定了施工质量安全监督计划，计划内对该项目安全抽查6次。2026年1月至5月，区住房和城乡建设局在项目施工期间对施工安全情况进行抽查，形成抽查记录10份，约谈提醒1次，发放停工整改通知书1份。通过询问了解和收集资料反应，区住房和城乡建设局已履行业安全监管职责。

（三）属地街道

宝莲街道办作为属地街道，从2025年6月项目开工执2026年5月，累计开展安全提醒9次，配合行业部门做好安全宣传，履行了属地街道安全监管职能。

对事故责任认定及处理建议

资阳雁江宝莲街道滨江大道钢结构材料安装工程“5·19”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故，四川嘉创伟杰建筑工程有限公司对事故发生负主要责任，四川嘉创伟杰建筑工程有限公司项目经理项目经理孔**、项目安全管理员唐*、常**履职不到位，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十三条之规定，建议由雁江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》法律法规的规定和责罚相当原则，对事故责任单位和相关责任人作如下处理：

对事故相关责任企业及责任人员的处理建议

1.四川嘉创伟杰建筑工程有限公司作在资阳市雁江区3#瓶装项目，日常隐患排查不到位，未能发现洞口未铺设防高坠兜网，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条；施工现场安全管理不力，高处作业时安全管理人员缺失，违反了《中华人民共和国安全生产法》，建议对事故责任单位四川嘉创伟杰建筑工程有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条予以处罚。

2.四川嘉创伟杰建筑工程有限公司资阳市海通3#瓶装车间项目经理孔**，履行安全生产管理工作不力，未能落实隐患排查治理工作，及时排查并消除3#瓶装车间高处施工区域未设置防坠落兜网的事故隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、》《建设工程安全生产管理条例》第二十一条，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条给予行政处罚。

3.安全管理人员未及时排查发现洞口未铺设防高坠兜网，未及时制止和纠正工人违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款、第六款的规定，建议对四川嘉创伟杰建筑工程有限公司安全员唐*、陕西源壤建设工程有限公司安全员常**，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条给予行政处罚。

4.鉴于何**已在本起事故中死亡，建议不予追究责任。

六、事故防范和整改措施建议

针对这起事故暴露出的突出问题，为有效防范类似事故发生，督促生产经营单位履行安全主体责，提出如下措施建议：

四川嘉创伟杰建筑工程有限公司应深刻汲取本起事故的教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。**一是强化责任落实，压实安全管理链条。**四川嘉创伟杰建筑工程有限公司要组织公司管理人员、项目工人观看本次事故警示视频，深刻吸取事故教训。全面落实建设、施工、监理、分包等各方主体责任，主要负责人、项目负责人在岗履职，做到责任到人、措施到岗、考核到位。**二是全面排查整治高处作业安全隐患。**要对临边、洞口、登高作业等高风险点位全覆盖排查，做到隐患见底、措施到底、整改彻底。高处作业必须做到有防护、有监护、有验收，未经验收合格严禁作业。**三是严格高处作业人员管理。**高处作业人员必须规范佩戴使用安全带、安全帽、防滑鞋等防护用品，严格执行“高挂低用”，不系安全带严禁登高。

区住房城乡建设局要进一步加强安全监管力度，督促辖区内在建项目落实安全生产主体责任和主要负责人等相关人员安全生产职责。加大对辖区内在建项目的安全生产宣传及日常监督检查工作。

宝莲街道要配合行业主管部门，加大安全生产宣传力度，结合安全生产月等活动，深入辖区街道、工地、社区宣传安全生产、应急救援等法律法规，提升人民群众安全生产守法意识。

资阳市雁江区宝莲街道滨江大道钢结构材料安装

工程“5·19”一般高处坠落事故调查组

2026年6月30日

☆ 收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页

中国政府网

四川省政府及市州

县级政府网站

友情链接网站