靖西市锰矿有限责任公司湖润锰矿区朴隆一矿段“12•1”冒顶片帮事故调查报告

2026-03-23 09:39　来源：靖西应急管理局　作者：矿山安全监管股

2024年12月1日凌晨4时许，靖西市锰矿有限责任公司湖润锰矿区朴隆一矿段（扩建）（以下简称朴隆一矿）外包工程队浙江中冶建设集团有隆采区项目部（以下简称项目部）井下+325m中段南巷掘进工作面发生1起冒顶片帮事故，造成1人救治无效死亡，直接经济损失约150万元。

接到事故报告后，市人民政府根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493号）相关规定，成立了由市人民政府分管副长，市应急管理局、公安局、人社局、总工会、湖润镇人民政府等部门人员，并邀请市纪委监察委1名领导组成事故调查组，对该起事故进行调查国家矿山安全监察局湖南局安全技术中心（湖南煤矿安全监察局安全技术中心）专家组成事故技术鉴定专家组，对本次事故进行技术鉴定。事故调现场勘查、查阅有关材料、询问相关人员等调查取证并结合事故技术鉴定专家组出具的事故技术鉴定报告进行综合分析研究，查明了事故发生原因认定了事故性质，分清了事故责任，总结了事故教训，提出了事故防范和整改措施，对事故单位及相关责任人提出了处理建议。现将调查结果报告

一、事故单位概况

（一）建设单位基本情况

朴隆一矿是靖西市锰矿有限责任公司湖润锰矿区下属矿段之一，矿山设有安全管理机构并配有专职安全员，现有职工34名。2013年靖西市锰任公司湖润锰矿区取得由广西壮族自治区国土资源厅颁发的采矿许可证，证号C4500002010112120081150，有效期为2013年4月28日至2034年日，其中朴隆一矿段生产规模为3万t/a。靖西市锰矿有限责任公司于2023年8月11日由广西壮族自治区应急管理厅颁发了安全生产许可证，证号FM安许证字〔2023〕Y0020号。根据2023年9月1日靖西市应急管理局印发《关于停止靖西市锰矿有限责任公司湖润锰矿区坡州采区等3个采区生动的通知》（靖应急发〔2023〕17号），停止湖润锰矿区坡州采区、下朴一采区、内伏二采区等3个采区的生产经营活动，靖西市锰矿有限责任公一矿段生产规模调整为7万t/a，满足中型以上矿山生产规模，并委托广西建工第一建筑工程集团有限公司对朴隆一矿段进行7万t/a扩建安全设施设设施设计于2024年1月29日获得区应急管理厅审查批复，2024年4月由市应急管理局批复准许开工建设，施工单位为浙江中冶建设集团有限公司。

（二）施工单位基本情况

浙江中冶建设集团有限公司系国家矿山工程总承包壹级企业，始建于2011年4月，注册资金10086万元。《营业执照》统一社会信用91330327572925498Y，公司已获得的《建筑业企业资质证书》，编号为D133197260，有效期至2028年12月22日；《安全生产许可证》编号JZ 安许证字〔2019〕039074，有效期为2022-03-07至2025-03-06；《爆破作业单位许可证》编号为3300001300340，资质等级四级，有效期至9月28日。该公司证照齐全且在有效期内。2023年11月23日，靖西市锰矿有限责任公司与浙江中冶建设集团有限公司签订了《非煤矿山外包工程管理协议》，浙江中冶建设集团有限公司在靖西市锰矿有限责任公司朴隆一矿段设立了朴隆采区项目部。项目部设有安全生产管理机构并配有专职项目部共设置经理1人，采矿、安全、地质、测量、机电技术员各1人，安全员3人，包含2名安全检查工在内的特种作业人员9人。

二、事故发生及救援经过

（一）事故发生经过

2024年12月1日3时30分左右，项目部工人覃远雄叫醒同为项目部工人且正在睡觉的覃海彪和覃金乐两人要求一同下井干活，覃远雄步行入井和覃金乐各开一辆运矿车先后下井，到达+325m中段后，覃海彪将运矿车停在+325m中段南北巷交汇处，在开启局部通风机后开始接风筒，这时走路到达，覃海彪接好风筒后，覃金乐到达现场。于是三人开始进行排险作业，覃海彪在巷道右侧（西侧）、覃远雄在巷道左侧分别使用排险钢毛，覃金乐在后方观察。过了几分钟，覃金乐发现覃海彪站位处边缘有一块松石，便要覃海彪将排险钢钎递给他使用，覃海彪把排险钢钎给覃金乐覃金乐后面负责观察，覃金乐将松石处理完后正检查其他位置是否还存在松石时，就听到一声大石块掉落的响声。听到大石块掉落的响声后，覃金彪走近察看，覃远雄头朝向巷道外面，面部朝下被一大石块压住，只露左手、左脚和屁股在外面。

（二）事故救援经过与善后处理

事故发生后，覃金乐和覃海彪试着用钢钎撬开大石块但没成功，接着用手扒旁边的小石块也无法救出覃远雄。于是，留覃海彪在现场，覃+325m中段巷道与主斜坡道交会处打电话到项目部办公室无人接听，于是他又赶到+325m中段北巷局部通风机处开运矿车出井汇报。4时6分出井面，先后分别赶到项目部安全员覃亮、覃义足住处报告事故。4时15分，覃义足电话向项目部副经理赖辉报告，赖辉安排覃亮、覃义足二人立即组下井救援。4时20分，赖辉电话向项目部经理朱觉勋报告事故。4时25分接着电话向矿长周海波报告事故。从地面下井的救援人员到达事故现场后大石块掀起将覃远雄从大石块下救了出来，并抬上运矿车送往地面。4时48分左右，伤者送达地面，项目部立即安排车辆将覃远雄送往靖西市人民时联系靖西市人民医院派120救护车前来进行医疗救援。4时49分，矿长周海波电话向靖西市锰矿有限责任公司安全总监周胜报告了事故情况。5右，项目部运送伤者车辆行驶至通灵大峡谷景区路口时与靖西市人民医院120救护车相遇，转由救护车将伤者送往医院。6时25分，伤者覃远雄因经靖西市人民医院抢救无效死亡。

事故发生当天，项目部立即通知死者家属，积极开展安抚与理赔工作，并与家属于12月3日达成理赔协议，12月4日理赔完成后家属离开靖西理死者后事，死者家属不同意对死者进行尸检。事故对社会稳定未造成不良影响。事故发生后，事故调查组邀请了国家矿山安全监察局湖南局安全（湖南煤矿安全监察局安全技术中心）专家，对本次事故进行技术鉴定，市应急管理局委托国家矿山安全监察局广西局安全技术中心（即原广西煤察局安全技术中心）组织有关矿山安全专家对朴隆一矿开展安全生产隐患大排查。

三、事故伤亡和直接经济损失

该起事故造成1人死亡。死者覃远雄，男，43岁，身份证号：452728*****3618，家庭住址为广西东兰县花香乡永安村弄安屯21号，系浙江中团有限公司朴隆一矿段项目部员工。

事故造成直接经济损失约150万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1.覃远雄、覃金乐和覃海彪三人未遵守矿山安全规程，违反劳动纪律，未经安排私自下井作业。

2.覃远雄安全意识淡薄，风险辨识能力差，排险作业时选择站位不当。

3.事故地点顶板层理发生变化，存在横向与纵向裂隙面，相互切割顶板岩层，致稳固性变差，受爆破震动、自重叠加影响离层后冒落。经调查点于2024年11月30日下午4点实施爆破，爆破后还未排险。

（二）间接原因

1.作业现场顶板管理不到位。现场作业人员对现场顶板层理变化未引起重视，且存在不具备支柱工特种作业操作证的人员在现场进行排险作业经调查，事故发生时，覃远雄在不具备支柱工特种作业操作证的情况下进行排险作业，导致其在进行排险作业时未能正确操作，从而导致事故发生。

2.矿山安全生产制度不完善。矿山未建立《调度值班制度》《入井检身与出入井人员清点制度》《顶板管理制度》内容不完善。经调查，矿山岗位安全生产责任制、顶板管理制度、顶板分级管理制度、“敲帮问顶”制度、承包单位管理制度等68项安全管理制度，但其《入井检身与出入井制度》内容不完善，对入井人员的管理不到位；《“敲帮问顶”制度》对排险工作没有明确由支柱工进行。《顶板管理制度》内容不完善，没有“地点施工过程中，顶底板矿岩性质、地质构造或水文地质情况等发生变化时，顶板等级也应进行相应调整”的内容。

3.矿山安全管理不到位，未在非工作时间采取相应措施防止无关人员或者矿山员工私自下井。经调查，矿山井口人员定位唯一性系统未安装，在非工作时间在矿山井口设置铁门或安排值班人员进行值守等措施，防止无关人员或者矿山员工私自下井。

4.安全培训效果不佳。矿山未对员工安全培训效果进行考核，从而确保培训效果，导致员工安全意识不强，自保互保能力较差，劳动纪律性不查，矿山已对员工进行安全教育培训，并已组织员工对全国各警示案例进行学习，已按编制的演练计划进行冒顶片帮、火灾、水灾事故等11次应急保存相关文字记录及照片，但未提供教育培训后针对培训内容的考核材料。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

（一）对相关人员的责任认定和处理建议

1.覃远雄，浙江中冶建设集团有限公司朴隆一矿段项目部出渣工，安全意识淡薄，在未经朴隆一矿及项目部领导许可的情况下私自入井作业，一矿《朴隆矿+325中段作业规程》。在不具备支柱工特种作业操作证的情况下进行排险作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第定，对事故的发生负有主要责任，鉴于其本人已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.覃金乐，浙江中冶建设集团有限公司朴隆一矿段项目部支柱工，安全意识淡薄，在未经朴隆一矿及项目部领导许可的情况下私自入井作业，一矿《朴隆矿+325中段作业规程》。对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议项目部对覃金乐进行批按照企业内部管理规定进行处理，并将处理结果报告靖西市锰矿有限责任公司，再由靖西市锰矿有限责任公司报告市应急管理局。

3.覃海彪，浙江中冶建设集团有限公司朴隆一矿段项目部出渣工，安全意识淡薄，在未经朴隆一矿及项目部领导许可的情况下私自入井作业，一矿《朴隆矿+325中段作业规程》，在不具备支柱工特种作业操作证的情况下进行排险作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条定，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议项目部对覃海彪进行批评教育，按照企业内部管理规定进并将处理结果报告靖西市锰矿有限责任公司，再由靖西市锰矿有限责任公司报告市应急管理局。

4.周海波，朴隆一矿矿长，督促、检查本单位安全生产工作不到位，督促安全生产管理制度和操作规程不到位，对员工教育培训不到位，导致纪律性较差，安全生产意识不足。未能采取有效措施防止工作时间外人员私自入井，未能及时发现并制止违章作业行为的发生，违反了《中华人民全生产法》第二十五条第六项规定。对事故的发生负有领导责任。建议市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，处上一年年收入40%的罚款。

5.周胜，靖西市锰矿有限责任公司安全总监，在收到矿长汇报的事故情况后未能第一时间报告公司上级领导，导致事故信息未能及时上报，对迟报负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议靖西市锰矿有限责任公司对周胜进行批评教育，按照企业内部管理规进行处理，并将处理结果报市应急管理局。

6.刘映，靖西市锰矿有限责任公司总经理，在接到周胜汇报的事故情况后未能在第一时间上报至市应急管理局，未能履行主要负责人的安全生违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项规定，对事故信息迟报负有责任，建议市应急管理局按照《生产安全事故罚款处罚规定》（第14号）第十一条第一项规定，对刘映处上一年年收入60% ~80%的罚款。

7.朱觉勋，浙江中冶建设集团有限公司驻朴隆采区项目部经理，督促安全生产管理制度和操作规程落实不到位，对员工教育培训不到位，导致纪律性较差，安全生产意识不足。未能及时发现并制止违章作业行为的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项规定，对事有领导责任，建议市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，对朱觉勋处上一年年收入40%的罚款。

（二）对责任单位的责任认定和处理建议

靖西市锰矿有限责任公司落实相关安全生产法律法规不到位，落实执行本单位安全生产制度和操作规程不到位，对员工安全教育培训不到位，“三违”行为制止、纠正、查处不到位。导致发生死亡一人的一般生产安全责任事故。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项，条第一款规定。建议市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定及《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第十四条第二项规定，对靖西市锰矿有限责任公司处50万元以上70万元以下的罚款。

六、防范措施

靖西市锰矿有限责任公司湖润锰矿区朴隆一矿段“12·1”冒顶片帮事故，暴露了该矿山现场管理、安全管理制度完善落实、安全教育培训等方多问题。为杜绝类似事故再次发生，提出如下防范措施：

（一）健全和完善相关安全管理制度，特别是尽快建立《矿山调度值班制度》，完善《入井检身与出入井人员清点制度》《顶板管理制度》，井人员的管理，特别是加强对非工作时间井口安全管理，杜绝人员违规入井现象，消除安全隐患。

（二）进一步完善和落实顶板分级管理制度，研究和制定符合本矿实际的掘进巷道临时支护的支护形式和支护材料，采取有效的临时支护和永施，确保安全可靠性。

（三）加强安全风险辨识和分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设。将安全风险分级管控及隐患排查治理制度真正层层落实，责任到人。点设置安全风险管控牌板、安全确认牌和岗位安全风险告知卡等。

（四）加强员工培训教育，提高员工安全技术素质和安全风险辨识能力，增强其安全意识和自保互保能力，加强劳动纪律。

（五）尽快建立矿山机械通风系统，完善井下相关的通风设施，为井下提供稳定可靠和充足的新鲜风，确保矿山通风安全。

（六）进一步组织员工认真学习《国家矿山安全监察局关于印发2024年矿山安全工作要点的通知》（矿安〔2024〕1号）、《国家矿山安全于做好春节前后停产停工矿山安全管理和复工复产工作的通知》（矿安〔2024〕5号）和《国家矿山安全监察局关于加强矿山应急救援工作的通知〔2024〕8号）等文件精神，全面全员提升安全意识，认真开展自查自纠，消除重大事故隐患，提高矿山安全生产和管理水平。

（七）对照已审批的《靖西市锰矿有限责任公司湖润锰矿区朴隆一矿段（扩建）安全设施设计》及国家相关政策规定，明确基建工程重点，加量，确保资金投入，加快工程进度，尽快完成扩建工程。

（八）加大安全投入，不断完善矿井安全避险“六大”系统，保证安全监测监控、人员位置监控、人员入井唯一性、视频监控、通讯联络等系各采掘作业地点全覆盖，提高矿井的抗灾救灾能力。

湖润靖西市锰矿有限责任公司朴隆矿段“12·1”顶板事故调查组

2024年12月24日

网站地图 联系我们

主办：广西百色靖西市人民政府办公室 承办单位：靖西市融媒体中心

地址：靖西市新靖镇金山街116–1号 技术支持：0776－6212058（仅受理网站建设维护问题）

桂公网安备 45102502000111 号 桂ICP备10006102号 网站标识码:4510250001