洞合线（G330）368公里800米兰溪市诸葛镇金泰莱厂路段“3·19”交通事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2024.4

2024 年 3 月 19 日 14 时 1 分许，洞合线（G330）368 公里 800 米兰溪市诸葛镇金泰莱厂路段发生一起货车与货车相撞的交通事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，经兰溪市人民政府批准，成立了以市应急管理局为组长单位，市交通运输局、市公安局为副组长单位，市总工会、诸葛镇人民政府为成员单位的洞合线（G330）368 公里 800 米兰溪市诸葛镇金泰莱厂路段“3·19”交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请兰溪市纪监委参与事故调查监督工作，依法全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明事故原因，认定事故性质，分清事故责任，并针对性提出事故防范整改措施。

一、事故有关情况

（一）事故经过

2024 年 3 月 19 日，朱**驾驶浙 A8***S 号轻型栏板货车从诸葛往建德方向行驶，14 时 1 分途经洞合线（G330）368 公里 800 米兰溪市诸葛镇金泰莱厂路段时，在超车过程中避让王**停在路边的苏 EL***6 号重型半挂牵引车牵引苏 E***3 挂重型栏板半挂车与同向宋**驾驶的浙 A6***5 号重型半挂牵引车/浙 A***9 挂号重型低平板半挂车碰撞后，又与对向雷**驾驶的浙 G8***7 号重型半挂牵引车/冀 D***1 挂重型罐式自卸半挂车发生碰撞，

造成朱**当场死亡、雷**受伤及三车受损的道路交通事故。

（二）当事人情况

1.浙 A8***S 号轻型栏板货车驾驶员：朱**，男，1967 年 6 月 15 日出生，56 周岁，驾驶证号：330126********0039，档案编号：33016****351，准驾车型：C1E，初次领证日期：1998 年 4 月 10 日，户籍地：浙江省杭州市建德市新安江街道白沙社区姚龚塘，现住地：浙江省杭州市建德市新安江街道白沙社区姚龚塘。

2.苏 EL***6 号重型半挂牵引车牵引苏 E***3 挂重型栏板半挂车驾驶员：王**，男，1977 年 12 月 3 日出生，46 周岁，驾驶证号：320981********5230，档案编号：32028****663，准驾车型：A2E，初次领证日期：2005 年 8 月 26 日，已排除酒驾嫌疑，户籍地：江苏省阴江市周庄镇周南花苑，现住地：江苏省阴江市周庄镇周南花苑。

3.浙 G8***7 号重型半挂牵引车冀 D***1 挂重型罐式自卸半挂车驾驶员：雷**，男，1984 年 7 月 26 日出生，39 周岁，驾驶证号：522321********4912，档案编号：52230****534，准驾车型：A2，初次领证日期：2016 年 8 月 3 日，已排除酒驾嫌疑，户籍地：贵州省兴义市马岭镇龙井村，现住地：浙江省衢州市龙游县东华街道凌云路与龙灵路交叉路口东 20 米龙游明恒物流有限公司。

4.浙 A6***5 号重型半挂牵引车浙 A***9 挂号重型低平板半

挂车驾驶员：宋**，男，1972 年 9 月 1 日出生，51 周岁，驾驶证号：372823********7731，档案编号：33010****404，准驾车型：A2，初次领证日期：1996 年 3 月 1 日，已排除酒驾嫌疑，户籍地：山东省临沂市兰陵县芦柞镇顾庄村，现住地：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇宋家坞村。

（三）事故车辆情况

1.浙 A8***S 号轻型栏板货车，车辆所有人：朱**，使用性质：非营运，检验有效期止 2024 年 8 月 31 日。

2.苏 EL***6 号重型半挂牵引车，车辆所有人：张家港市诚美运输有限公司，使用性质：货运，检验有效期止 2024 年 7 月 31 日。

苏 E***3 挂重型栏板半挂车，车辆所有人：张家港市华亚运输有限公司，使用性质：货运，检验有效期止 2024 年 9 月 30 日。

3、浙 G8***7 号重型半挂牵引车，车辆所有人：兰溪宇阳物流有限公司，使用性质：货运，检验有效期止 2024 年 6 月 30 日。

冀 D***1 挂重型罐式自卸半挂车，车辆所有人：邯郸市肥乡区奔富运输有限公司，使用性质：货运，检验有效期止 2024 年 9 月 30 日。事故发生时车辆共装载 44460 千克，核载 30500 千克，超载率 45.8%。

4、浙 A6***5 号重型半挂牵引车，车辆所有人：杭州富阳汇恒物流有限公司，使用性质：货运，检验有效期止 2024 年 6

月 30 日。

浙 A***9 挂号重型低平板半挂车，车辆所有人：杭州周商物流有限公司，使用性质：货运，检验有效期止 2024 年 10 月 31 日。

（四）事故交通环境

洞合线（G330）368 公里 800 米兰溪市诸葛镇金泰莱厂路段，沥青路面，东西走向，西往建德方向，东往兰溪方向。道路中央施画有双黄色实线，路侧有金属护栏防护。事故路段双向共四条车行道，宽度 350 厘米，限速 60km/h。

（五）检验及鉴定情况

1.浙 A8***S 号轻型栏板货车的车辆技术性能鉴定意见书：该车的转向系因事故碰撞导致转向操纵装置损坏，事故前技术状况无法认定；该车的制动系可检项目技术状况符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第 7 条的技术要求；该车照明信号装置因事故碰撞损坏，事故前技术状况无法认定。

2.苏 EL***6 号重型半挂牵引车、苏 E***3 挂号重型栏板半挂车的车辆技术性能鉴定意见书：苏 EL***6 号重型半挂牵引车的转向系可检项目技术状况符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第 6 条的技术要求；苏 EL***6 号重型半挂牵引车、苏 E***3 挂号重型栏板半挂车的制动系可检项目技术状况符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第 7 条的技术要求；苏 EL***6 号重型半挂牵引车、苏 E***3 挂号重型栏板半挂车的

照明信号装置技术状况符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第8条的技术要求。

3.浙A6***5号重型半挂牵引车、浙AGE99挂号重型低平板半挂车的车辆技术性能鉴定意见书：浙A6***5号重型半挂牵引车的转向系可检项目技术状况符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第6条的技术要求；浙A6***5号重型半挂牵引车、浙AGE99挂号重型低平板半挂车的制动系可检项目技术状况符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第7条的技术要求；浙A6***5号重型半挂牵引车、浙AGE99挂号重型低平板半挂车的照明信号装置技术状况符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第8条的技术要求。

4.浙G8***7号重型半挂牵引车、冀D***1挂号重型罐式自卸半挂车的车辆技术性能鉴定意见书：浙G8***7号重型半挂牵引车的转向系可检项目技术状况符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第6条的技术要求；浙G8***7号重型半挂牵引车、冀D***1挂号重型罐式自卸半挂车的制动系可检项目技术状况符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第7条的技术要求；浙G8***7号重型半挂牵引车、冀D***1挂号重型罐式自卸半挂车前部照明信号装置因事故碰撞损坏，事故前技术状况无法认定；其余照明信号装置技术状况符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第8条的技术要求。

5.浙A8***S号轻型栏板货车行车速度鉴定意见书：浙

A8***S 号轻型栏板货车在发生碰撞事故前的行车速度为67.00km/h（限速 60km/h，超过规定时速 11.7%）。

6.浙 A6***5 号重型半挂牵引车(浙 AGE99 挂号重型低平板半挂车)行车速度鉴定意见书: 浙 A6***5 号重型半挂牵引车(浙 AGE99 挂号重型低平板半挂车）在发生碰撞事故前的行车速度为 59km/h-60km/h（限速 60km/h）。

7.浙 G8***7 号重型半挂牵引车（冀 D***1 挂号重型罐式自卸半挂车）行车速度鉴定意见书：浙 G8***7 号重型半挂牵引车（冀 D***1 挂号重型罐式自卸半挂车）在发生碰撞事故前的行车速度为 64km/h-65km/h(限速 60km/h，超过规定时速 6%-8%)。

二、事故发生原因和性质认定

（一）事故原因

1.朱**驾驶机动车随意变更车道影响后方车辆行驶，是造成事故的主要原因。

2.雷**驾驶车辆超速超载行驶，是造成事故的次要原因。

3.王**驾驶车辆临时停车影响后方车辆正常通行，是造成事故的次要原因。

（二）事故责任认定

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”之规定，认定朱**负事故主要责任，王**负事故次要责任，

雷**负事故次要责任，宋**无责任。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，该交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

三、事故暴露的主要问题

1.浙 G8***7 号重型半挂牵引车所有人兰溪宇阳物流有限公司，该公司未严格按照相关法律、法规规定，对其所有的车辆及驾驶员未进行有效管理，车辆驾驶员安全教育培训工作开展不到位。

2.浙 G8***7 号重型半挂牵引车驾驶员雷**存在超速超载驾驶机动车违法行为。

3.浙 A8***S 号轻型栏板货车驾驶员朱**随意变更车道，交通安全意识淡薄。

4.苏 EL***6 号重型半挂牵引车牵引苏 E***3 挂重型栏板半挂车驾驶员王**临时停车不规范。

四、对事故有关单位及责任人的处理建议

1.兰溪宇阳物流有限公司履行道路运输企业安全生产主体责任不到位，建议由市交通运输局对其违法行为进行调查处置;

2.建议由市交警大队对驾驶员雷**、朱**、王**存在的违法行为进行调查处置。

五、事故防范和整改措施

1.督促企业落实运输安全主体责任。公安交警、交通等部门

要督促企业落实运输安全主体责任，按照“三机制”开展好交通安全管理，制定完善约束性措施，督促企业创建“无交通违法行为企业”，依法规范运输，同时做好企业驾驶员日常管理和宣传教育培训工作。

2.强化联合整治，公安交警、交通等部门要强化联合执法力量，提高路面见警率和管事率。强化大型货车出行和事故发案特点的统计分析，对涉嫌超速、超载、非法改装、故意遮挡号牌、闯红灯等违法行为要从严处理，对日常执勤巡逻过程中发现的违法停车的大货车要及时劝导，责令驾驶员驶离。

3.完善交通安全隐患动态排查治理机制，补齐隐患治理短板。乡镇（街道）、公安交警、交通等部门要完善交通安全隐患动态排查治理机制，强化道路安全隐患治理。公安交警和交通部门要加强全时段货运车辆交通管理，严防发生重特大交通安全事故。