红塔研和玉溪市研兴砂石料场“6·23”一般坍塌事故调查报告

发布时间：2024-09-02 17:48 来源：红塔区应急局 【打印】

2024年6月23日14时10分，红塔区研和街道玉溪市研兴砂石料场发生一起一般坍塌事故，事故造成一人死亡。事故直接经济损失约140万元。

接报后，红塔区应急管理局、玉溪市公安局红塔分局、研和街道办事处到达事故发生现场对事故现场进行了先期勘验，并对相关人员进行了笔录民政府作了汇报。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，受红塔区人民政府授权委托，红塔区应急管理局牵头，与和街道办事处、红塔区总工会于2024年6月23日组成了玉溪市研兴砂石料场“6·23”一般生产安全事故调查领导小组（以下简称“事故调查组”）对该起事故谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过经现场勘验、调查取证、综合分析，事故调查组已查明事故发生的原因、经过和经济损失，认定了事和责任人提出了处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范措施。

经调查认定红塔区研和街道玉溪市研兴砂石料场“6·23”事故是一起**因外来人员缺乏安全管理，冒险进入危险场所，砂石坍塌导致的一般生产安全**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

玉溪市研兴砂石料场为普通合伙企业，执行事务合伙人[]为沈*，于2003年12月16日成立，合伙期限为长期。统一社会信用代码为91530402757155省玉溪市红塔区研和街道玉屏社区七组（腾子光山），经营范围为石灰石开采、销售。

玉溪市研兴砂石料场具有中华人民共和国采矿许可证，采矿权人为沈*，证号为C5304022010037120005****，开采矿种为建筑用白云岩，矿山名称为玉溪为露天开采，生产规模为9.80万立方米/年，有效期自2021年9月14日至2031年3月13日。

玉溪市研兴砂石料场的安全生产许可证编号为玉红FM安许证字【2021】02号，主要负责人为沈*，许可范围为建筑用白云岩露天开采，有效期自2日。

经调查，玉溪市研兴砂石料场安全生产许可证2024年1月3日已到期，到期后料场未继续开采。该砂石料场延续办理采矿许可证时扩大了矿区范围，目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求，重新完善安全三同时相关手续。2024年3月14日，红塔区应急局组织专家对砂石料场安全设施设计进行了计单位对该矿山《安全设施设计》进行了修改完善的确认意见。2024年3月29日该砂石料场在红塔区应急管理局已办理并通过审批了《安全设施设计》，验收后，由玉溪市应急管理局发放新的安全生产许可证。

（二）玉溪市研兴砂石料场的安全管理情况

经调查，玉溪市研兴砂石料场具备相关采矿资质。建立了安全生产责任制、安全生产管理规章制度及安全生产操作规程，安排了专人担任安全员溪市研兴砂石料场有开展员工三级安全教育培训的记录台账，印发了多项管理制度及操作规程。现场部分高危险源场所附近设立了警示牌。

经查阅相关管理台账，玉溪市研兴砂石料场没有制定针对外来人员的安全引导机制和管理制度，在此次事故中也未有料场相关人员告知过事故中死域。料仓下方巡检通道无运行期间防止非工作人员进入的防护设施。

（三）事故发生经过

2024年6月23日10时，刘*到红塔区研和街道玉溪市研兴砂石料场购买砂石料。中午12时许，刘*与料场员工一起吃了午饭，吃完午饭后，刘*单人右，料场员工听到一声巨响，就前往声音来源处查看，发现料仓发生坍塌，砂石及铁皮围挡倾覆在维修过道及输料管道上方的彩钢瓦上，料场员工飞*在料的刘*身体被砂石料掩埋，头部露出，随即召集人员进行施救，待消防救援人员到达现场后立即接手开展救援工作，将刘*从埋压处抬出后，经急救中心生命体征。

（四）事故现场勘验情况



事发地点位于云南省玉溪市红塔区研和街道玉屏社区七组（腾子光山）玉溪市研兴砂石料场砂石料仓下方的维修通道，事故发生时，设施设备处于属区域未在砂石料开采区域，勘验人员到达现场时救援工作已结束，被掩埋人员已被转移至安全区域。坍塌区域上方停放一台挖掘机，经询问，是事故备的，发生坍塌事故前，上方并没有机械施工作业；维修过道长约8米，宽1.5米，上方料仓原有高约1.2米的穿孔铁板围挡，穿孔铁板锈蚀严重，坍塌区域皮带运送砂石料区域，顶部彩钢瓦已被坍塌的砂石击穿约8㎡，坍塌现场还有部分砂石及铁制围挡未移出。

在维修通道前方5米处有警示牌，示意危险区域禁止进入，事发当天研和街道天气阴，有小到中雨。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

刘*（男，50岁，身份证号：532424197410 13****，汉族，家住玉溪市通海县四街镇）为玉溪鸿铁运输有限公司的法定代表人。经询问相关人员，研兴砂石料场已有经营贸易行为。

2.直接经济损失情况

经评估，事故直接经济损失约140万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及现场应急处置情况

2024年6月23日14时10分，有员工发现料仓坍塌后立即通知其他员工查看情况；经现场辨识发现刘*被埋压，现场人员王*斌14时17分拨打了120急救22分向料场主要负责人沈*报告并马上组织人员开展救援工作。沈*在接到报告后于14时47分赶到场区，针对现场情况沈*于14时59分拨打了119应急救援红塔区应急管理局报告了前期情况；急救中心人员于14时52分到达现场等待救援，应急救援人员于15时25分到达现场后立即接手开展救援工作；15时45

后，经急救中心人员现场检查后确定刘*已无生命体征；18时05分许，勘验人员完成事故现场勘查工作，并向玉溪市应急管理局、红塔区人民政府办公室告。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，玉溪市研兴砂石料场与死者家属在研和街道办事处的协调下进行了多轮善后赔偿事宜协商。在善后处置过程中，死者家属情绪基本当，网络舆情平稳。

（三）事故应急处置评估结论

经评估，本次事故应急救援处置过程中，区属有关部门各司其职，协调联动，各方面应急处置力量及时到位，密切配合，现场救援处置科学高效会安全、稳定的情况。

三、事故原因分析

经公安机关现场勘验及相关人员调查询问等分析，排除人为故意嫌疑。事故调查组通过对事故现场勘察和对相关人员询问，查明了事故原因。

（一）直接原因

刘*非玉溪市研兴砂石料场员工，冒险进入危险区域，由于上方穿孔铁板强度不足，砂石料坍塌导致将冒险进入此处的刘*掩埋是事故发生的直接原

（二）间接原因

1.**玉溪市研兴砂石料场对外来人员管理不到位**；未制定外来人员管理制度；未做好外来人员的安全引导及安全告知工作，导致外来人员对生产区域

2.**玉溪市研兴砂石料场安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责；**玉溪市研兴砂石料场料仓穿孔铁板锈蚀严重存在安全隐患，安全现场管理人员未及时制止外来人员冒险进入危险区域的行为；料仓下方巡检通道安全防护管控不到位、无防止非工作人员进入的防护设施。

四、相关单位工作职责履行情况

（一）红塔区应急管理局

根据《玉溪市红塔区应急管理局2024年度安全生产监督检查计划》，玉溪市研兴砂石料场在2024年检查企业名单中，检查频次为2次。红塔区应急玉溪市研兴砂石料场进行现场检查，提出了三条检查情况：1，北部采场和南部采场集料平台缺少挡墙（非此次事故发生地）；2，北部采场有塌方危险辆进入；3，做好安全生产防范工作，遏制安全生产事故发生。检查记录由玉溪市研兴砂石料场负责人沈*签字确认。

玉溪市研兴砂石料场属于非煤露天矿山，生产状态为基建，安全生产许可证号为玉红FM安许证字（2021）02号，有效期至2024年1月3日。2024年织专家对玉溪市研兴砂石料场9.8万m/a露天采矿工程安全设施设计进行了审查，专家组通过听取项目建设单位和设计单位设计情况介绍、查阅资料、质过该矿山《安全设施设计》评审。根据专家组意见，设计单位对该矿山《安全设施设计》进行了修改完善的确认意见。2024年3月28日，项目建设单位向审查专家签字确认的该矿山《安全设施设计》的最终设计文件、图纸资料和审批申请。该项目采矿许可证、企业营业执照等证照合法有效，红塔区应急局

（二）研和街道办事处

研和街道办事处作为属地管辖单位，2024年对玉溪市研兴砂石料场进行现场检查一次，提出两条检查意见：1，配电室门口杂乱堵塞，要求清理配注及时填埋，防止车辆事故；2，雨水期间，要检查沟渠无堵物，保持排水通畅，定期巡查边坡和山顶平台、浮石、边坡形态稳定情况，预防滑石和泥石责人郭*建签字确认。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故发生后，事故调查组通过对该起事故的全面调查，在上述事实的基础上，对该事故的责任划分和处理提出如下建议：

（一）不予追究责任人员

刘*非玉溪市研兴砂石料场员工，冒险进入危险区域，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，责任不予追究。

（二）事故责任单位

玉溪市研兴砂石料场安全生产主体责任落实不到位，对外来人员管理不到位；现场安全管理不到位；料仓穿孔铁板锈蚀严重存在安全隐患，安全对风险隐患的排查、治理缺失；对此次生产安全事故负有主要责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定，依据法》第一百一十四条第一项[3]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[4]的规定，建议由红塔区应急管理局对玉溪市研兴砂石料场给予行政处罚

（三）事故责任人员

沈*作为玉溪市研兴砂石料场主要负责人（男，汉族，身份证号码：532401197403084***，住址：玉溪市红塔区秀山路），没有认真履行安全生产管理制度；未保证本单位安全生产投入的有效实施，未有效组织安全风险隐患排查治理，及时消除事故隐患；对此次生产安全事故负有主要领导责任。共和国安全生产法》第二十一条第二项、第四项、第五项[5]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]的规定，建议由红塔区应罚。

六、事故主要教训

（一）**安全意识淡薄：**企业领导及员工对安全生产重视程度不足，存在侥幸心理，为追求生产效益而忽视安全风险。没有将安全置于首位，企业施，如未设置防护栏、未进行安全教育培训等，使得人员在危险环境下工作，增加了事故发生的可能性；

（二）**外来人员管理制度的缺失：**非煤矿山环境复杂，安全风险高。外来人员若未接受适当的安全培训和引导，可能会因不熟悉矿山环境和操作规效的管理制度，可以确保外来人员了解并遵守矿山的安全规定，降低事故发生的风险。

（三）**雨季对非煤矿山企业的影响较大：**连续降雨等环境因素可能导致土体渗水饱和，土体自重增加，抗剪强度下降，边坡稳定性降低，容易发害，对矿山的基础设施和作业人员构成威胁。

（四）**隐患排查治理不彻底：**日常安全检查流于形式，未能及时发现潜在的安全隐患。对已发现的隐患整改不及时、不彻底，为事故的发生埋下伏

七、整改要求及防范措施

（一）玉溪市研兴砂石料场立即停止基建施工作业，要全面落实安全生产主体责任；建立并完善相关管理制度；在基建前应制定详细的应急预案，人员疏散、救援行动等内容，并确保所有施工人员都熟悉预案。要召开安全会议，认真分析事故原因、总结并吸取事故教训；加强生产区域的安全管理惩；认真对员工进行再教育，落实三级安全教育培训制度，严格按照规定设置生产区域安全防护措施，提高职工的安全意识和自我保护能力，坚决消除全事故的再次发生。

（二）玉溪市研兴砂石料场要建立健全外来人员管理制度，对外来人员的到访安排专人进行引导，防止非本单位生产人员随意进出生产区域。重点电用气、消防设施设备、安全出口标识设置等情况进行全面检查，针对检查中发现的问题，建立安全隐患整改台账，限期整改完毕，确保安全防护措施的

（三）进入雨季，非煤矿山企业要做好露天矿山排水系统清淤工作，排查矿山山体有无滑坡、塌方等安全隐患，抓好防滑坡、防垮塌和防泥石流测监控，及时处置危岩、悬石、边坡角松动等隐患，在险要段下方设立警示牌，雨天禁止人员和机械进入该区域；对高陡边坡位置要进行封拦，高陡边矿山电气设施和爆破器材库房严格管理，定期检测，确保周边排水和避雷设施完好有效；靠近采场的民房、设备、公路、电网等区域，做好可能发生泥全防范工作。要做好砖厂排水系统清淤工作，检查厂棚、厂房，对锈蚀、腐坏、掉落、下塌等隐患及时处理；加大对厂区临崖、临坡观察监测，抓好防作，及时处置危岩、悬石、边坡角松动等隐患；加大对露天料场的管理，防止滑坡、泥石流、垮塌等；加大对电气设施管理，严防触电、爆炸；排土场防荒料废料堵塞行洪道（沟、渠、河）；加强排土场及下游水情的监控监测。

（四）红塔区应急管理局要强化辖区内企业重点领域的隐患排查、管控和治理，健全事故隐患排查治理机制，实现事故隐患企业自查、自报、自检查评估机制。要重点检查雨季“三防”工作方案落实情况、各项措施落实情况及调度值班情况等。要督促非煤矿山实行自上而下分层开采，坚决禁止方式。在雨后恢复生产时，作业人员要先检查边坡稳定情况和工作面安全情况，及时处理上部危岩，消除事故隐患。对受地表水威胁严重的，水文地质施的，以及有其它重大水害隐患未采取有效防治措施的一律责令停产整顿。要强化对企业的安全教育培训，督促企业落实安全生产主体责任，提高员工强对企业的日常监管，增加检查频次，加大检查力度，对发现的安全隐患坚决要求整改到位，做到隐患排查不留死角，严防各类安全生产事故的发生。

（五）研和街道办事处要着力促进安全生产检查常态化、制度化、规范化，增强抵御重大安全风险能力。严格落实安全生产属地管理责任，切实全监管。要加强矿山的巡视；靠近房屋、设备、公路、电网等重点区域，做好可能发生泥石流、边坡滑塌、滚石的安全防范工作。要深入推进安全生产好安全生产日常检查工作，并对隐患多、问题突出的企业进行勤检查，针对检查发现的问题，建立检查台账，明确整改时间，并对发现的问题跟踪至整改

全区各单位、各部门要认真汲取事故教训，举一反三，在全区持续开展重大安全风险大排查和安全生产大检查，深入开展专项整治，及时整治和层压实责任，坚决做到安全责任不落空，要落实好属地领导责任、部门监管责任、企业主体责任。必须严肃追责问责，坚决根除安全生产侥幸心理，“问事必问人、问人必问责、问责问到底”。各地各部门要切实担起促一方发展、保一方平安的政治责任，筑牢安全生产防线，全力保障人民群众生命财

二〇二四年八月十四日

主办：玉溪市红塔区人民政府 承办：玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线：0877-2012345 网站地图

运行维护：玉溪市红塔区网络应急服务中心 网上有害信息举报电话：0877-6130826

网站标识码：5304020009 备案号：滇ICP备05004767号-1 滇公网安备 53040202000238号

网站支持IPv6