乐清磐石浙江XX电气有限公司“3·31”一般机械伤害事故调查报告

发布日期： 2026- 07- 15 11 : 20 浏览次数： 431 来源：市应急管理局 字体：[大 中 小]

2026年3月31日8时50分许，位于乐清市磐石镇的浙江XX电气有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理
310号）等规定，乐清市人民政府于2026年4月1日成立事故调查组，由乐清市应急管理局牵头，市监委、市公安局、市检察院、市总工会、属地政府等
调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员问询等方式，查
直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范

经调查认定，乐清磐石浙江XX电气有限公司“3·31”一般机械伤害事故是一起企业安全管理、教育培训不到位，设备防护装置存在缺陷，企业负责
产工作不到位，工人违规作业造成的生产安全责任事故。

一、 事故基本情况

（一）事故单位概况

浙江XX电气有限公司，成立于2024年02月26日，统一社会信用代码：91330382XXXXXXXXXX，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），
乐清市磐石镇重臻路X号，法定代表人：刘**，注册资本：壹仟零柒拾万元整，经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品销售；紧固件销售；通

浙江XX电气有限公司现有员工21人，租用乐清市XX电子有限公司位于乐清市磐石镇重臻路X号厂房的1-3楼用于生产，总面积约3000平方米，事
床车间。

（二）事故发生单位安全生产管理情况

浙江XX电气有限公司有建立安全生产责任制，确定刘**为公司安全生产第一责任人，全面负责公司的安全生产管理工作；任命1名兼职安全管理
管理工作。公司有制定《安全生产检查及隐患治理制度》、《安全教育培训制度》及《机加工操作工安全职责》、《数控车床安全操作规程》等规章制
《数控车床安全操作规程》和应急处置卡及警示标志。

涉事员工魏**于2026年3月17日入职，接受公司三级安全生产教育和职业卫生教育培训，其中班组级教育涉及岗位安全操作规程、劳动防护用品
月19日经考核合格后由公司技师韦**带教上岗作业。员工魏**此前无工作经验，也不具备相关专业背景，其岗位职责为将零件放入数控车床夹头，启
数控程序完成后再更换下一个零件，且其作业范围仅限于数控车床操作面板及刀头处，不需要进入到车床尾部进料口区域。

涉事员工魏**已满16周岁未满18周岁，属未成年工。浙江XX电气有限公司因其年龄问题于2026年3月27日有向劳动部门电话咨询，明确该员工
用，但须在入职之日起30日内做健康体检。公司为其安排的岗位为数控机床操作工，劳动强度不高，劳动时间比普通员工少一小时，工作环境等无违
护规定》之相关规定。

浙江XX电气有限公司负责人刘**有开展安全生产隐患检查，发现涉事机床存在安全防护缺陷问题但未记录。

（三）事故发生经过及救援情况

2026年3月31日上午，浙江XX电气有限公司数控机床操作工魏*豪在其数控车床岗位进行上下料作业。8时48分许，魏*豪在数控机床未停止运转
机床尾部，其身着的宽松衣物不慎被外露的螺纹杆缠绕，勒住颈部。8时49分，隔壁机床的操作工魏*刚观察到魏*豪没有在岗，便走过来查看，发现
螺纹杆下方，半边衣服遮住其面部。魏*刚拨开衣物，看到魏*豪脸色发青，面部有出血点，颈部有瘀血，头部及手部有伤口，人已经失去意识。随后，
理人员韦**报告。9时01分，韦**查看后，拨打120急救电话并向公司负责人刘**报告。现场其他员工帮忙清理场地并协助魏*刚对魏*豪开展现场急
救人员到达现场，将魏*豪送往乐清市第三人民医院抢救。经医生诊断：外伤致机械性窒息，缺氧缺血性脑病，神智深昏迷，GCS3分，无自主呼吸。
40分，家属决定放弃治疗，拔除气管插管停呼吸机。后魏*豪于2026年4月3日17时52分宣布死亡。

（四）事故现场勘验情况

事故发生现场位于浙江XX电气有限公司三楼数控机床车间，事故发生时该车间共有各类数控机床31台，主要从事金属零件切削加工。

涉事机床名称为斜轨整体线轨，型号：0640斜轨，功能描述及附件为单元主轴、排刀架，装配有广数980系统，主要结构为主轴、刀架、钣金护
护门及100mm拉管防护罩，制造厂商为乐清市XX机械设备有限公司。该台数控机床系浙江XX电气有限公司于2026年2月9日与乐清市XX机械设备

同。乐清市XX机械设备有限公司根据浙江XX电气有限公司的需求定制加工，于2026年3月18日交付使用。

设备自带防护罩长度为100mm，仅覆盖主轴部位。该台设备在实际使用过程中，因需加工的零件尺寸过长，固定用的螺纹杆超出主轴25厘米，围。在机床运转时，螺纹杆随着主轴呈高速转动状态。

经测量，裸露且转动的螺纹杆离操作位置所在平面高度为1.06米。

（五）机床使用情况

2026年3月18日，乐清市XX机械设备有限公司将2台数控机床送货安装到位。浙江XX电气有限公司负责人刘**安排车间技师韦**先行调试。3月两台数控机床调试完毕后，安排新入职员工魏*豪上岗操作这两台机床。3月26日，因机床在工作时存在螺纹杆超出防护罩防护范围的安全隐患，韦**告后，联系机床生产厂家定制10套尺寸更大的防护罩。

同时，韦**有提醒魏*豪注意安全，不要靠近该危险区域，并在螺纹杆下方地面堆放了一个90厘米*90厘米的木质托板，托板上堆叠了24筐零件。搬了大量零件堆叠在机床尾部，目的是防止人员在机床尾部附近走动。

机床生产厂家乐清市XX机械设备有限公司于4月2日交付6套，4月15日交付剩余4套防护罩。因此，从3月19日数控机床启用至3月31日事故发生时直是在安全防护设施存在缺陷的情况下开展作业。

（六）人员伤亡情况和直接经济损失情况

1. 死亡人员：魏*豪，男，汉族，身份证号：5***27200906*****3，身份证住址：贵州省册亨县。

2.直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)核定，本次事故直接经济损失为105万元。

二、事故应急处置及评估情况

事故调查组对事故应急及善后处置复盘评估认为，事故发生后，浙江XX电气有限公司负责人、现场人员在发现事故发生后能及时上报并开展现场府及相关部门接报后立即开展善后处置工作，舆情管控平稳有序。

三、事故原因分析

(一)直接原因

机床操作工魏*豪安全意识淡薄，违规作业，未穿着工作服，在未停机情况下离开机床操作岗位，自身衣物被转动的螺纹杆缠绕，勒住颈部致其受的直接原因。

（二）间接原因

1.浙江XX电气有限公司落实员工培训、教育不到位，未能督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。

2.浙江XX电气有限公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时采取措施消除数控机床存在安全防护设施缺陷的隐患。

3.浙江XX电气有限公司主要负责人刘**，对员工安全生产教育培训工作落实不到位；未经常性开展检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

1.浙江XX电气有限公司落实员工培训、教育不到位，未能督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程;落实生产安全事故隐患排查治理制现并消除生产安全事故隐患，对本起事故负有责任。

2.浙江XX电气有限公司主要负责人刘**，对员工安全生产教育培训工作落实不到位；未经常性开展检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产起事故负有责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

魏*豪，浙江XX电气有限公司机床操作工，安全意识淡薄，违规作业，未穿着工作服，在未停机情况下离开机床操作岗位，自身衣物被转动的螺致其受伤死亡，对本起事故的发生负有主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.浙江XX电气有限公司落实员工培训、教育不到位，未能督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；落实生产安全事故隐患排查治理发现并消除生产安全事故隐患，对本起事故负有责任。建议乐清市应急管理局根据安全生产有关法律法规给予其行政处罚。

2.浙江XX电气有限公司主要负责人刘**，对员工安全生产教育培训工作落实不到位；未经常性开展检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产起事故负有责任。建议乐清市应急管理局根据安全生产有关法律法规给予其行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）浙江XX电气有限公司应吸取此次事故的经验教训，切实加强企业安全生产管理工作，全面落实企业全员安全生产教育培训工作，提升员工强生产作业现场安全管理，督促员工严格遵守安全操作规程；加大事故隐患排查力度，及时发现并消除事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

（二）浙江XX电气有限公司负责人须认真分析事故原因，吸取事故教训，认真学习并严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，加强训，提高员工安全生产知识和自我防范能力，经常性开展督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）磐石镇人民政府对此次事故要引起高度重视，举一反三，强化安全生产检查效力，督促企业切实履行安全生产主体责任；对其它相关企业部署安全生产警示教育；集中性开展安全生产隐患大排查行动，及时消除生产安全事故隐患。

乐清磐石浙江XX电气有限公司“3·31”一般机械伤害事故调查组

2026年6月9日

打印本页 关闭窗口