长洲区兴龙街道广西思丰鼎新型建筑材料有限公司“6•2”一般车辆伤害事故调查报告

2025-08-22 15:00　来源：梧州市长洲区应急管理局

【字体：大 中 小】

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（二）事故发生经过及应急处置情况

（三）事故发生地点

（四）事故类型

（五）人员伤亡和财产损失情况

（六）事故发生时间及天气情况

（七）事故现场情况

二、事故发生原因

（一）直接原因

（二）间接原因

三、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）免于追究责任人员

（二）对有关企业责任人员处理建议

（三）建议给予行政处罚的单位

四、事故防范和整改措施建议

长洲区兴龙街道广西思丰鼎新型建筑材料

有限公司“6•2”一般车辆伤害事故

调查报告

2025年6月2日15时30分许，在梧州市长洲不锈钢制品产业园区广西梧州市金海不锈钢有限公司E区金海制管项目建筑石料破碎水洗加工线，鼎新型建筑材料有限公司在组织装载运送碎石时，发生一起事故，造成1人抢救无效死亡，直接经济损失约105万元。

事故发生后，长洲区委、区政府高度重视，主要领导批示要求做好家属安抚工作，妥善处理后事，尽快查明事故原因，关注舆情。区政府分管工作要求，要认真查明原因，各单位、企业要举一反三，汲取教训，杜绝安全事故再次发生。

为进一步查明事故经过和原因、认定事故性质和责任，根据有关法律法规，经梧州市长洲区人民政府批准，成立了广西思丰鼎新型建筑材料“6·2”事故调查组（以下简称“调查组”），调查组组长由长洲区人民政府办公室分管副主任和长洲区应急管理局局长担任，成员由长洲区应急长洲区科技和工业信息化局、长洲区人力资源和社会保障局、长洲区司法局、长洲区总工会、公安长洲分局兴龙派出所、长洲不锈钢制品产业园区中心、梧州市长洲区兴龙街道办事处的有关负责人组成，并邀请长洲区纪委监委、长洲区人民检察院派员监督指导。调查组坚持“科学严谨、依法事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过深入开展各项调查工作，查明了事故经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

调查认定，广西思丰鼎新型建筑材料有限公司“6·2”一般车辆伤害事故是一起因企业未认真落实安全事故隐患排查治理制度、未及时采取措消除事故隐患，安全教育培训不到位，作业环境风险管控和现场管理缺失而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1．广西思丰鼎新型建筑材料有限公司

1.1　基本情况

统一社会信用代码：91450421MA5QCXJC4J（1-1），公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：梧州市长洲区平浪村马梧梧州连线BK3+750-BK3-780下边坡段闲置地块，法定代表人：钟某鹏，注册资本：贰佰万元整，成立日期：2015年01月06日。经营范围：一轻质建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；水泥制品制造；水泥制品销售；保温材料销售；砖瓦销售；机械设备租赁；建筑用石加材料销售；道路货物运输站经营；装卸搬运；固体废物治理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

1.2　相关合同

2023年2月8日，广西梧州市金海不锈钢有限公司和广西思丰鼎新型建筑材料有限公司签订《广西梧州市金海不锈钢有限公司金海制管项目现料破碎水洗加工承包合同》，广西思丰鼎新型建筑材料有限公司为广西梧州市金海不锈钢有限公司建筑石料破碎水洗加工线承包单位。广西梧州市钢有限公司与广西思丰鼎新型建筑材料有限公司签订《外委承包项目安全生产管理协议》，明确双方安全生产责任。

1.3　员工聘用与保险情况

广西思丰鼎新型建筑材料有限公司未与邱某安签订相关劳务合同，未为其购买相关保险。

1.4 安全管理情况

广西思丰鼎新型建筑材料有限公司已制定装载机作业规范要求，并提供了相关培训台账材料（材料内仅有邱某安全培训签到记录，没有公司对级安全教育培训考核材料）。

1.5涉事轮式装载机情况

涉事轮式装载机基本情况：无号牌轮式装载机（产品识别代码：CLG855NZVJL615360），全长6米，生产企业：广西柳工机械股份有限公司期：2018年10月，未购买相关设备保险，无相关设备检验材料。

2024年11月10日广西思丰鼎新型建筑材料有限公司与韦某签订《机械设备租赁合同》，韦某将涉事轮式装载机租赁给广西思丰鼎新型建筑材司，工程地点：金海E区破碎场地。经查明涉事轮式装载机为韦某和邱某安共同所有，邱某安占租金收入70%、韦某占租金收入30%。轮式装载机种设备目录内》，不属于特种设备无需考取相关操作证，也无需进行相关检验。根据《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求（GBT16178 - 20 3.2项规定，轮式装载机属于轮式专用车。

日常维护管理：广西思丰鼎新型建筑材料有限公司未提供涉事轮式装载机日常检查材料，只提供其维修记录。

2025年6月10日，调查组委托防城港市中衡司法鉴定所对涉事轮式装载机进行车辆安全技术状况司法鉴定，2025年7月22日出具司法鉴定意见轮式装载机（产品识别代码：CLG855NZVIL615360）的转向系统因事故受损无法正常检测转向功能；制动系统技术状况不符合标准要求；灯光系受损无法正常通电检测；喇叭系统因事故受损无法正常有效发声；行驶系统技术状况不符合标准要求。

1.6 外包单位管理情况

广西思丰鼎新型建筑材料有限公司与韦某签订《外委承包项目安全生产管理协议》，明确双方安全生产责任。

2．广西梧州市金海不锈钢有限公司

2.1 基本情况

统一社会信用代码：914504005522881020 （1 - 1），类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：梧州市丰盈路2号第定代表人：张某联，注册资本：肆亿圆整，成立日期：2010年04月09日，营业期限：长期。经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；制造；金属材料销售；钢压延加工；固体废物治理；机械设备租赁；非居住房地产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.2 安全管理情况

2024年3月1日制定印发《广西梧州市金海不锈钢有限公司安全生产管理制度汇编》，该制度已明确双方在安全生产管理中的责任与义务。

2.3外包单位管理情况

广西梧州市金海不锈钢有限公司与广西思丰鼎新型建筑材料有限公司签订《外委承包项目安全生产管理协议》，明确双方安全生产责任。广西海不锈钢有限公司提交了对广西思丰鼎新型建筑材料有限公司的安全培训教育和检查记录、技术交底等台账材料。材料证明广西梧州市金海不锈钢已履行其对广西思丰鼎新型建筑材料有限公司安全管理职责。

（二）事故发生经过及应急处置情况

1．事故发生经过

2025年6月2日下午，涉事轮式装载机操作员邱某安根据广西思丰鼎新型建筑材料有限公司安排到广西梧州市金海不锈钢有限公司E区金海制管石料破碎水洗加工线装载运送碎石。15时30分许，广西梧州市金海不锈钢有限公司自卸车驾驶员李某和驾驶自卸车停在碎石堆旁，邱某安驾驶轮在第一趟装载碎石时往后倒车，李某和等待约半分钟后发现装载机未将碎石装进车厢，下车查看情况发现装载机已在破碎系统传送带下方，底盘朝1．作业现场后方临边临崖，无任何安全警示标志或防护措施，边坡高度约8米；2．事发现场无监控设备）。李某和立即联系安全员陈某修等人到开展救助，此时邱某安已被方向盘压住无法动弹、呼吸困难。陈某修拨打119、120后向公司主管李某逢报告。15时50分许，广西思丰鼎新型建筑公司实际控制人钟某远抵达现场，并电话通知广西梧州市金海不锈钢有限公司相关领导，15时50分许，急救人员、消防救援人员相继到达现场救 10分许，广西梧州市金海不锈钢有限公司相关领导抵达现场，报告长洲不锈钢制品产业园区管委会，对现场进行保护管控，联系轮式起重机对涉事机进行吊运，安排员工协助消防救援队伍对驾驶室进行破拆。

2．事故应急处置和评估情况

16时19分，长洲区应急管理局通过消防部门了解警情后，立即联合长洲不锈钢园区管委会人员前往现场开展应急处置。16时30分电话报告梧管理局情况。17时06分，长洲区应急管理局接长洲不锈钢制品产业园区管委会书面报告。17时23分，长洲区应急管理局将事故情况分别书面报告

急管理局、长洲区委员会办公室和长洲区人民政府办公室。18时41分许，经相关单位部门合力施救，将涉事轮式装载机吊放至安全位置，随后消员对驾驶室进行破拆将邱某安救出，医护人员随即对邱某安开展抢救措施，19时10分，经医护人员确认宣布其死亡。

事故发生后，现场人员能够第一时间拨打119救援电话、120急救电话和报告有关公司相关负责人，公司相关负责人第一时间上报相关部门。长洲区相关部门在应急救援处置工作中无不当之处，未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良社会影响。该起事故未存在瞒报、谎报、况。

（三）事故发生地点

广西梧州市金海不锈钢有限公司E区金海制管项目建筑石料破碎水洗加工线。

（四）事故类型

车辆伤害。

（五）人员伤亡和财产损失情况

1．事故造成1人死亡。死者：邱某安，男，汉族，出生日期：XXXX年X月X日，XX岁，身份证号码：452424XXXXXXXX0034，住址：广西平镇。

2．该事故直接经济损失约105万元，其中包括死者的丧葬费用及对死者家属慰问安抚以及和解协议赔偿支出。

（六）事故发生时间及天气情况

2025年6月2日15时30时，天气情况：阴，最高气温33℃，　最低气温22℃，东南风1级，微风。

（七）事故现场情况

该作业平台最宽处为16米，最窄处为9米，事发前涉事轮式装载机和自卸车位置，事发现场边坡高度约8米，事发后位置，事发后涉事轮式况。

经调查人员现场勘查，事发现场未发现明显制动痕迹、边坡无明显坍塌情况。

二、事故发生原因

（一）直接原因

经调查分析，调查人员现场勘查未发现明显制动痕迹、边坡无明显坍塌情况，在无视频监控佐证的情况下综合考量第三方司法鉴定意见，认为装载机不存在制动系统失效问题。由此判断，邱某安操作不当是导致涉事轮式装载机坠落翻滚致其死亡的直接原因。

（二）间接原因

经调查分析，认为广西思丰鼎新型建筑材料有限公司相关制度落实不到位。该公司虽已制定装载机作业规范要求等安全管理制度，但未将租赁（涉事轮式装载机）纳入公司相关机械设备管理制度进行日常维护管理；作业现场安全防护设施及安全警示标志设置缺失；安全教育培训不到位，人员安全意识淡薄；作业现场管理不规范，未配备现场专职安全生产管理人员是导致事故发生的间接原因。

三、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）免予追究责任人员

邱某安，作为轮装载机操作员，负责涉事轮式装载机操作，安全意识淡薄，因操作不当导致涉事装载机坠落翻滚造成其死亡，对事故负有直接于在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对有关企业责任人员处理建议

1．钟某远，广西思丰鼎新型建筑材料有限公司实际控制人，负责广西思丰鼎新型建筑材料有限公司全面管理工作，未能有效履行职责，领导安全生产工作，督促公司相关人员落实安全生产工作不到位。建议由长洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定予以处罚。

2．陈某修，广西思丰鼎新型建筑材料有限公司安全员，负责施工现场安全生产管理工作。未做好作业现场安全隐患排查工作，现场安全管理未能有效监管作业人员。建议广西思丰鼎新型建筑材料有限公司按照公司内部相关管理制度对其进行处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

对事故责任单位广西思丰鼎新型建筑材料有限公司，建议由长洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条和《生产安告和调查处理条例》第十四条规定依法予以处罚。

四、事故防范和整改措施建议

（一）广西思丰鼎新型建筑材料有限公司

1．要完善安全生产制度，对公司现有的安全生产管理制度进行全面审查和修订，按照有关要求制定更加科学、合理、完善的安全生产管理制度中明确规定各类生产作业的安全操作规范、人员资质要求、设备维护标准、安全检查流程等内容。同时，要建立制度执行的监督和评估机制，定生产管理制度的执行情况进行检查和评估，及时发现制度执行过程中存在的问题，并进行调整和优化。

2．要加强安全教育培训，完善岗位安全教育培训体系，根据不同岗位的特点和风险，制定个性化的安全教育培训内容。对于高处作业岗位，强高处作业安全知识、防护设备使用、应急救援等方面的培训。采用多样化的培训方式，包括但不限于课堂教学、现场模拟演练等。定期组织作业安全知识考试和实操技能考核，并注重培养作业人员的安全风险意识和自我保护意识。

3．要规范装载作业行为，要督促管理人员履职，加强对安全管理人员的教育和考核，建立健全职责清单和考核机制，明确安全管理人员在安个环节中的具体职责，如安全检查、作业设备隐患排查特别是作业设备的制动系统等重要部件的检查、作业人员监督等。加强对作业现场的安全监及时发现和纠正作业人员的违规操作行为，确保安全生产措施落实到位。

4．加强现场作业风险管控，深刻汲取此次事故教训，全面、深入地开展自查自纠工作。完善现场作业风险提示和防范措施，确保作业人员清业现场存在的风险类型、危险程度、防范措施等情况。明确装载作业的各类操作流程、安全注意事项等，确保所有装载作业行为都有章可循，避免操作发生。

（二）广西梧州市金海不锈钢有限公司

1．广西梧州市金海不锈钢有限公司要切实履行安全生产主体责任，加强外包作业现场的安全管理和安装作业人员的安全教育培训工作。认真教训，要分析事故发生主观和客观原因，针对事故发生暴露出来的问题，认真开展一次全面的安全隐患排查，对存在的问题及时进行整改。

2．广西梧州市金海不锈钢有限公司要切实履行安全生产主体责任及全面落实对外包公司的管理责任。

（三）相关职能部门和有关单位

1．长洲不锈钢制品产业园区管委会、长洲区应急管理局、长洲区科技和工业信息化局按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，对企业开展全面、深入、细致的检查工作。制定详细的企业检查计划和方案，明确检查的范围、重点、方法和步骤。检查过程中，要对企业的安全生度、人员资质、设备设施、作业现场等方面进行全方位检查，确保不遗漏任何一个可能存在安全隐患的环节。对于发现的安全问题，要详细记录案，作为后续跟踪和处理的依据。

2．长洲不锈钢制品产业园区管委会、长洲区应急管理局、长洲区科技和工业信息化局要监督各单位严格落实安全生产主体责任，通过召开安作会议、开展安全生产宣传活动等方式，向企业传达安全生产的重要性和相关政策法规要求。建立企业安全生产主体责任落实情况的跟踪和评估机

对企业的安全生产主体责任落实情况进行检查和评估。

3．长洲不锈钢制品产业园区管委会、长洲区应急管理局、长洲区科技和工业信息化局要推动隐患排查整治，认真指导和监督企业开展安全生安全隐患排查整治工作，帮助企业建立科学合理的安全隐患排查整治机制。向企业提供安全隐患排查的技术支持和方法指导，提高企业安全隐患排和效率。定期对企业的安全隐患排查整治情况进行复查，确保企业对排查出的安全隐患进行了有效整改。对于重大安全隐患，要进行重点跟踪和督隐患彻底消除。

广西思丰鼎新型建筑材料有限公司　“6·2”事故调查组（代）

2025年8月5日

政府网站找错

网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号

主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577

桂公网安备 45040502000003号　桂ICP备15009968号　网站标识码：4504050001

微信长洲区官微